

Balai charbon 1129 avec rupteur



Référence : 1129

Description :

Balai charbon pour appareil électroportatif 1129. Epaisseur : 5 mm
Largeur : 10 mm Hauteur : 16 mm

Pour les machines de la marque BOSCH suivantes : Meuleuse 3 601 B20 140 (3 601 B20 140), Rabot GEB 1000 CE (0 601 213 703, 708, 732, 734, 737, 738, 741, 742, 750), Meuleuse GGS 28 (3 601 B25 000, 040), Meuleuse GGS 28C (3 601 B20 000, 030, 060, 070, 0M0), Meuleuse GGS 28CE (3 601 B20 100, 130, 180, 1D0, 1E0, 1G0, 1H0), Meuleuse GGS 28LC (3 601 B21 000, 060, 070, 0M0,), Meuleuse GGS 28LCE (3 601 B21 100, 130, 140, 150, 180, 1E0, 1G0, 1H0), Meuleuse GGS 8 CE (3 601 B22 100, 130, 160, 170), Scie GKS 160 (3 601 F70 000, 001, 030, 031, 070, 071), Ponceuse/Polisseuse GKS 55 (0 601 567 003, 031, 032, 033, 037, 038, 041, 042, 048, 050, 103, 131, 132, 133, 137, 138, 141, 142, 150), Ponceuse/Polisseuse GPO 12CE (3 601 C89 040, 081, 0B0, 0D0, 0E0, 0G0, 0H0, 0J0, 0K0, 0K2, 0L0, 0N0), Ponceuse/Polisseuse GPO 14 CE (3 601 C89 000, 030, 060, 070), Ponceuse/Polisseuse GrignoteuseB 14-CE (3 601 HA9 000, 070), Ponceuse/Polisseuse GSI 14-CE (3 601 HB1 000, 070), Meuleuse GWS 1000 (0 601 702 769, 0 601 802 769, 3 601 H21 003, 030, 063, 073, 8P0 3 601 H22 003), Meuleuse GWS 10-125 (3 601 H21 000, 020, 040, 060, 070, 080, 081, 0D0, 0E0, 0G0, 0H0, 463, 473, 800, 830), Meuleuse GWS 10-125 C (0 601 382 703, 732, 734, 737, 738, 741, 742, 750, 903, 932, 937, 941, 942 .0 601 702 703, 705, 708, 732, 734, 737, 738, 741, 742, 750, 772, 773, 903, 941, 942 0 601 802 503, 508, 537, 538, 550, 572, 573, 574, 575, 673, 703, 705, 708, 732, 734, 737, 738, 741, 742, 743, 750, 773), Meuleuse GWS 10-125 CE (0 601 383 703, 732, 734, 737, 738, 741, 742, 750, 903, 932, 937, 941, 942, 0 601 703 703, 708, 732, 773, 903 0 601 803 503, 508, 572, 573, 574, 575, 703, 708, 732, 773), Meuleuse GWS 10-125 Z (3 601 H32 000, 040), Meuleuse GWS 1100 (3 601 H22 003), Meuleuse GWS 11-125 Cisaille (3 601 H22 000, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 090, 0E0, 0G0, 0H0,), Meuleuse GWS 11-125 CIE (3 601 H23 000, 020, 030), Meuleuse GWS 11-125 CIH (3 601 H30 100, 120, 130, 1K0, 1L0, B00, B40), Meuleuse GWS 1200 C (3 601 H22 041), Meuleuse GWS 1400 (0 601 804 770, 3 601 H24 800, 830, 8P0), Meuleuse GWS 1400 C (3 601 H24 241), Meuleuse GWS 14-125 C (0 601 704 703, 708, 732, 737, 742, 750, 903, 942, 0 601 804 503, 508, 537, 550, 572, 573, 574, 575, 673, 703, 708, 732, 734, 737, 741, 742, 750, 773), Meuleuse GWS 14-125 CE (0 601 385 703, 732, 734, 737, 738, 741, 742, 748, 750, 903, 932, 934, 937, 941, 942, 948), Meuleuse GWS 14-125 Cisaille (3 601 H24 000, 020, 030, 080, 081, 090, 0G0, 2F0), Meuleuse GWS 14-125 CIE (3 601 H25 000, 020, 030, 040, 0E0, 0H0,), Meuleuse GWS 14-125 CIT (3 601 H29 000, 020, 030, 040, A00, A30), Meuleuse GWS 14-125 Inox (3 601 H29 J00, J40, JE0), Meuleuse GWS 14-150 C (0 601 386 703, 732, 737, 742, 748, 750, 903, 932, 937, 942, 948), Meuleuse GWS 14-150 Cisaille (3 601 H26 000, 020, 030, 080, 081, 0J0,), Meuleuse GWS 15-125 CIE (3 601 H30 2N0), Meuleuse GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 300, 320, 330, D00), Meuleuse GWS 15-125 CIH (3 601 H30 200, 220, 2E0, 2G0, 2H0, 2K0, 2L0, B00, B040, C00, C40), Meuleuse GWS 15-125 CITH (3 601 H30 400, 420, E40), Meuleuse GWS 15-150 CIH (3 601 H30 500, 520, 580), Meuleuse GWS 7-115 (0 601 347 103, 132, 133, 134, 137, 141, 142, 150, 159, 162, 167), Meuleuse GWS 7-125 (0 601 348 103, 132, 133, 134, 137, 141, 142, 150, 160), Meuleuse GWS 8-100 Z (3 601 H31 5K0, 5L0, 5Z0), Meuleuse GWS 8-115 (3 601 H20 000, 020, 030, 040, 060, 070, 090), Meuleuse GWS 8-115 Z (3 601 H31 000, 0Z0, 0Z1), Meuleuse GWS 8-125 (3 601 H27 000, 030), Meuleuse GWS 900 (0 601 801 070), Meuleuse GWS 9-125 (0 601 381 003, 032, 034, 037, 038, 041, 042, 050, 903, 932, 937, 941, 942. 0 601 701 003, 008, 015, 032, 034, 037, 041, 042, 050, 903, 0 601 801 003, 008, 014, 015, 016, 032, 034, 037, 041, 042, 050, 541, 542), Rabot OSB 1020 CE (0 601 213 770, 771, 772, 773, 774), Scie PKS 54 (0 603

223 003, 030, 031, 032, 033, 037, 038, 042, 048, 050, 103, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 142, 150, 307), Scie PKS 54 CE (0 603 330 703, 708, 732, 742, 750, 760 3 603 C30 701, 721, 731, 771, 791), Scie PKS 66 (0 603 234 503, 530, 531, 532, 533, 537, 538, 539, 542, 545, 548, 550, 603, 630, 631, 632, 633, 637, 638, 639, 642, 645, 650, 660), Scie PKS 66 CE (0 603 234 703, 731, 732, 733, 737, 742, 745, 750), Meuleuse PWS 10-125 CE (0 603 321 703, 732, 742, 745, 750, 903, 0 603 343 703, 708, 715, 732, 903 0 603 347 703, 708, 732, 773, 3 603 C47 000, 030), Meuleuse PWS 13-125 C (0 603 324 703, 732, 748, 750, 932), Meuleuse PWS 13-125 CE(0328073.2), PWS 13-125 CE(0328073.7) (0 603 280 734, 745, 0 603 345 703, 732, 903, 0 603 348 703, 732, 772, 773, 3 603 C48 000), Meuleuse PWS 13-125 CE(0328093.2), Meuleuse PWS 13-125 CE(0328093.7), Meuleuse PWS 13-125 CE(328070.3), Meuleuse PWS 13-125 CE(328074.2), Meuleuse PWS 13-125 CE(328074.8), Meuleuse PWS 13-125 CE(328075.0), Meuleuse PWS 13-125 CE(328090.3), Meuleuse PWS 13-125 CE(328094.2), Meuleuse PWS 13-125 CE(328094.8), Meuleuse PWS 9-125 (0 603 320 003, 032, 037, 042, 045, 050, 903, 950) Référence du charbon BOSCH original : 1607014176 Pour les machines HILTI suivantes : Meuleuse D-125-S, Meuleuse DAG 125-S, Meuleuse DAG 125-SE, Meuleuse DEG 125D

