OPSIAL®

Full Face Mask

CE 2797

MANUFACTURER DETAILS

GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road, Lancaster,
Lancashire,
LA1 3PE,
United Kingdom.
Tel: +44 (0) 1524 847600
Email: gvsuk@gvs.com

APPROVALS

Notified Body No. 2797
BSI Group
The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands

LINK TO ONLINE TUTORIAL / ENGLISH

IFU Part number: 10.016.0818.00.AB

MODE D'EMPLOI / FRENCH

MASQUE COMPLET DE PROTECTION RESPIRATOIRE OPSIAL AIR'PRO

» Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser le respirateur.
» Le masque complet de protection respiratoire OPSIAL AIR'PRO est homologué conformément à la norme EN 136:1998 et au Règlement (UE) 2016/425. L'oculaire est homologué conformément à la norme EN ISO 16321-1:2022+A1:2025. Le masque complet est compatible avec la gamme de filtres à particules* et la gamme de filtres combinés gaz et particules. Les filtres à particules sont homologués conformément à la norme EN 143:2021, les filtres combinés gaz et particules sont homologués conformément à la norme EN 14387:2004+A1:2008 et tous les filtres sont conformes au Règlement (UE) 2016/425. L'appareil n'est homologué pour des applications professionnelles que lorsque les éléments ci-dessus sont utilisés ensemble.

ACCESSOIRES

» Sac de rangement pour masque complet (code : 73048516).
» Film de protection pelable (vendu par 5 : 73048508).
⚠ Si l'oculaire est rayé ou endommagé, le masque intégral complet doit être remplacé. Les protecteurs ayant subi un impact ne doivent pas être utilisés et doivent être éliminés puis remplacés.
» Insert pour verre de correction (code : 73145899). Une consultation avec un opticien est nécessaire pour installer le verre correcteur dans la monture. Les instructions d'utilisation sont incluses dans le kit d'accessoires.
» Pour les filtres P3/P3 nuisance olfactive vendus séparément, un kit d'adaptation est requis (code : P70MQML).

APPLICATIONS

» Le masque complet OPSIAL AIR'PRO et les filtres à particules HESPA protègent contre les poussières solides et liquides dangereuses et toxiques, les fumées métalliques, les virus et les micro-organismes (bactéries et virus, par exemple).
» Le masque complet OPSIAL AIR'PRO et les filtres à cartouche combinés gaz et particules offrent une protection contre des gaz spécifiques, des vapeurs, des particules de poussière toxiques, des poussières, des brouillards et des fumées de tous types, notamment les bactéries et les virus, comme indiqué dans la description du filtre et dans les couleurs figurant sur l'étiquette du filtre.
» Le masque complet OPSIAL AIR'PRO est de Classe 1 selon la Norme EN 136:1998.

CLASSE DE FILTRE EN 14387

Filtre à Gaz Classe	Description	Concentration maximale admissible de gaz nocifs
Classe 1	Faible propriété d'adsorption	Max 0,1 % en volume
Classe 2	Propriété d'adsorption moyenne	Max 0,5 % en volume

» La protection assurée par les filtres des Classes 2 et 3 comprend celle offerte par le filtre correspondant de la classe ou des classes inférieures.

TYPE DE FILTRE

Type de Filtre	Couleur	Application
P3	Blanc	Particules de poussière dangereuses et toxiques. Poussières, brouillard et fumées de tous types, y compris les bactéries et les virus. Couvre également la protection assurée par les filtres P2 et P1 de classe inférieure
A	Marron	Gaz et vapeurs organiques, avec le point d'ébullition ≥ 65°C
B	Gris	Gaz et vapeurs inorganiques
E	Jaune	Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides
K	Vert	Ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac

» Une combinaison de différents types de filtres à gaz est possible, des informations sont disponibles sur demande.
» Les filtres marqués « R » sont réutilisables et destinés à être utilisés plus d'une fois.
» Les filtres marqués « D » résistent à l'encrassement par la poussière.
» Les filtres marqués « NR » ne doivent pas être utilisés plus d'un poste.
» Le protecteur oculaire est adapté à l'utilisation indiquée dans le marquage. Seuls les marquages présents sur le produit s'appliquent.

EN ISO 16321-1+A1 : SIGNIFICATION DES MARQUAGES

Marquage	Signification - Protection
GVS	ID du fabricant
16321	Protection des yeux et du visage pour usage professionnel EN ISO 16321-1
1	Performance optique améliorée
3	Gouttelettes
4	Grosses particules de poussière
5	Gaz et fines particules de poussière
6	Jets de liquide
7	Chaleur rayonnante
9	Métaux fondus et solides chauds
CH	Résistance chimique
K	Dommage de surface dus aux fines particules
N	Résistance à la buée
C / D / E	Niveau d'impact C (45 m/s) ; D (80 m/s) ; E (120 m/s)
HM	Niveau d'impact HM
CT / DT / ET	Niveau d'impact à températures extrêmes C (45 m/s) ; D (80 m/s) ; E (120 m/s)
HMT	Niveau d'impact HM à températures extrêmes
U	Filtre UV
R	Filtre IR
L	Conforme aux exigences de détection des couleurs des feux de signalisation
G	Filtres anti-éblouissement pour usage professionnel

⚠ Les protecteurs sont conçus pour être utilisés à une température ambiante normale (23 ± 5)°C. Si le symbole de résistance à l'impact est suivi de la lettre T (CT, DT, ET ou HMT), l'équipement assure une protection à des températures extrêmes (-5°C à +55°C). Dans le cas contraire, il doit être utilisé uniquement à température ambiante.
» Si les symboles de niveau d'impact ne sont pas identiques sur le verre/filtre et la monture, le niveau inférieur s'applique à l'ensemble du protecteur.
» Les protections correspondant aux codes 7, 9 et CH ne sont assurées par le protecteur complet que si les symboles correspondants sont identiques sur le verre et la monture.
» Ce protecteur convient à la forme de tête 1-M (ISO 18526-4).

SÉLECTION DE LA PROTECTION RESPIRATOIRE

» La protection respiratoire doit être choisie par une personne compétente connaissant bien les dangers sur le lieu de travail et leur concentration.
» Les lignes directrices applicables à la sélection et à l'utilisation peuvent varier d'un pays à l'autre. Vérifiez toujours avant l'utilisation pour vous assurer que votre sélection pour l'application prévue répond aux exigences nationales.

INSTRUCTIONS SUR LE PORT DU RESPIRATEUR

A. Le respirateur doit être inspecté par le porteur avant et après chaque utilisation pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et que les membranes de soupape et les filtres sont correctement positionnés.
B. Retirez les lunettes (si vous en portez). Si les cheveux du visage dépassent la bordure du masque, un scellement efficace ne sera pas obtenu. Un autre équipement de protection peut être nécessaire.
① Saisissez le respirateur d'une main et le harnais de tête de l'autre main. ② Mettez le harnais sur votre tête, avec le masque suspendu sur la mâchoire et le nez centré sur les yeux, avec le joint facial contre le front. ③ Saisissez les extrémités de la sangle supérieure au niveau de la boucle du respirateur et tirez vers l'arrière de la tête pour serrer. ④ Saisissez les extrémités inférieures de la sangle au niveau des boucles du respirateur et tirez vers l'arrière de la tête pour serrer. Ajustez chaque sangle au niveau de la boucle du respirateur. Ne pas trop serrer. Le joint doit rester en contact avec le visage.
» VÉRIFICATION DE L'AJUSTEMENT DU VISAGE: évaluez l'ajustement du masque en vous assurant que le respirateur est placé correctement et qu'aucune fuite n'est présente. Si vous détectez des fuites d'air entre le respirateur et le visage. Placez la paume de vos mains sur les grilles d'entrée du filtre et inspirez modérément. Si la pièce faciale se plaque légèrement contre le visage et qu'aucune fuite d'air entre le masque et le visage n'est détectée, un ajustement correct est obtenu. Si une fuite d'air est détectée, repositionner le respirateur sur le visage et/ou réajuster la sangle élastique pour éliminer la fuite.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

» NE PAS NETTOYER NI DÉSINFECTER LES FILTRES.
⊘ Nettoyez et désinfectez régulièrement le respirateur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'eau savonneuse. Cela fera partie de l'entretien du masque complet et doit être consigné.
» NETTOYAGE EN PROFONDEUR DU RESPIRATEUR : Pour un nettoyage en profondeur, démontez le respirateur en retirant les filtres, le cache de la valve inhalatrice (a), la bague de verrouillage du masque complet intérieur (b) et le masque intérieur (c). Plongez le masque dans de l'eau tiède et frottez-le avec une brosse douce. N'utilisez PAS de brosse pour frotter l'ocularie, utilisez plutôt une éponge douce ou votre doigt. Elle doit ensuite être rincée à l'eau propre et tiède en prenant soin de rincer les valves. Inspectez toutes les pièces à la recherche de contaminants et laissez-les sécher à l'air libre dans un environnement propre. Un chiffon en microfibre peut être utilisé pour sécher l'ocularie de protection oculaire si nécessaire.
» Les corps des valves d'inhalation et d'expiration (e) NE DOIVENT PAS être retirés du masque pendant le nettoyage et l'entretien. S'ils sont retirés, VEILLEZ à ce qu'ils soient réinsérés dans la BONNE orientation : le diaphragme de valve d'expiration centrale étant installé par l'avant (ou masque (d), les valves d'inhalation du masque en principal avec les diaphragmes assemblés insérés par l'intérieur du masque avec la languette et le plus grand diamètre du corps de valve montrant (e), et les valves d'inhalation du masque du visage intérieur insérées par l'intérieur du masque intérieur faisant face à l'INTÉRIEUR du masque (f).

ENTREPOSAGE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION

» Le respirateur doit être entreposé et transporté à l'abri de la lumière directe du soleil, loin des sources de haute température, dans une atmosphère fraîche et sèche à une température comprise entre -10 °C et 40 °C, dans un environnement non contaminé et dans l'emballage d'origine.
» Les produits doivent être jetés lorsqu'ils atteignent leur date péremption. L'entreposage ou le transport dans des conditions autres que celles spécifiées risque de réduire la durée de conservation. Jetez les masques et les filtres en fonction de la substance filtrée conformément aux réglementations en vigueur en matière de traitement des déchets.

AVERTISSEMENTS & LIMITATIONS

» Le masque respiratoire complet OPSIAL AIR'PRO est composé d'un masque complet et de filtres :
⚠ NE fournit PAS d'oxygène.
⚠ NE fournit PAS de protection contre les dangers de l'oxygène et de l'air enrichi en oxygène.
⚠ NE fournit PAS de protection oculaire filtrante pour le soudage.
⚠ NE PAS UTILISER dans des atmosphères contenant moins de 19,5% d'oxygène en volume.
⚠ NE PAS UTILISER lorsque le contaminant(ou concentration est inconnu(e) ou dépasse 10xTLV.
⚠ NE PAS UTILISER dans des atmosphères qui peuvent devenir immédiatement dangereuses pour la santé et la vie.
⚠ NE PAS UTILISER dans une atmosphère explosive ou en présence des niveaux élevés de chaleur, s'y rapportent.
⚠ NE PAS UTILISER pour la protection contre des substances ne disposant pas de signaux d'avertissement adéquats tels que l'odeur ou le goût.
⚠ NE PAS UTILISER à des fins d'évasion.
⚠ N'UTILISEZ PAS le masque complet de classe 1 avec un appareil respiratoire autonome.
⚠ NE PAS UTILISER avec la barbe ou les cheveux du visage qui empêchent le contact direct entre le visage et le bord du respirateur.
⚠ NE PAS UTILISER de RÉSINE lorsque des masques ayant dépassé la date de péremption (voir emballage).
⚠ NE PAS UTILISER de filtres endommagés.
⚠ NE PAS modifier le respirateur de quelque manière que ce soit.
⚠ NE PAS essayer de remplacer les valves.
⚠ NE PAS nettoyer ou désinfecter les filtres à air.
⚠ Effectuez TOUJOURS une vérification de l'ajustement de la pression du visage avant chaque utilisation. Si la vérification échoue, cela peut indiquer que le masque peut être défectueux ou nécessiter un remplacement en fonction de l'âge, de la fréquence d'utilisation et du changement de visage.
⚠ Les matériaux qui entrent en contact avec la peau du porteur peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.
⚠ L'utilisation de gaz ou de dispositifs de protection respiratoire combinés, en particulier ceux qui ne sont pas directement connectés à la pièce faciale pendant le travail avec des flammes nues ou des gouttelettes de métal liquide peut entraîner un risque relatif en raison de l'inflammabilité des filtres contenant du charbon de bois qui peuvent générer des niveaux élevés de substances toxiques.
⚠ L'utilisation de ce respirateur suppose une connaissance exacte des instructions d'utilisation, des normes de santé et de sécurité applicables, des lignes directrices pour la sélection et l'utilisation, et une formation appropriée en matière de protection respiratoire personnelle.
⚠ Les protecteurs ne sont pas destinés à être utilisés avec des lunettes ophtalmiques standard.
⚠ Quittez immédiatement la zone contaminée si :
» Des étourdissements ou de la détresse sont ressentis,
» Vous goûtez ou sentez des contaminants ou une irritation se produit,
» La respiration devient difficile,
» Un défaut est découvert dans le respirateur.

DURÉE DE VIE DE SERVICE

» La durée de stockage / la durée de vie du masque complet n'est pas limitée à partir de la date de fabrication, lorsqu'il est stocké dans les conditions recommandées.
» Les filtres doivent être remplacés une fois par mois ou plus fréquemment si vous constatez une résistance à la respiration lorsque le filtre est stocké ou s'ils atteignent leur date de péremption. L'emballage le plus petit ainsi que les filtres sont marqués individuellement du mois et de l'année de péremption. Pour obtenir des instructions afin de changer les filtres, reportez-vous à la notice fournie avec les filtres de rechange. Un registre d'entretien des fiches de présence à la date et l'heure d'expiration doit être ouvert.
» L'intégrité du masque (sangles, jupes, membranes) doit être régulièrement contrôlée. Il est recommandé de planifier des maintenances préventives et de faire remplacer les membranes tous les ans par une personne qualifiée (interne ou externe à l'entreprise).
» Recommandations d'entretien / maintenance :

OPÉRATION	AVANT CHAQUE UTILISATION	APRÈS CHAQUE UTILISATION	UNE FOIS / MOIS MIN	TOUS LES 6 MOIS	TOUS LES ANS
Vérification de l'intégrité par l'utilisateur	●	●			
Vérification rapide de l'ajustement	●				
Nettoyage, désinfection		●			
Changement des filtres			●		
Nettoyage en profondeur				●	
Remplacement des membranes					●
Contrôle d'étanchéité/ intégrité du masque					●

⚠ **Ne pas utiliser le masque si des pièces sont usées, ou détériorée (craquelées, déchirées).**
» Les pièces de rechange sont disponibles sur demande et peuvent être remplacées par notre centre de maintenance EPI Maintenance (2, rue de Vitruve, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE).
» Si le masque a bien fait l'objet de vérifications et maintenances régulières par une personne qualifiée (interne ou externe à l'entreprise), le fabricant garantit la préservation des propriétés de base du consommateur pendant la durée de vie du masque complet et des filtres.
» La déclaration de conformité du Royaume-Uni et de l'Union européenne peut être téléchargée à l'adresse suivante : http://www.episafetyfinder.fr

INSTRUCTIONS FOR USE / ENGLISH

OPSIAL AIR'PRO Full Face Mask Safety Respirator

» Read this User Instruction leaflet prior to using the respirator.
» The OPSIAL AIR'PRO Full Face Mask safety respirator is approved in accordance with standard EN 136:1998 and to Regulation (EU) 2016/425. The lens is approved in accordance with standard EN ISO 16321-1:2022+A1:2025. The Full Face Mask is compatible with the particulate* and the combined gas & particulate filter range. The particulate filters are approved in accordance with standard EN 143:2021, the combined gas & particulate filters are approved in accordance with standard EN 14387:2004+A1:2008 and all filters are in accordance with Regulation (EU) 2016/425. The device is approved for occupational applications only when the above items are used together.

ACCESSORIES

» Full face mask storage bag (code: 73 048 516).
» Tear-off protective film (code: 73 048 508).
⚠ If the ocular becomes scratched or damaged the whole face mask should be replaced. Protectors that have been subject to impact shall not be used and shall be disposed of and replaced.
» Prescription lens insert (code: 73 145 899). Consultation with an optician will be required for the prescription lens to be fitted into the frame. Instructions for use are included with the accessory kit.
» *For P3/P3 nuisance odour filters bought separately, an adaptation kit is required (code: P70MQML).

APPLICATIONS

» The OPSIAL AIR'PRO Full Face Mask together with HESPA particulate air filters give protection against both solid and liquid hazardous and toxic particles, metal fumes, viruses, mist and micro-organisms (e.g. bacteria and viruses).
» The OPSIAL AIR'PRO Full Face Mask together with combined gas & particulate cartridge filters give protection against specific gases, vapours, toxic dust particles, dust, mist and fumes of all types, including bacteria and viruses, where stated in the filter description and indicated by the colours displayed on the filter label.
» OPSIAL AIR'PRO Full Face Mask is Class 1 to EN 136:1998.

EN 14387 FILTER CLASS

Gas Filter Class	Description	Maximum permissible detrimental gas concentration
Class 1	Low adsorption capacity	Max 0,1 % by volume
Class 2	Medium adsorption capacity	Max 0,5 % by volume

» Protection provided by Class 2 and 3 filter includes that provided by the corresponding filter of lower class or classes.

FILTER TYPE

Filter Type	Colour	Application
P3	White	Hazardous and toxic dust particles. Dust, mist and fumes of all types, including bacteria and viruses. Also covers the protection provided by lower class P2 and P1 filters
A	Brown	Organic gases and vapours, with boiling point ≥ 65°C
B	Grey	Inorganic gases and vapours
E	Yellow	Sulphur Dioxide and other acidic gases and vapours
K	Green	Ammonia and organic ammonia derivatives

» A combination of different gas filter types is possible, information is available on request.
» Filters marked "R" are re-usable and intended to be used for more than one shift.
» Filters marked "D" are resistant to dust clogging.
» Filters marked "NR" shall not be used for more than one shift.
» The eye protector is suited for use as listed in the marking. Only markings present on the product apply.

EN ISO 16321-1+A1: MEANING OF THE MARKINGS

Mark	Meaning - Protection
GVS	Manufacturer's ID
16321	EN ISO 16321-1 Eye and Face Protection for Occupational Use
1	Enhanced optical performance
3	Droplets
4	Large dust particles
5	Gas & fine dust particles
6	Streams of liquid
7	Radiant heat
9	Molten metals & hot solids
CH	Chemical resistance
K	Surface damage by fine particles
N	Resistance to fogging
C / D / E	Impact level C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HM	Impact level HM
CT / DT / ET	Impact level at extremes of temperature C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HMT	Impact level HM at extremes of temperature
U	UV Filter
R	IR Filter
L	Meets requirements for colour detection of signal lights
G	Sunglare filters for occupational use

⚠ The protectors are designed for use at normal ambient temperature (23 ± 5)°C. If the impact resistance symbol is followed by the letter T (CT, DT, ET or HMT), equipment assure one protection à des températures extrêmes (-5°C, +55°C). OTHERWISE, the eye protection device must be used only at ambient temperature.
» If the impact level symbols are not equal on both the lens/filter and the frame, then it is the lower level that shall be assigned to the complete protector.
» The protections corresponding to the code numbers/letter 7, 9, CH are provided by the complete protector only if the respective symbols are equal on both the lens and the frame.
» This protector is appropriate for the head form 1-M (ISO 18526-4).

SELECTION OF RESPIRATORY PROTECTION

⚠ Respiratory protection must be selected by a competent person familiar with workplace hazards and their concentration.
» Guidelines for the selection and use may vary between countries. Always check prior to use to ensure that your selection for the intended application meets national requirements.

FITTING INSTRUCTIONS

A. The respirator must be inspected by the wearer before and after each use to ensure that it is in good working condition and valve diaphragms and filters are seated correctly.
B. Remove eyewear (if worn). If facial hair goes beyond the border of the mask an effective seal will not be achieved. Alternative respiratory protective equipment may be required.
① Grasp the respirator in one hand and the head harness with the other hand. ② Put the head harness over your head, with the inner mask over the mouth and nose and the lens over the eyes with the face seal against the forehead. ③ Grip the upper strap ends at the respirator buckle, and pull towards back of head to tighten. ④ Grip the lower strap ends at the respirator buckles and pull towards back of head to tighten. Adjust each strap at the respirator buckle until you get a good fight fit.
» FACE FIT CHECK every time the mask is worn to ensure the respirator is seated correctly and tight enough to prevent air leakage between respirator and face. Place the palms of your hands over the filter inlet grilles and inhale moderately. If the respirator pulls onto the face and no air leaks are detected, a proper fit has been achieved. If air leakage is detected, reposition the respirator on the face and/or readjust the head harnesses to eliminate the leakage.

CLEANING & MAINTENANCE

⚠ DO NOT CLEAN OR DISINFECT FILTERS.
⊘ Clean and disinfect the respirator periodically with a soft lint free cloth dampened with mild soapy water. This will form part of the face mask maintenance and should be logged.
» RESPIRATOR DEEP CLEANING: To deep clean disassemble the respirator by removing the filters, exhalation valve cover (a) and inner face mask lock ring (b) and inner mask (c). Place components into warm water and gently scrub with a soft brush. DO NOT use a brush to scrub the lens, instead use a soft non-abrasive sponge. It should then be rinsed with clean warm water taking care to rinse the valves. Inspect all parts for contaminants and allow to air dry in a clean environment. A microfiber cloth can be used to dry the eye protector lens if necessary.
» The inhalation valve (d) and exhalation valve (e) MUST NOT be removed from the mask during cleaning & maintenance. If they are removed ENSURE that they are re-inserted in the CORRECT orientation; the central exhalation valve diaphragm being inserted from the front of the mask (d), the main mask inhalation valves with diaphragms assembled inserted from the inside of the mask with the tab & bigger diameter of the valve body showing (e), and the inner face mask inhalation valves inserted from the inside of the inner mask facing to the INSIDE of the mask (f).

STORAGE, TRANSPORTATION & DISPOSAL

» The respirator should be stored and transported out of direct sunlight, away from sources of high temperature, in a cool dry atmosphere at temperature between -10°C to 40°C, in an uncontaminated environment and in the original packaging.
» Products must be discarded when they reach their shelf life date. Storage or transportation under conditions other than those specified may affect shelf life. Dispose of masks and filters according to the filtered substance in accordance with current waste treatment regulations.

WARNINGS & LIMITATIONS

» The OPSIAL AIR'PRO Full Face Mask respirator, consisting of a face mask together with filters:
⚠ DOES NOT supply oxygen.
⚠ DOES NOT provide protection against hazards of oxygen and oxygen enriched air.
⚠ DOES NOT provide filtering eye protection for welding.
⚠ DO NOT USE in atmospheres containing less than 19.5% oxygen by volume.
⚠ DO NOT USE when the contaminant/concentration is unknown or exceeds 10xTLV.
⚠ DO NOT USE in atmospheres that may become immediately dangerous to health and life.
⚠ DO NOT USE in explosive atmosphere or where high levels of heat pertain.
⚠ DO NOT USE for protection against substances lacking adequate warning signals such as odour or taste.
⚠ DO NOT USE for escape purposes.
⚠ DO NOT USE class 1 full face mask with self contained breathing apparatus.
⚠ DO NOT USE with beards or facial hair that prevents direct contact between the face and the edge of the respirator.
⚠ DO NOT USE filters or masks that have exceeded their shelf life expiry date (see packaging).
⚠ DO NOT USE damaged filters.
⚠ DO NOT modify the respirator in any way.
⚠ DO NOT attempt to replace valves.
⚠ DO NOT clean or disinfect the air filters.
⚠ ALWAYS conduct a pressure face fit check prior to each use. If the check fails the mask may be faulty or require replacement depending on age, frequency of use and replacement of filters.
⚠ Materials which may come into contact with the wearer's skin could cause allergic reactions to susceptible individuals.
⚠ The use of gas or combined respiratory protective devices during work with open flames or liquid metal droplets may cause serious risk due to the ignition of the charcoal containing filters which may generate acute levels of toxic substances.
⚠ The use of this respirator presupposes exact knowledge of the instructions for use, applicable health and safety standards, guidelines for selection and use, and appropriate training in matters of personal respiratory protection.
⚠ Protectors are not intended for use with standard prescription spectacles.
⚠ Leave the contaminated area immediately if:
» Dizziness or distress is experienced
» You taste or smell contaminants or irritation occurs
» Breathing becomes difficult
» A defect is discovered in the respirator

SERVICE LIFE

» The storage / shelf life of the full face mask is un-limited from the manufacturing date, when stored in the recommended conditions.
» Filters must be changed once a month or more frequently if you find a resistance to breathing as the filter becomes clogged or if they reach the end of their expiry date. The nearest item of packaging is individually marked with the month and year of shelf life expiry. For instructions to change the filters refer to the IFU supplied with the replacement filters. A maintenance record should be kept of these filter changes and expiry dates.
» The integrity of the mask (straps, face seal, valve diaphragms) should be checked regularly. It is recommended to schedule periodic maintenance and have the valve diaphragms replaced annually by a qualified person (internal or external to the company).
» Maintenance schedule recommendation:

OPERATION	BEFORE EACH USE	AFTER EACH USE	AT LEAST ONCE A MONTH	EVERY 6 MONTHS	ANNUALLY
User-performed integrity check	●	●			
Quick fit check	●				
Cleaning, disinfection		●			
Filter change			●		
Deep cleaning				●	
Valve diaphragm replacement					●
Mask seal/integrity check					●

⚠ **Do not use the mask if any parts are worn or damaged (cracked, torn).**
» Spare parts are available upon request and can be replaced by our EPI Maintenance center (2, rue de Vitruve, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE).
» If the mask has undergone regular checks and maintenance by a qualified person (internal or external to the company), the manufacturer guarantees the preservation of the basic consumer properties for the entire lifespan of the mask and filters.
» The UK and European Union Declaration of Conformity can be downloaded from: http://www.episafetyfinder.fr

GEBRAUCHSANWEISUNG / GERMAN

VOLLSCHUTZATEMMASKE OPSIAL AIR'PRO

» Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Atemschutzgeräts.
» Die Vollschutzatemmaske OPSIAL AIR'PRO ist nach EN 136:1998 und der Verordnung (EU) 2016/425 zugelassen. Die Sichtscheibe ist nach EN ISO 16321-1:2022+A1:2025 zugelassen. Die Vollschutzmaske ist mit Partikelfiltern* sowie mit kombinierten Gas- und Partikelfiltern kompatibel. Die Partikelfilter sind nach EN 143:2021 zugelassen, die kombinierten Gas- und Partikelfilter nach EN 14387:2004+A1:2008. Alle Filter entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425. Das Gerät ist nur für berufliche Anwendungen zugelassen, wenn die oben genannten Komponenten zusammen verwendet werden.

ACCESSORIES

» Aufbewahrungstasche für Vollgesichtsmaske (Code: 73048516).
» Abziehbare Schutzfolie (Code: 73048508).
⚠ Wenn das Sichtfeld verkratzt oder beschädigt wird, muss die gesamte Vollmaske ersetzt werden. Nach einem Aufprall beanspruchte Schutzgeräte dürfen nicht verwendet werden und sind zu entsorgen und zu ersetzen.
» Einsatz für Korrektionslinse (Code: 73145899). Zur Montage der Korrektionslinse im Rahmen ist die Beratung durch einen Optiker erforderlich. Die Gebrauchsanweisung liegt dem Zubehörsatz bei.
» *Für separat gekaufte P3/P3-Geruchsfilter wird ein Adaptionssatz benötigt (code: P70MQML).

ANWENDUNGEN

» Die Vollmaske OPSIAL AIR'PRO mit HESPA-Partikelfiltern bietet Schutz vor gefährlichen und toxischen Staubpartikeln in fester und flüssiger Zustand, Metalldämpfen, Nebel und Mikroorganismen (z. B. Bakterien und Viren).
» Die Vollschutzmaske OPSIAL AIR'PRO mit kombinierten Gas- und Partikelfiltern bietet Schutz gegen bestimmte Gase, Dämpfe, toxische Staubpartikel, Staub, Nebel und Dämpfe aller Art einschließlich Bakterien und Viren wie in der Filterbeschreibung angegeben und durch die Farben auf dem Filteretikett gekennzeichnet.
» Die OPSIAL AIR'PRO Vollschutzmaske entspricht der Klasse 1 nach EN 136:1998.

EN 14387 FILTER CLASS

Gasfilter Klasse	Beschreib-ung	Maximal zulässige schädliche Gaskonzentration
Klasse 1	Niedriges Adsorptions-vermögen	Max. 0,1 Vol.-%
Klasse 2	Mittleres Adsorptions-vermögen	Max. 0,5 Vol.-%

» Der Schutz durch Filter der Klassen 2 und 3 beinhaltet auch den Schutz, der vom entsprechenden Filter einer niedrigeren Klasse gewährt wird.

FILTERART

FILTERART	FARBE	ANWENDUNG
P3	Weiß	Gefährliche und toxische Staubpartikel. Staub, Dunst, Dämpfe aller Art, einschließlich Bakterien und Viren. Umfasst zudem den durch Filter der niedrigeren Klassen P2 und P1 gewährten Schutz
A	Braun	Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt ≥ 65°C
B	Grau	Anorganische Gase und Dämpfe
E	Gelb	Schwefeldioxid und andere saure Gase und Dämpfe
K	Grün	Ammoniak und organische Ammoniakderivate

» Eine Kombination verschiedener Gasfiltertypen ist möglich. Weitere Informationen auf Anfrage.
» Filter mit der Kennzeichnung „R" sind wiederverwendbar und für mehr als eine Arbeitsschicht vorgesehen.
» Filter mit der Kennzeichnung „D" sind beständig gegen die Einspeicherung von Staub.
» Filter mit der Kennzeichnung „NR" dürfen nur für eine Arbeitsschicht verwendet werden.
» Der Augenschutz ist zur Verwendung wie auf der Kennzeichnung angegeben geeignet. Es gelten nur die am Produkt vorhandenen Kennzeichnungen.

EN ISO 16321-1+A1: BEDEUTUNG DER KENNZEICHNUNGEN

Markierung	Bedeutung - Schutz
GVS	Kennzeichnung des Herstellers
16321	EN ISO 16321-1 Augen- und Gesichtsschutz für den beruflichen Gebrauch
1	Verbesserte optische Leistung
3	Tröpfchen
4	Große Staubpartikel
5	Gas & Feinstaubpartikel
6	Flüssigkeitsstrahlen
7	Strahlungswärme
9	Geschmolzene Metalle & heiße Feststoffe
CH	Chemische Beständigkeit
K	Oberflächenschäden durch feine Partikel
N	Beständigkeit gegen Beschlagen
C / D / E	Aufprallstufe C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HM	Aufprallstufe HM
CT / DT / ET	Aufprallstufe bei extremen Temperaturen C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HMT	Aufprallstufe HM bei extremen Temperaturen
U	UV-Filter
R	Filter IR
L	Erfüllt die Anforderungen an die Farberkennung von Signallichtern
G	Sonnenschutzfilter für den beruflichen Gebrauch

⚠ Die Prüfobjekten sind für die Verwendung bei normaler Umgebungstemperatur (23 ± 5)°C ausgelegt. Wenn dem Symbol für Aufprallbeständigkeit der Buchstabe T folgt (CT, DT, ET oder HMT), bietet das Augenschutzgerät Schutz bei extremen Temperaturen (-5°C, +55°C). ANDERNFALLS darf das Augenschutzgerät nur bei Umgebungstemperatur verwendet werden.
» Wenn die Symbole für die Aufprallstufe auf Linse/Filter und Fassung nicht gleich sind, ist dem vollständigen Protektor die niedrigere Stufe zuzuweisen.
» Die Schutzfunktionen, die den Codenummern/dem Buchstaben 7, 9, CH entsprechen, werden vom vollständigen Protektor nur dann bereitgestellt, wenn die jeweiligen Symbole auf Linse und Fassung gleich sind.
» Dieser Protektor ist für die Kopfform 1-M (ISO 18526-4) geeignet.

AUSWAHL DES ATEMSCHUTZES

» Der Atemschutz muss von einer fachkundigen Person ausgewählt werden, die mit Gefahren am Arbeitsplatz sowie deren Konzentration vertraut ist.
» Leitlinien für die Auswahl und Anwendung des Atemschutzes können von Land zu Land variieren. Überprüfen Sie das Atemschutzgerät immer vor der Anwendung, um sicherzustellen, dass Ihre Auswahl für die vorgesehene Anwendung nationale Anforderungen erfüllt.

AUFSETZANLEITUNG

A. Der Träger muss das Atemschutzgerät vor und nach jeder Anwendung kontrollieren, um sicherzustellen, dass es funktioniert und Ventilmembrane und Filter korrekt sitzen.
B. Nehmen Sie ggf. Ihre Brille ab. Bei Tragen eines Bartes unter der Atemschutzmaske ist eine effektive Abdichtung nicht gewährleistet. Ein alternatives Atemschutzgerät ist ggf. erforderlich.
① Ergreifen Sie die Atemschutzmaske mit einer Hand und den Kopfgurt mit der anderen Hand. ② Ziehen Sie sich das Kopfband über den Kopf, wobei die Innenmaske Mund und Nase und die Scheibe die Augen bedeckt und die Gesichtsdichtung an der Stirn anliegt. ③ Fassen Sie die vier Gurtenden an den Atemschutzschnallen und ziehen Sie sie zum Festziehen in Richtung Hinterkopf. ④ Fassen Sie die unteren Gurtenden an den Atemschutzschnallen und ziehen Sie sie zum Festziehen in Richtung Hinterkopf. Passen Sie jeden Band an der Atemschutzschnalle an, bis es gut sitzt.
» Führen Sie bei jeder Anwendung die DICHTSITZPRÜFUNG durch, um sicherzustellen, dass das Atemschutzgerät korrekt und fest genug sitzt, um einen Luftaustritt zwischen Atemschutzgerät und Gesicht zu verhindern. Legen Sie Ihre Handflächen über die Filtereinlassgitter und atmen Sie mäßig und nicht zu stark ein. Wenn sich die Maske leicht an das Gesicht anlegt und keine Luft zwischen Maske und Gesicht austritt, sitzt sie korrekt. Wenn Luft austritt, positionieren Sie das Atemschutzgerät neu und/oder stellen Sie das Gurtmband neu ein, um den Luftaustritt zu stoppen.

REINIGUNG & WARTUNG

» FILTER DÜRFEN NICHT GEREINIGT ODER DESINFIZIERT WERDEN.
⊘ Reinigen und desinfizieren Sie den Atemschutz regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien, mit milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch. Dies ist Teil der Wartung der Maske und sollte daher protokolliert werden.
» GRÜNDLICHE REINIGUNG DES ATEMSCHUTZES: Zur gründlichen Reinigung zerlegen Sie den Atemschutz. Entfernen Sie die Filter, die Ausatemventilabdeckung (a) und den Innenmaskenverschlussring (b) und die Innenmaske selbst (c). Tauchen Sie die Maske in warmes Wasser und bürsten Sie sie mit einer weichen Bürste ab. Schrubben Sie das Schutzglas NICHT mit einer Bürste, sondern einen weichen, n

OPSIAL®

Full Face Mask

CE 2797

IFU Part number: 10.016.0818.00.AB

MANUFACTURER DETAILS

GVS Filter Technology UK Ltd.
Caton Road, Lancaster,
Lancashire,
LA1 3PE,
United Kingdom.
Tel: +44 (0) 1524 847600
Email: gvsuk@gvs.com

APPROVALS

Notified Body No. 2797
BSI Group
The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands

LINK TO ONLINE TUTORIAL / ENGLISH

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / PORTUGUESE

RESPIRADOR DE SEGURANÇA COM MÁSCARA FACIAL COMPLETA OPSIAL AIRPRO

» Leia este folheto de Instruções de utilização antes de utilizar o aparelho de proteção respiratória.
» O respirador de segurança com máscara facial completa OPSIAL AIRPRO está aprovado em conformidade com a norma EN 136:1998 e com o Regulamento (UE) 2016/425. A lente está homologada em conformidade com a norma EN ISO 16321-1:2022+A1:2025. A máscara facial completa é compatível com a gama de filtros de partículas* e com a gama de filtros combinados de gás e partículas. Os filtros de partículas são aprovados em conformidade com a norma EN 143:2021, os filtros combinados de gás e partículas são aprovados em conformidade com a norma EN 14387:2004+A1:2008 e todos os filtros estão em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425. O dispositivo está aprovado apenas para aplicações profissionais quando os componentes acima mencionados forem utilizados conjuntamente.

ACESSÓRIOS

» Saco de armazenamento para máscara facial completa (código: 73048516).
» Película protetora destacável (código: 73048508).

Se a coular fracas ou danificada, toda a máscara facial completa deve ser substituída. Os protetores que tenham sido sujeitos a impacto não devem ser utilizados e devem ser descartados e substituídos.
» Inserto para lente graduada (código: 73145899). Será necessária uma consulta com um optometrista para que a lente graduada seja montada na armação. As prescrições de utilização estão incluídas no kit de acessórios.
» *Para filtros de odor desagradável P3/P3 comprados separadamente, é necessário um kit de adaptação (código: P70MQML).

APLICAÇÕES

» A máscara facial completa OPSIAL AIRPRO, juntamente com os filtros de ar de partículas HESPA, oferece proteção contra partículas sólidas e líquidas de poeiras perigosas e tóxicas, fumos metálicos, névoas e microrganismos (por exemplo, bactérias e vírus).
» A máscara facial completa OPSIAL AIRPRO, juntamente com os filtros de cartucho combinados de gases e partículas, oferece proteção contra gases específicos, vapores, partículas de poeira tóxica, pó, névoas e fumos de todos os tipos, incluindo bactérias e vírus, quando indicado na descrição do filtro e pelas cores apresentadas na etiqueta do filtro.
» A máscara facial completa OPSIAL AIRPRO pode ser utilizada com a gama de filtros EN 136:1998.

CLASSE DE FILTRO EN 14387

Filtros de Gases Classe	Descrição	Concentração máxima permissível de gás, com efeitos adversos
Classe 1	Baixa capacidade de adsorção	Máx. 0,1% em volume
Classe 2	Capacidade de adsorção média	Máx. 0,5% em volume

» A proteção proporcionada por filtros de classe 2 é classe 3 inclui a que é proporcionada pelo filtro correspondente de classificação inferior ou inferiores.

TIPO DE FILTRO

Tipo de Filtro	Cor	Aplicação
P3	Branco	Partículas de poeiras perigosas e tóxicas. Poeira, névoa e fumos de todos os tipos, incluindo bactérias e vírus. Também abrange a proteção proporcionada por filtros de classificação inferior P2 e P1.
A	Castanho	Gases e vapores orgânicos, com ponto de ebulição ≥65°C
B	Cinzento	Gases e vapores inorgânicos
E	Amarelo	Dióxido de enxofre e outros gases e vapores ácidícos
K	Verde	Amoníaco e derivados de compostos orgânicos de amoníaco

» É possível uma combinação de diferentes tipos de filtros para gás; informações disponíveis mediante pedido.
» Os filtros marcados com "R" são resistíveis e destinam-se a ser utilizados durante mais de um turno.
» Os filtros marcados com "D" são resistentes à saturação por poeiras.
» Os filtros marcados com "NR" não devem ser utilizados durante mais de um turno.
» O prestor de olhos é adequado para a utilização indicada na marcação. Aplicam-se apenas as marcações presentes no produto.

EN ISO 16321-1+A1: SIGNIFICADO DAS MARCAÇÕES

Marcação	Significado - Proteção
GVS	Identificação do Fabricante
16321	EN ISO 16321-1 Proteção ocular e facial para uso profissional
1	Desempenho ótico melhorado
3	Gotas
4	Partículas de poeira grandes
5	Gás e partículas de poeira finas
6	Jatos de líquido
7	Calor radiante
9	Metais derretidos e sólidos quentes
CH	Resistência química
K	Danos superficiais por partículas finas
N	Resistência ao embaciamento
C / D / E	Nível de impacto C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HM	Nível de impacto HM
CT / DT / ET	Nível de impacto a temperaturas extremas C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HMT	Nível de impacto HM a temperaturas extremas
U	Filtro UV
R	Filtro IR
L	Cumpre os requisitos para a detecção de cores das luzes de sinalização
G	Filtros contra o encandeamento solar para uso profissional

Os protetores são concebidos para utilização à temperatura ambiente normal (23 ± 5)°C. Se o símbolo de resistência ao impacto for seguido da letra T (CT, DT, ET ou HMT), o dispositivo de proteção ocular proporciona proteção a temperaturas extremas (-5°C, +55°C). CASO CONTRÁRIO, o dispositivo de proteção ocular deve ser utilizado apenas à temperatura ambiente.
» Se os símbolos de nível de impacto não forem iguais na lentefiltro e na armação, deve ser atribuído ao protetor completo o nível mais baixo.
» As proteções correspondentes aos números/letras de código 7, 9, CH são fornecidas pelo protetor completo apenas se os respetivos símbolos forem iguais tanto na lente como na armação.
» Este protetor é adequado para a forma de risco 8 conforme a Tabela 1-AI (ISO 18526-4).

SELEÇÃO DA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

» A proteção respiratória deve ser selecionada por pessoa competente e familiarizada com os perigos e as concentrações do local de trabalho.
» As diretrizes de seleção e utilização podem variar de país para país. Antes de utilizar, verifique sempre que a sua seleção para a aplicação desejada satisfaz os requisitos nacionais.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A. O aparelho de proteção respiratória deve ser inspecionado pelo utilizador antes e depois de cada utilização, para assegurar que funciona bem e que o diafragma da válvula e os filtros assentam corretamente.
B. Retire os dois sacos de proteção (A). Se os sacos estiverem fora da borda da máscara, não será possível uma vedação eficaz. Pode ser necessário um equipamento de proteção respiratória alternativo.
C) Segure o respirador com uma mão e o arnês da cabeça com a outra. C) Coloque o arnês sobre a cabeça, com a máscara interior sobre a boca e o nariz e as lentes sobre os olhos, com a selagem facial encostada à testa. C) Agarre as extremidades superiores da cinta na fivela do respirador e puxe-a para trás da cabeça para apertar. G) Agarre as extremidades inferiores da cinta na fivela do respirador e puxe-a para trás da cabeça para apertar. Ajuste cada cinta na fivela do respirador até obter um bom ajuste.
» VERIFIQUE A COLOCAÇÃO SOBRE O ROSTO sempre que utilizar a máscara, para assegurar que o aparelho assenta corretamente e está suficientemente apertado para evitar fugas de ar entre o aparelho e o rosto. Coloque as palmas das mãos sobre as grelhas de entrada do filtro e inspire vigorosamente. Se a pega facial aderir ligeiramente ao rosto e não deixar fugas de ar entre o rosto e a peça facial, isso indica que ela ficou corretamente colocada. Se detetar uma fuga de ar, volte a posicionar o aparelho de proteção respiratória sobre o rosto e/ou reajuste a tira elástica para eliminar a fuga.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

» NÃO LIMPE NEM DESINFETE OS FILTROS.
Limpe e desinfete periodicamente o respirador com um pano macio que não largue pelos, humedecido com água e sabão suave. Isto faz parte da manutenção da máscara e deve ser realizado a cada 14 dias.
» LIMPEZA PROFUNDA DO RESPIRADOR: Para efetuar uma limpeza profunda, desmonte o respirador retirando os filtros, a tampa da válvula de exalação(d), a cruz de bloqueio da válvula de inalação (e) e a máscara (f). Mergulhe a peça facial em água morna e esfregue com uma escova macia. Não utilize uma escova para esfregar a lente, mas sim uma esponja macia não abrasiva. Em seguida, deverá ser enxaguado em água limpa e morna, enxaguando as válvulas com cuidado. Inspecione todas as peças para verificar se existem rachaduras ou danos e se num contentor limpo. Para secar a lente do protetor ocular, pode usar um pano de microfibra, se necessário.
» Os corpos das válvulas de inalação e os diafragmas NÃO precisam de ser retirados da máscara durante a limpeza e manutenção. Se forem retirados, CERTIFIQUE-SE de que são reinseridos na orientação CORRETA. O diafragma da válvula de expiração central é inserido a partir da parte da frente da máscara (d), as válvulas de inalação da máscara principal com os diafragmas montados são inseridas a partir do interior da máscara, com a palhita e o diâmetro maior do corpo da válvula à mostra (e), e as válvulas de inalação da máscara facial interna são inseridas a partir do interior da máscara interna, viradas para o INTERIOR da máscara (f).

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO

» O aparelho de proteção respiratória deve ser guardado e transportado fora da ação direta da luz solar, afastado de fontes de alta temperatura e em atmosfera seca e fresca, a uma temperatura entre -10°C e 40°C, em ambiente não contaminado e na sua embalagem original.
» Os produtos devem ser descartados quando atingirem o seu prazo de validade. O armazenamento ou transporte em condições que não sejam as especificadas podem afetar o prazo de validade. Descarte-se das máscaras e filtros de acordo com a substância filtrada e em conformidade com os regulamentos atuais de tratamento de resíduos.

AVISOS E LIMITAÇÕES

» O OPSIAL AIRPRO respirador de segurança com máscara facial completa, composto por uma máscara facial e filtros:
NÃO fornece oxigénio.
NÃO oferece proteção contra os perigos do oxigénio e de atmosferas enriquecidas em oxigénio.
NÃO oferece filtros de proteção ocular para a soldadura.
NÃO UTILIZAR em atmosferas com menos de 19,5% de oxigénio em volume.
NÃO UTILIZAR quando o oxigénio estiver a substituir gás inconsciente ou excender 10xLMA (valor-limite máximo admissível).
NÃO UTILIZAR em atmosferas que possam implicar um perigo imediato para a saúde e a vida.
NÃO UTILIZAR em atmosferas explosivas ou na presença de níveis de calor elevados.
NÃO UTILIZAR como proteção contra substâncias que não possuam sinais de aviso adequados, tais como para o odor ou o sabor.
NÃO UTILIZAR para fins de evacuação.
NÃO UTILIZE uma máscara facial completa de classe 1 com um aparelho de respiração autónomo.
NÃO UTILIZAR se user barba ou se pelos do rosto impedirem o contacto direto entre o rosto e a borda do aparelho de proteção respiratória.
NÃO UTILIZAR filtros ou máscaras que tenham excedido o seu prazo de validade (ver a embalagem).
NÃO UTILIZAR filtros danificados.
NÃO MODIFICAR o aparelho de proteção respiratória de nenhum modo.
NÃO tentar substituir as válvulas.
NÃO limpar nem desinfetar os filtros de ar.
Antes de cada utilização, EFETUE sempre uma verificação da pressão exercida sobre o rosto. Se esta verificação falhar, a máscara pode estar defeituosa ou precisar de ser substituída, dependendo da sua idade, frequência de utilização e da substituição dos filtros.
Os materiais que possuem entrar em contacto com a pele do utilizador podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis.
O uso de dispositivos de proteção respiratória para pessoas com barbas, suíças ou outros pêlos faciais diretamente ligados à peça facial durante o trabalho com chamas abertas ou gotículas de metais líquidos, pode causar riscos graves devido à ignição dos filtros que contêm carvão, que podem originar níveis aquosos de substâncias tóxicas.
O uso deste aparelho de proteção respiratória pressupõe o conhecimento exato das instruções de utilização, das normas de saúde e segurança aplicáveis, diretrizes para seleção e utilização e de formação apropriada em questões de proteção respiratória individual.
Os protetores não se destinam a utilização por crianças ou adultos oftálmicos convencionais.
Abandone imediatamente a área contaminada se:
» Sentir tonturas ou descontorno
» Sentir o sabor ou cheiro de contaminantes ou se ocorrer irritação
» A respiração se fizer com dificuldade
» Desconfiar que o aparelho de proteção respiratória

PRAZOS DE MANUTENÇÃO

» O prazo de validade da máscara facial completa é ilimitado a partir da data de fabrico, quando armazenada nas condições recomendadas.
» Os filtros deverão ser substituídos uma vez por mês ou com maior frequência se sentir resistência à respiração devido ao entupimento do filtro ou se começar a detetar um cheiro ou gosto de validade. A embalagem individual está marcada com o mês e o ano do prazo de validade. Consulte as Instruções de Utilização fornecidas com os filtros de substituição. Deve guardar um registo de manutenção destas substituições dos filtros e dos seus prazos de validade.
» A integridade da máscara (correias, vedação facial, membranas das válvulas) deve ser verificada regularmente. Recomenda-se programar manutenção periódica e substituir anualmente as membranas das válvulas por uma pessoa qualificada (interna ou externa à empresa).
» Recomendação de plano de manutenção:

OPERAÇÃO	ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO	APÓS CADA UTILIZAÇÃO	PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS	A CADA 6 MESES	ANUALMENTE
Verificação de integridade realizada pelo utilizador	•	•			
Verificação rápida de ajuste	•				
Limpeza, desinfeção		•			
Substituição do filtro			•		
Limpeza profunda				•	
Substituição do diafragma da válvula					•
Verificação da vedação/integridade da máscara					•

Não utilize a máscara se alguma peça estiver desgastada ou danificada (rachada, rasgada).
» As peças sobressalentes estão disponíveis mediante pedido e podem ser substituídas pelo nosso centro de manutenção EPI (2, rue de Vitruve, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE).
» Se a máscara tiver sido submetida a verificações e manutenção regulares por uma pessoa qualificada (interna ou externa à empresa), o fabricante garante a preservação das propriedades básicas de utilização durante toda a vida útil da máscara e dos filtros.
» A declaração de conformidade do Reino Unido e da UE pode ser descarregada em http://www.opsiafetyfinder.fr

INSTRUKCJA UŻYCIA / POLISH

PEŁNOTWARZOWA MASKA OCHRONNA OPSIAL AIRPRO

» Przed użyciem maski odczytanie należy przeczytać niniejszą ulotkę z instrukcją dla użytkownika.
» Pełnotwarzowa maska oddechowa OPSIAL AIRPRO jest zatwierdzona zgodnie z normą EN 136:1998 oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Wizjer jest zatwierdzony zgodnie z normą EN ISO 16321-1:2022+A1:2025. Maska pełnotwarzowa jest kompatybilna z gamą filtrów cząsteczkowych* oraz z gamą filtrów kombinowanych gazowych i cząsteczkowych. Filtry cząsteczkowe są zatwierdzone zgodnie z normą EN 143:2021, filtry kombinowane gazowe i cząsteczkowe są zatwierdzone zgodnie z normą EN 14387:2004+A1:2008, a wszystkie filtry są zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Urządzenie jest zatwierdzone do zastosowań profesjonalnych wyłącznie wtedy, gdy wyżej wymienione komponenty są używane razem.

AKCESORIA

» Torba do przechowywania pełnej maski twarzowej (kod: 73048516).
» Odrywana folia ochronna (kod: 73048508).
Jeśli okular zostanie zarysowany lub uszkodzony, należy wymienić całą pełną maskę twarzową. Ochraniacze, które zostały poddane uderzeniu, nie mogą być używane i należy je wyrzucić oraz zastąpić nowymi.
» Wkładka na soczewkę korekcyjną (kod: 73145899). W celu zamontowania soczewki korekcyjnej w oprawie wymagana będzie konsultacja z optykiem. Instrukcja użytkowania jest dołączona do zestawu akcesoriów.
» *Do filtrów specjalnych P3/P3 kupowanych osobno wymagany jest zestaw adaptacyjny (kod: P70MQML).

ZASTOSOWANIA

» Maska pełnotwarzowa OPSIAL AIRPRO, wyposażona w filtry gazów i cząstek stałych zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi i toksycznymi cząstkami pyłu, stałymi i ciekłymi, oparami metali, mgłą i drobnoustrojami (np. bakteriami i wirusami).
» Maska pełnotwarzowa OPSIAL AIRPRO wyposażona w filtrami gazów i cząstek stałych zapewnia ochronę przed konkretnymi gazami, parami, toksycznymi cząstkami pyłu, mgłą i oparami wszelkiego typu, w tym bakteriami i wirusami, co jest określone w opisie filtra i oznaczone za pomocą kolorów umieszczonych na etykiecie filtra.
» Maska pełnotwarzowa OPSIAL AIRPRO jest klasy 1 zgodnie z normą EN 136:1998.

KLASA FILTRA ZGODNA Z NORMĄ EN 14387

Klasa filtra gazowego	Opis	Maksymalne dopuszczalne stężenie szkodliwego gazu
Klasa 1	Niska zdolność adsorpcji	Maks. 0,1% objętościowo
Klasa 2	Średnia zdolność adsorpcji	Maks. 0,5 % objętościowo

» Ochrona zapewniana przez filtr klasy 2 i 3 obejmuje ochronę zapewnianą przez odpowiedni filtr niższej klasy lub klas.

TYP FILTRA

Typ filtra	Kolor	Zastosowanie
P3	Biały	Niebezpieczne i toksyczne cząstki pyłu. Pył, pary i dymy wszelkiego typu, w tym bakterie i wirusy. Obejmuje również zabezpieczenia zapewniane przez filtry niższych klas, P2 i P1
A	Brązowy	Gazy i pary organiczne, przy temperaturze wrzenia ≥ 65°C
B	Szary	Gazy i pary nieorganiczne
E	Żółty	Dwutlenek siarki i inne kwasowe gazy i pary
K	Zielony	Amoniak i organiczne pochodne amoniaku

» Możliwa jest kombinacja różnych typów filtrów gazowych; informacje są dostępne na żądanie.
» Filtry z oznaczeniem „R" nadają się do ponownego użycia i są przeznaczone do stosowania przez czas dłuższy niż jedna zmiana.
» Filtry z oznaczeniem „D" są odporne na zatykanie pyłem.
» Filtry z oznaczeniem „NR" nie powinny być stosowane przez czas dłuższy niż jedna zmiana.
» Ochrona oczu nadaje się do stosowania zgodnie z informacjami podanymi na oznaczeniu. Zastosowanie maski wykraczające poza oznaczenia znajduje się na produkcie.

EN ISO 16321-1+A1: ZNACZENIE OZNACZEŃ

Oznaczenie	Znaczenie - Ochrona
GVS	Identyfikacja producenta
16321	EN ISO 16321-1 Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych
1	Zwiększona wydajność optyczna
3	Krople
4	Duże cząstki pyłu
5	Gaz i drobne cząstki pyłu
6	Strumienie cieczy
7	Ciepło promieniowania
9	Stopione metale i gorące ciała stałe
CH	Odporność chemiczna
K	Uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki
N	Odporność na zaparowanie
C / D / E	Poziom uderzenia C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HM	Poziom uderzenia HM
CT / DT / ET	Poziom uderzenia w skrajnych temperaturach C (45 m/s); D (80 m/s); E (120 m/s)
HMT	Poziom uderzenia HM w skrajnych temperaturach
U	Filtr UV
R	Filtr IR
L	Spełnia wymagania dotyczące rozpoznawania barw świateł sygnalizacyjnych
G	Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do zastosowań zawodowych

Ochraniacze są przeznaczone do użytkowania w normalnej temperaturze otoczenia (23 ± 5)°C. Jeśli po symbolu odporności na uderzenie znajduje się litera T (CT, DT, ET lub HMT), środek ochrony oczu zapewnia ochronę w skrajnych temperaturach (-5°C, +55°C). W PRZECIWNYM RAZIE środek ochrony oczu może być używany wyłącznie w temperaturze otoczenia.
» Jeśli symbole poziomu uderzenia na soczewce/filtrze i oprawie nie są takie same, kompletnemu ochraniaczowi należy przypisać niższy poziom.
» Ochrony odpowiadające numerom/literze kodu 7, 9, CH są zapewniane przez kompletny ochraniacz tylko wtedy, gdy odpowiednie symbole są takie same zarówno na soczewce, jak i na oprawie.
» Ten ochraniacz jest odpowiedni dla modelu głowy 1-M (ISO 18526-4).

DOBÓR OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

» Sprzęt do ochrony dróg oddechowych musi być dobierany przez kompetentną osobę zaznajomioną z zagrożeniami obecnymi w miejscu pracy oraz ze stężeniami substancji niebezpiecznych.
» Wytyczne dotyczące doboru i użytkowania sprzętu mogą się różnić w zależności od kraju. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy dobór sprzętu do planowanego zastosowania spełnia krajowe wymagania.

INSTRUKCJE DOPASOWANIA

A. Maska oddechowa musi zostać sprawdzona przez użytkownika przed każdym użyciem i po użyciu, w celu upewnienia się, czy jest ona w dobrym stanie i czy membrany zaworu oraz filtry są prawidłowo osadzone.
B. Zdjąć osłonę (jeśli są). Jeśli zarost wychodzi poza brzegi maski, nie będzie możliwe uzyskanie skutecznego uszczelnienia. Może być konieczne użycie innego środka ochrony dróg oddechowych.
Chwycić maskę oddechową jedną ręką, a nagłowie drugą ręką. Założyć nagłowie tak, aby wewnętrzna maska na ustach i nosie, soczewka na oczach i uszczelka przylegająca do czoła. Chwycić końce górnego paska obok klamry maski oddechowej i pociągnąć w kierunku tyłu głowy w celu dociągnięcia. Chwycić końce dolnego paska obok klamer maski oddechowej i pociągnąć w kierunku tyłu głowy w celu dociągnięcia. Wyregulować każdy pasek na klamrze maski oddechowej w celu uzyskania odpowiedniego dopasowania.

» NALEŻY SPRAWDZAĆ DOPASOWANIE MASKI DO TWARZY przy każdym użyciu maski, w celu zapewnienia, że maska oddechowa jest umieszczona prawidłowo na twarzy i zapewnia szczelność na tyle, aby nie dopuścić do przecieków powietrza pomiędzy maską oddechową i twarzą. Umieścić dłonie na kratkach wlotowych filtra i wykonać umiarkowany wdech. Jeśli część twarzowa lekko przylgnie do twarzy i nie jest stwierdzane żadnych przecieków powietrza pomiędzy twarzą a częścią twarzową, szczelność została zapewniona. W przypadku stwierdzenia przecieków powietrza zmienić położenie maski oddechowej na twarzy i/lub ponownie dopasować elastyczny pasek, aby wyeliminować przecieki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

» NIE CZYŚCIĆ ANI NIE DEZYNFEKOWAĆ FILTRÓW.
Regularnie czyścić i dezynfekować maskę oddechową, używając miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej letnią wodą z mydłem. Czynność ta stanowi element konserwacji maski twarzowej i powinna być dokumentowana.
» DOKŁADNE CZYSZCZENIE MASKI ODDECHOWEJ: W celu przeprowadzenia dokładnego czyszczenia należy rozmontować maskę oddechową, demontując filtry, pokrywę zaworu wydechowego (a), wewnętrzny pierścień blokujący maski twarzowej (b) oraz maskę wewnętrzną (c). Zanurzyć część twarzową w ciepłej wodzie i oczyścić ją, używając miękkiej szczotki. NIE używać szczotki do szorowania soczewek, lecz zamiast tego użyć miękkiej, chłonnej gąbki. Następnie należy ją przepłukać w czystej, ciepłej wodzie, przepłukując również zawory. Sprawdzić wszystkie części pod kątem zanieczyszczeń i pozostawić je do wyschnięcia na powietrzu w czystym otoczeniu. W razie potrzeby do osuszenia soczewki można użyć ściereczki z mikrofibry.
» Korpusów i membran zaworów wdechowych NIE trzeba wyjmować z maski podczas czyszczenia i konserwacji. Jeśli elementy te zostaną wyjęte, NALEŻY je z powrotem włożyć we WŁAŚCIWEJ orientacji: centralna membrana zaworu wydechowego wkłada się od przodu maski, a korpusy zaworów wdechowych należy wkładać przodem membranami wkładania się od wewnątrz maski z wypustką i większą średnicą korpusu zaworu wskazującymi (e), a wewnętrzne zawory wdechowe maski twarzowej wkłada się od wewnątrz maski twarzowej, wystającymi zaworami do WEWNĄTRZ maski (f).

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA

» Maskę oddechową należy przechowywać i transportować tak, aby nie była narażona na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, z dala od źródeł ciepła, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od -10°C do 40°C, w niezanieczyszczonym otoczeniu i w oryginalnym opakowaniu.
» Produkty należy wyrzucić, jeśli upłynie ich data ważności. Przechowywanie lub transport w innych warunkach niż określone może wpływać na okres eksploatacji. Maski i filtry należy utylizować w zależności od filtrowanej substancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

OSTRZEŻENIA I OGRANICZENIA

» Pełnotwarzowa maska oddechowa OPSIAL AIRPRO, składająca się z maski twarzowej z filtrami:
NIE dostarcza tlenu.
NIE zapewnia ochrony przed zagrożeniami związanymi z tlenem i atmosferą wzbogaconą w tlen.
NIE zapewnia ochrony oczu przez filtrowanie do celów spawania.
NIE UŻYWAĆ w atmosferze zawierającej mniej niż 19,5% objętościowych tlenu.
NIE UŻYWAĆ, jeśli dostarczanie zanieczyszczenie nie jest znane, jej stężenie nie jest znane lub przekracza 10xTLV.
NIE UŻYWAĆ w atmosferze, która może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.
NIE UŻYWAĆ w atmosferach wybuchowych lub przy utrzymywaniu się wysokiej temperatury.
NIE UŻYWAĆ do ochrony przed substancjami, w przypadku których nie ma wystarczających sygnałów ostrzegawczych, takich jak zapach lub smak.
NIE UŻYWAĆ do celów ewakuacyjnych.
NIE UŻYWAĆ maski pełnotwarzowej klasy 1 z niezależnym aparatem oddechowym.
NIE UŻYWAĆ w przypadku jeśli broda lub zarost na twarzy uniemożliwia bezpośredni kontakt pomiędzy twarzą a krawędzią maski oddechowej.
NIE UŻYWAĆ filtrów ani maski, dla których upłynęła data ważności (patrz opakowanie).
NIE UŻYWAĆ uszkodzonych filtrów.
NIE dokonywać żadnych zmian w masce oddechowej.
NIE podejmować prób wymiany zaworów.
NIE czyścić ani nie dezynfekować filtrów powietrza.
ZAWSZE należy przed każdym użyciem przeprowadzić ciśnieniową kontrolę dopasowania do twarzy. Jeżeli kontrola zakończy się niepowodzeniem, maska może być wadliwa lub wymiany ze względu na okres eksploatacji, częstotliwość użytkowania i wymiany filtrów.
Materiały stykające się ze skórą użytkownika mogą u osób wrażliwych wywoływać reakcje alergiczne.
Użycie sprzętu ochrony dróg oddechowych, chroniącego przed gazem lub kombinowanego, w szczególności urządzeń zlepiających pochodzących do części twarzowych, grożące pracą z otwartym ogniem lub kroplami ciekłego metalu może stwarzać poważne zagrożenie ze względu na zapalenie się filtrów zawierających węgiel, co może powodować powstawanie toksycznych substancji w dużym stężeniu.
Użycie tej maski oddechowej zakłada dokładną znajomość instrukcji użycia, odpowiednich norm dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, wytycznych dotyczących doboru i użytkowania oraz przejście odpowiedniego przeszkolenia w kwestii środków indywidualnej ochrony dróg oddechowych.
Ochronniki nie są przeznaczone do stosowania ze standardowymi okularami korekcyjnymi.
Natychmiast opuścić skażony obszar w przypadku:
» wystąpienia zawrotów głowy lub złego samopoczucia
» wyczuca smaku lub zapachu substancji zanieczyszczających lub wystąpienia podrażnienia,
» utrudnień w oddychaniu,
» stwierdzenia usterki maski oddechowej.

OKRES EKSPLOATACJI

» Okres przechowywania / przydatności do użycia maski pełnotwarzowej jest nieograniczony od daty produkcji w przypadku przechowywania jej w zalecanych warunkach.
» Filtry należy wymieniać raz w miesiącu lub częściej, jeśli zostaną stwierdzone opory przy oddychaniu w miarę zatykania się filtra lub jeśli zostaje się wyczuć smak lub zapach substancji zanieczyszczających znajdujących się osobie oznaczenie miesiąca i roku, w którym upływa koniec okresu ważności. Instrukcje dotyczące wymiany filtrów może znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do zamiennych filtrów. Należy prowadzić dokumentację dotyczącą wymiany filtrów oraz dat ważności.
» Integralność maski (paski, uszczelnienie twarzy, membrany zaworów) powinna być regularnie sprawdzana. Zaleca się planowanie okresowej konserwacji oraz coroczną wymianę membran zaworów przez wykwalifikowaną osobę (wewnątrz lub poza firmą).
» Zalecany harmonogram konserwacji:

OPERACJA	PRZED KAŻDYM UŻYCIEM	PO KAŻDYM UŻYCIU	CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU	CO 6 MIESIĘCY	CORAZ RZADZIEJ
Kontrola integralności wykonywana przez użytkownika	•	•			
Szybka kontrola dopasowania	•				
Czyszczenie, dezynfekcja		•			
Wymiana filtra			•		
Gruntowne czyszczenie				•	
Wymiana membrany zaworu					•
Kontrola szczelności/integralności maski					•

Nie używaj maski, jeśli jakiekolwiek części są zużyte lub uszkodzone (pęknięte, rozdarte).
» Części zamienne są dostępne na zamówienie i mogą zostać wymienione przez nasze centrum konserwacji EPI (2, rue de Vitruve, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE).
» Jeżeli maska była regularnie kontrolowana i konserwowana przez wykwalifikowaną osobę (wewnątrz lub poza firmą), producent gwarantuje zachowanie podstawowych właściwości użytkowych przez cały okres eksploatacji maski i filtrów.
» Deklaracja zgodności dla Wielkiej Brytanii i UE można pobrać pod adresem http://www.opsiafetyfinder.fr

NÁVOD NA POUŽÍVANIE / SLOVAK

OCHRANNÝ RESPIRÁTOR MASKY OPSIAL AIRPRO NA CELÚ TVÁR

» Pred použitím respirátora si prečítajte tento prospekt s návodom na používanie.
» Ochranný respirátor s celotvárovou maskou OPSIAL AIRPRO je schválený v súlade s normou EN 136:1998 a nariadením (EÚ) 2016/425. Priezor je schválený v súlade s normou EN ISO 16321-1:2022+A1:2025. Celotvárová maska je kompatibilná s radom časticových filtrov* a s radom kombinovaných filtrov proti plynom a časticiam. Časticové filtry sú schválené v súlade s normou EN 143:2021, kombinované plynové a časticové filtre sú schválené v súlade s normou EN 14387:2004+A1:2008 a všetky filtre sú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425. Tento prostriedok je schválen pouze pro profesionální použití, pokud jsou výše uvedené komponenty používány společně.

PRÍSLUŠENSTVO

» Ochranná taška na celotvárovú masku (kód: 73048516).
» Odtrhávací ochranná fólia (kód: 73048508).
Ak sa okuliar poškriabe alebo poškodí, musí sa vymeniť celá celotvárová maska. Chrániče, ktoré boli vystavené nárazu, sa nesmú používať a musí byť vyradený a nahradený.
» Vložka na dioptrickú šošovku (kód: 73145899). Na osadenie dioptrickej šošovky do rámu bude potrebná konzultácia s optikom. Návod na použitie je súčasťou súpravy príslušenstva.
» *Pre filtre proti nepríjemným pachom P3/P3 zakúpené samostatne je potrebná montážna súprava (kód: P70MQML).

POUŽITIE

» Maska na celú hlavu OPSIAL AIRPRO spolu s kombinovanými plynovými a časticovými filtrami HESPA poskytuje ochranu pred jemnými i kapalinými nebezpečnými a toxickými prachovými časticami, kovovými výparmi, hmlou a mikroorganizmami (napr. baktériami a vírusmi).
» Maska na celú hlavu OPSIAL AIRPRO spolu s kombinovanými plynovými a časticovými filtrami s vložkou poskytujú ochranu pred špecifickými plynmi, výparmi, toxickými prachovými časticami, prachom, hmlou a výparmi všetkých typov vrátane baktérií a vírusov, pokiaľ je to uvedené v popise filtra a vyznačené farebnými zobrazeniami na štítku filtra.
» Maska na celú hlavu OPSIAL AIRPRO je triedy 1 podľa EN 136:1998.

EN 14387 TRIEDA FILTRA

Plynový filter Trieda	Popis	Maximálna povolená koncentrácia škodlivého plynu
Trieda 1	Nízka adsorpčná kapacita	Maximálne 0,1 % objemu
Trieda 2	Stredná adsorpčná kapacita	Maximálne 0,5 % objemu

» Ochrana, ktorú poskytuje filter triedy 2 a 3, zahŕňa ochranu, ktorú poskytuje zodpovedajúci filter nižšej triedy alebo tried.

TYP FILTRA

Typ filtra	Farba	Použitie
P3	Biela	Nebezpečné a toxické prachové častice. Prach, hmla a výpary všetkých druhov vrátane baktérií a vírusov. Zahŕňa aj ochranu, ktorú poskytujú filtre nižšej triedy P2 a P1
A	Hnedá	Organické plyny a výpary s bodom varu ≥ 65 °C
B	Sivá	Anorganické plyny a výpary
E	Žltá	Oxid síričitý a iné kyslé plyny a výpary
K	Zelená	Amoniak a organické deriváty amoniaku

» Je možná kombinácia rôznych typov plynových filtrov, informácie sú k dispozícii na požiadanie.
» Filtre označené „R" sú opakovane použiteľné a sú určené na viac ako jednu zmenu.
» Filtre označené „D" sú odolné voči zanášaniu prachom.
» Filtre označené „NR" sa nesmú používať na viac ako jednu zmenu.
» Ochrané zraku je vhodný na použitie, ako je uvedené na označení. Plat