



CP7411K - Série CP74 : une gamme de meuleuses à pince 1/4" & 6mm avec système de verrouillage de l'arbre, conçue pour une multitude d'opérations de maintenance et d'entretien des véhicules.



Avantages utilisateurs

- ▶ Grâce au nouveau système de verrouillage de l'arbre, les fraises sont facilement modifiables, permettant à l'opérateur d'utiliser une seule clé
- ▶ Meuleuse à pince ergonomique avec poignée (TPR), évitant à l'outil de glisser une fois dans la main de l'opérateur, pour bonne adhésion en surface
- ▶ Adaptée à de nombreuses applications grâce à la multitude de têtes (courtes et longues droites, inclinaison à 120°, 90°)
- ▶ Moins de transfert de chaleur entre le moteur et la poignée grâce au boîtier composite

Description

Contenu

- ▶ La meuleuse à pince
- ▶ Clés (x2)
- ▶ Pince 1/4" (x1)
- ▶ Pince 3 mm (x1)
- ▶ Pince 6 mm (x1)
- ▶ Meule sur tige diam. 6 mm (x5)
- ▶ Meule sur tige diam. 3 mm (x5)
- ▶ Coffret de rangement



Caractéristiques techniques

Modèle	CP7411K	
Code article	8941074111	
Diamètre de la pince	6 mm	1/4"
Longueur	180 mm	7.1"
Poids	0.7 kg	1.54 lb
Consommation d'air réelle	1 l/s	2.1 cfm
Consommation d'air à vide	1.7 l/s	3.6 cfm
Diamètre intérieur	10 mm	3/8"

Pression sonore	80.7 Décibels(A)	
Puissance sonore	91.7 Décibels(A)	
Norme ISO vibrations	ISO-28927-12?	
Vibrations	3.1 m/s ²	
Incertitude vibrations	0.79 m/s ²	
Vit. à vide	22000 tr/min	
Puissance	420 W	0.56 hp
Echappement arrière	Echappement arrière	
Diamètre de la pince	6.35 mm	1/4"

Documentation produit



Vue éclatée

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940175735.pdf>



Manuel opérateur

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940175737.pdf>



Certificats

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940175737.pdf>



Instructions de sécurité

<https://catalogs.cp.com/files/cp/6159948750.pdf>



Vue éclatée

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940175735.pdf>



Manuel opérateur

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940175737.pdf>



Certificats

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940175737.pdf>



Instructions de sécurité

<https://catalogs.cp.com/files/cp/6159948750.pdf>