



HANDSAFE XP 907 N

P70ZKWT



CUT XP
AGILE EXPERIENCE

PROTECTION
CONTRE LES COUPURES

COUPURE
TDM F

Avantages

- Extrême protection anticoupure : TDM F
- Double enduction nitrile pour une meilleure étanchéité
- CUT XP Jauge 15 : tricotage fin pour plus de confort
- Gant sans fibres de verre ni acier inoxydable
- Résiste à la chaleur de contact
- Gant Tactile : « Screen Touch »

LE+ Étanche aux huiles et aux graisses grâce à la double enduction en nitrile.

Domaines d'utilisation

- Manipulation de pièces lourdes coupantes grasses ou huileuses
- Poste d'assemblage
- Collecte des déchets
- Industrie automobile
- Industrie du verre et du métal
- Industrie métallurgique

Tailles / codes

6	68 041 856
7	68 041 864
8	68 041 872
9	68 041 880
10	68 041 899
11	68 041 902

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Conçus sans fibres de verre ni acier inoxydable.
- Double enduction nitrile : nitrile lisse noir 3/4 puis enduction nitrile finition sablée sur face des doigts et paume.
- Tricotage jauge 15 CUT XP : une expérience de confort unique.
- Bon grip en milieu huileux et gras.
- Résiste à la chaleur de contact.
- Protection anticoupure maximale.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), tungstène, polyester et spandex.

Enduction : Nitrile noir lisse + nitrile noir finition sablée.

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes - Niveaux de performance

EN388 : 2016 +A1 : 2018	Résistance à l'abrasion	4/4
	Résistance à la coupure	X/5
	Résistance à la déchirure	4/4
4.X.4.3.F	Résistance à la perforation	3/4
	Résistance à la coupure (TDM)	F
	Résistance à la chaleur de contact	1/4



NI VERRE
NI ACIER


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



EN ISO 21420 : 2020



Cat. II

EN407 : 2020	Comportement à la flamme	X/4
	Chaleur de contact	1/4
	Chaleur convective	X/4
X.1.X.X.X.X	Chaleur rayonnante	X/4
	Petites gouttes de métal en fusion	X/4
	Grandes quantités de métal en fusion	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

OPSIAL® équipe votre réussite

