

USER MANUAL

clearmaxx

Clear view. Clear air.







 **optrel**[®]
swiss made 


S E E
W H A T Y O U
C A N D O

Notes:


QUICK START GUIDE.	.2
FUNCTIONS	4
SPARE PARTS	6
ENGLISH	7
FRANÇAIS	8
DEUTSCH	9
SVENSKA	10
ITALIANO	11
ESPAÑOL	12
PORTUGUÊS	13
NEDERLANDS	14
SUOMI	15
DANSK	16
NORSK	17
POLSKI	18
ČEŠTINA	19
PYCKNN	20
中文	21
MAGYAR	22
TÜRKÇE	23
日本語	24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	25
БЪЛГАРСКИ.....	26
SLOVENSKÝ	27
SLOVENSKI.....	28
ROMÂNĂ	29
EESTI.....	30
LIETUVIŠKAI	31
LATVIEŠU	32
MALTI	33
GAEILGE.....	34
HRVATSKI.....	35



5 B  clearmaxx PAPR



I.




II.


clear

Quick S


Air distribution




III.




push




on




IV.



3



4



**maxx**

Start Guide


5 A





clearmaxx







control

off



V.




VI.



cl
S




earmaxx pare parts





	article list
	1011.000
	Black 4900.020 White 4900.420
	5000.038
	5000.039
	4551.024
	Black 5003.263 White 5003.250.W
	4156.010
	Black 5004.073 White 5004.073.W
	Black 5004.020 White 5004.020.W

clearmaxx non PAPR (1100.000)



clearmaxx PAPR (4900.020 black 4900.420 white)



Die auf dem clearmaxx angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

EN 175

Kennzeichnung Helmschale:

Hersteller	—	OS	175 B CE
Nummer der Norm	—		
Niedrige Stoßenergie	—		
bei extremen Temperaturen	—		
Mittlere Stoßenergie	—		

The marking on the clearmaxx indicates:

Marking helmet shell:

Manufacturer	—	OS	175 B CE
Number of the standard	—		
Medium energy impact	—		

Le marquage apposé sur le clearmaxx signifie :

Marquages masque :

Identification du fabricant	—	OS	175 B CE
Marque de certifications	—		
Impacts moyenne énergie	—		

Il contrassegno riportato sul clearmaxx contiene i seguenti dati:

Marcaggi maschera:

Identificazione del fabbricante	—	OS	175 B CE
Numero della norma	—		
Impatto media energia	—		

EN 166

Kennzeichnung

Sicherheitsschutzscheibe:

Hersteller	—	OS	166 F T / B CE
Nummer der Norm	—		
Niedrige Stoßenergie	—		
bei extremen Temperaturen	—		
Mittlere Stoßenergie	—		

Marking safety protection lens:

Manufacturer	—	OS	166 F T / B CE
Number of the standard	—		
Low energy impact	—		
at extreme temperatures	—		
Medium energy impact	—		

Marquages écran de protection:

Identification du fabricant	—	OS	166 F T / B CE
Marque de certifications	—		
Impacts faible énergie	—		
aux températures extrêmes	—		
Impacts moyenne énergie	—		

Marcaggi vetro di protezione:

Identificazione del fabbricante	—	OS	166 F T / B CE
Numero della norma	—		
Impatto poco energia	—		
a temperature estreme	—		
Impatto media energia	—		

English

Introduction

A grinding helmet is a headgear used to protect eyes, face and neck from dust and particles during grinding. The helmet consists of several parts (see spare parts list). Depending on the model, the helmet can be combined with a safety helmet and / or a PAPR system (Powered Air Purifyin Respirator).

Safety instructions

Read these operating instructions carefully before using the equipment. Incorrect use could endanger life and limb and void warranty claims against the manufacturer.

Performance of the PPE / Applications / Risks

An unlimited clear view of your workplace with or without filtered air distribution (depending on the model) with adjustable air distribution makes the clearmaxx a unique face and respiratory protection system with the highest level of safety. Spare parts and accessories see Quick Start Guide.

Ideal for: Grinding applications, metal industry, food industry, sand blasting, wood applications, painting, landfills and agriculture.

In case of high air moisture content or major temperature differences, the visor can fog up thus causing impaired vision. If the mechanical seal is incorrectly installed or defective, there is a risk of air pollutants entering the helmet (PAPR version). The lowest of all components used is always decisive for the overall identification of the helmet's safety class. The helmet may only be used at room temperature against high-speed particles. When wearing glasses, shocks can be transmitted directly from the helmet to the head; for further risks / restrictions see below.

Precautions and protective restrictions

- Before using the product, always check that the equipment is complete and that no damage has occurred during transport. Never use faulty or damaged equipment.
- The user must be familiar with the correct use of his/her personal protective equipment.
- When using the protective screen with protection level 3, check whether the application is suitable for this, as the protective effect is only slight.

PAPR version only:

- The user of this head gear must also follow the instructions for the PAPR system and the filters.
- Use the anti-fog visor only in conjunction with a switched-on PAPR system.
- The helmet should only be used in conjunction with a certified ventilator that meets the requirements of national standards.
- The filtered air overpressure in the protective head gear is the primary protection factor that prevents the ingress of air pollutants.
- A disabled PAPR system does not protect the user's respiratory organs. A switched off ventilator could lead to an increase in the carbon dioxide concentration and to a dangerous drop in oxygen in the head gear.
- Make sure that the sealing line of the head gear is pressed firmly against your face; this is the only way to guarantee a perfect level of protection.
- The protection factor may be impaired if the user's hair or beard protrudes onto the mechanical seal part.
- Strong wind from the side or back can impair the protection offered by the helmet. In the event of extremely high levels of environmental particle contamination, inhalation may cause very low pressure in the helmet. This could impair the protection. In this case, do not remove the helmet or switch off the fan until you have left the danger area.

The fog-free clearmaxx visor must not be used:

- in a flammable or explosive atmosphere,
- if the inhaled air lacks oxygen (Europe: <17%, Australia <19%) or the toxin concentration is so high that the protection class is above TH3P for Europe and above P3 for Australia, in environments where there is an imminent danger to life and limb.

You must also wear appropriate protective clothing to protect the rest of your body. In some circumstances, particles or substances released by work processes can cause allergic skin reactions in susceptible individuals.

Helmet materials that come into contact with the skin can cause allergic reactions in sensitive individuals. The anti-fog protective visor may only be used for grinding and for applications where particles, smoke or dust which can damage the respiratory tract are generated. Never use the helmet for other applications. The helmet can affect the field of view due to constructive features. As a result, signal lights or warning lights may not be seen. Furthermore, there is a risk of bumping due to the larger circumference (head with helmet). The helmet also impairs hearing and reduces the sensation of heat. The manufacturer shall not be liable if the anti-fog visor is used for any purpose other than the intended purpose or in violation of the operating instructions.

Warranty & liability

For the warranty conditions, please refer to the instructions provided by your national sales organisation. For more information, please contact your retailer. The warranty only applies to material and manufacturing defects. In the event of damage caused by unintended use, tampering or any use not intended by the manufacturer, the warranty or liability shall be void. Similarly, liability and warranty are void if spare parts other than those sold by the manufacturer are used.

Estimated service life

The anti-fog visor does not have an expiration date. The product can be used as long as no visible invisible damage or malfunctions occur.

How to use (Quick Start Guide) p. 2-3

Both Models (Standard and PAPR):

1. Head strap. Set the upper adjusting strap (p. 2-3) to suit your head size. Push in the locking knob (p. 2-3) and turn it until the head strap is fitting securely but without applying pressure.
2. Distance from eyes. The distance between the protective glass and the eyes can be adjusted by releasing the locking knobs (p. 2-3). Adjust both sides equally and do not tilt. Then tighten the locking knobs again.
3. Helmet angle. The helmet angle can be adjusted using the rotary knob (p. 2-3).

4. Fastening the visor. Fasten the lower part of the visor in the corresponding opening. Then slide the upper part of the visor under the upper edge of the visor. Push the side edges of the visor into the lower grooves. (p. 2-3).

PAPR Version only:

- I-III Air hose holder. Click the air hose holder onto the headgear following the illustrations (p. 2-3) Step I. Connect the air hose to the helmet (steps II and III) and click the air hose into the air hose holder to fix it in place.

- IV Air distribution. The air flow distribution can be adjusted from 100% in the breathing zone to 80% in the breathing zone and 20% in the forehead zone to generate a cooling effect (p. 2-3).

- V Face seal. Turn the adjusted helmet upside down and pull the mechanical seal strip under your chin. Make sure that the mechanical seal sits flush against your skin and that there is no leakage (p. 2-3).

Cleaning, disinfection and Maintenance

Non-PAPR and PAPR version: Check personal protective equipment (PPE) regularly in accordance with the operating instructions. Scratched or damaged lenses should be replaced. Cleaning: Wipe the entire helmet with a soft cloth dampened with a neutral detergent solution. Wipe again with clean water. Let the helmet dry in a clean environment. Replace sweatbands and comfort bands regularly for hygienic reasons. Disinfection: Chlorine solution: Wipe with a clean, soft cloth that has been dampened with a chlorine solution (e.g. a 0.5% chlorine solution with 5,000 ppm of available chlorine). Alternatively, a combined detergent / disinfectant can be used. Hydrogen peroxide solution: Wipe with a clean, soft cloth dampened with a hydrogen peroxide solution (such as a 3% hydrogen peroxide solution). Alternatively, a combined detergent / disinfectant can be used. UVC ultraviolet light: Please note the information provided by the manufacturer of the UV device. Note: Do not soak the helmet during cleaning. Final cleaning (only required after cleaning with a solution) Wipe all components with a clean, soft cloth dampened with clean, warm water. Note: It is important to remove the chlorine-based or hydrogen peroxide products. Allow all components to air dry completely before reusing or storing. Additionally for the PAPR version: The mechanical seal (PAPR version) should either be removed and washed by hand or carefully wiped off the helmet. Check the mechanical seal and the air nozzle for holes, cracks or other damage and ensure that they are correctly positioned on the helmet (see operating instructions). Do not use the system until all worn or damaged parts have been replaced. Use soap water or a mild disinfectant. Replace the mechanical seal from time to time. Note: Nitrile or vinyl gloves must be worn when cleaning / disinfecting. Make sure that suitable personal protective equipment (PPE) is used for cleaning.

Storage

The anti-fog visor must be stored at room temperature and low humidity. Storing the helmet in the original packaging or in a dedicated backpack or in a PAPR bag increases the service life.

Removing / installing the visor (p. 4-5)

Removing the visor:

- Pull the lower part of the visor edge.
- Simultaneously push out starting at the bottom inside of the visor.

Attaching the visor:

- Fasten the lower part of the visor in the corresponding opening.
- Slide the upper part of the visor under the upper edge of the visor.
- Push the side edges of the visor into the lower grooves.

Replacing the mechanical seal (PAPR version only)

- Remove the washable part of the mechanical seal by carefully pulling apart the hook and loop fastener.
- The removable part of the mechanical seal is washable (hand wash, do not spin).
- Clean the fixed part of the mechanical seal with a clean cloth moistened with soapy water or a mild disinfectant.
- Allow to dry in the air and assemble in reverse order.

Never use a damaged mechanical seal.

Replace the mechanical seal every six months.

Technical data

(We reserve the right to make technical changes at any time)

Weight	non PAPR: 334g/11.782 oz PAPR: 500g/17.637 oz
Material	Helmet shell: Polyamide Visor: Polycarbonate
Operating temperature	-10°C bis +55°C / 14°F bis 131°F
Storage temperature	-20°C to +80°C / -4°F to 176°F
Shape stability	Helmet shell: up to 220°C / 428°F Visor: up to 137°C / 279°F
Markings:	OS EN 175 BT (Helmet Shell) OS EN 166 BT (Visor) complies with CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Additional markings for PAPR version (notified body CE 1024)	EN 12841 (TH3 in combination with e3000/X, TH1 in combination with hardhat and e3000/X) EN 14594 (B8 in combination with supplieair, B8 in combination with hardhat and supplieair)

Declaration of conformity

See the Internet address on the last page.

Legal information

This document complies with the requirements of EU Regulation 2016/425 section 1.4 of Annex II.

Notified body

For detailed information see last page.

Français

Introduction

Un casque de meulage est un couvre-chef utilisé pour protéger les yeux, le visage et le cou de la poussière et des particules lors du ponçage. Le casque est composé de plusieurs pièces (voir la liste des pièces de rechange). Selon le modèle, le casque peut être associé à un casque de sécurité et / ou à un système PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'équipement. Une utilisation incorrecte pourrait mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle peut annuler tout recours en garantie contre le fabricant.

Applications

Une visibilité claire et illimitée de votre espace de travail, avec ou sans distribution d'air pur filtré (selon le modèle) et distribution d'air réglable font du clearmaxx un système unique de protection respiratoire et du visage qui offre le niveau de sécurité le plus élevé. Pièces de rechange et accessoires, voir le Guide de prise en main rapide.

Idéal pour : applications de meulage, industrie métallurgique, industrie alimentaire, sablage, applications de travail du bois, peinture, sites d'enfouissement et l'agriculture.

Un taux d'humidité élevé et/ou une différence de température importante peuvent entraîner la formation de buée sur la visière, ce qui se traduit par une mauvaise visibilité. Si une garniture d'étanchéité à anneau glissant est mal installée ou défectueuse, des polluants atmosphériques risquent de parvenir dans le masque (Version PAPR). Le plus bas de tous les composants utilisés est toujours décisif pour l'identification globale de la classe de sécurité du casque. Le casque ne peut être utilisé qu'à température ambiante contre les particules à grande vitesse. Lors du port de lunettes, les chocs peuvent être transmis directement du casque à la tête ; pour d'autres risques / restrictions, voir ci-dessous.

Précautions et restrictions en matière de protection / risques

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez toujours que l'équipement est complet et qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport. N'utilisez jamais un équipement défaillant ou endommagé.
- L'utilisateur doit être familiarisé avec l'utilisation correcte de son équipement de protection individuelle.
- Lors de l'utilisation de l'écran de protection avec le niveau de protection 3, il faut vérifier s'il l'application est appropriée, car l'effet protecteur n'est que faible.

Version avec PAPR seulement :

- The user of this head top need also to follow the instructions of the PAPR system and the filters.
- N'utilisez le casque à visière transparente uniquement lorsqu'il est relié à système PAPR en fonctionnement.
- Il convient d'utiliser le casque seulement en association avec un ventilateur certifié qui correspond aux exigences des normes nationales.
- La surpression de l'air filtré à l'intérieur du casque de protection est le principal facteur de protection qui empêche la pénétration des contaminants présents dans l'air ambiant.
- Un système PAPR désactivé ne protège pas les organes respiratoires de l'utilisateur. Un ventilateur étant pourraient conduire à une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone et une diminution dangereuse du taux d'oxygène à l'intérieur du casque.
- Assurez-vous que la ligne de scellement du casque est parfaitement ajustée sur le visage ; c'est la seule manière de garantir un parfait niveau de protection.
- Le facteur de protection peut être réduit si l'utilisateur a les cheveux ou la barbe s'étendant jusqu'à la partie qui réalise l'étanchéité avec le visage.
- Un vent fort latéralement ou par l'arrière peut affecter la protection offerte par le casque. En cas de pollution par des particules extrêmement élevée de l'environnement, l'inspiration peut causer une très basse pression à l'intérieur du casque, ce qui en réduit la protection. Dans ce cas, ne retirez pas le casque et n'éteignez pas le ventilateur avant d'avoir quitté la zone de danger.

Le casque à visière transparente clearmaxx ne doit pas être utilisé :

- dans une atmosphère inflammable ou explosive,
- si l'air inhalé présente un faible taux d'oxygène (Europe : < 17 %, Australie : < 19 %) ou si la concentration de toxines est élevée au point d'imposer une classe de protection supérieure à TH3P pour l'Europe et P3 pour l'Australie),
- dans les environnements où il existe un danger immédiat pour la vie et l'intégrité corporelle.

Pour protéger le reste de votre corps, vous devez également porter des vêtements de protection appropriés. Dans certaines circonstances, les particules et les substances libérées par les processus de travail peuvent déclencher des réactions cutanées allergiques chez les personnes predisposées en conséquence.

Les matières du casque qui entrent en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le casque à visière transparente de protection doit uniquement être utilisé pour les travaux de meulage et les applications qui produisent des particules, des vapeurs ou des poussières qui peuvent endommager les voies respiratoires. N'utilisez jamais le casque pour d'autres applications. Le casque peut affecter le champ de vision en raison de caractéristiques constructives. En conséquence, les feux de signalisation ou les témoins peuvent ne pas être vus. De plus, il existe un risque de choc en raison de la circonférence plus grande (tête avec casque). Le casque réduit également le sens de l'ouïe et de la chaleur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité lorsque le casque à visière transparente est utilisé à des fins autres que l'usage pour lequel il a été conçu ou en ne respectant pas les instructions d'utilisation.

Garantie et responsabilité

Veuillez consulter les instructions de l'organisation commerciale nationale d'Optrel pour les dispositions relatives à la garantie. Veuillez contacter votre distributeur Optrel pour plus d'informations à ce sujet. La garantie couvre uniquement le matériel et les défauts de fabrication. Nous déclinons toute garantie ou responsabilité dans le cas de dommages causés par une utilisation inadéquate, une intervention non autorisée ou par une utilisation non prévue par le fabricant. De même, toute responsabilité ou garantie perd sa validité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que celles vendues par Optrel.

Durée de vie théorique

Le casque à visière transparente n'a pas de date d'expiration. Le produit peut être utilisé tant qu'il ne présente aucun dommage visible ou invisible ni aucun problème fonctionnel.

Utilisation (Quick Start Guide) p. 2-3

Les deux modèles (Standard et avec PAPR) :

- Serre-tête. Ajustez le serre-tête réglable supérieur (p. 2-3) à la taille de votre tête. Enfoncez le bouton à cliquet (p. 2-3) et tournez-le jusqu'à ce que le serre-tête soit parfaitement ajusté, mais sans exercer de pression.

- Distance des yeux. Vous pouvez régler la distance entre la visière de protection et les yeux en libérant les boutons de verrouillage (p. 2-3). Réglez les deux côtés de la même manière et sans inclinaison. Resserrez ensuite les boutons de verrouillage.
- Angle du casque. Vous pouvez régler l'angle du casque à l'aide du bouton rotatif (p. 2-3).
- Montage de la visière. Fixez la partie inférieure de la visière dans l'ouverture prévue. Faites ensuite glisser la partie supérieure de la visière sous la lisière supérieure de la visière. Faites glisser les bords latéraux de la visière dans les rainures du bas. (p. 2-3).

Version avec PAPR seulement :

- Support de tuyau d'air. Enclosez le support de tuyau d'air sur le serre-tête comme illustré par les figures (p. 2-3), étape 1. Raccordez ensuite le tuyau d'air au casque (étapes II et III), puis enclosez le tuyau d'air dans son support pour le fixer.

- Distribution d'air. La distribution du flux d'air peut être réglée de 100 % dans la zone de respiration à 80 % dans la zone de respiration et 20 % dans la zone du front pour produire un effet de rafraîchissement (p. 2-3).

- Joint facial. Placez le casque réglé sur votre tête et tirez la bande du joint facial sous votre menton. Veillez à ce que le joint facial soit bien en contact avec votre peau et il n'y ait aucune fuite (p. 2-3).

Nettoyage, désinfection et entretien

Version non PAPR et PAPR. Vérifiez régulièrement les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au mode d'emploi. Les verres rayés ou endommagés doivent être remplacés. Nettoyage : essuyez tout le casque avec un chiffon doux imbibé d'une solution détergente neutre. Essayez à nouveau avec de l'eau claire. Laissez sécher le casque dans un environnement propre. Remplacez régulièrement les bandes absorbantes et les bandes de confort pour des raisons d'hygiène. Désinfection : solution chlorée : essayez avec un chiffon doux et propre imbibé d'une solution chlorée (par exemple, une solution chlorée à 0,5 % avec 5000 ppm de chlore disponible). Alternativement, un détergent / désinfectant combiné peut être utilisé. Solution de peroxyde d'hydrogène : essayez avec un chiffon doux et propre imbibé d'une solution de peroxyde d'hydrogène (telle qu'une solution de peroxyde d'hydrogène à 3%). Alternativement, un détergent / désinfectant combiné peut être utilisé. Lumière ultraviolette UVC : Veillez alors aux informations fournies par le fabricant de l'appareil UV. Remarque : ne faites pas tremper le casque pendant le nettoyage. Nettoyage final (nécessaire uniquement après le nettoyage avec une solution) : Essayez tous les composants avec un chiffon propre et doux imbibé d'eau propre et tiède. Remarque : Il est important d'éliminer les produits à base de chlore ou de peroxyde d'hydrogène. Laissez tous les composants sécher complètement à l'air avant de les réutiliser ou de les ranger. Dès plus pour la version PAPR. La garniture mécanique (version PAPR) doit être soit retirée et lavée à la main, soit soigneusement essuyée du casque. Vérifiez que la garniture mécanique et la buse d'air ne présentent pas de trous, de fissures ou d'autres dommages et assurez-vous qu'ils sont correctement positionnés sur le casque (voir les instructions d'utilisation). N'utilisez pas le système tant que toutes les pièces usées ou endommagées n'ont pas été remplacées. Utilisez de l'eau savonneuse ou un désinfectant doux. Stockage :

Le casque à visière transparente doit être stocké à température ambiante et à faible taux d'humidité. Stockez le casque dans son emballage d'origine ou dans un sac à dos dédié ou encore un sac à PAPR afin de prolonger sa durée de vie.

Dépose / pose de la visière (p. 4-5)

Dépose de la visière :

- Tirez sur le côté de la visière dans la partie inférieure.
- En même temps, poussez sur la face intérieure inférieure de la visière vers l'extérieur.

Pose de la visière :

- Fixez la partie inférieure de la visière dans l'ouverture prévue.
- Faites glisser la partie supérieure de la visière sous la lisière supérieure de la visière.
- Faites glisser les bords latéraux de la visière dans les rainures du bas.

Remplacement du joint facial (seulement la version avec PAPR)

- Retirez la partie lavable du joint facial en tirant délicatement sur l'attache Velcro pour la séparer.
- La partie amovible du joint facial est lavable (lavage à la main, ne pas essorer)
- Nettoyez la partie fixe du joint facial avec un chiffon propre imprégné d'eau savonneuse ou d'un désinfectant doux.

Laissez sécher à l'air et remontez dans l'ordre inverse.

N'utilisez jamais un joint facial endommagé.

Remplacez le joint facial tous les 6 mois.

Caractéristiques

(Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques)

Poids	Sans PAPR : Coque du casque : Visière : 334g / 11.782 oz 500g / 17.637 oz
Matière	Coque du casque : Polyamide Visière : Polycarbonate
Température de service	- 10°C à + 55°C / 14°F à 131°F
Température de stockage	- 20°C à + 80°C / - 4°F à 176°F
Stabilité de la forme	Coque du casque : jusqu'à 220°C / 428°F Visière : jusqu'à 137°C / 279°F
Marquages :	OS EN 175 BT (Coque du casque) OS EN 166 BT (Visière) Conforme à la norme CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Marquages supplémentaires pour la version avec PAPR (Organisme notifié CE 1024)	EN 12941 (TH3 en combinaison avec e3000/X, TH1 en combinaison avec hardhat et suppliedair) EN 14594 (2B en combinaison avec suppliedair, 1B en combinaison avec hardhat et suppliedair)

Certificat de conformité

Voir l'adresse Internet à la dernière page.

Informations légales

Le présent document est conforme aux exigences du Règlement UE 2016/425, alinéa 1.4 de l'Annexe II. Organisme notifié

Voir les informations détaillées à la dernière page.

Deutsch

Einführung

Ein Schleifhelm ist eine Kopfbedeckung, die bei Schleifarbeiten dazu dient, Augen, Gesicht und Hals vor Staub und Partikeln zu schützen. Der Helm besteht aus mehreren Teilen (siehe Ersatzteiliste). Je nach Modell kann der Helm mit einem Schutzhelm und/oder einem PAPR-System (Powered Air Purifyn Respirator) kombiniert werden.

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Betriebsanweisungen vor dem Gebrauch der Ausrüstung sorgfältig durch. Eine falsche Verwendung könnte Leib und Leben gefährden und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller ungültig machen.

Leistung der PSA / Anwendungen / Risiken

Eine unbegrenzt klare Sicht auf Ihren Arbeitsplatz mit oder ohne luftgefilterter Luftverteilung (abhängig vom Modell) mit justierbarer Luftverteilung macht den clearmaxx zu einem einzigartigen Gesichts- und Atemschutzsystem mit höchstem Sicherheitsniveau. Ersatzteile und Zubehör siehe Quick Start Guide. Ideal für: Schleifarbeiten, Metallindustrie, Lebensmittelindustrie, Sandstrahlen, Holzapplikationen, Anstrich, Deponien und Landwirtschaft.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit / Temperaturdifferenz kann das Visier beschlagen was zu einer schlechten Sicht führt. Bei unsachgemäß montierter oder defekter Gleitringdichtung besteht die Gefahr dass Luftschaftsstöße im Helm gelangen (PAPR Version). Für die Gesamtkennzeichnung der Sicherheitsklasse des Helms ist immer die niedrigste von allen verwendeten Komponenten maßgebend. Der Helm darf nur bei Raumtemperatur gegen Teileichen hoher Geschwindigkeit verwendet werden. Beim Tragen einer Brille können Stöße direkt vom Helm auf den Kopf übertragen werden. Weitere Risiken / Einschränkungen siehe weiter unten.

Vorsichtsmaßnahmen, protektive Einschränkungen und Risiken

- Vor Verwendung des Produkts immer prüfen, dass die Ausrüstung vollständig ist und dass während des Transports keine Schäden entstanden sind. Niemals eine fehlerhafte oder beschädigte Ausrüstung verwenden.
- Der Benutzer muss mit der richtigen Nutzung seiner persönlichen Schutzausrüstung vertraut sein.
- Bei Verwendung der Schutzschleife mit Schutzhülse 3 ist zu prüfen ob die Anwendung dafür geeignet ist, da die Schutzwirkung nur gering ist.

Nur PAPR-Version:

- Der Benutzer dieses Kopfteils muss auch die Anweisungen des PAPR-Systems und der Filter einhalten.
- Verwenden Sie das beschlagfreie Visier nur in Verbindung mit einem eingeschalteten PAPR-System.
- Der Helm sollte nur in Verbindung mit einem zertifizierten Lüfter verwendet werden, der den Anforderungen der nationalen Standards entspricht.
- Der gefertigte Luftüberdruck im Schutzkopf ist der primäre Schutzfaktor, der das Eindringen von Luftschaftsstößen verhindert.
- Ein abgeschalteter PAPR-System schützt die Atmungsorgane des Benutzers nicht. Ein abgeschalteter Lüfter könnte zu einer Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration und zu einem gefährlichen Sauerstoffabfall im Kopfteil führen.
- Sicherstellen, dass die Dichtungsreihe des Kopfteils fest am Gesicht sitzt; nur dann kann ein perfektes Schutzniveau garantiert werden.
- Der Schutzfaktor kann reduziert werden, wenn der Benutzer Haare oder einen Bart hat, die/der sich auf den Gleitringdichtungsteil erstrecken/erstreckt.
- Ein starker Wind von der Seite oder von hinten kann den vom Helm gebotenen Schutz beeinträchtigen. Im Falle einer extrem hohen Umweltpartikelverunreinigung kann durch Einatmen ein sehr geringer Druck im Helm verursacht werden. Dies könnte den Schutz mindern. In diesem Fall den Helm erst entfernen oder den Lüfter ausschalten, bis die Gefahrenzone verlassen wurde.

Das beschlagfreie clearmaxx-Visier darf nicht verwendet werden:

- in einer feuergefährlichen oder explosiven Atmosphäre,
- wenn es der eingetauchten Luft an Sauerstoff mangel (Europa: <17 %, Australien: <19 %) oder die Konzentration von Toxinen so hoch ist, dass eine Schutzklasse über TH3P für Europa und P3 für Australien liegt,

• in Umgebungen, in denen unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht.

Um den Rest Ihres Körpers zu schützen, muss außerdem eine angemessene Schutzkleidung getragen werden. Unter manchen Umständen können Partikel oder Substanzen, die durch die Arbeitsprozesse freigesetzt werden, bei entsprechend empfänglichen Personen allergische Hautreaktionen hervorrufen. Materialien des Helms, die in Kontakt mit der Haut kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen verursachen. Das beschlagfreie Schutzvisier darf nur zum Schleifen und für Anwendungen genutzt werden, bei denen Partikel, Rauch oder Staub erzeugt werden, die die Atemwege schädigen können. Den Helm nie für andere Anwendungen verwenden.

Der Helm kann aufgrund konstruktiver Merkmale das Sichtfeld beeinträchtigen. Infogedessen werden Signalleuchten oder Warnanzeichen möglicherweise nicht gesehen. Des Weiteren besteht eine Anstoßgefahr aufgrund des größeren Umfangs (Kopf mit Helm). Der Helm reduziert zudem das Hör- und Wärmeempfinden. Der Hersteller hofft, wenn das beschlagfreie Visier für andere Zwecke als für die beabsichtigten oder unter Nichteinhaltung der Betriebsanweisungen verwendet wird.

Gewährleistung und Haftung

Für die Gewährleistungsbestimmungen bitte Bezug auf die Anweisungen der nationalen optrel-Verkaufsorganisation nehmen. Für weitere Informationen dazu bitte Kontakt mit Ihrem optrel-Händler aufnehmen. Die Gewährleistung gilt nur für Material- und Herstellungsfehler. Im Falle von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unerlaubte Eingriffe oder durch einen vom Hersteller nicht beabsichtigten Gebrauch verursacht werden, sind die Gewährleistung oder Haftung ungültig. Ebenso sind Haftung und Gewährleistung nicht länger gültig, wenn andere Ersatzteile als die von Optrel verkauften verwendet werden.

Vorausichtliche Lebensdauer

Das beschlagfreie Visier hat kein Ablaufdatum. Das Produkt kann solange verwendet werden, wie keine sichtbaren oder unsichtbaren Schäden oder funktionale Störungen auftreten.

Gebrauch (Quick Start Guide) S. 2-3

Beide Modelle (Standard und PAPR):

1. Kopfband. Das obere Einstellband (S. 2-3) auf die Größe Ihres Kopfes anpassen. Den Rastknopf (S. 2-3) eindrücken und drehen, bis das Kopfband sicher und druckfrei sitzt.
2. Abstand von den Augen. Durch Lösen der Feststellknöpfe (S. 2-3) kann der Abstand zwischen dem Schutzglas und den Augen justiert werden. Beide Seiten gleich justieren und nicht neigen. Dann die

Feststellknöpfe wieder festziehen.

3. Helmwickel. Der Helmwickel kann mit dem Drehknopf justiert werden (S. 2-3).

4. Befestigung des Visors. Den unteren Teil des Visors in der entsprechenden Öffnung befestigen. Dann den oberen Teil des Visors unter die Oberkante des Visors schieben. Die Seitenkanten des Visors in die unteren Nuten schieben. (S. 2-3).

Nur PAPR-Version:

- I-II Luftschlauchhalter. Den Luftschlauchhalter entsprechend den Abbildungen (S. 2-3) am Kopfband festklicken. Schritt I. Den Luftschlauch am Helm anschließen (Schritt II. und III.) und den Luftschlauch zur Befestigung im Luftschlauchhalter festklicken.

- IV Luttverteilung. Die Luftstromverteilung kann von 100 % im Atembereich auf 80 % im Atembereich und 20 % im Stirnbereich bereitgestellt werden, um einen Kühlleffekt zu erzeugen (S. 2-3).

- V Gleitringdichtung. Den justierten Helm auf den Kopf setzen und den Gleitringdichtungstreifen unter das Kinn ziehen. Darauf achten, dass die Gleitringdichtung einen festen Sitz auf der Haut hat und keine Leckage vorliegt (S. 2-3).

Reinigung, Desinfektion und Wartung

Nicht-PAPR- und PAPR-Version: Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) regelmäßig gemäß den Betriebsanweisungen prüfen. Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben sollten ersetzt werden.

Reinigung: Wischen Sie mit einem weichen, mit neutraler Reinigungsmittellösung befeuchteten Tuch den kompletten Helm ab. Wischen Sie erneut mit sauberem Wasser nach. Den Helm in einer sauberen Umgebung trocken lassen. Schweißbänder und Komfortbänder aus hygienischen Gründen regelmäßig austauschen. Desinfektion: Chlorlösung: Wischen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch, das mit einer Chlorlösung (z. B. einer 0,5%igen Chlorlösung mit 5000 ppm verfügbarer Chlor) angefeuchtet wurde. Alternativ kann auch ein kombiniertes Reinigungs-/Desinfektionsmittel verwendet werden. Wasserstoffperoxidlösung: Wischen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch, das mit einer Wasserstoffperoxidlösung (z. B. einer 3%igen Wasserstoffperoxidlösung) angefeuchtet wurde. Alternativ kann auch ein kombiniertes Reinigungs-/Desinfektionsmittel verwendet werden. UVC-Ultraviolet-Licht: Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers des UV-Geräts. Hinweis: Den Helm während der Reinigung nicht einweichen. Endreinigung (nur nach Reinigung mit einer Lösung erforderlich) Wischen Sie alle Komponenten mit einem sauberen, weichen Tuch ab, das mit einem sauberen, warmem Wasser angefeuchtet ist. Hinweis: Es ist wichtig, die Produkte auf Chlorbasis oder Wasserstoffperoxid zu entfernen. Lassen Sie alle Komponenten vor der Wiederverwendung oder Lagerung vollständig an der Luft trocknen.

Zusätzlich bei der PAPR-Version: Die Gleitringdichtung (PAPR-Version) sollte entweder abgelöst und per Hand gewaschen oder am Helm sorgfältig abgewischt werden. Die Gleitringdichtung und die Luftdüse auf Löcher, Risse oder sonstige Schäden prüfen und sicherstellen, dass sie richtig am Helm positioniert sind (siehe Betriebsanleitung). Das System erst verwenden, wenn alle verschlossenen oder beschädigten Teile ausgetauscht worden sind. Seifenwasser oder ein mildes Desinfektionsmittel verwenden. Die Gleitringdichtung von Zeit zu Zeit austauschen. Hinweis: Bei der Reinigung/Desinfektion müssen Nitrit- oder Vinylhandschuhe getragen werden. Stellen Sie sicher, dass für die Reinigung eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwendet wird.

Lagerung

Das beschlagfreie Visier muss bei Zimmertemperatur und geringer Feuchtigkeit gelagert werden. Die Aufbewahrung des Helms in der Originalverpackung oder in einem dedizierten Rucksack oder in einer PAPR-Tasche erhöht die Nutzungsdauer.

Entfernen/Installieren des Visors (S. 4-5)

Entfernen des Visors:

- An der Visierkarte im unteren Teil ziehen.

- Gleichzeitig von der unteren Innenseite des Visors nach außen drücken.

Befestigen des Visors:

- Den unteren Teil des Visors in der entsprechenden Öffnung befestigen.

- Den oberen Teil des Visors unter die Oberkante des Visors schieben.

- Die Seitenkanten des Visors in die unteren Nuten schieben.

Austausch der Gleitringdichtung (nur PAPR-Version)

- Entfernen des waschbaren Teils der Gleitringdichtung durch sorgfältiges Auseinanderziehen des Klettverschlusses.

- Der abnehmbare Teil der Gleitringdichtung ist waschbar (Handwäsche, nicht schleudern).

- Den festen Teil der Gleitringdichtung mit einem mit Seifenwasser befeuchteten sauberen Tuch oder einem leichten Desinfektionsmittel reinigen.

- An der Luft trocknen lassen und in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Niemals eine beschädigte Gleitringdichtung verwenden.

Die Gleitringdichtung alle sechs Monate austauschen.

Technische Daten (Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen)

Gewicht	Nicht-PAPR: PAPR:	334g/11.782 oz 500g/17.637 oz
Material	Helmschale: Visier:	Polyamid Polycarbonat
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C / 14°F bis 131°F	
Lagertemperatur	-20°C bis +80°C / -4°F bis 176°F	
Formbeständigkeit	Helmschale: Visier:	bis zu 220°C / 428°F bis zu 137°C / 279°F
Kennzeichnungen:	OS EN 175 BT (Helmschale) OS EN 166 BT (Visier) konform mit CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC	
Zusätzliche Kennzeichnungen für die PAPR-Version (benannte Stelle CE 1024)	EN 12941 (TH3 in Kombination mit e3000/X, TH1 in Kombination mit hardhat und e3000/X) EN 14594 (2B in Kombination mit suppliedair, 1B in Kombination mit hardhat und suppliedair)	

Konformitätsklärung

Siehe Internet-Adresse auf der letzten Seite.

Rechtliche Informationen

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 Punkt 1.4 von Anhang II.

Benannte Stelle

Detaillierte Informationen siehe letzte Seite.

Svenska

Introduktion

En sliphjälm är en huvudbonad som används för att skydda ögon, ansikte och nacke från damm och partiklar under slipning. Hjälmen består av flera delar (se reservdelslista). Beroende på modell kan hjälmen kombineras med en säkerhetshjälm och / eller ett PAPR-system (driven lufttreningsinspirator).

Säkerhetsanvisningar

Läs nogrägenom bruksanvisningen innan du använder utrustningen. Felaktig användning kan äventyra livs- och lemmar och ogiltiga garantianspråk mot tillverkaren.

Användning / Risker

För en obegränsad översikt över ditt arbetsområde, med eller utan filtrerad luftförsörjning (beroende på modell). Justerbar luftflötförsel gör clearmaxx till ett unikt skyddssystem för ansikte och luftvägar, med högsta säkerhetsnivå. Se snabbsatslistan för reservdelar och tillbehör.

Lämpligt att användas inom slipning, metallindustri, livsmedelsindustri, sandblästring, trärörelse, måleri, avfallsupplag och jordbruk.

Vid hög luftförlitlighet / temperaturdifferens kan visirret imma igen, vilket leder till dålig sikt. Vid felaktigt monterad eller felställd glidringstätning finns risk för att luftförföringarna kommer in i hjälmen (PAPR-version). Det längsta av alla komponenter som används är alltid avgörande för den övergripande identifieringen av hjälmens säkerhetsklass. Hjälmen får endast användas vid rumstemperatur mot höghastighetspartiklar. När du bär glasögon kan stötar överföras direkt från hjälmen till huvudet. För ytterligare risker / brevrinsningar se nedan.

Förberedelse och skyddsstädgårdar

- Innan du använder produkten ska du alltid kontrollera att utrustningen är komplett och att den inte har skadats under transport. Använd aldrig felaktig eller trasig utrustning.
- Användaren måste känna till hur den personliga skyddsutrustningen ska användas korrekt.
- När du använder skyddsksärmen med skyddsnivå 3 måste det kontrolleras om applikationen är lämplig, eftersom skyddsfeletten är liten.

Endast PAPR-version:

- Den som använder hjälmen måste följa instruktionerna för PAPR-systemet och filtren.
- Använd endast det genomskrivna visiret när det är anslutet till ett påkopplat PAPR-system.
- Hjälmen får endast användas när den är ansluten till en fläkt som uppfyller de nationella riktlinjerna.
- Det filtrerade luftövertrycket inuti hjälmen är den huvudsakliga skyddsfunktionen som hindrar luftförföringar från att komma in.
- Om PAPR-systemet är fräckkopplat är inte användarens andningsorgan skyddade. Om fläkten är fräckkopplad kan koloxidhalten öka och syrehalten minskas till en farlig nivå inuti hjälmen.
- Se till att tätningen på hjälmen sitter att ordentligt mot ansiktet, annars kan inte en optimal skyddsnivå uppnås.
- Skyddsfeffekten kan minska av att användaren har här eller skägg som ligger emellan tätningen.
- En stark vindupphift från sidan eller bakifrån kan påverka hjälmens skyddsformgång. Om det är mycket hög koncentration av partiklar i omgivningen kan det uppstå lågt tryck i hjälmen om du andas in. Det kan minska skyddet. Om detta inträffar ska du inte ta av hjälmen eller stänga av fläkten förrän du har lämnat risikområdet.

Clearmaxx får inte användas:

- i en brandfarlig eller explosiv miljö,
- om inomhussionsluften har låg syrehalt (Europa: <17 %, Australien: <19%) eller om koncentrationen av giftiga ämnen är så hög att det behövs en skyddsklass högre än TH3P i Europa och P3 i Australien,
- i en miljö där det är ommeddelbart fara för liv och lemt.

För att skydda resten av kroppen ska du använda lämplig skyddsskjädel. I vissa fall kan partiklar och ämnen som frigörs vid arbete framkalla allergisk hudreaktioner hos personer som är känsliga.

Material i hjälmen som kommer i kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Det skyddande visirret får endast användas för slipning och arbeten där partiklar, rök eller eller damm framkallas som kan skada luftvägarna. Använd aldrig hjälmen för andra ändamål.

Hjälmen kan påverka synfältet på grund av konstruktiva egenskaper. Som ett resultat kan signalljus eller varningsljus kanske inte ses. Vidare finns det risk för bumping på grund av större omkrets (huvud med hjälmen). Hjälmen försämrar också härseln och minskar känslan av värme. Tillverkaren är inte ansvarig om skyddsskyddet används för annat ändamål än det avsedda ändamålet eller i strid med bruksanvisningen.

Garanti och ansvar

Läs informationen från optrels säljavdelning angående garanti villkor. För mer information, kontakta din optrel återförsäljare. Garantin täcker endast materialskador och tillverkningsdefekter. Om skadan har uppstått på grund av inkorrekt användning, utan tillstånd eller på sätt som tillverkaren inte föreskriver så gäller inte garantin eller ansvarsförlagen. Detsamma gäller om reservdelar används som inte har sätts av optrel.

Förväntad livslängd

Visiret har inget utgångsdatum. Produkten kan användas så länge det inte förekommer några synliga eller osynliga skador eller funktionsfel.

Användning (Quick Start Guide) s. 2–3

Båda modeller (standard och PAPR):

- Pannband. Justera den övre remmen (s. 2–3) så att den passar ditt huvud. Tryck in spännvredet (s. 2–3) och vrid tills pannbandet passar ordentligt utan att trycka.
- Avstånd från ögonen. Genom att lossa på läsvreden (s. 2–3) kan avståndet mellan det skyddslinsen och ögonen justeras. Justera båda sidor och se till att hålla en rak linje. Dra sedan åt läsvreden igen.
- Hjälmens vinkel. Du kan justera hjälmens vinkel genom att vrida på rotationsvredet (s. 2–3).
- Fästa visirret. Fäst den undre delen av visiret i avsedd öppning. Skjut den övre delen av visiret under visirets övre kant. Skjut in visirets sidor i de undre skärorna. (s. 2–3).

Endast PAPR-version:

I-III Hållare till luftslangen i pannbandet enligt bilderna (s. 2–3) steg I. Anslut luftslangen till hjälmen (steg II och III) och klicka i luftslangen i dess hållare så att den sätter fast

IV Luftfordelning. Luftfordelningen kan justeras från 100 % i andningsdelen till 80 % i andningsdelen och 20 % kring pannan för att ge en svallande effekt (s. 2–3).

V Tätning kring ansiktet. Sätt den justerade hjälmen på huvudet och dra tätningssremmen under hakan. Se till att tätningen kring ansiktet ligger en tätt och att det inte är något läckage (s. 2–3).

Rengöring, desinfektion och underhåll

Icke-PAPR- och PAPR-version: Kontrollera personlig skyddsutrustning (PPE) regelbundet i enlighet med bruksanvisningen. Repade eller skadade linser bör bytas ut. Rengöring: Torka av hela hjälmen med en mjuk trasa fuktad med en neutralt rengöringsmedel. Torka avigen med rent vatten. Låt hjälmen torka i en ren miljö. Byt ut sveitband och komfortband regelbundet av hygieniska skäl. Desinfektion: Klorlösning: Torka av med en ren, mjuk trasa som har fuktats med en klorlösning (t.ex. en 0,5% klorlösning med 500 ppm tillgängligt klor). Alternativt kan ett kombinerat rengöringsmedel / desinfektionsmedel användas. Väteperoxidlösning: Torka av med en ren, mjuk trasa fuktad med en väteperoxidlösning (t.ex. en 3% väteperoxidlösning). Alternativt kan ett kombinerat rengöringsmedel / desinfektionsmedel användas. UVC ultraviolett ljus: Observera informationen från tillverkaren av UN-heten. Obs! Blöt inte hjälmen under rengöring! Slutrengöring (krävs endast efter rengöring med en lösning): Torka av alla komponenter med en ren, mjuk trasa fuktad med rent, varmt vatten. Obs! Det är viktigt att ta bort klorbaserade produkter eller väteperoxidprodukter. Låt alla komponenter lufttorka helt innan de återanvänds eller lagras. Dessutom för PAPR-versionen: Den mekaniska tätningen (PAPR-versionen) bör antingen tas bort och tvättas för hand eller torkas förstiktigt av hjälmen. Kontrollera den mekaniska tätningen och lufttunsticket för häl, sprickor eller annan skador och se till att de är korrekt placerade på hjälmen (se bruksanvisningen). Använd inte systemet förnämligen för alla slitä eller skadade delar han bytts ut. Använd tvättvatten eller ett mildt desinfektionsmedel. Byt ut den mekaniska tätningen då och då. Obs! Nitrit- eller vinylhandskar måste bäras vid rengöring / desinficering. Se till att lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) används för rengöring / förvaring.

Visiret ska förvaras i rumstemperatur och i låg luftförlitlighet. Om hjälmen förvaras i sin originalförpackning eller en lämplig ryggsäck eller en PAPR-väska håller den längre. Ta bort/montera visir (s. 4–5)

Ta bort visiret:

- Dra in visirets nedre del.
- Samtidigt trycker du utåt från insidan på visiret.

Fästa visiret:

- Fäst den undre delen av visiret i avsedd öppning.
- Skjut den övre delen av visiret under visirets övre kant.
- Skjut in visirets sidor i de undre skärorna.

Byta ut ansiktstätning (endast PAPR-version)

- Ta ut den tvättbara delen av ansiktstätningen genom att försiktigt lossa på kardborrefästet.
- Den avtagbara delen av ansiktstätningen kan tvättas (handtvätt, centrifugeras ej).
- Rengör den fasta delen av ansiktstätningen med en trasa fuktad i tvättvatten eller ett mildt rengöringsmedel.
- Låt den torka och fäst igen i motsatt föjdordning.

Använd aldrig en ansiktstätning som är skadad.

Byt ut ansiktstätningen var sjätte månad.

Tekniska uppgifter

(Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar)

Vikt	icke PAPR: PAPR:	334g / 11,782 oz 500g / 17,637 oz
Material	Hjälmens skal: Visir:	Polyamid Polykarbonat
Användningstemperatur		-10°C till +55°C / 14°F till 131°F
Förvaringstemperatur		-20°C till +80°C / -4°F till 176°F
Formstabilitet	Hjälmens skal: Visir:	upp till 220°C / 428°F upp till 137°C / 279°F
OBS:		OS EN 175 BT (Hjälmens skal) OS EN 166 BT (Visir) i enlighet med CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Tilläggsmärkning för PAPR-versionen (kontrollorgan CE 1024)		EN 12941 (TH3 kombination med e3000/X, TH1 i kombination med hardhat och e3000/X) EN 14594 (2B i kombination med suppliedair, 1B i kombination med hardhat och suppliedair)

Försäkran om överensstämmelse

Se Internetadressen på den sista sidan.

Juridisk information

Detta dokument uppfyller kraven i EU-forordning 2016/425 avsnitt 1.4 i bilaga II.

Ämナル organ

För detaljerad information se sista sidan.

Italiano

Introduzione

Un elmetto da rettifica è un copricapi utilizzato per proteggere occhi, viso e collo da polvere e particelle durante la macinazione. Il casco è composto da diverse parti (vedere l'elenco delle parti di ricambio). A seconda del modello, il casco può essere combinato con un casco di sicurezza e / o un sistema PAPR (Powered Air Purifyn Respirator).

Istruzioni di sicurezza

Leggere le presenti istruzioni operative con attenzione prima di usare l'equipaggiamento. L'uso scorretto potrebbe mettere in pericolo la propria vita e incolumità, invalidando eventuali diritti di garanzia rispetto a Optrel.

Applicazioni / Rischi

Grazie alla visuale chiara e illimitata dello spazio di lavoro con o senza distribuzione regolabile dell'aria pulita filtrata (a seconda del modello), clearmaxx è il sistema di protezione facciale e respiratoria con il massimo livello di sicurezza. Per ricambi e accessori vedi Guida rapida.

Ideale per applicazioni di rettifica, industria metallurgica, industria alimentare, sabbiatura, applicazioni per il legno, pitture, discariche e agricoltura.

In caso di elevata umidità dell'aria / differenza di temperatura, la visiera può appannarsi, pertanto la visuale non sarà nitida. In caso di guarigione dell'anello di scorrimento non montata correttamente o difettosa, vi è il pericolo che sostanze inquinanti per l'aria penetrino nel casco (versione PAPR). Il più basso di tutti i componenti utilizzati è sempre determinante per l'identificazione complessiva della classe di sicurezza del casco. Il casco può essere utilizzato solo a temperatura ambiente contro particelle ad alta velocità. Quando si indossano gli occhiali, gli urti possono essere trasmessi direttamente dal casco alla testa; per ulteriori rischi/istruzioni vedi sotto.

Precauzioni e restrizioni protettive

- Prima di usare il prodotto, verificare sempre che l'equipaggiamento sia completo e che non ci siano stati danni durante il trasporto. Non usare un equipaggiamento difettoso o danneggiato.
- L'utente deve avere familiarità con il corretto utilizzo del suo equipaggiamento protettivo personale.
- Quando si utilizza lo schermo protettivo con livelli di protezione 3, è necessario verificare se l'applicazione è adatta, poiché l'effetto protettivo è solo lieve.

Solo versione PAPR:

- L'utente di questo casco deve anche seguire le istruzioni del sistema PAPR e dei filtri.
- Utilizzare il visore trasparente soltanto connesso a un sistema PAPR acceso.
- Il casco deve essere usato solamente insieme a una soffiente certificata corrispondente ai requisiti degli standard nazionali.
- La sovrappressione dell'aria filtrata nel casco protettivo è il fattore di protezione primario che evita la penetrazione degli agenti contaminanti ambientali.
- Se il Sistema PAPR è spento, il sistema respiratorio dell'utente non è protetto. La ventola spenta potrebbe causare un incremento della concentrazione di diossido di carbonio e un pericoloso calo dell'ossigeno all'interno del casco.
- Assicurarsi che la linea di tenuta del cascoaderisca perfettamente alla faccia, solo così si può garantire un livello di protezione adeguato.
- Il fattore di protezione potrebbe ridursi se i capelli o la barba dell'utente coprono la parte interessata dalla tenuta.
- Un vento laterale o da dietro forte potrebbe pregiudicare la protezione fornita dal casco. In caso di elevato inquinamento da particelle ambientali, l'spirazione potrebbe causare una pressione molto bassa, riducendo la protezione. In tal caso, non rimuovere il casco né spegnere la soffiente prima di aver abbandonato la zona pericolosa.

Il visore trasparente clearmaxx non deve essere utilizzato:

- in atmosfera infiammabile o esplosiva.
- se l'aria inalata ha poco ossigeno (Europa: <17%, Australia: <19%) o se la concentrazione di tossine è così alta da superare TH3P in Europa e P3 in Australia,
- in ambienti che comportano pericolo immediato per la propria vita e incolumità.

Per proteggere il resto del corpo, occorre indossare indumenti protettivi adeguati. In alcune circostanze, particelle e sostanze librate dai processi di lavorazione possono scatenare reazioni allergiche cutanee nelle persone predisposte.

I materiali del casco che vengono a contatto con la pelle potrebbero provocare reazioni allergiche alle persone sensibili.

Il visore protettivo trasparente va usato soltanto per la levigatura e per le applicazioni in cui particelle, fumi e polveri prodotti possono danneggiare le vie respiratorie. Mai utilizzare il casco per altre applicazioni. Il casco può influenziare il campo visivo a causa di caratteristiche costruttive. Di conseguenza, le luci di segnalazione o le spie potrebbero non essere visualizzate. Inoltre, vi è il rischio di urtare a causa della circonferenza maggiore (testa con elmetto). L'elmetto danneggia anche l'uditò e riduce la sensazione di calore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i casi in cui il visore trasparente è utilizzato a scopi diversi da quelli indicati o senza seguire le istruzioni operative.

Garanzia e responsabilità

Si vedano le istruzioni dell'organizzazione di vendita nazionale di Optrel per le disposizioni di garanzia. Per ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare il rivenditore Optrel. La garanzia copre soltanto difetti materiali e di produzione. In caso di danni dovuti a uso improprio, intervento non autorizzato o utilizzo non previsto dal produttore, la garanzia e la responsabilità non sono più valide. Parimenti, risultano invalidate garanzia e responsabilità se sono usate parti di ricambio diverse da quelle vendute da Optrel.

Durata prevista

Il visore trasparente non ha data di scadenza. Il prodotto può essere usato finché non si manifestano danni visibili o invisibili oppure problemi funzionali.

Guida all'uso (Quick Start Guide) p. 2-3

Entrambi i modelli (standard e PAPR):

1. Fascia per il capo. Regolare la fascia superiore (p. 2-3) sulle dimensioni della testa. Premere la manopola a cricchetto (p. 2-3) e ruotare fino all'adesione sicura ma priva di pressione della fascia.
2. Distanza dagli occhi. Allentando le manopole di blocco (p. 2-3) è possibile regolare la distanza tra la lente di protezione e gli occhi. Regolare allo stesso modo entrambi i lati, senza inclinare. Quindi stringere nuovamente le manopole di blocco.
3. Angolazione del casco. L'angolazione del casco può essere regolata mediante la manopola rotante

(p. 2-3).

4. Montaggio del visore. Fissare la parte inferiore del visore nell'apertura prevista. Far scivolare la parte superiore del visore sotto il bordo superiore dello stesso. Far scivolare le estremità laterali del visore nelle guide in basso. (p. 2-3).

Solo versione PAPR:

- I-III Supporto tubo dell'aria. Fissare con un clic il supporto del tubo dell'aria alla fascia per il capo come da figura al punto I (p. 2-3). Collegare il tubo dell'aria al casco (punti II e III) e fissare il tubo al supporto con un clic.

- IV Distribuzione dell'aria. La distribuzione del flusso d'aria può essere impostata dal 100% nell'area di respirazione all'80% nell'area di respirazione e al 20% sulla fronte per un effetto rinfrescante (p. 2-3).

- V Tenuta facciale. Indossare il casco debitamente regolato sulla testa e tirare la tenuta facciale sotto il mento. Assicurarsi che aderisca per bene alla pelle e che non ci siano fughe (p. 2-3).

Igiene, disinfezione e manutenzione

Versione non PAPR e PAPR: controllare regolarmente i dispositivi di protezione individuale (DPI) in base alle istruzioni per l'uso. Le lenze graffiate o danneggiate devono essere sostituite. Pulizia: pulire l'intero casco con un panno morbido inumidito con una soluzione degeridante neutra. Pulisci di nuovo con acqua pulita. Lascia asciugare il casco in un ambiente pulito. Sostituisci regolarmente fasce antisudore e elastiche per motivi igienici. Disinfezione: soluzione di cloro: pulire con un panno pulito e morbido inumidito con una soluzione di cloro (ad esempio una soluzione di cloro allo 0,5% con 5.000 ppm di cloro disponibile). In alternativa, è possibile utilizzare un detergente / disinfettante combinato. Soluzione di perossido di idrogeno: pulire con un panno pulito e morbido inumidito con una soluzione di perossido di idrogeno (come una soluzione di perossido di idrogeno al 3%). In alternativa, è possibile utilizzare un detergente / disinsettante combinato. Luce ultravioletta UVC: osservare le informazioni fornite dal produttore del dispositivo UV. Nota: non immergere il casco durante la pulizia. Pulizia finale (necessaria solo dopo la pulizia con una soluzione) Pulire tutti i componenti con un panno morbido e pulito inumidito con acqua calda e pulita. Nota: è importante rimuovere i prodotti a base di cloro o perossido di idrogeno. Lasciare che tutti i componenti si asciughino completamente all'aria prima di riutilizzarli o riporti. Inoltre per la versione PAPR: La tenuta meccanica (versione PAPR) deve essere rimossa e lavata a mano oppure asciugata accuratamente dal casco. Controllare la tenuta meccanica e la bocchetta dell'aria per fori, crepe e altri danni e assicurarsi che siano posizionati correttamente sul casco (vedere istruzioni per l'uso). Non utilizzare il sistema finché tutte le parti usurate o danneggiate non sono state sostituite. Usa acqua saponosa o un disinsettante delicato. Di tanto in tanto sostituire la tenuta meccanica. Nota: guanti in nitrile o vinile devono essere indossati durante la pulizia / disinfezione. Assicurarsi che per la pulizia vengano utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.

Conservazione

Il visore trasparente va conservato a temperatura ambiente con umidità bassa. Conservando il casco nella confezione originale, in uno zaino dedicato o in un sacchetto PAPR, se ne aumenterà la durata.

Rimozione / montaggio del visore (p. 4-5)

Rimozione del visore:

- Tirare il bordo del visore nella parte inferiore.
- Allo stesso tempo spingere verso l'esterno dal lato inferiore interno del visore.

Montaggio del visore:

- Fissare la parte inferiore del visore nell'apertura prevista.
- Far scivolare la parte superiore del visore sotto il bordo superiore dello stesso.
- Far scivolare le estremità laterali del visore nelle guide in basso.

Sostituzione tenuta facciale (solo versione PAPR)

- Rimuovere la parte lavabile della tenuta facciale aprendo con attenzione la chiusura in velcro.
- La parte amovibile della tenuta facciale è lavabile (a mano, evitando la centrifuga).
- Pulire la parte fissa della tenuta facciale con un panno pulito, inumidito con acqua saponata o un agente disinsettante leggero.
- Lasciar asciugare l'aria e montare in ordine inverso.

Mai usare una tenuta facciale danneggiata.

Cambiare la tenuta facciale ogni 6 mesi.

Specifiche

(Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche)

Peso	non PAPR: PAPR:	334g/11.782 oz 500g/17.637 oz
Materiale	Guscio del casco: Visore:	Poliammide Polycarbonato
Temperatura operativa	Da -10°C a +55°C / 14°F a 131°F	
Temperatura di conservazione	Da -20°C a +80°C / -4°F a 176°F	
Stabilità di forma	Guscio del casco: Visore:	fino a 220°C / 428°F fino a 137°C / 279°F
Contrassegni:	OS EN 175 BT (Guscio del casco) OS EN 166 BT (Visore) Conforme a CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC	
Contrassegni supplementari per la versione PAPR (Ente notificato CE 1024)	EN 12941 (TH3 in combinazione con e3000/X, TH1 in combinazione con hardhat e 3000/X) EN 14594 (2B in combinazione con suppliedair, 1B in combinazione con hardhat e suppliedair)	

Dichiarazione di conformità

Vedi l'indirizzo Internet nell'ultima pagina.

Informazione legale

Questo documento è conforme ai requisiti del Regolamento UE 2016/425, sezione 1.4, dell'allegato II.

Corpo notificato

Per informazioni dettagliate vedere l'ultima pagina.

Español

Introducción

Un casco de esmerilado es un arnés que se usa para proteger los ojos, la cara y el cuello del polvo y las partículas durante el esmerilado. El casco consta de varias partes (ver lista de repuestos). Dependiendo del modelo, el casco se puede combinar con un casco de seguridad y / o un sistema PAPR (Respirador purificado de aire accionado).

Instrucciones de seguridad

Lea estas instrucciones de uso atentamente antes de usar el equipo. Si el mismo se usa de forma incorrecta, puede poner en peligro su vida e integridad física y esto podría invalidar toda reclamación referente a la garantía por parte del fabricante.

Aplicaciones / Riesgos

La visibilidad óptima ilimitada de su espacio de trabajo con o sin distribución de aire limpio filtrado (según el modelo) y con distribución de aire ajustable convierte a clearmaxx en el sistema de protección respiratoria y facial más seguro. Para piezas de repuesto y accesorios, consulte la guía de inicio rápido.

Ideal para: trabajos de reciclado, metalurgia, industria alimentaria, chorro de arena, aplicaciones en madera, pintura, verederos y agricultura.

En caso de humedad atmosférica o diferencia térmica elevadas, es posible que el visor se empañe, lo que puede provocar en una visión deficiente. Si el cierre de anillo deslizante está defectuoso o montado de manera inadecuada, existe el peligro de que penetren en el casco partículas contaminantes (versión PAPR). El más bajo de todos los componentes utilizados es siempre decisivo para la identificación general de la clase de seguridad del casco. El casco solo se puede utilizar a temperatura ambiente contra partículas de alta velocidad. Cuando se usan anteojos, los choques se pueden transmitir directamente desde el casco a la cabeza; para más riesgos / restricciones, consulte a continuación.

Precauciones y restricciones de protección

- Antes de usar el producto, compruebe que el equipo esté completo y que no ha sufrido ningún daño durante el transporte. Nunca use un equipo defectuoso o dañado.
- El usuario debe estar familiarizado con el uso correcto de su equipo de protección individual.
- Cuando se utiliza la pantalla protectora con nivel de protección 3, se debe verificar si la aplicación es adecuada, ya que el efecto protector es solo leve.

Solo para versiones con el sistema de respiración PAPR:

- El usuario de esta unidad de cabeza tendrá que seguir las instrucciones del sistema PAPR y los filtros.
- Solo use el visor transparente conectado a un sistema de respiración PAPR encendido.
- El casco solo deberá usarse con un generador de aire certificado que cumpla los requisitos de la legislación nacional.
- Dentro de la unidad de cabeza protectora se crea un entorno de sobrepresión de aire filtrado que constituye el principal factor protector para evitar que entren los contaminantes del aire.
- Los sistemas de respiración PAPR apagados no protegen el sistema respiratorio del usuario. Un ventilador apagado podría conllevar un aumento de la concentración de dióxido de carbono y un descenso de oxígeno peligroso dentro de la unidad de cabeza.
- Asegúrese de que la línea de sellado facial de la unidad de cabeza se ajusta totalmente a la cara ya que esa es la única forma de garantizar un nivel de protección óptimo.
- El factor de protección puede verse reducido si el usuario tiene vello facial o barba en la zona de la línea de sellado.
- Las corrientes de viento fuertes laterales o desde atrás pueden afectar al nivel de protección que ofrece el casco. En caso de polución de partículas ambientales extremadamente alta, respirar puede causar que se produzca baja presión dentro del casco, lo que podría reducir la protección. En este caso, no se quite el casco ni apague el generador de aire hasta que haya abandonado la zona de peligro.

El visor transparente clearmaxx no debe usarse:

- en un entorno inflamable o explosivo.
- si falta oxígeno en el aire inhalado (Europa: <17 %, Australia: <19 %) o si la concentración de toxinas es tan alta que resulta necesaria una clase de protección superior a TH3P en Europa y P3 en Australia),
- en entornos en los que haya un riesgo inmediato para la integridad física y la vida.

Para proteger el resto de su cuerpo, debe usar el equipo de protección adecuado para ello. En algunas circunstancias, las partículas y sustancias liberadas durante el trabajo pueden provocar reacciones alérgicas cutáneas a las personas que están predisponidas a ellas.

Los materiales del casco que entran en contacto con la piel pueden causar reacciones alérgicas a las personas susceptibles. El visor transparente protector solo debe usarse para trabajos de reciclado y para aquellos trabajos que puedan producir partículas, polvo o humo que pueda dañar las vías respiratorias. Nunca use la unidad de cabeza para otras aplicaciones.

El casco puede afectar el campo de visión debido a características constructivas. Como resultado, las luces de señalización o las luces de advertencia pueden no verse. Además, existe el riesgo de golpes debido a la mayor circunferencia (cabeza con casco). El casco también perjudica la audición y reduce la sensación de calor. El fabricante no se hace responsable si el visor transparente se utiliza para otros usos distintos a los previstos o si no se respetan las instrucciones operativas.

Garantía y responsabilidad

Consulte las instrucciones de la red nacional de distribución de Optrel para ver la garantía. Para más información al respecto, póngase en contacto con su distribuidor de Optrel. La garantía solo afecta a los defectos materiales y de fabricación. En caso de daños provocados por un uso incorrecto, no autorizados o no previstos por el fabricante, la garantía o responsabilidad dejará de ser válida. Asimismo, la responsabilidad y la garantía dejarán de ser válidas si se usan piezas distintas a las vendidas por Optrel. Vida útil prevista

El visor transparente no tiene fecha de vencimiento. El producto se puede usar siempre que no haya daños visibles o invisibles o se dé algún problema funcional.

Modo de empleo (Quick Start Guide) pág. 2-3

Ambos modelos (estándar y PAPR):

1. Diadema. Ajuste la diadema de ajuste superior (pág. 2-3) al tamaño de su cabeza. Presione la perilla de ajuste (pág. 2-3) y girela hasta que la diadema se ajuste con firmeza pero sin provocar presión.
2. Distancia de los ojos. Se puede ajustar la distancia entre las lentes de protección y los ojos soltando las perillas de cierre (pág. 2-3). Ajuste ambos lados por igual y no la incline. Después, apriete de

nuevo las perillas de cierre.

3. Ángulo del casco. El ángulo del casco se puede ajustar con el botón giratorio (pág. 2-3).
4. Montaje del visor. Fije la parte más baja del visor en la apertura provista para ello. Después, introduzca la parte superior del visor bajo el orillo superior del visor. Introduzca los bordes laterales del visor en las ranuras inferiores. (pág. 2-3)

Solo para versiones con el sistema de respiración PAPR:

- I-III Soporte de la manguera de aire. Conecte el soporte de la manguera de aire con la diadema hasta que oiga un clic tal y como aparece en el paso 1 de las imágenes (pág. 2-3). Después, conecte la manguera de aire al casco (pasos IV y V) hasta que haga clic para fijarlo.

- IV Distribución de aire. La distribución de la corriente de aire puede ajustarse del 100 % en la zona de respiración al 80 % en esa zona y el 20 % en la zona de la frente para generar un efecto refrescante (pág. 2-3).

- V Sellado facial. Póngase el casco ajustado en la cabeza y tire de la correa del sellado facial bajo su barilla. Asegúrese de que el sellado facial quede bien pegado a la piel y de que no quede flojo (pág. 2-3).

Limpieza, desinfección y mantenimiento

Versión sin PAPR y PAPR. Compruebe el equipo de protección personal (EPI) periódicamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Los lentes rayados o dañados deben reemplazarse. Limpieza:

Limpie todo el casco con un paño suave humedecido con una solución de detergente neutro. Limpiar nuevamente con agua limpia. Deje que el casco se seque en un ambiente limpio. Reemplace las bandas para el sudor y las bandas de confort con regularidad por razones de higiene. Desinfección: Solución de cloro: Limpie con un paño limpio y suave humedecido con una solución de cloro (por ejemplo, una solución de cloro al 0,5% con 5000 ppm de cloro disponible). Alternativamente, se puede utilizar una combinación de detergente / desinfectante. Solución de peróxido de hidrógeno: limpíe con un paño limpio y suave humedecido con una solución de peróxido de hidrógeno (como una solución de peróxido de hidrógeno al 3%). Alternativamente, se puede utilizar una combinación de detergentes / desinfectante. Luz ultravioleta UV: tenga en cuenta la información proporcionada por el fabricante del dispositivo UV. Nota: No moje el casco durante la limpieza. Limpieza final (solo se requiere después de limpiar con una solución): Limpie todos los componentes con un paño limpio y suave humedecido con agua limpia y tibia.

Nota: Es importante eliminar los productos a base de cloro o peróxido de hidrógeno. Deje que todos los componentes se sequen al aire por completo antes de reutilizarlos o almacenarlos. Adicionalmente para la versión PAPR: El sello mecánico (versión PAPR) debe quitarse y lavarse a mano o bien limpiarse con cuidado del casco. Compruebe el cierre mecánico y la boquilla de aire en busca de agujeros, grietas u otros daños y asegúrese de que estén correctamente colocados en el casco (consulte las instrucciones de funcionamiento). No utilice el sistema hasta que se hayan reemplazado todas las piezas gastadas o dañadas. Use agua con jabón o un desinfectante suave. Reemplace el sello mecánico de vez en cuando. Nota: Deben usarse guantes de nitrilo o vinilo al limpiar o desinfectar. Asegúrese de que se utilice equipo de protección personal (EPP) adecuado para la limpieza.

Almacenamiento

El visor transparente debe almacenarse a temperatura ambiente y en un lugar con poca humedad. Guardar el casco en su embalaje original, en una bolsa específica o en una bolsa para sistemas PAPR aumentará su duración.

Quitar/colocar el visor (pág. 4-5)

Quitar el visor:

- Tire del extremo inferior del visor.
- A la vez, empuje de la parte inferior inferior del visor hacia afuera.

Colocar el visor:

- Fije la parte más baja del visor en la apertura provista para ello.
- Introduzca la parte superior del visor bajo el orillo superior del visor.
- Introduzca los bordes laterales del visor en las ranuras inferiores.

Sustituir el sellado facial (solo para la versión con sistema PAPR)

- Quite la parte lavable del sellado facial tirando suavemente del cierre con velcro.

- La parte extraible del sellado facial se puede lavar (a mano, no a máquina).

- Limpie la parte fija del sellado facial con un trapo seco humedecido con agua jabonosa o un producto desinfectante suave.
- Déjelo secar al aire y vuelva a montarlo siguiendo los pasos de forma inversa.

Nunca utilice un sellado facial que esté dañado. Cambie el sellado facial cada 6 meses.

Especificaciones

(Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos)

Peso	sin PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Material	Carcasa del casco: poliamida Visor: policarbonato
Temperatura de funcionamiento	- 10°C a + 55°C / 14°F a 131°F
Temperatura de almacenamiento	- 20°C a + 80°C / - 4°F a 176°F
Estabilidad de la forma	Carcasa del casco: hasta 220°C / 428°F Visor: hasta 137°C / 279°F
Certificaciones:	OS EN 175 BT (Carcasa del casco) OS EN 166 BT (Visor) cumple con la norma CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Certificaciones adicionales para la versión PAPR (organismo notificado CE 1024)	EN 12941 (TH3 en combinación con e3000/X, TH1 en combinación con hardhat y e3000/X) EN 14594 (2B en combinación con suppliedair, 1B en combinación con hardhat y suppliedair)

Declaración de conformidad

Ver la dirección de Internet en la última página.

Información legal

Este documento cumple con los requisitos de la sección 1.4 del Anexo 2016 del Reglamento de la UE 2016/425.

Cuerpo notificado

Para información detallada vea la última página.

Português

Introdução

Um capacete de moagem é um capacete usado para proteger os olhos, rosto e pescoço contra poeira e partículas durante a moagem. O capacete consiste em várias partes (veja a lista de peças de reposição). Dependendo do modelo, o capacete pode ser combinado com um capacete de segurança e / ou um sistema PAPR (Respirador Powerly Air Purifyn).

Instruções de segurança

Leia atentamente estas instruções de operação antes de usar o equipamento. O uso incorreto pode colocar em risco a vida e a integridade física e invalidar as reclamações de garantia contra o fabricante.

Aplicações / Riscos

Uma visão clara e ilimitada do seu espaço de trabalho com ou sem distribuição de ar limpo filtrado (dependendo do modelo), com distribuição de ar ajustável, faz do clearmaxx o único sistema de proteção facial e respiratória com o mais elevado nível de segurança. Para peças de substituição e acessórios, consulte o Quick Start Guide.

Ideal para: aplicações de desbastar, indústria metalúrgica, indústria alimentar, aplicações com jato de areia, aplicações envolvendo madeira, pintura, aplicações em aterros e agricultura.

Com elevada humidade no ar/diferença de temperatura, a viseira pode ficar embaciada, provocando má visibilidade. Em caso de montagem incorreta ou defeito da junta de estanqueidade rotativa, existe o perigo de infiltração de poluentes atmosféricos no capacete (versão PAPR). O mais baixo de todos os componentes usados é sempre decisivo para a identificação geral da classe de segurança do capacete. O capacete só pode ser usado à temperatura ambiente contra partículas de alta velocidade. Ao usar óculos, os choques podem ser transmitidos diretamente do capacete para a cabeça; para outros riscos / restrições, consulte abaixo.

Precauções e restrições de proteção

- Antes da utilização do produto, verifique sempre se o equipamento está completo e sem danos de transporte. Nunca use equipamento que apresente falhas ou danos.
- O utilizador deve estar familiarizado com a utilização correta deste equipamento de proteção individual.
- Ao usar a tela de proteção com nível de proteção 3, deve-se verificar se a aplicação é adequada, pois o efeito de proteção é mínimo.

Apenas versão PAPR:

- Utilizador desse tipo de cabeça tem também de seguir as instruções do sistema PAPR e dos filtros.
- A viseira transparente só pode ser usada unida a um sistema PAPR ligado.
- O capacete só deve ser usado juntamente com um ventilador certificado em conformidade com os requisitos das normas nacionais.
- A sobrepressão de ar filtrado no interior do topo de cabeça protetor é o principal fator de proteção, impedindo a entrada de contaminantes do ar ambiente.
- Um sistema PAPR desligado não protege os órgãos respiratórios do utilizador. Uma ventoinha desligada poderia levar ao aumento da concentração de dióxido de carbono e a um decréscimo perigoso de oxigénio no interior do topo de cabeça.
- Certifique-se de que a linha de vedação do topo de cabeça fica bem assente na cara, pois só isso garante um nível de proteção perfeito.
- O fator de proteção pode ficar reduzido se o utilizador tiver cabelo ou barba a sair da parte de vedação da cara.
- Vento forte a soprar de lado ou de trás pode afetar a proteção oferecida pelo capacete. Se a contaminação do ambiente por partículas for extremamente elevada, ao inspirar, pode ser gerada uma pressão muito baixa no capacete. Isto é algo que pode reduzir a proteção. Neste caso, não retire o capacete, nem deslique o ventilador sem ter saído primeiro da zona de perigo.

A viseira transparente clearmaxx não pode ser usada:

- em atmosferas inflamáveis ou explosivas,
- se o ar inalado for pobre em oxigénio (Europa: <17%, Austrália: <19%) ou se a concentração de toxinas for tão elevada que exija uma classe de proteção superior a TH3P, no caso da Europa, e P3, no caso da Austrália,
- perto de locais onde haja perigo imediato para a vida e a integridade física.

Para proteger o resto do corpo, deve usar-se também vestuário de proteção adequado. Em determinadas circunstâncias, as partículas e as substâncias libertadas pelos processos de trabalho podem desencadear reações alérgicas cutâneas em pessoas com essa predisposição.

Os materiais de que entrem em contacto com a pele podem causar reações alérgicas a pessoas suscetíveis. A viseira transparente de proteção só pode ser usada para operações de desbastar e em aplicações que libertem partículas, fumo ou pó potencialmente nocivo para os tratos respiratórios. Nunca use o topo de cabeça para outras aplicações.

O capacete pode afetar o campo de visão devido a características construtivas. Como resultado, luzes de sinalização ou luzes de advertência podem não ser vistas. Além disso, há um risco de colisão devido à maior circunferência (cabeca com capacete). O capacete também prejudica a audição e reduz a sensação de calor. O fabricante não se responsabiliza em caso de utilização da viseira transparente para finalidades diferentes das previstas ou de não observação das instruções de utilização.

Garantia e responsabilidade

Consulte as instruções do representante nacional da Optrel relativamente às cláusulas da garantia. Para mais informações a este respeito, contacte o seu revendedor Optrel. A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de fabrico. A garantia perde a validade em caso de danos causados por utilização indevida, intervenções não autorizadas ou utilização não prevista pelo fabricante. Da mesma forma, a responsabilidade e a garantia perdem a validade em caso de utilização de peças de reposição não vendidas pelo fabricante.

Vida útil esperada

A viseira transparente não tem data de expiração. O produto pode ser usado desde que não haja danos visíveis ou invisíveis ou problemas de funcionamento.

Como usar (Quick Start Guide): p. 2-3

Ambos os modelos (standard e PAPR):

1. Fita de cabeça. Regule a fita de ajuste superior (p. 2-3) para o tamanho da sua cabeça. Empurre o botão de catraca (p. 2-3) e rode até a fita de cabeça ficar bem assente, mas sem pressão.
2. Distância dos olhos. Soltando os botões de bloqueio (p. 2-3), a distância entre a lente de proteção

e os olhos pode ser ajustada. Ajuste os dois lados uniformemente e sem inclinação. Volte a apertar os botões de bloqueio.

3. Ângulo do capacete. O ângulo do capacete pode ser ajustado com o botão rotativo (p. 2-3).
4. Montagem da viseira. Fixe a parte inferior da viseira na abertura existente. Empurre a parte superior da viseira sob a margem superior da viseira. Faça deslizar os bordos laterais da viseira para dentro dos entalhes inferiores. (pp. 2-3).

Apenas versão PAPR:

- I-III Suporte da mangueira de ar. Encaixe o suporte da mangueira de ar com um clique na fita de cabeça, de acordo com as figuras (pp. 2-3), passo I. Una a mangueira de ar ao capacete (passos II. e III.) e encaixe com um clique no suporte da mangueira de ar para fixar.

- IV Distribuição da ar. A distribuição da corrente de ar pode ser estabelecida de 100%, na área de respiração, a 80% na área de respiração, e 20% na área da testa para criar um efeito de arrefecimento (p. 2-3).

- V Vedação facial. Coloque o capacete ajustado na sua cabeça e puxe a tira de vedação facial por baixo do queixo. Verifique se a vedação facial fica hermeticamente assente na pele e de que não há pontos de fuga (p. 2-3).

Limpeza, desinfecção e manutenção

Versões não PAPR e PAPR: Verifique o equipamento de proteção individual (EPI) regularmente de acordo com as instruções de operação. As lentes arranhadas ou danificadas devem ser substituídas. Limpeza: Lixe todo o capacete com um pano macio umedecido com uma solução de detergente neutro. Limpe novamente com água limpa. Deixe o capacete secar em um ambiente limpo. Substitua as faixas de suor e faixas de conforto regularmente por razões de higiene. Desinfecção: Solução de cloro. Limpe com um pano limpo e macio umedecido com uma solução de cloro (por exemplo, uma solução de cloro a 0,5% com 5.000 ppm de cloro disponível). Alternativamente, um detergente / desinfetante combinado pode ser usado. Solução de peróxido de hidrogénio: limpe com um pano limpo e macio umedecido com uma solução de peróxido de hidrogénio (como uma solução de peróxido de hidrogénio a 3%). Alternativamente, um detergente / desinfetante combinado pode ser usado. Luz ultravioleta UV: Nota: Não molhe o capacete durante a limpeza. Limpeza final (necessária somente após a limpeza com uma solução): Limpe todos os componentes com um pano limpo e macio umedecido com água limpa e morna. Nota: É importante remover os produtos à base de cloro ou de peróxido de hidrogénio. Deixe todos os componentes secarem completamente antes de reutilizar ou armazenar. Adicionalmente para a versão PAPR: O seu mecanismo (versão PAPR) deve ser removido e lavado à mão ou cuidadosamente limpo do capacete. Verifique a vedação mecânica e o bico de ar quanto a orifícios, rachaduras ou outros danos e certifique-se de que estão corretamente posicionados no capacete (ver instruções de operação). Não use o sistema até que todas as peças gastas ou danificadas tenham sido substituídas. Use água com sabão ou um desinfetante suave. Substitua o seu mecanismo de vez em quando. Nota: Luvas de nitrilo ou vinyl devem ser usadas durante a limpeza / desinfecção. Certifique-se de que o equipamento de proteção individual (EPI) adequado seja usado para a limpeza.

Armazenamento

A viseira transparente deve ser guardada à temperatura ambiente e com baixa humidade. Guardar o capacete na embalagem original ou numa mochila própria ou saco PAPR prolongará a vida útil.

Remoção/installação da viseira (pp. 4-5)

Remoção da viseira:

- Puxe o bordo da viseira por baixo.
- Ao mesmo tempo, empurre para fora a partir do lado inferior inferior da viseira.

Montagem da viseira:

- Fixe a parte inferior da viseira na abertura existente.
- Empurre a parte superior da viseira sob a margem superior da viseira.
- Faça deslizar os bordos laterais da viseira para dentro dos entalhes inferiores.

Substituição da vedação facial (apenas versão PAPR)

- Remova a parte lavável da vedação facial puxando cuidadosamente para separar o fecho Velcro.
- A parte amovível da vedação facial pode ser lavada (à mão, não centrifugiar).
- Limpe a parte fixa da vedação facial com um pano limpo imbebido em água com sabão ou um agente desinfetante suave.
- Deixe secar ao ar e monte pela ordem inversa.

Nunca use uma vedação facial danificada. Substitua a vedação facial semestralmente.

Especificações (reservamo-nos o direito a fazer alterações técnicas)

Peso	Não PAPR: PAPR:	334g / 11.782 oz 500g / 17.637 oz
Material	Casco do capacete: Viseira:	poliamida policarbonato
Temperatura de serviço	- 10°C a + 55°C / 14°F a 131°F	
Temperatura de armazenamento	- 20°C a + 80°C / - 4°F a 176°F	
Estabilidade da forma	Casco do capacete: Viseira:	até 220°C / 428°F até 137°C / 279°F
Marcações:	OS EN 175 BT (Casco do capacete) OS EN 166 BT (Viseira) complies with CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC	
Marcações adicionais para a versão PAPR (organismo notificado CE 1024)	EN 12941 (TH3 em combinação com e3000/X, TH1 em combinação com hardhat e s3000/X) EN 14594 (2B em combinação com suppliedair, 1B em combinação com hardhat e suppliedair)	

Declaração de conformidade

Veja o endereço da Internet na última página.

Informação legal

Este documento está em conformidade com os requisitos do Regulamento UE 2016/425, secção 1.4, do Anexo II.

Corpo notificado

Para informações detalhadas, consulte a última página.

Nederlands

Invoering

Een **helm** is een hoofddeksel dat wordt gebruikt om ogen, gezicht en nek te beschermen tegen stof en deeltjes tijdens het slijpen. De helm bestaat uit verschillende onderdelen (zie lijst met reserveonderdelen). Afhankelijk van het model kan de helm worden gecombineerd met een veiligheidshelm en / of een PAPR-systeem (Powered Air Purifyn Respirator).

Veiligheidsinstructies

Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Onjuist gebruik kan levensgevaar en ledematen in gevaar brengen en garantieclaims ten aanzien van de fabrikant ongeldig maken.

Toepassingen / Risico's

Dankzij het onbeperkte zicht op uw werkplek met of zonder toevoer van verse gefilterde lucht (afhankelijk van het model) met instelbare luchtrending is de clearmaxx een uniek gezichts- en adembeschermingssysteem dat aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet. Voor reserveonderdelen en accessoires zie de Quick Start Guide.

Ideal voor: **slipwerkzaamheden**, toepassingen in de metaalindustrie, voedselindustrie, zandstralen, houtbewerking, vervaag, sliperwerkzaamheden en landbouw.

Bij een hoger luchtvochtigheid of een groot temperatuursverschil kan het vizier beslaan waardoor het zicht verslechtert. Bij een verkeerd gemonteerde of defecte glirijnglijding bestaat het gevaar dat luchtvormentreinende stoffen in de helm terechtkomen (PAPR-versie). De laagste van alle gebruikte componenten is altijd bepaald door de algemene identificatie van de veiligheidsklasse van de helm. De helm mag alleen bij kamertemperatuur worden gebruikt tegen snel bewegende deeltjes. Bij het dragen van een bril kunnen schokken direct van de helm op het hoofd worden overgedragen; voor verdere risico's/beperkingen zie hieronder.

Veiligheidsmaatregelen en voorgeschreven gebruik

- Controleer voordat u dit product gebruikt altijd of het compleet is en er tijdens transport geen schade is ontstaan. Gebruik nooit defecte of beschadigde apparatuur.
- De gebruiker moet vertrouwd zijn met het gebruik van zijn/haar persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Bij gebruik van het beschermingsharnas met beschermingsniveau 3 moet worden gecontroleerd of de toepassing geschikt is, omdat het beschermende effect slechts gering is.

Alleen bij de verse-luchtversie (PAPR):

- De gebruiker van deze helm dient tevens de instructies van het PAPR-systeem en de filters op te volgen.
- Gebruik het heldere vizier alleen aangesloten op een ingeschakeld PAPR-systeem.
- De helm mag uitsluitend worden gebruikt indien deze is aangesloten op een gecertificeerde blower die voldoet aan de eisen van landelijke regelgeving.
- De verse-luchtvoorbekleding van de beschermende helm is de voorname beschermende factor, waardoor wordt voorkomen dat schadelijke stoffen uit de omgevingslucht kunnen binnendringen.
- Een uitgeschakelde PAPR-systeem biedt geen bescherming aan de luchtwegen van de gebruiker. Een uitgeschakelde blower kan leiden tot verhoging van de koolstofmonoxideconcentratie en tot een gevarenlijk zuurstoftekort in de hoofdkap.
- Zorg dat de afsluiting van de hoofdkap direct op het gezicht aansluit. Alleen zo kan een perfecte bescherming worden gewaarborgd.
- De beschermende werking kan nadrukkelijk beïnvloed worden als haar of baardgroei van de gebruiker over de afsluiting heen komt.
- Harde wind van de zijkant of van achteren kan een nadrukkelijk effect hebben op de bescherming die de helm biedt. In geval van extreem hoge partikelconcentratie in de omgevingslucht, kan bij het inademen in de helm een zeer lage druk ontstaan. Dit kan de bescherming reduceren. Verwijder in dit geval de helm niet en schakel de blower niet uit voordat u de gevarenonezone hebt verlaten.

Het heldere vizier van clearmaxx mag niet worden gebruikt:

- in een ontlambare of explosieve omgeving,
- als de ingeademde lucht te weinig zuurstof bevat (Europa: < 17 %, Australië: < 19 %) of als de concentratie van giftige stoffen zo hoog is dat een beschermingsklasse hoger dan TH3P voor Europa en P3 voor Australië vereist is,
- in omgevingen waarin direct gevaar voor lijf en leden bestaat.

U dient geschikte beschermende kleding te dragen om de rest van uw lichaam te beschermen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deeltjes en substanties die door de werkprocessen vrijkomen allergische huidreactions veroorzaken bij personen die hiervoor gevoelig zijn.

Materialen van de helm die in contact komen met de huid kunnen allergische reacties veroorzaken bij personen die hiervoor gevoelig zijn. Het beschermende heldere vizier mag alleen worden gebruikt voor slipwerkzaamheden en voor toepassingen waarbij nevels, stof of deeltjes vrijkomen die schadelijk zijn voor de luchtwegen. Gebruik de helm nooit voor andere toepassingen.

De helm kan het gezichtsveld beïnvloeden vanwege constructieve functies. Als gevolg hiervan zijn signaallampen of waarschuwingsslichten mogelijk niet zichtbaar. Bovendien bestaat er een risico op stoten vanwege de grotere omtrek (kop met helm). De helm schaadt ook het gehoor en vermindert het gevoel van warmte. De fabrikant is niet aansprakelijk als het anticondensorscherm wordt gebruikt voor enig ander doel dan het beoogde doel of in overtreding van de bedieningsinstructies.

Garantie en aansprakelijkheid

Raadpleeg voor de garantiehandleidingen de instructies van de landelijke distributeur. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw optredende dealer. Garantie beperkt zich tot materiaal- en productiefouten. In geval van beschadiging die is veroorzaakt door onjuist gebruik, onbevoegde manipulatie of gebruik dat niet door de fabrikant is gespecificeerd, komen de garantie en de aansprakelijkheid te vervallen. De garantie en aansprakelijkheid komen tevens te vervallen als gebruik wordt gemaakt van reserveonderdelen die niet door optreden worden verkocht.

Verwachte levensduur

Het heldere vizier heeft geen uiterste houdbaarheidsdatum. Het product kan worden gebruikt zolang er geen schade of onzichtbare schade of problemen met de werking optreden.

Gebruiksaanwijzing (Quick Start Guide) p. 2-3

Beide modellen (standaard en PAPR):

1. Hoofdband. Pas de bovenste instelband (p. 2-3) aan op de grootte van uw hoofd. Druk de arretereknop (p. 2-3) in draai deze tot de hoofdband stevig maar niet te strak vast.
2. Afstand tot de ogen. Door losdraaien van de vergrendelknoppen (p. 2-3) kan de afstand tussen het vizier en ogen worden aangepast. Stel beide kanten gelijkmatig en niet scheef in. Draai de vergrendelknoppen vervolgens weer vast.
3. Hoek van de helm. De hoek van de helm kan worden aangepast met behulp van de draaiknop

(p. 2-3).

4. Monteren van het vizier. Bevestig het onderste gedeelte van het vizier in de hierboven bestemde opening. Schuif vervolgens het bovenste gedeelte van het vizier onder de bovenste rand van het vizier. Schuif de zijkanten van het vizier in de onderste spleten (p. 2-3).

Aanlezen bij de PAPR-versie:

- I-II Houder voor luchtslang. Klik de houder voor de luchtslang op de hoofdband volgens de afbeeldingen (p. 2-3, stap I). Sluit de luchtslang aan op de helm (stap II en III) en klik de luchtslang in de houder om deze te arresteren.

- IV Luchtverdeling. Om een koelend effect te bereiken, kan de luchtstroomverdeling worden ingesteld van 100 % in het adembereik tot 80 % in het adembereik en 20 % in het voorhoofdbereik.

- V Afsluiting voor het gezicht. Zet de ingestelde helm op uw hoofd en trek er de lip onder uw kin. Zorg dat de afsluiting voor het gezicht stevig op uw huid aansluit en dat er geen lucht langs kan (p. 2-3).

Reiniging, desinfectie en onderhoud

Niet-PAPR- en PAPR-versie: Controleer regelmatig persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in overeenstemming met de bedieningsinstructies. Gekrasde of beschadigde lenzen moeten worden vervangen. Vervang de hele helm of met een achterdoek die is bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg opnieuw met schoon water. Laat de helm drogen in een schone omgeving. Vervang zweefbandjes en comfortbandjes om hygiënische redenen regelmatig. Desinfectie: chlooroplossing: afnemen met een schone, zachte doek die is bevochtigd met een chlooroplossing (bijv. Een 0,5% chlooroplossing met 5.000 ppm beschikbaar chloor). Als alternatief kan een gecombineerde reinigingsmiddel / desinfectiemiddel worden gebruikt. Waterstofperoxide-oplossing: Veeg af met een schone, zachte doek die is bevochtigd met een waterstofperoxide-oplossing (zoals een 3% waterstofperoxide-oplossing). Als alternatief kan een gecombineerd reinigingsmiddel / desinfectiemiddel worden gebruikt. UV-ultraviolet licht: Let op de informatie van de fabrikant van het UV-apparaat. Let op: Maak de helm tijdens het schoonmaken niet nat. Eindreiniging (alleen nodig na reinigen met een oplossing) Veeg alle onderdelen af met een schone, zachte doek die is bevochtigd met schoon, warm water. Opmerking: het is belangrijk om de producten op basis van chloor of waterstofperoxide te verwijderen. Laat alle componenten volledig aan de lucht drogen voordat u ze opnieuw gebruikt of opbergt. Extra voor de PAPR-versie: De mechanische afsluiting (PAPR-versie) moet ofwel met de hand worden verwijderd en gewassen of voorzichtig van de helm worden afgewegeerd. Controleer de mechanische afsluiting en het luchtmotuiskop gaten, scheuren of andere beschadigingen en zorg ervoor dat ze correct op de helm zijn geplaatst (zie gebruiksaanwijzing). Gebruik het systeem niet voordat alle versleten of beschadigde onderdelen zijn vervangen. Gebruik een soepje of een mild desinfectiemiddel. Vervang de mechanische afsluiting van tijd tot tijd. Let op: Bij het reinigen / desinfecteren moeten handschoenen of nitril of vinyl worden gedragen. Zorg ervoor dat bij het reinigen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt.

Opslag

Het heldere vizier moet bij kamertemperatuur en lage vochtigheid worden bewaard. Indien de helm in de originele verpakking, een hierboven bestemde rugzak of PAPR-tas wordt bewaard, verhoogt dit de levensduur.

Verwijderen / monteren van het vizier (p. 4-5)

Verwijderen van het vizier:

- Trek aan de hoek van het vizier in het onderste gedeelte.
- Duw tegelijk het onderste binnengedekteel van het vizier eraf.

Monteren van het vizier:

- Bevestig het onderste gedeelte van het vizier in de hierboven bestemde opening.
- Schuif het bovenste gedeelte van het vizier onder de bovenste rand van het vizier.
- Schuif de zijkanten van het vizier in de onderste spleten.

Vervangen van de afsluiting voor het gezicht (PAPR-versie)

- Verwijder het wasbare gedeelte van de afsluiting voor het gezicht door het klittenband voorzichtig los te trekken.
- Het verwijderbare gedeelte van de afsluiting voor het gezicht is wasbaar (handwas, niet centrifugeren).
- Reinig het wasteeldeel van de afsluiting voor het gezicht met een schone doek en zeepsop of met een mild ontsmettingsmiddel.
- Laat het aan de lucht drogen en monteer het weer in de omgekeerde volgorde.

Gebruik nooit een beschadigde afsluiting voor het gezicht.

Vervang de afsluiting voor het gezicht om de 6 maanden.

Specificaties

(We reserve the right to make technical changes)

Gewicht	Standaardversie: PAPR-versie:	334g / 11.782 oz 500g / 17.637 oz
Materiaal	Helmet: Vizier:	Polyamide Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C / 14°F tot 131°F	
Opslagtemperatuur	-20°C tot +80°C / -4°F tot 176°F	
Vormstabilliteit	Helmet: Vizier:	tot max. 220°C / 428°F tot max. 137°C / 279°F
Markeringen	OS EN 175 BT (Helmet) OS EN 166 BT (Vizier) conform CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC	
Aanvullende markering voor PAPR-versie (aangemelde instantie CE 1024)	EN 12941 (TH3 in combinatie met e3000/X, TH1 in combinatie met hardhat en e3000/X) EN 14594 (2B in combinatie met suppliedair, 1B in combinatie met hardhat en suppliedair)	

Conformiteitsverklaring

Zie het internetadres op de laatste pagina.

Juridische informatie

Dit document voldoet aan de vereisten van paragraaf 1.4 van bijlage 2016/2016 van de EU-verordening 2016/425.

Aangemelde instantie

Zie de laatste pagina voor gedetailleerde informatie.

Esittely

Hionta kypärä on päähine, jota käytetään silmien, kasvojen ja kaulan suojaamiseen pölyltä ja hiukkailta jauhamisen aikana. Kypärä koostuu useista osista (kalo varasoluettelo). Mallista riippuen kypärää voidaan yhdistää suojakypärään ja / tai PAPR-järjestelmään (Powered Air Purifyin Respirator).

Turvaohjeet

Lue näkytöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Väärä käyttö voi vaarantaa valmistajan aihettautamat henkilövaikeutukset ja takuuavunilmatukset.

Käyttö / Riskit

Rajaton selkeä näkyvyys työtilaisi suodatetun puhtaan ilman jakelun kanssa tai ilman sitä (mallista riippuen) säädetetävällä ilmanjakkulalla tekee clearmaxxistä ainutlaatuisten kasvojen ja hengitysteiden suojausjärjestelmän korkeimmailla turvaliusustasolla. Lisätieto varasistä ja lisavarusteista pikaopastaa.

Ihanteellinen: hintaan, metalliteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, hiekkapuhallukseen, puukäytöön, maatalouksille, kaatopaloiille ja matalalouksille.

Korkean ilmankosteuden/lämpötilojen yhteydessä visiiri voi hurtaa, mikä heikentää näkyvyyttä. Jos liukurengastiviste asennetaan vähän taas se on viilainen, on varara, että epäpuhutaudit pääsevät kypärään (PAPR-versio). Alin kalikka käytetystä komponenteista on aina rakausvaiva kypärän turvaliusustasukan yleisen tunnistamisen kannalta. Kypärää saa käyttää vain huoneenlämmössä nopeita hiukkasia vastaan.

Lasia käytettäessä siitä voi voitua siirtyä suoraan kypärästä päähän; muista riskeistä / rajoituksista katso alla. Varoitustiedot ja suojarajatulokset

- Tarkista aina ennen tuotteen käyttöä, että laite on täydellinen eikä kuljetuksen aikana ole aiheutunut vaurioita. Älä koskaan käytä viljällä tai vahingoittunutta laitetta.
- Käytätiin on olona perheyttynä henkilökohtaisten suojausten reseptideista oikeaan käyttöön.
- Kun käytetään suojaustaso 3 suojaavaa seulaa, on tarkistettava sovelluksen sopivuus, koska suojaavatkin on vain vähänne.

Vain PAPR-versio:

- Tämän pääosan käyttäjän on myös noudatettava PAPR-järjestelmän ja suodattimen ohjeita.
- Käytä vain kiristä visiirin, joka on liitetty pääleikkitykseen PAPR-järjestelmään.
- Kypärää tulisi käyttää vain yhdessä sertifioidun puhaltimen kanssa, joka vastaa kansallisten standardien vaatimustasi.
- Suojaavan pääosan sisällä olevalla suodatetun ilman ylipaineella on ensisijainen suojaava vaikuttus, joka estää ympäristöön ilman epäpuhutuksen tunkeutumisen.
- Poiskytketty PAPR-järjestelmä ei suoja käyttäjän hengityselimini. Poiskytketyt tuuletin voi johtaa hiljaidenkiertoisuuden nousunsa ja vaarallisen hapan vähenemisenä pääosan sisällä.
- Varmista, että pääosan tiivistelijä istuu tiukasti kasvoille. Vain tällöin voidaan taata täydellinen suojausto.
- Suojaava vaikuttus voi vähentyä, jos käytätiin hiukset tai parta ulottuvat kasvojen suojaosan.
- Voimakkaat tulit siiviltä tai takaa voi vahingoittaa kypärän suojaan. Äärimmäisen korkean ympäristön hiukkasaamusten yhteydessä sisäähengitys voi aiheuttaa erittäin alhaisen paineen kypärässä. Tämä voi heikentää suoja. Pidä tällaisissa tilanteissa kypärä päässä ja puhallin käynnissä, kunnes olet poistunut vaara-alueelta.

Kirkasta clearmaxx-visiiri ei saa käyttää:

- sytytysässä tai räjähdysyksissä ilmapiirissä,
- jos hengityslästistä puuttuu happea (Eurooppa: <17 %, Australia: <19 %) tai jos toksiinien piisuus on niin korkea, että suojausluokka ylittää THP3:in Euroopassa tai P3:n Australiassa,
- ympäristössä, jossa on välitön hengen- ja loukaantumisvaara.

On myös käytettävä asianmukaisia suojaavatelia koko henon suojaamiseen. Joissakin olosuhteissa työprosesseissa vaurauttamatt hiukkaset ja aineet voivat aiheuttaa allergisia ihoreaktioita vastaavasti aitistuneille henkilöille.

Kypärän materiaalit, jotka joutuvat kosketuksiin ihmisen huoletta, voivat aiheuttaa allergisia ihoreaktioita herkille henkilöille. Suojaavaa kirkasta visiiriä saa käyttää vain hiomiseen ja silloin, kun tuotetaan hiukkasia, höyrjästä ja pölystä, jotka voivat vahingoittaa hengitystestit. Älä koskaan käytä pääosaa muuhun käyttöön. Kypärä voi vahingoittaa näkökenttää rakennevien ominaisuuksien vuoksi. Tämän seurauksena merkittävät tai varoitusvalot eivät ehkä näkyä. Älkää ole molemmissa riski, että suuremmasta ympäristöistä (pää ja kypärä) on kolahdutuminen. Kypärä heikentää myös kuuloa ja vähentää läpörökkyyttä. Valmistaja ei ole vastuussa, jos sumunestosuoja käytetään muuhun tarkoitukseen kuin käytötarkoitukseen tai käytötohjelmaan vastaisesti.

Takuu ja vastuu

Kato opettelee kanslian myyntiorganisaation ohjeet takuuohdille. Jos tarvitset tästä lisätietoja, ota yhteyttä opettel-jälleenmyyjääsi. Takuu myönnellään vain materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu tai vastuu ei ole enää voimassa, jos vahinko johtuu aistiomasta käytöstä, luvattomasta interventiosista tai valmistajan määritelmäästä tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Vastuu ja takuu eivät myöskään ole voimassa, jos käytetään muita kuin opettelin myymä varasoria.

Odottelu elinkä

Kirkkaala visiirillä ei ole viimeistä käytönpäivämääriä. Tuotetta voi käyttää niin kauan kuin näkyviä tai näkymättömiä vaurioita tai toiminnotrihoita ei ilmeen.

Käytööhöje (Quick Start Guide): 2-3

Molemmat mallit (standardi ja PAPR):

1. Pääpanta. Sääädä ylemppää salinuohauhaa (s. 2-3) pääsi kokoa vastaavaksi. Työnnä nuppi sisään (s. 2-3) ja kierrä, kunnes pääpanta istuu varmasti, mutta ilman painetta.
2. Etäisyys silmistä. Suojalusin ja silmien etäisyysittä voidaan säätää vapauttamalla lukitusnuppi (s. 2-3). Sääädä molemmat puolet samalla tavalla, älä kallista. Kirkistä lukitusnuppi sitten uudelleen.
3. Kypärän kulma. Kypärän kulmaa voi säätää kiertonullilla (s. 2-3).
4. Visiirin kiinnitys. Kiinnitä visiirin alaosaa sille tarkoitettuun aukkoon. Liu'uta sitten visiirin yläosa visiirin yläreunalle. Liu'uta visiirin sivureunat alempiin uruihin (s. 2-3).

Vain PAPR-versio:

I-III Ilmaletku pidike. Napsauta ilmaletkuun pidike pääpantaan kuvien (s. 2-3) mukaisesti, vaihе I. Liitä ilmaletku kypärään (vaihe II. ja III.) ja napsauta ilmaletku ilmaletkuun pidikkeeseen kiinnitystä varten.

IV Ilmanjakku. Ilmaviran jakelu voidaan sijoittaa joko 100 %:a hengitysalueelle tai 80 %:a hengitysalueelle ja 20 %:a otsan alueelle ja jäädyttämään (s. 2-3).

V Kasvosuoja. Aseta säädetty kypärä päähaja ja vedä kasvosuojujan nauha leukasi alle. Varmista, että kasvosuoja asettuu tukasti ihollesi eikä se vuoda (s. 2-3).

Puhdistus, desinfiointi ja huolto

Muut kuin PAPR-mallit: Tarkista henkilökohtaiset suojaavatusteet säännöllisesti käytöönhin mukaisesti. Naarmuntuneet tai vaurioituneet linssi tulee vaihtaa. Puhdistus: Pyhi koko kypärä puhmeällä linilla, joka on kostutettu kloriilioksella (esim. 0,5-prosenttinen kloriili) ja 5000 ppm pyyhetäiväisillä olevaan kloriili. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yhdistettyä pesuaineita / desinfiointiainetta. Vetyperoksidiuusi: Pyhi puhalla, puhmeällä linilla, joka on kostutettu vetyperoksidiuoksuilla (kuten 3% vetyperoksidiuoli). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yhdistettyä pesuaineita / desinfiointiainetta. UVC-ultraviolettivalo: Huoma UV-laitteen valmistajan antamat tiedot. Huoma: Älä liota kypärää puhdistusten aikana. Loppusivuivous (tarvitaan vain puhdistuksen jälkeen liuoksella) Pyhi kaikki osat puhalla, puhmeällä linilla, joka on kostutettu puhalla, läpinäillä vedellä. Huoma: On tärkeää poista kloriipihaiset tai vetyperoksidiutuotetut. Anna kaikkien komponenttien kuivua kokonaan ilman uudelleenkäytöä tai varastointia. Lisäksi PAPR-versiole: Mekaaninen tiiviste (PAPR-versio) tulee joko poistaa ja pestä käsini tai pyyhki kypärä varovasti. Tarkista mekaaninen tiiviste ja ilmansuutteet reikien, halkeamiin tai muiden vaurioiden varalta ja varmista, että ne on asetettu oikein kypärään (katso käytööhöje). Älä käytä järjestelmää ennen kuin kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettu. Käytä saippuavettä tai mietoja desinfiointiaineita. Valihda mekaaninen tiiviste ajotuun. Huoma: Puhdistustaessa / desinfioimalla on käytettävä nitriili- tai vinyljäkisineitä. Varmista, että puhdistuksessa käytetään sopivia henkilökohtaisia suojaavarusteita.

Säilytys

Kirkasta visiirin on säälytetävää huoneenlämmössä ja matalassa kosteudessa. Kypärän säilytys alkuperäisessä pakkauskseessa, sillä tarkoitettuessa repussa tai PAPR-laukussa pidetään se käytöikää. Visiirin irottaminen / asennus (p. 4-5)

Visiirin irottaminen:

- Vedä visiirin reunan alaosasta.
- Paina samalla visiirin alempaa sisäosaa ulos.

Visiirin kiinnitys:

- Kiinnitä visiirin alaosaa sillä tarkoitettuun aukkoon.

• Liu'uta visiirin yläosa visiirin yläreunan alle.

• Liu'uta visiirin sivureunat alempien uruihin.

Kasvosuojan vaihto (vain PAPR-versio)

- Irrota kasvosuojan pestävä osa valtavalla tarrakiinistystä varovasti erilleen.

• Kasvosuojan irrotettava osa voidaan pestää (käsipesu, ei linkoust).

• Puhdistaa kasvosuojan kiinteä osa puhalla linilla, joka on kostutettu saippuavedenellä tai miedolla desinfiointilaatianella.

• Anna kuivuma ilmassa ja kiinnitä päävastaisessa järjestykseessä.

Älä koskaan käytä vaurioitunutta kasvosuojaa.

Valihda kasvosuoja kuiden kuukauden valein.

Tekninen tiedot

(Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia)

Paino	ei-PAPR: PAPR:	334g/11.782 oz 500g/17.637 oz
Materiaali	Kypärän kuori: Visiiri:	Polyamidi Polykarbonaatti
Käytöölämpötila	-10°C - +55°C / 14°F - 131°F	
Säilytyslämpötila	-20°C + 80°C / -4°F - 176°F	
Muodon vakaus	Kypärän kuori: Visiiri:	enintään 220°C / 428°F enintään 137°C / 279°F
Merkinnät:	OS EN 175 BT (Kypärän kuori) OS EN 166 BT (Visiiri) on CSA Z94.3:n mukainen ANSI OS Z87+ EAC	
Lisämerkinnät PAPR-versioille (ilmoitettu laitos CE 1024)	EN 12941 (TH3 yhdessä e3000/X: n kanssa, TH1 yhdessä hardhat: n kanssa ja e3000/X) EN 14594 (2B yhdessä suppliedair n kanssa, 1B yhdessä hardhat: n kanssa ja suppliedair)	

Vaatinusten mukaisuusvaikuttuus

Kato Internet-osoite viimeistellä sivulta.

Oikeudelliset tiedot

Tämä asiakirja on EU-asetuksen 2016/425 liitteen II kohdan 1.4 vaatinusten mukainen.

Ilmoitettu laitos

Lisätietoja on viimeisellä sivulla.

Dansk

Introduktion

En slibeshjelm er et hovedbeklædning, der bruges til at beskytte øjne, ansigt og nakke mod støv og partikler under slibning. Hjelmen består af flere dele (se reservedelsliste). Afhængigt af modellen kan hjelmen kombineres med en sikkerhedshjelm og / eller et PAPR-system (Powered Air/Purifyn Respirator).

Sikkerhedsanvisninger

Læs disse betjeningsvejledninger nøje, inden du bruger udstyret. Ukorrekt brug kan true livs- og lemmers og ugyldige garantikrav mod fabrikanten.

Applikationer / Risici

U begrænset klar visning af dit arbejdsmønster med eller uden luftfilteret ren luftfordeling (afhængigt af modellen), clearmaxx laver med justerbar luftfordeling det unikke ansigts- og åndedrætsværn med det højeste sikkerhedsniveau. Reservede og tilbehør, se Quick Start Guide.

Ideel til: sibrækskaber, metalindustri, fødevareindustri, sandblæsing, tra, maling, lossepladser og landbrug.

Ved høj luftfugtighed / temperatursforskell kan visiret dugge, hvilket der fører til et dårligt syn. Ved forkert monteret eller defekt glidningsprækning er der fare for, at skadelige stoffer i luften kan trænge ind i hjelmen (PAPR version). Den laveste af alle anvendte komponenter er altså afgørende for den samlede identifikation af hjelmens sikkerhedsklasser. Hjelmen må kun bruges ved stuetemperatur mod høj hastighedspartikler. Når du bruger briller, kan standard overføres direkte fra hjelmen til hovedet; for yderligere risici / begrænsninger se nedenfor.

Hofoundsregler & beskyttende restriktioner

- Før du bruger dette produkt, skal du altid kontrollere, at udstyret er komplet, og at der ikke er opstået skader under transport. Brug aldrig defekt eller beskadiget udstyrt.
- Brugeren skal være fortrolig med anvendelse af de korrekte personlige væremidler.
- Når du bruger beskyttelsessækræmmer med beskyttelsessniveau 3, skal det kontrolleres, om applikationen er egnet, da beskyttelsesefekten kun er lille.

PAPR version

- Brugeren af denne tryklufthætte skal også følge instruktionerne for PAPR system og filtere.
- Brug kun klare visir, der er forbundet med et tæt PAPR system.
- Hjelmen må kun bruges i forbindelse med en certificeret blæser, der svarer til kravene i de nationale standarder.
- Det filterede luftovertryk inde i den beskyttende tryklufthætte er den primære beskyttende faktor, der kan forhindre luftens urenhed i at trænge ind.
- Et slukket PAPR system beskytter ikke brugerens åndedrætsorganner. En slukket ventilator kan føre til en stigning i CO₂ koncentrationen og et farligt fald i tiden i tryklufthætten.
- Sørg for, at førselsglinningen på hovedet passer godt til ansigtet, så et perfekt beskyttelses niveau kan garanteres.
- Beskyttelsesfaktoren kan indskrænkes, hvis brugeren har hår eller skæg, der strækker sig over tætningsdelen.
- En kraftig vind fra siden eller bagfra kan påvirke beskyttelsesniveauet i hjelmen. I tilfælde af ekstremt høj luftpartikelforurenning kan der forårsages meget lavt tryk i hjelmen ved indånding. Dette kan reducere beskyttelsen. I så fald må du ikke afmontere hjelmen eller slukke for blæseren, før du forladt farezonen.

clearmaxx klare visir må ikke anvendes:

- I en brandfarlig eller ekspløsiv atmosfære,
- Hvis den indannede luft manglerilt (Europa: <17 %, Australien: <19%) eller koncentrationen af toksin er så høj, at beskyttelses-klassen er over THP3 til P3 for Europa og Australien,
- I omgivelser, hvor der er umiddelbar fare for liv og lemmers.

For at beskytte resten af kroppen skal der også bæres passende beskyttelsestøj. Under visse omstændigheder kan partikler og stoffer, der bliver frigivet under arbejdssprocesserne, udloose allergiske hidreaktioner hos prædisponerede personer herfor.

Hjelmens materialer, som kommer i kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner på modtagelige personer. Det beskyttende klare visir må kun anvendes til slibning og til anvendelse, hvor der kan produceres partikler, røg eller stov, som kan skade luftvejene. Brug aldrig tryklufthætten til andre formål. Hjelmen kan påvirke synsfeltet på grund af konstruktive egenskaber. Som følge heraf kan signallys eller advarselslys ikke ses. Derudover er der risiko for bumping på grund af store områder (hoved med hjelm). Hjelmen forringes også hørelsen og reducerer følelsen af varme. Fabrikanten er ikke ansvarlig, hvis antitågeviseren anvendes til andre formål end det tilstede formål eller i strid med betjeningsvejledningen.

Garanti & ansvar

Se venligst den nationale salgsorganisations instruktioner for Optrel for garantibestemmelser. For yderligere oplysninger om dette, bedes du kontakte din optrel forhandler. Garantien gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl. Ved skader, der skyldes ukorrekt brug, uautoriseret indgraben eller ved anvendelse, der ikke er bestemt af producenten, er garantii eller ansvar ikke længere gyldig. Ligeledes er ansvarligheden ikke længere gyldig, hvis der anvendes andre reservedele end dem Optrel sælger.

Forventet levetid

Det klare visir haringen udlebsdato. Produktet kan anvendes så længe, ingen synlige eller usynlige skader eller funktionelle problemer opstår.

Hvordan man bruger (Quick Start Guide) s. 2-3

Begge modeller (Standard og PAPR):

- Hovedrem. Juster den øverste justering rem (s. 2-3) til størrelsen på dit hoved. Skub skaldeknap (s. 2-3) og drej til hovedremmen passer godt, men uden at trykke.
- Afstand fra øjnene. Ved at slippe låseknapperne (s. 2-3) kan afstanden mellem lensen og øjne justeres. Juster ligeligt begge sider og undlad at vippe. Derefter spændes låseknapperne igen.
- Hjelminkel. Hjelminklen kan justeres med drejeknap (s.2-3).
- Montering af visir. Fastgør den nederste del af visirer ind i den medfølgende åbning. Skub derefter den øverste del af visirer under visirrets øverste bræmme. Skub visirrets sidekanter ind i de nederste riller. (S.2-3).

PAPR Version kun:

- Holder til luftslange. Klik på luftslangeholderen på hovedremmen svarende til billederne (s.2-3) trin I. Tilslut luftslangen til hjelmen (trin II og III). Og klik luftslangen i luftslangeholderen til fiksering.
- Afmontering. Luftstromfordelingen vil reduceres fra 100% i vejrtrækningsområdet til 80% i vejrtrækningsområdet og 20% på pandemoniums område for at generere en kolerleffekt (s. 2-3).
- Ansigtstætning. Sæt den justerede hjelm på hovedet og træk båndet til ansigtstætning ned under hagen. Sørg for, at ansigtstætningen passer til tet på huden, og der ikke er nogen løkage (s.2-3).

Rengøring, desinfektion og vedligeholdelse

Ikke-PAPR og PAPR-version. Kontroller personligt beskyttelsesudstyr (PPE) regelmæssigt i overensstemmelse med driftsvejledningen. Ridsede eller beskadigede linser skal udskiftes. Rengøring: Tør hele hjelmen af med en blod klud fugtet med en normal vaskemiddeloplösning. Tør igen med rent vand. Lad hjelmen torre i et rent miljø. Udskift svedbånd og komfortbånd regelmæssigt af hygiejniske årsager. Desinfektion: Kløroplösning: Tør af med en ren, blod klud, der er fugtet med en kløroplösning (f.eks. En 0,5% kløroplösning med 5,000 ppm tilgængelig klør). Alternativt kan der anvendes et kombineret rengøringsmidde / desinfektionsmiddel. Hydrogenperoxidoplösning: Tør af med en ren, blod klud fugtet med en hydrogenperoxidoplösning (sæson 3% hydrogenperoxidoplösning). Alternativt kan der anvendes et kombineret rengøringsmidde / desinfektionsmiddel. UVC ultraviolet lys: Bemærk de oplysninger, der leveres af producenten af UV-enheden. Bemærk: Blod ikke hjelmen i blod under rengøringen. Slutrengøring (kun påkrevet efter rengøring med en oplosning) Tør alle komponenter med en ren, blod klud fugtet med rent, varmt vand. Bemærk: Det er vigtigt at fjerne de klorbaserede eller hydrogenperoxidprodukter. Lad alle komponenter lufttørre helt, før de genbruges eller opbevares. Yderligere til PAPR-versionen: Den mekaniske tætning (PAPR-versionen) skal enten fjernes og vaskes med hånden eller tørres forsigtigt af hjelmen. Kontroller den mekaniske tætning og luftdysen for huller, revner eller andre skader, og sørg for, at de er placeret korrekt på hjelmen (se betjeningsvejledningen). Brug ikke systemet, for alle slidte eller beskadigede dele er blevet udskiftet. Brug saebevand eller et mildt desinfektionsmiddel. Udskift den mekaniske tætning fra tid til anden. Bemærk: Nitrit- eller vinylhandske skal barres ved rengøring / desinfektion. Sørg for, at der anvendes passende personlige væremidler (PPE) til rengøring.

Opbevaring

Det klare visir skal opbevares ved rumtemperatur og lav luftfugtighed. Opbevaring af hjelmen i den originale emballage eller en velegnet rygsæk eller PAPR-pose vil øge levetiden.

Afmontering / montering af visir (s. 4-5)

Afmontering af visir:

- Træk i visirkanten i den nederste del.
- Skub samtidigt ud fra den nederste indvendige side af visirer.

Montering af visir:

- Fastgør den nederste del af visirer ind i den medfølgende åbning.
- Skub den øverste del af visirer ind under topbærennen af visirer.
- Skub visirrets sidekanter ind i de nederste riller.

Udskifting af ansigtstætningen PAPR (kun version)

Afmontering af vaskbart del af ansigtstætning Fjern den vaskbare del af ansigtstætningen ved forsigtigt at trække velcro-løkningerne hinanden.

Den aftagelige del af ansigtstætning kan vaskes (håndvask, ikke centrifugering).

Renger den faste del af ansigtstætningen med en ren klud fugtet med saebevand eller et let desinfektionsmiddel.

Lad det torre i luft og monter det i omvendt rækkefølge.

Brug aldrig en beskadiget ansigtstætning.

Udskifte ansigtstætningen hver 6. måned.

Specifikationer

(V/forholder os retten til at foretage tekniske ændringer)

Vægt	Ikke PAPR: PAPR:	334g / 11,782 oz 500g / 17,637 oz
Materiale	Hjelmoveoverflade: Visir:	Polyamid Polykarbonat
Driftstemperatur	- 10°C til + 55°C / 14°F til 131°F	
Opbevaringstemperatur	- 20°C til + 80°C / - 4°F til 176°F	
Formstabilitet	Hjelmoveoverflade: Visir:	op til 220°C / 428°F op til 137°C / 279°F
Mærker:	OS EN 175 BT (Hjelmoveoverflade) OS EN 166 BT (Visir) Eri overensstemmelse med CSA Z94.3 OS ANSI Z87+ EAC	
Yderligere mærknings for PAPR version (Bemyndiget organ CE 1024)	EN 12941 (TH3 kombination med e3000/X, TH1 i kombination med hardhat og e3000/X) EN 14594 (2B i kombination med suppliedair, 1B i kombination med hardhat og suppliedair)	

Overensstemmelseserklæring

Se internetadressen på den sidste side.

Juridiske oplysninger

Dette dokument opfylder kravene i afsnit 1.4 i bilag 2016 til EU-forordning 2016/425.

Bemyndiget organ

Se den sidste side for detaljerede oplysninger.

Norsk

Introduksjon

En slipjhelm er et hodeplagg som brukes til å beskytte øynene, ansiktet og nakken fra støv og partikler under sliping. Hjelmen består av flere deler (se reservedeler). Avhengig av modellen kan hjelmen kombineres med en sikkerhetshjelm og / eller et PAPR-system (Powered Air Purifyn Respirator).

Sikkerhetsinformasjon

Les denne bruksanvisningen nøyde før du bruker utstyret. Feil bruk kan trusse livs- og lemmere og ugyldige garantikrav mot produsenten.

Bruk / Risikoer

Ubgrenset oversikt over arbeidsområdet med eller uten luftfilter og tilførsel av ren luft (avhengig av modell) med justerbart lufttilførsel clearmaxx til det ulike ansikts- og åndedrettsvernsystemet med høyeste sikkerhetsklasser. Reservedeler og bortfaller se Hurtigguide.

Ideelt til slike arbeid, metallindustri, næringsmiddelinndustri, sandblåsing, trearbeid, maling, deponering og landbruk.

Ved hoy luftfuktighet/temperaturforskjell kan visiret dugge og gi dårlig sikt. Feilmonterte eller defekte mekaniske tetninger kan føre til at luftforurenende stoffer kommer inn i hjelmen (PAPR-versjonen). Den laveste av alle komponenter som brukes er alltid avgjørende for den generelle identifikasjonen av hjelmens sikkerhetsklasse. Hjelmen skal brukes ved romtemperatur mot høy hastighetspartikler. Når du bruker brillen, kan støt overføres direkte fra hjelmen til hodet. For ytterligere risiko / begrensning se nedenfor.

Førholdsregler og beskyttelsesbegrensninger

- Før du bruker produktet, må du alltid kontrollere at utstyret er komplett og at det ikke oppsto skade under transporten. Bruk aldri mangelfullt eller skadet utstyr.
- Brukeren må være vittne hvordan det personlige verneutstyret skal brukes korrekt.
- Når du bruker beskyttelseskjermen med beskyttelsesnivå 3, må det kontrolleres om applikasjonen er egnet, da beskyttelsesfaktoren bare er liten.

Kun PAPR-versjon:

- Brukeren av denne hjelmen må også følge instruksjonene i PAPR-systemet og filtrene.
- Bruk kun det klare visiret koblet til et PAPR-system som er slått på.
- Hjelmen skal bare brukes sammen med en sertifisert vifte som samsvarer med kravene i nasjonale standarder.
- Det filterte luftovertrykket inne i hjelmen er den primære beskyttelsesfaktoren som hindrer luftforurenningen i å trenge inn.
- Et avslått PAPR-system beskytter ikke brukerens åndedrettsorganer. En avslått vifte kan føre til en økning i karbondiksidskonsentrasjonen og en farlig oksygenredusjon inni hjelmen.
- Pass på at ansiktstetningen på hjelmen passer godt til ansiktet for å garantere et perfekt beskyttelsesnivå.
- Beskyttelsesfaktoren kan reduseres dersom brukeren har hå eller skjegg som når til ansiktstetningen.
- Sterk vind fra siden eller bakfra kan påvirke hjelmens beskyttelsessevne. Ved ekstremt hev miljøpartikelforurensning kan det oppstå svært lavt trykk i hjelmen når man puster inn. Dette kan redusere beskyttelsen. I et slikt tilfelle må du ikke fjerne hjelmen eller slå av blåseren for du har fortatt farenos.

Clearmaxx skal ikke brukes:

- I en brannfarlig eller eksplosiv atmosfære,
- dersom innåndningsrutslene mangler i oksygen (Europa: <17%, Australia: <19%) eller konsentrasjonen av toksinér er så høy at den beskyttelsesklassen oversiger TH3P for Europa og P3 for Australia,
- i omgivelser der det er umiddelbar fare for liv og lemmere.

For å beskytte resten av kroppen, må passende verneutstyr brukes. Under enkelte omstendigheter kan partikler og stoffer som frigjøres i arbeidsprosessene utløse allergiske hudreaksjoner hos følsomme personer. Det beskyttende, transparente visiret skal kun brukes til slike arbeider og til arbeid der det produseres støv eller støv som kan skade luftveiene. Ikke bruk hjelmen til annet bruk.

Hjelmen kan påvirke synsfeltet på grunn av konstruktive egenskaper. Som følge av dette kan signalllys eller advarselslys ikke bli sett. Videre er det risiko for bumping på grunn av større omkrets (hode med hjelm). Hjelmen forstyrrer også hørsel og reduserer følelsen av varme. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig hvis anti-låvevesenet brukes til annet formål enn det tiltenkte formål eller i strid med bruksveileidningen.

Garanti og ansvar

Vennligst se instruksjonene til den nasjonale salgsorganisasjonen for optrøl garantibetingelser. For ytterligere informasjon i denne forbindelse, vennligst kontakt din optrøl-forhandler. Garantien dekker kun materiale- og produksjonsfeil. Dersom skader skyldes feil bruk, autorisert intervension eller bruk som ikke er beregnet av produsenten, bortfaller garantien og ansvaret. På samme måte bortfaller ansvar og garanti dersom det benyttes andre reservedeler enn dem som selges av optrøl.

Forventet levetid

Det transparente visiret har ingen utløpsdato. Produktet kan brukes så lenge det ikke har synlige eller usynlige skader eller funksjonsproblemer.

Hvordan bruk hjelmen (Quick Start Guide) s. 2-3

Begge modeller (Standard og PAPR):

1. Hodebånd. Juster det øvre justeringsbåndet (s. 2-3) i forhold til størrelsen på hodet ditt. Skyv inn sperrekappen (s. 2-3) og vr i intill hodebåndet sitter godt uten å trykke.
2. Avstand fra øynene. Ved å løsne låsekappene (s. 2-3), kan avstanden mellom beskyttelsesglasset og øynene justeres. Juster begge sider litt, pass på at det ikke blir skjevt. Deretter lukkes låsekappene igjen.
3. Hjelmens vinkel. Hjelmens vinkel kan justeres med rotasjonsknappene (s. 2-3).
4. Montering av visiret. Fest den nedre delen av visiret i åpningen. Skyv deretter den øvre delen av visiret under den øvre kanten. Skyv kantene på visiret inn i de nedre sporene. (s. 2-3).

Kun PAPR-versjon:

I-III Luftslangeholder. Klikk luftslangeholderen på hodebåndet som vist på bildene (s. 2-3) trinn I. Koble

luftslangen til hjelmen (trinn II og III), og klikk luftslangen inn i luftslangeholderen.

IV Luftfordeling. Luftstremfordelingen kan stilles inn fra 100 % pustearområdet til 80 % i pustearområdet og 20 % i panneområdet for å generere en kjøleeffekt (s. 2-3).

V Ansiktstetning. Sett den justerte hjelmen på hodet, og trekk ansiktstetningsremmen under haken. Pass på at ansiktstetningen sitter tett mot huden og at det ikke finnes lekkasje (p. 2-3).

Rengjøring, desinfeksjon og vedlikehold

Ikke-PAPR- og PAPR-versjon: Kontroller personlig verneutstyr (PPE) regelmessig i samsvar med bruksanvisningen. Skrappe eller ødelagte linser bør byttes ut. Rengjøring: Tork av hele hjelmen med en myk klut med en nøytral vaskemiddeL Tork av igjen med rent vann. La hjelmen tørke i et rent miljø. Bytt svettebånd og komfortbånd regelmessig av hygieniske årsaker. Desinfeksjon: Klorlosning: Tork av med en ren, myk klut som er fuktet med en kloroppløsning (t.e.b. En 0,5% kloroppløsning med 5000 ppm tilgjengelig klor). Alternativt kan et kombinert vaskemiddeL / desinfeksjonsmiddeL brukes. Hydrogenperoksydlosning: Tork av med en ren, myk klut fuket med en hydrogenperoksydopplosning (for eksempel en 3% hydrogenperoksydopplosning). Alternativt kan et kombinert vaskemiddeL / desinfeksjonsmiddeL brukes. UV ultrafeltlys: Vær oppmerksom på informasjonen fra produsenten av UV-enheten. Merk: ikke sug hjelmen under rengjøring. Sluttrengjøring (kun nødvendig etter rengjøring med en losning) Tork av alle komponenter med en ren, myk klut fuket med rent, varmt vann. Merk: Det er viktig å fjerne klorbaserede eller hydrogenperoksydprodukter. La alle komponenter lufttørke helt før de brukes på nytt eller lagres. I tillegg til PAPR-versjonen: Den mekaniske tetningen (PAPR-versjonen) skal enten fjernes og vaskes for hånd eller tørkes forsiktig av hjelmen. Kontroller den mekaniske tetningen og luftdyssen for hull, sprekkar eller andre skader, og kontroller at de er riktig plassert på hjelmen (se bruksanvisningen). Ikke bruk systemet for å lave slike eller ødelagte deler er byttet ut. Bruk såpevann eller et mildt desinfeksjonsmiddeL. Vit til den mekaniske tetningen innimellom. Merk: Nitrit- eller vinylhansker må brukes når rengjører / desinfiserer. Forsikre deg om at personlig verneutstyr (PPE) brukes til rengjøring, Oppbevaring

Visiret skal lagres ved romtemperatur og ved lav luftfuktighet. Hjelmen skal oppbevares i originalemballasjen eller i en egen ryggsekk eller PAPR-veske. Det forlenger levetiden. Fjerning/montering av visir (p. 4-5)

Fjerning av visir:

- Trekk i den nedre kanten på visiret.
- Samtidig skyver du fra innsiden og utover på visirets nedre del.

Montering av visir:

- Fest den nedre delen av visiret i åpningen.
- Skyv deretter den øvre delen av visiret under den øvre kanten.
- Skyv kantene på visiret inn i de nedre sporene.

Skifte ut ansiktstetning (kun PAPR-versjon)

- Fjern den vaskbare delen på ansiktstetningen ved å åpne borrelåstetet forsiktig.
- Den avtakbare delen av ansiktstetningen kan vaskes (håndvask, skal ikke sentrifugeres).
- Rengjør den delen av ansiktstetningen som sitter fast med en ren klut med såpevann eller et lett rengjøringsmiddeL.
- La lufttørke og monter i motsatt rekkefølge.

En skadet ansiktstetning må aldri brukes.

Bytt ansiktstetningen hver 6. måned.

Spesifikasjoner

(Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer)

Vekt	ikkPAPR: PAPR:	334g / 11.782 oz 500g / 17.637 oz
Materiale	Hjelmskall: Visir:	Polyamid Polycarbonate
Driftstemperatur	- 10°C til + 55°C / 14°F til 131°F	
Lagringstemperatur	- 20°C til + 80°C / -4°F til 176°F	
Formstabilitet	Hjelmskall: Visir:	opp til 220°C / 428°F opp til 137°C / 279°F
Merking:	OS EN 175 BT (Hjelmskall) OS EN 166 BT (Visir) i samsvar med CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC	
Tilleggsmerking for PAPR-versjon (kontrollorgan CE 1024)	EN 12941 (TH3 i kombinasjon med e3000/X, TH1 i kombinasjon med hardhat og e3000/X) EN 14594 (2B i kombinasjon med supplieair, 1B i kombinasjon med hardhat og supplieair)	

Samsvarserklæring

Se Internett-addressen på den siste siden.

Juridisk informasjon

Dette dokumentet oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425, avsnitt 1.4 i vedlegg II.

Bemyndiget organ

For detaljerte opplysninger, se siste side.

Polski

Wprowadzenie

Kask szlifierski to nakrycie głowy służące do ochrony oczu, twarzy i szyi przed pyłem i cząsteczkami podczas szlifowania. Kask składa się z kilku części (patrz lista części zamiennych). W zależności od modelu kask można połączyć z kaskiem ochronnym i/lub systemem PAPR (Powered Air Purifyn Respirator). Instrukcję dot. bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Niewłaściwe użytkowanie może zagrozić życiu i kończącym oraz spowodować unieważnienie roszczeń gwarancyjnych w stosunku do producenta.

Zastosowanie / Ryzyko

Nieograniczona, doskonała widoczność przestrzeni roboczej z dystrybucją przefiltrowanego czystego powietrza lub bez (w zależności od modelu) sprawia, że clearmax to wyjątkowy system ochrony twarzy i układu oddechowego zapewniający najwyższe bezpieczeństwo. Informacje dotyczące części zamiennych i akcesoriów znajdują się w rozdziale Quick Start Guide.

Doskonałe nadaje się do: szlifowania, przymiaru metalowego, spożywczego, piaskowania, obróbki drewna, malowania i lakierowania, pracy na składowiskach odpadów i rolnictwie.

W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub występowania różnic temperatury przybliża może ulec zaparowaniu, co negatywnie wpłynie na jakość widzenia. W przypadku nieodpowiednio zamontowanego lub uszkodzonego pierścienia silikonowego istnieje ryzyko, iż zanieczyszczenia dostaną się do środka kasku (wersja z systemem nawiewu i oczyszczania powietrza PAPR). Najniższe z wszystkich użytych komponentów jest zawsze decydujący dla ogólnej identyfikacji klasy bezpieczeństwa kasku. Kask może być używany tylko w temperaturze pokojowej przedmiotu z czasem poruszającym się z dużą prędkością. Podczas noszenia okularów wstrząsy mogą być przenoszone bezpośrednio z kasku na głowę. Dalsze zagrożenia ograniczania znajdują się poniżej.

Środki bezpieczeństwa i ograniczenia ochronne

- Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze sprawdzać, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Nie wolno korzystać z wadliwego lub uszkodzonego urządzenia.
- Użytkownik musi wiedzieć, jak prawidłowo używać tego środka ochrony osobistej.
- W przypadku korzystania z ekranu ochronnego o stopniu ochrony 3 należy sprawdzić, czy aplikacja jest do tego odpowiednia, ponieważ jedynie ochronie jest tylko nieznaczne.

Dot. tylko wersji z PAPR (wyposażonych w przepływem powietrza):

- Użytkownik tego kasku ochronnego musi również przestrzegać instrukcji do układu PAPR i filtrów.
- Używać wyłącznie przezroczystej osłony podłączanej do włączonego układu PAPR.
- Z helmu można korzystać wyłącznie razem z certyfikowaną dmuchawą spełniającą wymagania norm krajowych.
- Nadciśnięcie przefiltrowanego powietrza wewnętrzny helmu ochronnego stanowi podstawowy czynnik ochrony zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń z powietrza do oczu.
- Wyłączony układ PAPR nie zapewnia ochrony układu oddechowego użytkownika. Wyłączenie wentylatora może powodować wzrost stężenia dwutlenku węgla i niebezpieczny spadek zawartości tlenu wewnętrzny helmu.
- Sprawdzić, czy szczelka na obwodzie helmu zabezpiecza przylega do twarzy, ponieważ tylko wtedy można zapewnić najwyższy poziom ochrony.
- Współczynnik ochrony może się zmienić, jeśli użytkownik nosi włosy lub brodę sięgające do części uszczelniającej mającej przylegać do twarzy.
- Silny wiatr boczny lub tylny może wpływać na stopień ochrony, jaki zapewnia helm. W przypadku bardzo wysokiego skożenia środowiska zanieczyszczenia stałymi wewnętrzny helmu może powstać bardzo niskie ciśnienie w wyniku wydania powietrza. To również może pogorszyć jakość zabezpieczenia. W takim przypadku nie wolno zdejmować helmu ani wyłączać dmuchawy do momentu wyjścia ze strefy zagrożenia.

Helmu z przezroczystą osłoną clearmax nie można stosować:

- w atmosferach pełniących rolę zagrożonych wybuchem,
- jeśli w wydany powietrzu jest za mało tlenu (Europa: < 17%, Australia: < 19%) lub gdy stężenie toksyn jest na tyle wysokie, że wymaga klasy ochrony powyżej TH3P wg norm europejskich i P3 wg austriackich,
- w miejscach, w których występuje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.

Aby zabezpieczyć się, należy koniecznie nałożyć odpowiednią odręczkę ochronną. W pewnych okolicznościach zanieczyszczenia ciała i substancje uwalniane w procesie obróbki mogą wywoływać reakcje alergiczne skóry osób ze skłonnością do alergii. Materiały części helmu mających kontakt ze skórą również mogą powodować odczyny alergiczne u podatnych na nie osób. Przeczerwki osłony ochronnej można używać wyłącznie do szlifowania oraz innych zastosowań, podczas których powstają zanieczyszczenia stałe, opary lub pyły mogące szkodzić dla dróg oddechowych. Helmu nie wolno używać do innych zastosowań. Helm może wpływać na pole widzenia ze względu na cechy konstrukcyjne. W rezultacie, światła sygnalizacyjne lub światła ostrzegawcze mogą nie być widoczne. Ponadto istnieje ryzyko uderzenia z powodu większego obwodu (głowa z helmem). Kask osłania również słuch i zmniejsza uczucie ciepła.

Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osłona przeciwimigająca jest używana do celów innych niż zamierzono lub zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja i odpowiedzialność

Warunki gwarancji: zawiarska instrukcja dla krajowej sieci sprzedaży wyrobów optrel. Dalszych informacji w tym zakresie udzieli najbliższy dealer firmy optrel. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i wady wykonania. Gwarancja lub odpowiedzialność producenta nie stosuje się w przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nieuprawnionych modyfikacji lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Odpowiedzialność i gwarancja nie stosują się również w przypadku zastosowania części zamiennych od producentów innych niż Optrel.

Szczegółowy czas eksploatacji

Przeczerwki osłona nie ma daty ważności. Z wyrobu można korzystać do momentu wystąpienia widocznych lub niewidocznych uszkodzeń lub awarii.

Sposób użytkowania (Quick Start Guide) str. 2-3

Oba modele (standardowy i z PAPR):

- Tasma mocująca - Na głowę Wyregulować taśmę górną (str. 2-3) w zależności od obwodu głowy. Wcisnąć pokrętło zapadkowe (str. 2-3) i obracać do momentu aż taśma zacznie pewnie, ale niezbyt mocno obejmować głowę.
- Odgległość od oczu - Po położeniu pokrętła ustalającego (str. 2-3) można regulować odległość

szyby ochronnej oczu użytkownika. Ustawić oba boki szyby i nie przechylać. Następnie ponownie dokręcić pokrętła ustalające.

3. Kąt nachylenia helmu. Kąt nachylenia helmu można regulować pokrętlem (str. 2-3).

4. Montaż osłony. Zamocować dolną część osłony w otworze. Następnie wsunąć górną część osłony pod górną wzmocnioną krawędzią. Wsunąć boczną krawędź osłony w dolne rowki. (str. 2-3).

Dot. tylko wersji z PAPR (wyposażonych w przepływem powietrza):

I-III Uchwytowa pętla. Przywiąż wąż powietrza do opaski na głowę tak jak na ilustracjach (str. 2-3), krok 1, podłączając wąż powietrza do helmu (krok II. i III.), a następnie wpiąć wąż w uchwyt, aby go zamocować.

IV Dysystrybucja powietrza. Rozprowadzanie strumienia powietrza można regulować w zakresie od 100% w obszarze oddychania do 80% w obszarze oddychania i 20% w okolicach czoła, aby uzyskać efekt chłodzenia (str. 2-3).

V Uszczelnienie przy twarzy. Nalożyć wyregulowany helm na głowę i naciągnąć pasek uszczelniający przy twarzy pod brodę. Uszczelnienie musi mocno przylegać do skóry bez żadnych nieszczelności (str. 2-3).

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja

Wersje inne niż PAPR i PAPR: Regularnie sprawdzaj środki ochrony indywidualnej (SOI) zgodnie z instrukcją obsługi. Porysowane lub uszkodzone szczelki należy wymienić. Czyszczenie: Przefryzuj cały helm miękką szmatką zwilżoną roztworem neutralnego detergentu. Wytrzyj ponownie czystą wodą. Pozostaw kask do wyschnięcia w czystym środowisku. Ze względów higienicznych regularnie wymieniaj opaski i opaski zapewniające komfort. Dezynfekcja: Rozwiąż chlor: Wytrzyj czystą, miękką szmatką zwilżoną roztworem chloru (np. 0,5% roztwór chloru z 5000 ppm dostępnego chloru). Alternatywnie można zastosować kombinację detergentu / środka dezynfekującego. Rozwiąż natlenek wodorku: Przelóż czystą, miękką szmatką zwilżoną roztworem natlenku wodorku (np. 3% roztworem natlenku wodorku). Alternatywnie można zastosować kombinację detergentu / środka dezynfekującego. Światło ultrafioletowe UVC: Przesuż zwrócić uwagę na informacje dostarczone przez producenta urządzenia UV. Uwaga: nie moczyć kasku podczas czyszczenia. Czyszczenie kołkowe (wyjmowane tylko po czyszczeniu roztworem) Wszystkie elementy przeźroczyste, miękką szmatką zwilżoną czystą, ciepłą wodą. Uwaga: Ważne jest, aby używać produkty na bazie chloru lub natlenku wodorku. Przed ponownym użyciem lub przechowywaniem pozostaw wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia. Dodatkowo dla wersji PAPR: Uszczelnienia mechaniczne (wersja PAPR) należy zdjąć i umyć ręcznie lub dokładnie wytrzeć z helmu. Sprawdzić uszczelnienie mechaniczne i dyszę powietrza pod kałem dzur, pekinie lub innym uszkodzeniu i upewnić się, że są one prawidłowo ustawione na helmie (patrz instrukcja obsługi). Nie używać systemu, dopóki wszystkie zużyté lub uszkodzone części nie zostaną wymienione. Użyj wody z mydlem lub lagodnego środka dezynfekującego. Od czasu do czasu wymień uszczelnienia mechaniczne. Uwaga: Podczas czyszczenia / dezynfekcji należy nosić rękawice nitrylowe lub winylowe. Upewnij się, że do czyszczenia używane są odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE).

Przechowywanie

Osłone przezroczystą trzeba przechowywać w temperaturze pokojowej i niskiej wilgotności. Okres eksploatacji helmu można wydłużyć, przechowując go w oryginalnym opakowaniu, specjalnym plecaku lub torbie na system PAPR.

Demonaż/montaż osłony (str. 4-5)

Zdejmowanie osłony:

- Pociągnąć za kątka dolnej części osłony.
- Jednocześnie wypychać osłonę na dole od wewnętrz.

Montaż osłony:

- Zamocować dolną część osłony w otworze.
- Wsunąć górną część osłony pod górną wzmoczoną krawędzią.
- Wsunąć boczną krawędź osłony w dolne rowki.

Wymiana uszczelnienia przy twarzy (dot. tylko wersji z PAPR)

- Zdejmujmywaną część uszczelnienia przy twarzy, ostrożnie odpinając mocowanie na rzep.
- Demontowaną część uszczelnienia przy twarzy można myć (ręcznie, bez wirowania).
- Umyj mocowaną część uszczelnienia przy twarzy czystą szmatką zwilżoną wodą z mydlem lub lagodnym środkiem odkurzającym.
- Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu i zamontować, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

Nie wolno używać uszkodzonego uszczelnienia przy twarzy.

Uszczelnienie wymieniać co 6 miesięcy.

Dane techniczne

(Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych)

Masa	wer. bez PAPR: 334g / 11.782 oz wer. z PAPR: 500g / 17.637 oz
Material	Plaszcz helmu: Polyamid Osłona twarzy: Poliwęglan
Temperatura robocza	od -10°C do +55°C / 14°F do 131°F
Temperatura przechowywania	od -20°C do +80°C / -4°F do 176°F
Granica odkształcenia	Plaszcz helmu: do 220°C / 428°F Osłona twarzy: do 137°C / 279°F
Oznaczenia:	OS EN 175 BT (Plaszcz helmu) OS EN 166 BT (Osłona twarzy) zgodnie z normą CSA Z94.3 ANSI OSZ 287+ EAC
Dodatkowe oznaczenia wersji z PAPR (jednostka notyfikowana CE 1024)	EN 12941 (TH3 w pol. e3000/X, TH1 w pol. z hardhat i e3000/X) EN 14594 (2B w pol. z with suppliedair, 1B w pol. z hardhat i suppliedair)

Deklaracja zgodności

Zobacz adres internetowy na ostatniej stronie.

Informacje prawne

Niniejszy dokument jest zgodny z wymogami rozporządzenia UE 2016/425 sekcja 1.4 załącznika II.

Organ zawiadomiony

Szczegółowe informacje znajdują się na ostatniej stronie.

Čeština

Úvod

Míci příběha je pokryvka hlavy používaná k ochraně očí, tváře a krku před prachem a částicemi při broušení. Příběha se skládá z několika částí (viz seznam náhradních dílů). V závislosti na modelu je příběha kombinovat s ochrannou příboubou a / nebo systémem PAPR (Respirátor s ochranným vzduchem).

Bezpečnostní pokyny

Pred použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Nesprávné použití by mohlo ohrozit životnost a nároky na záruční i neúplné záruky vůči výrobci.

Užívání / Rizika

Toto zařízení umožňuje neomezený výhled na vaše pracoviště a (v závislosti na modelu) může být vybaveno rozvodem čistého vzdachu, díky tému vlastnostem je clearmaxx jedinečný systém ochrany obličeje a dýchacího ústrojí s tím nejvyšší možnou úrovni bezpečnosti. Náhradní díly a příslušenství najdeš vychytávám návodu.

Ideálně vhodné pro: broušení, kovopřípravky, potravinářský průmysl, pliskování, práci s dřevem, aplikace nářáky, výrobky odpadu a zemědělství.

Při vysoké vlnnosti vzdachu / vysokých teplotních rozdílech se může sklo rodit, což zhoršuje viditelnost. Při neodborném používání a/nebo poškozeném těsnění kluzného kroužku mohou do příběhy pronikat škodliviny z ovzduší (verze PAPR). Pro celkovou identifikaci bezpečnostní třídy příběhy je vždy rozhodující nejdříve z všechn použitých komponent. Příběhu lze používat pouze při pokojové teplotě proti vysokorychlostním částicím. Při nošení bryl mohou být rýzy přenášeny přímo z helmy na hlavu. Další rizika / omezení viz návodu.

Bezpečnostní opatření / omezení

- Před používáním produktu se vždy ujistěte, že je zařízení kompletní, a že během přepravy nedošlo k jeho poškození. Nikdy nepoužívejte vadné či poškozené zařízení.
- Uživatel se musí seznámit s rádným použitím své osobní ochranné výbavy.
- Pokud používáte ochrannou clonu s úrovni ochrany 3, zkонтrolujte, zda je aplikace pro to vhodná, protože ochranný účinek je jen malý.

Pouze verzi PAPR:

- Uživatel v rámci ochranné kůsky musí dodržovat také pokyny týkající se systému PAPR a filtrů.
- Při hlednou masku používejte pouze ve spojení se zapnutým systémem PAPR.
- Tato ochranná kůla se smí používat výhradně ve spojení s certifikovaným ventilačním zařízením, které splývá požadavky národních norm.
- Filtrovány vzdury uvnitř ochranné kůsky je primárním ochranným faktorem, který zabraňuje pronikání nečistot z okolního vzdachu.
- V případě vypnutého systému PAPR nejsou dýchací orgány uživatele chráněny. V případě vypnutí ventilátora může dojít ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého a ke nebezpečnému snížení pítomnosti kyslíku v kukle.
- Ujistěte se, že těsnici lemů kůly správně přiléhá na obličeji; pouze tak je možné zaručit správnou úroveň ochrany kůsky.
- Úroveň ochrany může být snížena v případech, pokud má uživatel vlasy nebo vousy, které zasahují do obličejevho těsnícího lemu.
- Silný nebožný nadmořský výšky může ovlivnit ochrannou funkci kůky. V případě velice silného znečištění prostředí, může z důvodu vdechování dojít k nízkému tlaku uvnitř kůky. To může snížit její ochranný účinek. V tomto případě kůlu nesmíte ani nevpřijměte ventilační zařízení, dokud neopustíte nebezpečnou oblast.

Průhledná maska clearmaxx se nesmí používat v těchto případech:

- v hořlavém nebo výbušném prostředí,
- pokud má dechovány vzdach nedostatečný obsah kyslíku (Evropa: <17 %, Austrálie: <19%) nebo pokud je koncentrace toxických látek tak vysoká, že dochází k překročení ochranné třídy TH3P V Evropě a P3 v Austrálii,
- v oblastech, kde existuje přímo ohrožený život či poranění.

Na všem ostatní části vašeho telé je třeba používat další ochranný oděv. Za určitých okolností, mohou některé částice a látky způsobit alergické reakce kůži u osob, které jsou k nim náchylné. Materiály, ze kterých je kůla vyrobena, mohou u citlivých osob způsobit alergické reakce. Ochranná průhledná maska se smí používat pouze při broušení a činností, při kterých dochází ke vzniku čisticí, koule či prachu, které mohou poškodit dýchací ústrojí. Nikdy kůlku nepoužívejte k jiným činnostem. Příběha může ovlivnit zorn pole díky konstrukčním prvku. V důsledku toho nemusí být vidět signální světla nebo výstražné světly. Kromě toho existuje nebezpečí nárazu v důsledku většího obvodu (hlava s helmou). Příběha také zhoršuje sluch a snížuje pocit tepla. Výrobce nezodpovídá, pokud je ochranný kryt proti zaměřování používaný k jinému účelu než k určenému účelu nebo k porušení návodu k obsluze.

Záruka & ručení

Záruční ustanovení viz pokyny prodejní společnosti dané země. Po další informace k tomuto bodu, kontaktujte prosím vašeho prodejce Optrel. Záruku poskytujeme pouze na vady materiálu a na výrobní vady. V případě poškození zařízení, které vznikne nevhodným užíváním, zásahem neautorizovaných osob nebo používáním výrobku, který není schválen výrobcem, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky. Kromě toho zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky a ručení také v případech, pokud budou použity jiné náhradní díly, než díly prodávané společností Optrel.

Očekávaná životnost

Průhledná maska nemá omezenou dobu použitelnosti. Tento výrobek se může používat do doby, dokud se u něj nepronajde viditelná či neviditelná poškození či funkční závady.

Pokyny k použití (Quick Start Guide) str. 2-3

Oba modely (standard a PAPR):

- Hlavový pásek. Naserte horní pásek (str. 2-3) dle velikosti vaší hlavy. Slatčete ozubené kolečko (str. 2-3) a otáčejte jím, dokud nebude hlavový pásek sedět pevně, ale bez příliš velkého tlaku, na vaší hlavě.
- Vzdálenost od očí. Vzdálenost mezi ochranným sklem a očima je možné upravit uvolněním aretačních tlačitek (str. 2-3). Obě strany nastavte stejně a nenakláňejte je. Poté aretační tlačítka znovu utáhněte.
- Uhel nastavení kůly. Uhel nastavení kůly je možné upravit otocným tlačitek (str. 2-3).
- Montáž průhledné masky. Zavakněte dolní část masky do připraveného otvoru. Poté zasuňte horní část masky pod vrchní lem masky. Zasuňte boční okraje masky do spodních žlábků. (str. 2-3).

Pouze pro verzi PAPR:

- Držák vzduchové hadice. Zavakněte držák vzduchové hadice do hlavového pásu dle obrázku (str. 2-3) krok I., připojte vzduchovou hadici ke kule (krok II. a III.), a zavakněte vzduchovou hadici do držáku vzduchové hadice.

- Rozvod vzdachu. Rozvod vzdachu se může nastavit od 100% v oblasti dýchání do 80% ve stejné oblasti a na 20% v oblasti čela, za účelem vytvoření efektu chlazení (str. 2-3).

- Utešnění kůly. Vložte nastavenou kůlu na vaši hlavu a přetáhněte pásek utešnění kůly pod vaši bradu. Ujistěte se, že je utešnění kůly správně provedeno, a že ve vaší bradě nejsou žádána netěsná místa (str. 2-3).

Cíštění, dezinfekce a údržba

Verze jiné než PAPR a PAPR: Pravidelně kontrolujte osobní ochranné prostředky (OOP) v souladu s provozními pokyny. Poškrábané nebo poškozené částky je třeba vyměnit. Cíštění: Celou helmu oteřte měkkým hadříkem navlhčeným v neutrálním roztoku čistého prostřeku. Znovu oteřte čistou vodou. Nechte helmu uschnout v čistém prostředí. Hygienických důvodů pravidelně vyměňujte potík a komfortní pásky. Dezinfekce: Roztok chloru: Oteřte čistým měkkým hadříkem navlhčeným roztokem chloru (např. 0,5% roztok chloru s 5 000 ppm dostupného chloru). Alternativně lze použít kombinovaný prací a dezinfekční prostředek. Roztok peroxidu vodíku: Oteřte čistým měkkým hadříkem navlhčeným roztokem peroxidu vodíku (například 3% roztokem peroxidu vodíku). Alternativně lze použít kombinovaný prací a dezinfekční prostředek. UVC ultrafialové světlo: Vezměte prosím na vědomí informace poskytnuté výrobcem UVC filterem. Poznámka: Během cíštění helmu nenamáčejte. Závěrečné cíštění (nutné pouze po vycístitém roztokem): Všechny součásti oteřte čistým měkkým hadříkem navlhčeným v čisté teplé vodě. Poznámka: Je důležité odstranit produkty na bázi chloru nebo peroxidu vodíku. Doplň opětovným použitím nebo uskladněním nechte všechny součásti úplně vyschnout na vzdachu. Dodatečně pro verzi PAPR: Mechanická úpravka (verze PAPR) je měla být buď odstraněna o mytu rukou, nebo opatrně oteřena a přiblížena. Zkontrolujte mechanickou úpravku a vzduchovou trysku, zda neobsahuje otvory, praskliny nebo jiná poškození, a ujistěte se, že jsou na příběžné správné umístění (viz návod k použití). Nepoužívejte systém, dokud nevyměňte všechny spotřebné nebo poškozené díly. Použijte myčovou vodu nebo jemný dezinfekční prostředek. Čas od času vyměňte mechanickou úpravku. Poznámka: Při cíštění / dezinfekci je nutné nosit nitrilové nebo vinylové rukavice. K čistění používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).

Skladování

Průhledná maska se musí skladovat při pokojové teplotě na nízké vlnnosti vzdachu. Skladování kůly v originálním obalu nebo v nehnědém batohu či sáčku PAPR zvýší její životnost. Demontáž / montáž průhledné masky (str. 4-5) Demontáž průhledné masky:

- Zatahničte dohromady horní část masky ve spodní části.
- Ve stojanovém okamžiku vysuňte spodní vnitřní stranu z masky směrem ven.

Montáž průhledné masky:

- Zavakněte dolní část masky do připraveného otvoru.
- Zasuňte horní část masky pod vrchní lem masky.
- Zasuňte boční okraje masky do spodních žlábků.

Výměna utešnění kůly (pouze u verze PAPR)

- Odstraněte opatrně pratelehou část utešnění kůly opatrným oddělením nylonového pouťka.
- Odstranitelnou část utešnění kůly je možné práť (v ruce, neždejměte v práci).
- Očistěte pevně část utešnění kůly čistým hadříkem navlhčeným v mydlové vodě nebo jemným desinfekčním prostředkem.
- Nechte vyschnout na vzdachu a montáž proveďte v obráceném pořadí.

Nikdy nepoužívejte poškozené utešnění kůly. Utešnění kůly měňte každých 6 měsíců.

Specifikace

(Využívejte si právo provedení technických změn)

Hmotnost	non PAPR: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Materiál	Pláštík kůly: Polyamid Průhled: Polykarbonát
Provozní teploty	-10°C až + 55°C / 14°F až 131°F
Skladovací teplota	-20°C až + 80°C / -4°F až 176°F
Tvarová stabilita	Pláštík kůly: až do 220°C / 428°F Průhled: až do 137°C / 279°F
Označení:	OS EN 175 BT (Pláštík kůly) OS EN 166 BT (Průhled) je v souladu s CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Přídavné označení pro verzi PAPR	EN 12941 (TH3 ve spojení s e3000/X, TH1 ve spojení s hardhat a e3000/X) EN 14594 (2B ve spojení s suppliedair, 1B ve spojení s hardhat a suppliedair)

Prohlášení o shodě

Viz internetovou adresu na poslední stránce.

Légalní informace

Tento dokument je v souladu s požadavky nařízení EU 2016/425, oddíl 1.4 přílohy II.

Oznámený subjekt

Podrobné informace naleznete na poslední stránce.

РУССКИЙ

Вступление

Шлифовальный шлем - это головной убор, используемый для защиты глаз, лица и шеи от пыли и частиц во время шлифования. Шлем состоит из нескольких частей (см. Список запасных частей). В зависимости от модели шлем можно комбинировать с защитным шлемом и / или системой PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Правила техники безопасности

Внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации перед использованием оборудования. Неправильное использование может поставить под угрозу службу и привести к аннулированию гарантийных претензий к производителю.

Применимые риски

Ничем не ограниченное поле обзора на вашем рабочем пространстве, как сподечей фильтрованного воздуха, так и без него (в зависимости от модели), регулируемым распределением воздуха делает clearmaxx уникальной системой защиты лица и одновременно с этим - респиратором с самым высоким уровнем безопасности. Запасные детали смотрите в Quick Start Guide.

Идеально подходит для применения в: металлопромышленности, шлифовании, пищевой промышленности, лескостружной обработке, обработке деревесины, покраске, сельском хозяйстве. При высокой разнице влажности / температуры изделие может затуманяться, что приводит к плохой видимости. Если механическое уплотнение установлено неправильно или неисправно, существует риск попадания загрязнителей воздуха в шлем (версия с СИЗОД). Самый низкий из всех используемых компонентов всегда имеет решающее значение для общей идентификации класса безопасности шлема. Шлем можно использовать только при комнатной температуре против высокоскоростных частиц. При нюхании очков удары могут передаваться прямо от шлема на голову. Подробнее о рисках / ограничениях см. Ниже.

Меры предосторожности и защитные ограничения

- Перед использованием изделия всегда проверяйте, полностью ли укомплектовано оборудование и не было ли нанесено повреждений при транспортировке. Никогда не используйте неисправное или поврежденное оборудование.
- Пользователь должен быть знаком с правильным использованием своих средств индивидуальной защиты.
- При использовании защитного экрана с уровнем защиты 3 проверьте, подходит ли для этого приложение, поскольку защитный эффект незначителен.

Только для версии с СИЗОД:

- Пользоваться данным оборудования обязан следовать инструкциям СИЗОД и фильтров.
- Маска может быть использована только с включенным СИЗОД.
- Шлем можно использовать только в сочетании с сертифицированным устройством подачи воздуха, отвечающим национальным стандартам.
- Избыточное давление внутри маски, созданное отфильтрованным воздухом, является основным защитным фактором, предотвращающим попадание окружающего воздуха в дыхательные пути работника.
- Отключенная СИЗОД не защищает респираторные органы пользователя. Выключенный вентилятор может привести к увеличению концентрации углекислого газа и критическому уменьшению концентрации кислорода внутри маски.
- Убедитесь, что уплотнитель точно прилегает к лицу, ведь только в этом случае может быть обеспечен идеальный уровень защиты.
- Коэффициент защиты может быть уменьшен, если у пользователя есть волосы или борода, которые растут вдоль уплотнительной подкладки.
- Сильный боковой ветер или ветер сзади может привести к лицу, ведь только в этом случае может быть обеспечено идеальный уровень защиты.
- Коэффициент защиты может быть уменьшен, если у пользователя есть волосы или борода, которые растут вдоль уплотнительной подкладки.
- Сильный боковой ветер или ветер сзади может привести к лицу, ведь только в этом случае может быть обеспечено идеальный уровень защиты.
- В случае чрезвычайного высокого загрязнения окружающей среды, в шлеме может быть вызвано низкое давление, которое может уменьшить защиту. В этом случае не снимайте шлем и не выключайте вентилятор, пока не покинете опасную зону.

clearmaxx не может быть использован.

- в горящей или взрывоопасной атмосфере,
- если концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе очень низкая (<17%), или же концентрация вредных веществ превышает норму защиты ТНЗР,
- в окружении, где существует непосредственная опасность для жизни.

Чтобы защитить оставальные части тела работника, необходимо использовать соответствующую защитную одежду. В некоторых случаях частицы и вещества, высвобождаемые рабочими процессами, могут вызывать аллергические реакции кожи.

Материалы шлема, которые соприкасаются с кожей, могут вызвать аллергические реакции у восприимчивых людей. Наша маска должна использоваться только для шлифования и применений, где могут образовываться мелкие частицы, дым или пыль, которые могут нанести вред дыхательным путям. Никогда не используйте маску для других работ. Шлем может влиять на поле зрения из-за конструктивных особенностей. В результате синтетические очи или предупреждающие очи могут быть не видны. Кроме того, существует риск столкновения из-за большой охрупчивости (голова с шлемом). Шлем также ухудшает слух и уменьшает ощущение жара.

Изготовитель несет ответственность, если противотуманный козырек используется не по назначению, а в нарушение инструкций по эксплуатации.

Гарантия / ответственность

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями национальной сбытовой политики Optrel относительно гарантинных положений. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером оптрея. Гарантия предоставляется только на материальные и производственные дефекты. В случае повреждения, вызванного ненадлежащим использованием, несанкционированным вмешательством или использованием, не предусмотренным изготовителем, гарантину становится недействительной. Аналогичным образом, ответственность и гарантин более не действуют, если используются неоригинальные запасные части Optrel.

Ожидаемый срок службы

У защитных масок нет срока годности. Продукт может использоваться до тех пор, пока у него не будет видимых повреждений или функциональных проблем.

Руководство по эксплуатации (Quick Start Guide) стр. 2-3

Обе модели (стандартная и с СИЗОД):

- Оголовок / настройка оголовья (стр. 2-3) размеру вашей головы. Поворачивайте поворачивающуюся кнопку сзади оголовья (стр. 2-3) пока оголовье не будет плотно, но без давления сидеть на вашей голове.
- Расстояние от глаз. Отпуская обе боковые врачающиеся ручки (стр. 2-3), можно отрегулировать

расстояние от маски до глаз. Маску необходимо перемещать не переворачивая ее и одновременно с обеих сторон. После этого врачающиеся ручки отрегулированы.

- Угол наклона маски. Угол наклона может быть отрегулирован используя вращательную ручку (стр. 2-3).
- Установка защитного визира. Нижнюю часть защитного стекла следует зафиксировать в нижнем положении. После этого необходимо вставить верхнюю часть визира в маску. Боковые части нужно сдвинуть вправо/влево боковые канавки на маске. (стр. 2-3).

Версия с СИЗОД:

- Держатель воздушного шланга. Нажмите на держатель воздушного шланга на головье, соответствующий рисункам (стр. 2-3), шаг 1. подсоедините воздушный шланг к шлему шаги I и II и зафиксируйте воздушный шланг на нем.
- Распределение воздуха. Воздушный поток можно распределить с 100% в области рта до 80% в области груди и до 20% в области лица для создания эффекта внутристомического охлаждения (стр. 2-3).

- Лицевой уплотнитель. Наденьте настроенный шлем на голову и потяните лицевой уплотнитель вниз под подбородок. Позаботьтесь о том, что уплотнитель очень хорошо прилегал к вашей коже и отсутствовали нетриметрические участки. (стр. 2-3).

Чистка, дезинфекция и техническое обслуживание

Версия без PAPR и PAPR: Регулярно проводите средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Попарандезные или поврежденные линзы следует заменить. Очистка: протрите весь шлем мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством. Снова протрите чистой водой. Дайте маске высокнуть в чистом помещении. Регулярно заменяйте повязки и удобные повязки из гигиенических соображений. Дезинфекция: раствор хлора: протрите чистой мягкой тканью, смоченной в растворе хлора (например, 0,5% н/х раствор хлора с 500 ppm доступного хлора). В качестве альтернативы можно использовать комбинированное мыло / дезинфицирующее средство. Раствор перекиси водорода: протрите чистой мягкой тканью, смоченной раствором перекиси водорода (например, 3% раствор перекиси водорода). В качестве альтернативы можно использовать комбинированное мыло / дезинфицирующее средство. Ультрафиолетовое излучение UVC: обратите внимание на информацию, предоставленную производителем УФ-устройства. Примечание: Не мойте шлем в время чистки. Окончательная очистка (требуется только после очистки раствором): Протрите все компоненты чистой мягкой тканью, смоченной чистой теплой водой. Примечание: Важно удалить продукты на основе хлора или перекиси водорода. Перед повторным использованием или хранением, дайте всем компонентам полностью высокнуть на воздухе. Дополнительно для версии PAPR: механическое уплотнение (версия PAPR) следует либо снять и промыть вручную, либо осторожно протереть шлем. Проверьте механическое уплотнение вводящего сопла на наличие отверстий, трещин или других повреждений и убедитесь, что они правильно расположены на шлеме (см. Инструкцию по эксплуатации). Не используйте систему, пока не будут заменены все изношенные или поврежденные детали. Используйте мыльную воду или мягкое дезинфицирующее средство. Время от времени заменяйте механическое уплотнение. Примечание: При чистке / дезинфекции необходимо надевать нитриловые или виниловые перчатки. Убедитесь, что для очистки используются подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Хранение

Зашитная маска. Зашитную маску необходимо хранить при комнатной температуре и низкой влажности. Хранение в оригинальной упаковке, специальному рюкзаке или же сумке для СИЗОД может увеличить срок хранения маски.

Удаление / установка визира (стр. 4-5)

Удаление визора:

- Потяните за нижне края визора.
- Одновременно с этим выдавите его за нижнюю часть изнутри.

Установка визора:

- Закрепите нижнюю часть визора в имеющейся отверстие.
- Сдвиньте верхнюю часть визора под верхнюю кромку козырька.

Вставьте боковые края визора в нижние канавки.

Замена лицевого уплотнителя (только версия с СИЗОД)

- Снятие моящейся части уплотнителя, тщательно вытигивая застежку-липучку.
- Съемную часть уплотнителя можно стирать (ручная стирка, без отжима).

- Чистите несъемную часть фасада "чистой тканью, смоченной мыльной водой или легким дезинфицирующим средством.

- Дайте высокнуть на свежем воздухе и установите в обратном порядке.

Никогда не используйте поврежденный лицевой уплотнитель.

Меняйте его каждые 6 месяцев.

Спецификации

(Производитель оставляет за собой право вносить изменения)

Масса	Без СИЗОД: 334 g / 11.782 oz С СИЗОД: 500g / 17.637 oz
Материал	Маска: Полиамид Визор: Поликарбонат
Рабочая температура	От -10°C до +55°C / От 14°F до 131°F
Температура хранения	От -20°C до +80°C / От -4°F до 176°F
Стабильность маски	Маска: до 220°C / 428°F Визор: до 137°C / 279°F
Маркировки:	OS EN 175 BT (Маска) OS EN 166 BT (Визор) соответствует CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Дополнительные маркировки для версии с СИЗОД (уполномоченный орган)	EN 12941 (TN3 в комбинации с e3000/X, TH1 в комбинации с hardhat и e3000/X) EN 14594 (2B в комбинации с supplieair, 1B в комбинации с hardhat и supplieair)

Декларация соответствия

Смотрите интернет-адрес на последней странице.

Легальная информация

Этот документ соответствует требованиям Регламента ЕС 2016/425, раздел 1.4 Приложения II.

Уполномоченный орган

Для подробной информации смотрите последнюю страницу.

中文

介绍

研磨头盔是一种头盔，用于在研磨过程中保护眼睛，面部和颈部免受灰尘和颗粒的伤害。头盔由几个部分组成（见备件清单）。根据型号，头盔可以与安全头盔和/或PAPR系统（Powered Air Purifyin呼吸器）组合。

安全说明

使用设备前请仔细阅读这些操作说明。使用不当可能会危及生命和肢体，并使制造商的保修失效。

应用 / 风险

clearmaxx 可保证作业空间内无局限的透明视野，并可选配可调空气分配的空气净化供给系统（取决于款式），是一款独一无二、具备最高安全水平的面部与呼吸防护系统。交換部品およびアクセサリーについては、ワックススタートガイドを参照してください。

适用范围：打磨工具、金属工业、喷砂处理、木材加工、镀膜喷漆、垃圾填埋以及农业。温度が高い場合や、温度差が大きい場合、マスクが曇り、視界が不良になる危険があります。スライド リング シーリングの不適切な装備や障壁により、空気中の汚染物質がマスク内に入りする危険があります（PAPRバージョン）。使用的所有组件中最底的封於頭盔安全等級的體識別始終是決定性的。頭盔只能在室溫下存放於抗高溫粒子。戴眼鏡時，震動可以從頭盔傳導到頭部。更多風險/限制見下文。

注意事项与防护措施

- 使用该产品前，务必检查确保设备完整、无运输损坏。严禁使用故障或损坏的设备。
- 使用者必须熟悉其个人防护装备的正确使用方法。
- 使用防護等級為 3 的防護屏時，請檢查應用是否適用於此，因為防護效果很小。

仅限于 PAPR 版本：

- 该焊帽壳的使用者还必须遵循 PAPR 系统和过滤器的说明。
- 仅允许使用连接有已开启 PAPR 系统的透明面罩。
- 焊帽仅允许与经过认证、符合国家标准要求的风机配合使用。
- 防护焊帽壳內滤清空气形成的正压，是防止环境空气污染物渗入的首要防护因素。
- PAPR 系统在关闭状态下，不会对使用者呼吸器官提供任何保护。风扇关闭可能导致焊帽壳內二氧化碳浓度增高，氧气量降低至危险水平。
- 确保焊帽壳密封贴合面部，唯有如此，才能保证完美防护水平。
- 如果使用者的头发或胡须延伸到面部密封部分外，保护系数可能会降低。
- 来自侧面或后方的强风可能影响焊帽的防护效果。如果环境颗粒污染浓度极高，吸入动作在焊帽壳內产生的压力可能极低，而这也可能减弱防护效果。此情况下不得脱掉焊帽或关闭风机，直至脱离危险区域。

clearmaxx 透明面罩不得用于：

- 易燃或易爆空气环境。
- 进气含氯量过高（欧盟：<17%，澳大利亚：<19%）或者毒素浓度高至必须实施高于欧洲 TH3P 或澳大利亚 P3 保护级别的情况。
- 在对生命和肢体有直接危险的环境中。

为保护身体其他部位，必须穿着适当的防护服。在某些情况下，工艺流程释放出的颗粒和物质可导致相关易感人员皮肤出现过敏反应。

接触皮肤的焊帽材料可能导致易感人员出现过敏反应。

透明面罩仅允许用于打磨以及可产生对呼吸道有害颗粒、烟气或粉尘的应用。严禁将焊帽壳用于其他用途。

由于建设性特征，头盔会影响视野。结果，可能看不到信号灯或警报灯。此外，由于周长较大（带头盔的头部），存在撞击的风险。头盔还会损害听力并降低热量感。如果防雾遮阳板用于非预期目的或违反操作说明，则制造商不承担责任。

保修与责任

保修条款请见 Optrel 本国销售组织的指示。详细信息请咨询 Optrel 经销商。保修仅限于材料和制造缺陷。对于由于使用不当、非法更改或者用于非制造商规定用途而引起的损坏，概不提供保修，也不承担任何责任。如果使用非 Optrel 销售的其他部件，Optrel 同样不提供保修且不承担任何责任。

预期使用寿命

该透明面罩无使用寿命限制。产品只要并无可见或不可见损伤，亦未出现功能问题，即可继续使用。

使用方法 (快速入门指南) 第 2-3 页

Both Models (Standard and PAPR):

1. 头带。把上部调节带（第 2-3 页）调整到符合您头部的尺寸。按下棘轮旋钮并旋转，直到头带绷紧但又无压迫感。
2. 与眼部支架松开止动扣（第 2-3 页）调整防护镜片与眼部之间的距离。两边均衡调整，不要倾斜。然后拧紧止动扣。
3. 焊帽角度。焊帽角度可使用旋钮调整（第 2-3 页）。
4. 安装面罩。将面罩下部固定在提供的开口中。将面罩上部滑入面罩顶部嵌槽下。将面罩侧缘滑入凹槽。（第 2-3 页）。

仅限于 PAPR 版本：

I-III 空气软管支架。如图（第 2-3 页）步骤 I 将空气软管支架卡装在头带上。将空气软管连接到焊帽上（步骤 II 和 III），然后将空气软管卡入空气软管支架以便固定。

IV 空气分配。空气分配可设定——可设定为 100% 供给呼吸区域，或 80% 供给呼吸区域，20% 供给前额区域，以产生凉爽效果（第 2-3 页）。

V 面部密封。面部密封件将调整完毕的焊帽戴到头上，并将面部密封件绑带拉到下巴下。确保面部密封件紧密贴合皮肤，不至泄漏（第 2-3 页）。

清洁、消毒和维护

非 PAPR 和 PAPR 版本：請根據操作說明定期檢查個人防護設備（PPE）。應更換傷或損壞的鏡片。清潔：用蘸有中性清潔劑的軟布擦拭整個頭盔。再次用清水擦拭。讓頭盔在乾淨的環境中乾燥。出於衛生原因，應定期更換運動帶和舒適帶。消毒：氯溶液：用乾淨的軟布擦拭，並用氯溶液（例如 0.5% 的氯溶液和 5,000 ppm 的可用氯溶液）潤濕。或者，可以使用組合的洗滌劑/消毒劑。過氧化氫溶液：用乾淨的軟布蘸上過氧化氫溶液（例如 3% 的過氧化氫溶液）擦拭。或者，可以使用組合的洗滌劑/消毒劑。UVC 紫外線：請注意紫外線設備製造商提供的信息。注意：請勿在清潔過程中浸泡頭盔。最終清潔（僅在用溶液清潔後才需要）用乾淨的軟布蘸濕乾淨的溫水擦拭所有組件。注意：去除氯基或過氧化氫產品很重要。在重新使用或存放之前，請讓所有組件完全風乾。另外對於 PAPR 版本：機械密封（PAPR 版本）應被卸下並用手清洗或小心地從頭盔上擦掉。檢查機械密封件和空氣噴嘴是否有孔，裂紋或其損壞，並確保它們正確放置在頭盔上（請參閱操作說明）。更換所有磨損或損壞的零件之前，請勿使用系統。使用肥皂水或溫和的消毒劑。不時更換機械密封。注意：清潔/消毒時必須戴上丁腈或乙烯基手套。確保使用合適的個人防護設備（PPE）進行清潔。

存放

透明面罩必須存放於室溫及低溫度下。焊帽以原裝、專用背包或 PAPR 袋存放，可延長使用寿命。

移除/安装面罩 (第 4-5 页)

移除面罩：

- 拉住面罩下部边缘。
- 同时从面罩内侧下部将面罩顶出。

安装面罩：

- 将面罩下部固定在提供的开口中。
- 将面罩上部滑入面罩顶部嵌槽下。
- 将面罩侧缘滑入凹槽。

更换面部密封件 (仅针对 PAPR 版本)

- 小心地揭开尼龙搭扣，拆下面部密封件的可水洗部件。
- 面部密封件的可拆卸部件可水洗（仅手洗，禁止用干）。
- 用以肥皂水洗净的洁净擦布或温和消毒剂清洁面部密封件的固定部件。
- 待其风干后按相反步骤安装。

严禁使用损坏的面部密封件。

每 6 个月更换面部密封件。

规格

(保留技术更改权)

重量	非 PAPR 版本: PAPR: 334g / 11.782 oz 500g / 17.637 oz
材质	焊帽壳： 聚酰胺 面罩： 聚碳酸酯
工作温度	-10°C 至 +55°C / 14°F 至 131°F
存放温度	-20°C 至 +80°C / -4°F 至 176°F
形状稳定性	焊帽壳： 最高 220°C / 428°F 面罩： 最高 137°C / 279°F
认证标志:	OS EN 175 BT (焊帽壳) OS EN 166 BT (面罩) 符合 CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
PAPR 版本的更多认证标识 (指定机构 CE 1024)	EN 12941 (TH3 与 e3000/X 组合使用, TH1 与 hardhat 与 e3000/X 组合使用) EN 14594 (2B 与 suppliedair 组合使用, 1B 与 hardhat 与 suppliedair 组合使用)

符合性声明

请参阅最后一页上的Internet地址。

法律信息

本文件符合欧盟法规 2016/425 附录 II 第 1.4 节的要求。

公告机构

详细信息请参见最后一页。

预期使用寿命

该透明面罩无使用寿命限制。产品只要并无可见或不可见损伤，亦未出现功能问题，即可继续使用。

Türkçe

Giriş

Taşlama kaskı, taşılama sırasında gözleri, yüzü ve boynu tozdan ve parçacıklardan korumak için kullanılan bir başlık. Kask birkaç parçadan oluşur (yedek parça listesine bakın). Modelle bağlı olarak, kask bir kask veya bir PAPR sistemi (Elektrikli Hava Temizleme Cihazı) ile birleştirilebilir.

Güvenlik talimatları

Ekipmanı kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını baştan sonra dikkatlice okuyun. Hatalı kullanım hayatı tehditeye abılır ve üreticiye karşı tarafları taleplerini gecersiz kılar.

Uygulamalar / Riskler

Ayarlanabilir hava dağıtımlı hava filtreli veya hava filtresiz temiz hava dağıtımlı (modelle bağlı olarak) ile çalışma alanınızın sınırsız net görülebilmesi clearmaxx®'in yüksek güvenlik düzeyi eşsiz yüz ve solunum korusu sistemi tarafından garanti edilir. Yedek parçalar ve aksesuarları için bkz. Hızlı Başlama Kilavuzu. Ideal kullanım alanları: taşıma/uygulamalar, metal sanayi, gıda sanayi, kum raspa, ağaç/uygulamalar, boyalı, atık sahalar ve tarmı.

Yüksek hava rutubeti içeriği veya büyük sıcaklıklar farklı durumunda vizör bugulanarak görünüşün engellenmesinden neden olabilir. Mekanik conta hatalı takılı veya kusurlu ise kask (PAPR modeli) hava kırıltıcılarından gitme riski vardır. Kullanılan tüm bileyenlerin en düşük olsan, kaskın güvenlik sınıfının genel olarak tanımlanmış için her zaman zorlu ortamlarda kullanılmalıdır. Kask sadece oda sıcaklığında yüksek hızlı partiküllerle karşı kullanılabilir. Gözlik takarken, şoklar doğrudan kasketin kafaya iletiler. Dahası faza祈り/kıstımlarına işin sağlığı bakın.

Önlemler ve koruyucu kısıtlamalar

- Ürünü kullanmadan önce ekipmanın eksiksiz olduğunu ve nafile sirasında hasar görmemiğini mutlaka denetleyin. Arızalı veya hasarlı ekipmanı asla kullanmayın.
- Kullancı kişişel koruyucu ekipmanının doğru kullanımını hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
- Koruma seviyesi 3'ü olan koruyucu ekranı kullanırken, koruma etkisi çok az olduğundan uygulamanın bunun içi uygun olup olmadığını kontrol edin.

Sadece PAPR (motorlu hava temizleme respiratör) model:

- Bu bölümde kullanımci aynı zamanda PAPR sisteminin ve filtrelerin talimatlarını da izlemek durumundadır.
- Sayıdam vizörde açık PAPR sistemi ile birlikte kullanın.
- Kask yalnızca ulusal standartların gerektirdiği yorumlanan safi fan ile birlikte kullanılmalıdır.
- Koruyucu ekranın içindeki filtreli fazla havası basınca, ortamındaki hava kırıltıcılarının içeriğinden etmesini engelleyen başlıca koruyucu faktördür.
- Kapali PAPR sistemi kullanımının solunum organlarını korumaz. Kapali fan, başlığın içinde karbonfiksit konsantrasyonunu artırmaya ve oksijenin düzeyinin tehdilişeki şekilde azaltmasına yol açabilir.
- Kusursuz koruma düzeyinin garanti edilebilmesi için başlığın sizdirmazlık hattının yüze sıkica oturduğundan emin olun.
- Yüz sizdirmazlık hattından saç veya sakal çıkışa koruma faktörü düşebilir.
- Yandan veya arkadan alınan güçlü rüzgar, kaskın sağladığı koruyum etkileyebilir. Oldukça yüksek ortam partikül kirliliğinin bulunduğu durumlarda nefes alınması kaskın içinde çok düşük basınç neden olabilir. Bu durum korumayı azaltabilir. Bu durumda tehlke bölgesini terk etmeden kaskı çıkarmayı veya fani kapatmayı.

clearmaxx sayıdam vizör'dü sunulardan kullanılamaz:

- Yanıcı veya patlayıcı ortamlarda,
- solunan havada oksjen azsa (Avrupa: <17%, Avustralya: <19%) veya toksin konsantrasyonu Avrupa için TH3'yi ve Avustralya için P3'ü aşacak bir koruma sınıfları gerekliliklerin kadar yüksekle,
- çök yakın hayatı tehdite bulunan ortamlarda.

Vücutundan genel kalan korumak için uygun koruyucu kıyafet giyilmelidir. Bazi durumlarda iş prosesleri tarafından sunulan parçıklar ve maddeler, meyilli olan kişilerde alerjik deri reaksiyonları tetikleyebilir. Cilde temas eden kask materyalleri duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Koruyucu sayıdam vizör deinde taşıma için solunum yollarına zarar verebilecek partiküllerin, duman veya toz üretilmekte olduğu ortamlardan kullanılmamalıdır. Başlıca asla başka uygulamaların içi kullanılmamayı. Kask, yapıcı özellikler nedeniyle görüş alanını etkileyebilir. Sonuç olarak, sinyal lambaları veya uyarı lambaları görmeyebilir. Ayrıca, daha büyük çevre (kafa ile kask) nedeniyle çarpma riski vardır. Kask aynı zamanda dumanı da engeller ve işi hissini azaltır.

Sayıdam vizör'ün kullanım amacı dışında başka amaçlarla kullanılmaması veya kullanım talimatlarına uyulmadan birurunda erteli sunululuk kabul etmeyecektir.

Garanti ve sorumluluk

Garanti hükümleri için lütfen oprel ulusal satış organizasyonunun talimatlarını bakın. Bu kapsamda da

fazla bliğin lütfen oprel bayinize başvurun. Garanti yalnızca materyal ve imalat kusurları için geçerlidir.

Hatalı kullanım, yetkisiz müdahale veya üretilmiş taraflardan belirtilemeyen kullanım kaynakları hasar durumunda

garanti veya sorumluluk geçerliliğini yitir. Benzer şekilde Oprel tarafından satılanların dışında yedek parça kullanımını durdurma veya sorumluluk geçerliliğini yitir.

Beklenen Kullanım Ömrü

Sayıdam vizör'ün son kullanma tarihi yoktur. Gözle görülür veya görülmeyecek hasar ya da fonksiyonel sorunlar

olmadığı sürece ürün kullanılabılır.

Kullanımı (Quick Start Guide) sayfa 2-3

Her İki Model (Standart ve PAPR):

- Bas bandı. Üst ayar bandını (sayfa 2-3) kafa öncünüzüne göre ayarlayın. Circurli topuzu (sayfa 2-3) içeri bastırın ve bas bandı sıkıca anıktakı baskı uygulamadan oturuna kadar gevşirin.
- Gözlerde mesafe / Kilitleme düzümlerini (sayfa 2-3) geteşterek koruma lensi ile gözler arasındaki mesafe ayarlanabilir. Her iki tarafı eşit ayarlayın ve eğimeyin. Ardından kilitleme düzümlerini yeniden sıkın.
- Kask açısı. Kask açısı döner düzme kullanılarak (sayfa 2-3) ayarlanabilir.
- Vizörün monte edilmesi. Vizörün alt kısmını sağlanan açılıkla sabitleyin. Ardından vizörün üst kısmını vizörün üst kenarının altına sokun. Vizörün yan kenarlarını alt kanallara sokun. (sayfa 2-3).

Sadece PAPR modeli:

I-III Havahortumu tutucusu. Havahortumu tutucusunu resimler (sayfa 2-3) adım I'e karşı gelen baş bandına geçirin. Havahortumu kaska bağlayın (adım II. ve III.) ve havahortumu havahortumu tutucusuna geçirerek sabitleyin.

IV Hava dağıtımlı. Hava dağıtıma soğutma etkisi oluşturmak için solunum alanında %100'den solunum alanında %80'e ve alın kısımında %20'ye düşürülebilir (sayfa 2-3).

V Yüz sizdirmazlık elemanı. Ayarlanan kaskı başında takın ve yüz sizdirmazlık elemanı seridini çenegenin altına çekin. Yüz sizdirmazlık elemanın clindizine sıkıca oturmasına ve kaçak olmamasına dikkat edin (sayfa 2-3).

Temizlik, Dezenfekte etme ve Bakın

PAPR olmayan ve PAPR versiyonu: Kişişel koruyucu ekipmanı (PPE) işletim talimatlarına uygun olarak düzenli olarak kontrol edin. Çizik veya hasar lensler değiştirilmelidir. Temizleme: Kask nöhr degerjan solusyonuyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Temiz suyla lekrar silin. Kask temiz bir ortamda kurumaya bırakın. Hilyenek nedenlerden dolayı ter bantları ve konfor bantları düzenli olarak değiştirin.

Dezenfeksiyon: Klor solusyonu: Klor solusyonu nemlendirilmiş temiz, yumuşak bir bezle silin (örneğin 5.000 ppm mevcut klor içeren 0.5 klor solusyonu). Alternatif olarak, bire kombine dejenet / dezenfekshan kullanılır. Hidrojen peroksit solusyonu: Bir hidrojen peroksit solusyonu (% 3 hidrojen peroksit solusyonu gibi) nemlendirilmiş temiz, yumuşak bir bezle silin. Alternatif olarak, bire kombine dejenet / dezenfekshan kullanılır. UVC ultraviyolet işığı: Lütfen UV cihazının üreticisi tarafından sağlanan bilgilere dikkat edin. Not: Temizlik sırasında kaskı isıtın. Son temizlik bir solusyona temizlikten sonra gereklidir. Tüm bileyenleri temiz, ilk suyla nemlendirilmiş temiz, yumuşak bir bezle silin. Not: Klor bazlı veya hidrojen peroksit ürünlerini gizlilikte kullanır. Yeniden kullanmadan veya saklamadan önce tüm bileyenlerin tamamen kurumasını bekleyin. Ek olarak PAPR versiyonu için: Mekanik salmastrada (PAPR versiyonu) ya cihazın malî ve elle yıkamayı ya da kasketin dikkatlice silmeli dir. Mekanik salmastrada ve hava memesi de, çatlak veya başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve bunların kask üzerinde doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (kullanım talimatlarına bakın). Aşınmış veya hasarlı tüm parçalar değiştirilene kadar sistemik kullanılmayın. Sabunu su veya hafif dezenfekshan kullanın. Mekanik salmastrada zaman zaman değiştirin. Not: Temizleme / dezenfekshan ederken nitril veya vinyil edeviller giyilmelidir. Temizlik için uygun kişişel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanıldığından emin olun.

Depolama

Sayıdam vizör'da sıkıcalıında ve düşük nemde depolanmalıdır. Kaskın orijinal ambalajında veya özel sırt çantası da ya da PAPR arbasiada saklanması kullanım ömrünü artırır. Vizörün çıkarılması / takılması (sayfa 4-5)

Vizörün çıkarılması:

- Alt kısmından vizörün kenarını çekin.
- Aynı anda vizörün alt iç sıkıcalından dışarı doğru bastırın.

Vizörün monte edilmesi:

- Vizörün alt kısmını sağlanan açılığa sabitleyin.
- Vizörün üst kısmının vizörün üst kenarının altına sokun.
- Vizörün yan kenarlarını alt kanallara sokun.

Yüz sizdirmazlık elemanın değiştirilmesi (sadece PAPR modeli)

- Yüz sizdirmazlık elemanın yanabilir kismını, circa cift bağılayıcı dikkatice cepkaya ayrıarak çıkarın.
- Yüz sizdirmazlık elemanın çıkarılabilir kismı yukarıbanın (elde yakın, sıkımayın).
- Yüz sizdirmazlık elemanın sabit kismını sabunu su veya hafif temizlik maddesi ile nemlendirilmiş temiz bir bez ile temizleyin.
- Hava ile kurumaya bırakın ve test sırada monte edin.

Hasarlı yüz sizdirmazlık elemanın asla kullanmayın.

Yüz sizdirmazlık elemanın her 6 ayda bir değiştirin.

Teknik özellikler

(Teknik değişiklik yapma hakkımıza saklıdır)

Ağırlık	PAPR olmayan: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Materyal	Kask kabuğu: Polyamide Vizör: Polycarbonate
Çalışma sıcaklığı	-10°C ile +55°C
Depolama sıcaklığı	-20°C ile +80°C
Form kararlılığı	Kask kabuğu: 220°C ye kadar Vizör: 137°C ye kadar
Etiketler:	OS EN 175 BT (Kask kabuğu) OS EN 166 BT (Vizör) CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC'ye uygundur
PAPR modeli ile ek etiketler (onaylanmış kurulus CE 1024)	EN 12941 (TH3, e3000/X ile birlikte, TH1, hardhat ve e3000/X ile birlikte) EN 14594 (2B, suppliedair ile birlikte, 1B, hardhat ve suppliedair ile birlikte)

Uygunluk beyanı

Son sayfadaki Internet adresine bakınız.

Yasal bilgi

Bu belge, Ek II'nin 2016/425 no'lu bölümündeki AB Yönetmeliğinin gerekliliklerine uygundur.

Onaylanmış kurulus

Detailli bilgi için son sayfaya bakınız.

日本語

書き

研削ヘルメットは、研削中にほこりや粒子から目、顔、首を保護するために使用されるヘッドギアです。ヘルメットはいくつもの部品で構成されています（スペアパーツリストを参照）。モデルによっては、ヘルメットを安全ヘルメットやPAPRシステム（Powered Air Purifyin Respirator）と組み合わせることができます。

安全に関する注意事項

装置を使用する前に、これらの取扱説明書をよく読んでください。誤った使用は、生命を危険にさらし、製造者に対する保証請求を無効にする可能性があります。

使用/リスク

作業場の視野が明確に制限なく確保し、（モデルにより）調整可能な換気機能を搭載したエアフィルタを装備したclearmaxesは、ユニバーサルエフェスと最高の安全性を有する呼吸保護システムです。零配件と附件を参見速入門指南。

使用範囲：研磨、金属産業、食品産業、ショットブラスト、木材加工、塗装、廃棄物処理、農業。

在高湿度/温差下、面罩可能会起雾，导致可视性变差。错误安装或机械密封件存在缺陷可能导致空气污染物进入头盔（PAPR版本）。使用所提供的每一个コンボーネントの中でも最も低いものが、ヘルメットの安全ランクの全体的な識別によって常に決定的です。ヘルメットは、高速粒子に対して室温でのみ使用できます。眼鏡をかけていると、衝撃がヘルメットから頭部に伝播されます。さらなるリスト/制限については、以下を参照してください。

予防策 / 保護制限

- ・ 製品を使用する前、機器が完全な状態であること、および運搬時に起因する損傷がないことを、必ず確認してください。故障、損傷がある機器は、使用しないでください。.
- ・ ユーザーは、保護装備の適切な使用ができないではありません。.
- ・ 保護レベル3の保護スクリーンを使用する場合、保護効果はごくわずかであるため、アブリケーションがこれに適しているかどうかを確認してください。

PAPRバージョンのみ:

- ・ すべてトップのユーザーは、PAPRシステムおよびフィルターの取扱説明書にも従う必要があります。.
- ・ PAPRシステムに接続されたクリアバイザーのみを使用してください。.
- ・ 国内の基準に準拠した認可ドローへ、ヘルメットのみを接続してください。.
- ・ 保護ヘッドトップ内のフィルタリングされた超過気圧は、貴重による大気汚染を防ぐ、第一の保護ファクターです。.
- ・ 電源がオフになっているPAPRシステムは、ユーザーの呼吸器官を保護しません。ファンの電源がオフになると同時に、ヘッドトップ内の二酸化炭素の増加、および酸素低下という危険な状況に繋がります。.
- ・ 完全な保護ベルを保証するため、ヘッドトップのシーリング ラインが、エフェスに密着していることを確認してください。.
- ・ ユーザーの髪の毛や髪がエフェス シーリング部分から出ている場合、保護ファクターが低減します。.
- ・ 横および後ろ強い風が吹いた場合、ヘルメットの保護機能に影響がある可能性があります。環境の粒子汚染が特に高い場合、呼吸することにより、ヘルメット内が低圧状態になる恐れがあります。これにより、保護機能が低下する危険性があります。この場合、危険領域を脱するまで、ヘルメットを脱いだり、プロトワードの電源をオフにしないでください。.

clearmaxx クリアバイザーの使用禁止:

- ・ 火災もしくは爆発状態の大気。.
- ・ 吸引する空気には十分な酸素が含まれていない場合（欧洲：<17%、オーストラリア：<19%）もしくは有毒成分の濃度が高い場合（欧洲：保護クラスTH3P以上、オーストラリア：P3）。.
- ・ 人命や人体の危険が迫っている状況。.

頭部以外を保護するため、適切な保護装備を装着してください。環境および作業プロセスで放出された粒子、物質により、肌のアレルギー反応が引き起こされる場合があります。ヘルメットの素材が肌に接触することにより、アレルギー反応が引き起こされる場合があります。

保護クリアバイザーは、研磨作業や、粒子、煙、粉塵が発生し、呼吸器官を害する危険がある作業のためのみに、適用してください。

建設的な機能により、ヘルメットは視野に影響を与える可能性があります。その結果、信号灯や警告灯が見えなくなることがあります。さらに、より大きな円周（ヘルメット付きの頭部）のためにぶつかる危険があります。ヘルメットはまた、聴覚を損ない、熱の感覚を軽減します。防暑バイザーが意図した目的以外の目的で使用された場合、または取扱説明書に違反した場合、製造者は責任を負いません。

保証および責任

保証の適用については、optrel の国内の販売組織の説明を確認してください。保証に関する詳細については、地域を担当する optrel ディーラーにお問い合わせください。保証は、素材および製造に起因する故障のみ適用されます。不適切な使用、認定されていない変更、メーカーの規定する使用目的以外の使用があった場合、保証および責任事項は、一切無効になります。同様に、Optrel 以外の交換部品を使用した場合も、責任事項および保証が無効となります。

耐用年数

クリアバイザーには、有効期限はありません。可視もしくは不可視の損傷や、機能の問題が発生しない限り、使い続けることができます。

使用方法（ワイヤック スタート ガイド）p.2-3

両モデル（Standard およびPAPR）:

1. ヘッドバンド、頭部のサイズに合わせ、上部調整バンドを調整します(p. 2-3)。ラチエットノブ(p. 2-3)と押し込み、ヘッドバンドをしっかりとフィットするように締めます（圧力をかけすぎない程度）。.
2. 眼と保護レンズの間隔、ロッキング ノブ(p. 2-3)を解除することにより、保護レンズと眼の間隔を調整することができます。両サイドを均等に調整し、偏らないようにしてください。その後、ロッキング ノブを再度締め直してください。.
3. ヘルメットの角度、減る麺ツの角度は、回転ノブを使用して調整することができます(p.2-3)。.

4. バイザーの取付け。バイザーの下部を、開口部で固定します。その後、バイザーの上部をバイザーの上部端の下にスライドさせます。そして、バイザーの横側の端を、下部篷みへと動かします(p.2-3)。

PAPRバージョンのみ:

- I-II エアホースホルダー。因の様に、ヘッドバンドのエアホースホルダーをカチッと音がするまで押します(p. 2-3、ステップI)。そして、エアホースをヘルメットに接続します(ステップII、III)。そして、エアホースをエアホースホルダーに設置し、固定します。.

- IV 空気調整。気流の分配は、呼吸領域100% から呼吸領域80%、冷却効果のための額領域20% を、設定することができます(p. 2-3)。.

- V フェースシール。頭部に調整したヘルメットを設置し、顎下のフェースシールストリップを引いてください。フェースシールが肌に密着し、漏れがないことを、確認してください(p.2-3)。

清潔、消毒およびメンテナンス

非PAPRおよびPAPRバージョン：操作手順に従って、個人用保護装置（PPE）を定期的にチクリッkingしてください。傷や損傷のあるレンズは交換する必要があります。クリーニング：中性洗浄液で湿らせた柔らかい布でヘルメット全体を拭きます。きつい水でも一度拭いてください。清潔な環境でヘルメットを乾かします。衛生上の理由から、定期的にスウェットバンドとコットンオーブンドを交換してください。消毒：塩素溶液、塩素溶液（たとえば、利用可能な塩素が5,000 ppmの0.5% 塩素溶液）で湿らせた清潔で柔らかい布で拭きます。あるいは、洗剤・消毒剤を組み合わせて使用することもできます。UVC紫外線：UVデバイスの製造元から提供された情報に注意してください。注：クリーニング中にヘルメットを浸さないでください。最終洗浄（液体で洗浄した後のもの必要）すべてのコンボーネントを、清潔で暖かい水で湿らせた清潔で柔らかい布で拭きます。注：塩素ベースまたは過酸化水素製品を除去することが重要です。再利用または保管する前に、すべてのコンボーネントを完全に空気乾燥させてください。さらに、PAPRバージョンの場合、メカニカルシール（PAPRバージョン）を取り外して手洗う、ヘルメットを慎重に拭き取ってください。メカニカルシールとエアノズルに穴、ひび、その他の損傷がないか確認し、ヘルメットに正しく配置されていることを確認します（取扱説明書を参照）。摩耗または損傷したすべての部品を交換するまで、システムを使用しないでください。石鹼または中性消毒剤を使用してください。時々メカニカルシールを洗浄してください。注：清掃・消毒するときは、ニトリルまたはビニールの手袋を着用する必要があります。クリーニングには、適切な個人用保護具（PPE）が使用されていることを確認してください。

保管

クリアバイザーは、室温で湿度の低い場所に保管してください。ヘルメットは、オリジナルの包装、もしくは専用のバッグパックを使用して、保管してください。PAPRバッグを使用することにより、耐用年数を延ばすことができます。

バイザーの取り外し/取付け(p. 4-5)

バイザーの取外し:

- ・ 下部のバイザーの端を引きます。
- ・ 同時に、バイザーの下部内部から、外側へと押します。.

バイザーの取付け:

- ・ バイザーの下部を開口部に固定します。.
- ・ バイザーの上部を、バイザーの上端の下へスライドさせます。.
- ・ バイザーのサイドの端を、下部溝にスライドさせます。.

フェイスシールの交換（PAPRバージョン）

- ・ マジックテープを注意深くはがして、フェイスシールの洗浄可能なバーツを取り外してください。.
- ・ フェイスシールの取外し可能部分は、洗浄可能です（手洗い可、脱水不可）。.
- ・ フェイスシールの固定部を、石鹼水で、あるいは中性の消毒剤で湿らせた清潔な布をつかって、洗浄してください。.
- ・ 自然乾燥させ、再び取付けてください。.

損傷のあるフェイスシールは、使用しないでください。

フェイスシールは、6ヶ月ごとに交換してください。.

規格

（当社は、技術変更を行う権利を有します）

重量	PAPR以外: PAPR: 334g / 11.782 oz 500g / 17.637 oz
素材	ヘルメット: バイザー: ポリアミド ポリカーボネート
操作温度	-10°C ~ +55°C / 14°F ~ 131°F
保管温度	-20°C ~ +80°C / -4°F ~ 176°F
形状安定性	ヘルメット: バイザー: 220°C / 428°F 以下 137°C / 279°F 以下
マーキング:	OS EN 175 BT (ヘルメット) OS EN 166 BT (バイザー) CSA Z94.3 に準拠 ANSI OS Z87+ EAC
PAPRバージョンの追加マーキング (適合性 CE 1024)	EN 12941 (TH3, e3000/Xと共に, TH1 hardhat, e3000/Xと共に) EN 14594 (2B, suppliedair と共に, 1B hardhat, suppliedair と共に)

適合宣言

最後のページのインターネットアドレスを見てください。

法律情報

この文書は、附属書IIのEU規則2016/425セクション1.4の要件に準拠している。.

通知機関

詳細は最後のページをご覧ください。

БЪЛГАРСКИ

Въведение

Шлайф шлема е шапка, използвана за защита на очите, лицето и шията от прах и частици по време на смиране. Каската се състои от няколко части (вжк спъска с резерви части). В зависимост от модела, каската може да се комбинира с предпазна каска и/или PAPR система (Powered Air Purifying Respirator).

Инструкции по техника за безопасност

Прочетете внимателно това пътеводител до експлоатация, преди да използвате оборудването. Неправилна употреба може да застраши живота и крайните и да анулира гаранционните искове спрямно към производителя.

Приложения / рискове

Неограничена висока видимост на работно място с или без подаване на чист филтриран въздух (в зависимост от модела) с регулируемо подаване на въздух прави clearmaxx уникална система за дихателна защита с най-високото ниво на безопасност. За резервни части и аксесоари вижте Ръководство до бърз start.

Идеални за: шифроване, металообработка, хранителната промишленост, пясъчно бластиране, обработка на дърво, болдиране, работа в сметища и в селското стопанство.

При висока влажност на въздух / температурна разлика визирът може да се запоти, което води до лоша видимост. При неправилно монтиран и дефектен контактен гънкилен пръстен съществува опасност в каската да попаднат вредни вещества от въздуха (PAPR версията). Най-ниските от всички използвани компоненти са предназначени за целостната идентификация на класа на безопасност на каската. Каската може да се използва само при стабилна температура спрямно високоскоростни частици. Когато носите очила, ударите могат да се предават директно от каската до главата. Да допълните рискове / ограничения вижте по-долу.

Предпазни мерки и предпазни ограничения

- Преди да използвате продукта, винаги проверявайте дали оборудването е комплектовано и дали не са възникнали повреди по време на транспортиране. Никога не използвайте неизправно или повредено оборудване.
- Потребителят трябва да бъде запознат с значени на правила употреба на свояте лични предпазни средства.
- Когато използвате защитния еcran с ниво на защита 3, трябва да се провери дали приложението е подходящо, тъй като защитният ефект е само лек.

Само за модели за PAPR (автономен респиратор с подаване на пречистен въздух):

- Потребителят на този шлем трябва да следва също и инструкциите за PAPR системата и филтри.
- Използвайте само прозрачен визир, съвързан с изключена PAPR система.
- Шлемът трябва да се използва само здраво със сертифициран вентилатор, който съответства на изискванията на националните стандарти.
- Надалигането на филтриран въздух в защитния шлем за защита, който предотвръща навлизането на замърсяванятия във въздуха от околната среда.
- Изключена PAPR система не предпазва дихателните органи на потребителя. Изключен вентилатор би довел до повишаване на концентрацията на въглероден диоксид и опасно намаляване на въздуха в шлема.
- Уверете се, че уплътнителният ръб на шлема пълно прилепва по лицето и самотогава може да се гарантира идеално ниво на защита.
- Коэффициентът на защита може да се намали, ако потребителът има коса или брада, излизящи от прилепвателя по лицето част.
- Силен вътрешен отстъп или отпад може да наруши защитата, осигурявана от шлема. В случай на изключително високо замърсяване на околната среда със частици, може да се предизвика много слабо налягане в шлема чрез дишане. Това може да намали защитата. В такъв случай не свалявайте шлема и не изключвайте вентилатора, докато не напуснете опасната зона.

Прорязаният визир clearmaxx не може да се използва:

- в запалми или експлозивна среда.
- ако във вдишвания въздух липсва кислород (За Европа: <17 %, За Австралия: <19%) или концентрацията на токсични елементи е над 1% на защита над TH3R за Европа и над РЗ за Австралия.
- в среда, където има непосредствена опасност за живота и крайните.

За да се защити отстъпната част от отлято ви, трябва да се носи и подхоядъчно защитно облекло. При некои обстоятелства частици и вещества, отделящи се при работните процеси, могат да предизвикат алергични кожни реакции при предразположени към това хора.

Материалите на шлема, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при предразположени към това хора.

Предпазният прозрачен визир трябва да се използва само за шифроване и при приложения, при които се отделят частици, изпарения или прах, които могат да увредят дихателните пътища. Никога не използвайте шлема за други приложения.

Шлемът може да повлияе на зрителните по пола конструктивни особености. В резултат на това съществува риск от удрияне поради големия обхват (главата с каската). Каската също уврежда слуха и намалява усещането за топлина. Производителят не носи отговорност, ако предизвикат против мъгла се използва за цели, различни от предвидените или в нарушение на инструкциите за експлоатация.

Гаранция и отговорност

Вижте инструкциите на местните търговски представители на optrel за гаранционните условия. Да допълните информация със обръщане към представителя на optrel. Гаранция се предоставя само за дефекти в материала и изработката. В случай на повреда, причинена от неправилна употреба, неразрешена намеса или при употреба, неподчинена от производителя, гарантията или отговорността се обезсилват. По същии начин, отговорността и гарантията се обезсилват, ако се използват резервни части, различни от продаваните от Optrel.

Очакван експлоатационен срок

Прорязаният визир няма ограничен експлоатационен срок. Продуктът може да се използва докато не изчезне видимата или невидима повреда или функционални проблеми.

Начин на използване (Quick Start Guide) стр. 2-3

За дата модела (Стандартен и PAPR):

- Лента за глава. Коригирайте горната регулируема лента (стр. 2-3) до размер, подхоядъч за главата ви. Натиснете копчето (стр. 2-3) и го завъртете, докато лентата за глава прилегне надеждно, но без да удряне на вратички.
- Разгънте от чанта. Чрез съоб艘ждаване на блокиращите копчета (стр. 2-3) може да се регулира разстоянието между защитната леща и чанта. Регулирайте двете страни единакво

и не накланяйте. След това отново стегнете блокиращите копчета.

- Бъгъл на шлема. Бъгълът на шлема може да се регулира, като се използва въртящото се копче (стр. 2-3).
- Монтиране на визирът. Закрепете долната част на визиръра в предвиденият отвор. След това пълните горната част на визиръра с подгрията ръб на шлема. Пълните страничните ръбове на визиръра в долните клебове. (стр. 2-3).

Само за модели за PAPR (автономен респиратор с подаване на пречистен въздух):

- Държак на маркуча за въздух. Закрепете с цркавка държача на маркуча върху лентата за глава, както е показано на фигуранте (стр. 2-3), стъпка I. Съвръжете маркуча за въздух към шлема (стъпка II. и III.) и го закрепете в държача, за да се задържи на място.
- Подаване на въздух. Въздъхът потокът може да се разпредели от 100% в зоната на дишане до 80% в зоната на дишане и 20% в областта на челото, за да създаде ефект на охлаждане (стр. 2-3).
- Лицеово уплътнение. Поставете настроения шлем на главата си и издърпайте ръба на лицевото уплътнение под брадичката си. Погрижете си лицевото уплътнение пълно да прилепне към кожата ви и да нама пропуки (стр. 2-3).

Почистване, дезинфекция и поддръжка

Версия без PAPR и PAPR: Проверявайте редовно личните предпазни средства (ЛПС) в съответствие с инструкциите за експлоатация. Драсканите или повредени лещи трябва да бидат заменини. Почистване: Избръшете цялата шлем с мека кърпа, навлажнена с неутрален разтвор на препарат. Избръшете отново с чиста вода. Оставете каската да изсъхне в чиста среда. Сменяйте редовно и поточни упаковъчни ленти по хигиенични причини. Дезинфекция: Хлорен разтвор: Избръшете чиста, мека кърпа, навлажнена с хлорен разтвор (напр. 0,5% хлорен разтвор с 5000 гр/мл концентричен хлор). Като алтернатива може да се използва комбиниран препарат / дезинфектант: UVC управителска светлина: Моля, обръщете внимание на информациите, предоставени от производителя на UVC устройството.

Забележка: Не изисквате каската по време на почистване. Окончателното почистване (изисква се само след почистване с разтвор) Избръшете всички компоненти с чиста, мека кърпа, навлажнена с чиста, топла вода. Забележка: Важно е да премахнете продуктите на основата на хлор или водороден пероксид. Оставете всички компоненти да изсъхнат напълно на въздух преди повторно използване или съхранение. Освен това за версията PAPR: Механичното уплътнение (версия PAPR) трябва да се отстриши и измърда на ръка, или внимателно да се избърши каската. Проверете механичното уплътнение и въздушната доза отвори, пунтични или други повреди се уверете, че те са правилно разположени върху каската (вижте инструкциите за експлоатация). Не използвайте системата, докато не бъде заменини всички износени или повредени части. Използвайте салунена вода или пак дезинфектант. Сменяйте механичното уплътнение от време на време. Забележка: При почистване / дезинфекция трябва да се носят нитрили или винилови ръкавици. Уверете се, че започнато се използва подходящи лични предпазни средства (ЛПС). Съхранение: Проверявайте високото тръбче да бъде съхраняван на стайна температура и при ниска влажност. Съхраняването на шлема в оригиналната му опаковка или в специална раница или чантата на PAPR ще увличи неговия експлоатационен срок.

Демонтиране/монтиране на визиръ (стр. 4-5)

Демонтиране на визиръ:

- Дръжте ръбът на визиръра в долната му част.
- Едновременно с това изтеглете навън долната вътрешна страна на визиръра.

Монтиране на визиръ:

- Закрепете долната част на визиръра в предвидения отвор.
- Пълните горната част на визиръра под горния ръб на шлема.
- Пълните страничните ръбове на визиръра в долните клебове.

Смяна на лицевото уплътнение (само за модели за PAPR)

- Свалете перщията се част на лицевото уплътнение, като внимателно дръпнете и отколкете велик лентант.
- Сменянето на частта на лицевото уплътнение може да се пре (ръчно пране без центрифуга).

- Почистете неподвижната част на лицевото уплътнение с чиста кърпа, напоена със салунена вода или лек дезинфектант.

- Оставете да изсъхне на въздух и монтирайте по обратния ред.

Никога не използвайте повредено лицеvo уплътнение.

Сменяйте лицевото уплътнение на всеки 6 месеца

Спецификации (Запазваме с право на технически промени)

Тегло	Не-PAPR модел: 334g/11.782 oz Модел за PAPR: 500g/17.637 oz
Материал	Външна част на шлема: Полимид Визиръ: Поликарбонат
Работна температура	от -10°C до +50°C от 14°F до 131°F
Температура на съхранение	от -20°C до +80°C от -4°F до 176°F
Стабилност на формата	Външна част на шлема: до 220°C/428°F Визиръ: до 137°C/279°F
Маркировки:	OS EN 175 T75 (Външна част на шлема) OS EN 166 BT (Визиръ) отговаря на CSA Z94.3 ANSI OSZ87+ EAC
Допълнителни маркировки за моделите за PAPR (Нотифициран орган CE 1024)	EN 12941 (TH3 в комбинация с e3000/X, TH1 в комбинация с hardhat и e3000/X) EN 14594 (2B в комбинация с suppliedair, 1B в комбинация с hardhat и suppliedair)

Декларация за съответствие

Вижте интернет адреса на последната страница.

Правна информация

Този документ отварява на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425, раздел 1.4 от приложение II.

Нотифициран орган

За подробна информация вижте последната страница.

Slovenský

Úvod

Brušna pribúha je pokryvka hlavy používaná na ochranu očí, tváre a krku pred prachom a časticami pri brúsení. Pribúha pozostáva z niekoľkých častí (pozrite zoznam náhradných dielov). V závislosti od modelu môže byť pribúha kombinovaná s ochrannou pribúhou a/alebo systémom PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Bezpečnostné pokyny

Pred použími zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Nesprávne používanie by mohlo ohrozíť narokov na ochranu životného štandardu a neplatiacich záruk voči výrobcovi.

Použitia / Rizíká

Neobmedzený jasny pohľad na vás pracovný priestor s alebo bez rozvodu vzduchovým filterom vyčisteného vzduchu (v závislosti od modelu) s nastaviteľným rozvodom vzduchu rukou zo výrobku znázchy clearmaxx jedinečného systému ochrany tváre a dýchacích ciest s najvyšším stupňom bezpečnosti. Náhradné diely a príslušenstvo nájdete v rytmoch návode.

Výrobok je ideálny na brúsenie, pre kovospracujúci priemysel, potravinárstvo, na pieskovanie, práce s dreveninou, malovanie, pracu na skladkach a pre poľnohospodárstvo.

Pri vysokej vlhkosti vzduchu / vysokých teplotných rozdieloch sa môže sklo rosiť, čo zhoršuje viditeľnosť. Pri neoborne namontovanom alebo poškodenom tesnení kĺzneho kružku môžu do príby prenikat škodliviny zo vzdušia (verzia PAPR). Pre celkovú identifikáciu bezpečnostnej triedy príby je vždy rozdohľadu najnižší zo všetkých použitých komponentov. Pribúha je možné prenášať iba pri izbovej teplote proti časticám s vysokou rýchlosťou. Pri nosení okuliárov môžu byť hľazky prenásané priamo z príby na hlavu. Ďalšie riziká / obmedzenia pozní nízšie.

Bezpečnostné opatrenia a ochranné obmedzenia

- Pred použími tohto výrobku vždy skontrolujte, že prostriedok je kompletný a že počas prípravy nedôšlo k žiadnemu poškodeniu. Nikdy nepoužívajte chybny alebo poškodený prostriedok.
- Používateľ musí vedieť, ako správne používať svoju osobnú ochrannú prostriedku.
- Pri používaní ochranné clony s úrovňou ochrany 3 je potrebné skontrolovať, či je aplikácia vhodná, pretože ochranný účinok je iba slabý.

Len pre verzu so systémom PAPR:

- Používateľ tohto ochranného prostriedku na hlavu musí taktiež dodržiavať pokyny určené pre systém PAPR a filtrovacieho.
- Používajte len čire chránidlo pripojené k zapnutému systému PAPR.
- Kukla sa smie používať v spojení s certifikovaným ventilátorom, ktorý vyhovuje požiadavkám štandardov.
- Prelas filtrovaného vzduchu v ochrannom prostriedku na hlavu je primárny ochranný faktorom, ktorý bráni vnikaniu kontaminantom z okolitého vzduchu.
- Vypnutý systém PAPR nechráni dýchacie orgány používateľa. Vypnutý ventilátor by mohol spôsobiť zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého a nebezpečné zniženie objemu kysíaka vnútri ochranného prostriedku na hlavu.
- Skontrolujte, že tesnenie ochranného prostriedku na hlavu pevne dosadá na tvár; len tak možno garantovať dokonalý ochranný faktor.
- Ak cez tesnenie tvárovej časti prečinujete vlasys alebo brada používateľa, môže dojsť k zniženiu ochranného faktora.
- Ochrana poskytovanú kuklou môže ovplyvniť viacorát fukajúci zberok alebo zozadu. V prípade extrémne vysokého znečistenia časticami v prostredí môže dojsť pri nádrhu k veľmi nízkemu tlaku v kuke. Tým by sa možila zničiť ochrana. V takom prípade až do opustenia nebezpečnej zóny neskladajte kuklu z hlavy ani nevynajíte ventilátor.

Číre chránidlo clearmaxx sa nesmie používať:

- v horľave alebo výbušnom ozvuzdi,
- ak vďaka využívaniu vzdumu obsluhuje málo kysíka (Európa: <17 %, Austrália: <19 %) ale koncentrácia toxínu je taká vysoká, že trieda ochrany prekráca TH3+ pre Európu a TH4 pre Austráliu,
- v prostrediah, kde hrozí bezprostredné nebezpečenstvo väčšinou ohrozenia života.

Na ochranu zvýšku tela sa musí používať správny ochranný odev. Za určitých okolností môžu časticie a látky uvoľnené počas pracovných procesov spôsobiť u osôb s predispozíciou kožnej alergickej reakcie.

Materiály kuku, ktoré pridoú do kontaktu s kožou, môžu v citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie. Ochranné číre chránidlo sa musí používať len na brúsenie a na aplikácie, kedy dochádza k tvorbe častic, výparu alebo prachu, ktoré môžu poškodiť dýchaciu sústavu. Ochranný prostriedok na hlavu nepoužívajte na iné aplikácie.

Pribúha môže mať vplyv na zorné pole z dôvodu konštrukčných vlastností. V dôsledku toho sa môžu zobraziť signálne svetlá alebo výstražné svetlá. Okrem toho existuje riziko nárazu kroví väčšiemu obvodu (hlava s helmou). Pribúha tiež zhoršuje sluch a znižuje pocit tepla.

Výrobok nezodpovedá, ak sa ochranná clona proti zamračeniu používa na akýkoľvek iný účel ako na zamyšľaný účel alebo v rozpore s návodom na obsluhu.

Záruka a zodpovednosť

Pozrite si pokyny, ktoré získate od organizácie zastupujúcej spoločnosť Optrel vo vašej krajine. O ďalšie informácie ohradne týchto zodlženosťí požadujete predajcu výrobkov znázchy Optrel. Záruka sa vzťahuje len na materiálové a výrobňu chyby. V prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho používania, neoprávneného zákluku alebo používania na iný než výrobcom určený účel, záruka stráta platnosť, aj ak sa použijú iné než spoločnosť Optrel predávané servisné dely.

Očakávaná životnosť

Číre chránidlo nemá dátum expirácie. Výrobok možno používať, až kým sa nevykrytú viditeľné alebo neviditeľné poškodenia alebo problémy s fungovaním.

Spôsob používania (Quick Start Guide) s. 2-3

Oba modely/standardy a so systémom PAPR:

- Pásik na hlavu. Horný nastavovací pásik (s. 2-3) upravte na veľkosť svojej hlavy. Zatlačte gombik zo západku (s. 2-3) a otáčajte, až kým pásik na hlavu nebude bezpečne, no bez tláčenia dosadat.
- Vzdialenosť od očí. Uvoľnením poistných gombikov (s. 2-3) možno upraviť vzdialenosť medzi ochranným sklom a očami. Rovnakým spôsobom upravte obe strany a nenakláňajte ich. Potom poistné gombiky znova utiahnite.

3. Uhol kulkuy. Uhol kulkuy možno upraviť pomocou otočného gombika (s. 2-3).

4. Montáž chránidla. Spodnú časť chránidla upewnite v príslušnom otvore. Potom hornú časť chránidla zasuňte pod horný okraj pre chránidlo. Bočné okraje chránidla zasuňte do spodných drážok. (s. 2-3).

Len pre verzu so systémom PAPR:

- Drižák hadice prívodu vzduchu. Drižák hadice prívodu vzduchu zakliknutím pripojte k pásku na hlavu podľa obrázkov (s. 2-3). V1. krok pripojte hadicu prívodu vzduchu k pribú (krok II. a III.) a hadicu prívodu vzduchu zakliknutím pripojte k drižákmu hadice prívodu vzduchu.
- Rozvod prúdu vzduchu. Rozvod prúdu vzduchu možno nastaviť od 100 % v zóne dýchania do 80 % v zóne dýchania a na 20 % v prednej zóne na generovanie efektu chladenia (s. 2 - 3).

- Tesenie tvárovej časti. Nastavenu kuku nasadte na hlavu a pás tesnenia tvárovej časti potiahnite pod brašu. Tesenie tvárovej časti musí byť tesne k pokožke a nesmie dochádzať k žiadnemu unikaniu (s. 2 - 3).

Čistenie, dezinfekcia a údržba

Verzie iné ako PAPR a PAPR. Pravidelne kontrolujte osobné ochranné prostriedky (OOP) v súlade s návodom na obsluhu. Poškriabanie alebo poškodenie šošovky by ste mali vymeniť. Čistenie: Celú helmu utrieť mäkkou handičkou navlhčenou v neutrálnom roztoku saponátu. Snúťe utrieť čistou vodou. Helmu nechajte vyschnúť v čistom prostredí. Z hygienických dôvodov pravidelne vymenjajte potené a pohodlné pásky. Dezinfekcia: Roztok chloru: Utrieť čistou mäkkou handičkou navlhčenou v roztoku chloru (napr. 0,5% roztokom chloru s 5 000 ppm dostupného chloru). Alternatívne je možné použiť kombinovaný čistiaci a dezinfekčný prostriedok. Roztok peroxidu vodíka: Utrie čistou mäkkou handičkou navlhčenou v roztoku peroxidu vodíka (napríklad 3% roztokom peroxidu vodíka). Alternatívne je možné použiť kombinovaný čistiaci a dezinfekčný prostriedok. UVC ultrafialové svetlo: Vezmite prosim na vedomie informácie poskytnuté výrobcom UV zariadenia. Poznámka: Počas čistenia príby nemaranáčte. Záverečné čistenie (potrebné len po vycistení roztokom) Všetky komponenty utrie čistou mäkkou handičkou navlhčenou v čistej teplej vode. Poznámka: Je dôležité odstrániť produkty na báze chloru alebo peroxidu vodíka. Pred opätovným použitím alebo uskladnením nechajte všetky komponenty úplne vyschnúť na vzduchu. Dodatočne pre verzu PAPR: Mechanická plomba (verzia PAPR) by sa mala bud odstrániť a umyť rukou alebo opatrné utrieť z príby. Skontrolujte mechanické funkcie a vzduchovú trysky, či neobsahujú otvory, skrutky alebo iné poškodenia a či sú na helme správne umiestnené (pozr návod na obsluhu). Nepoužívajte systém, kym nevymenite všetky opotrebované alebo poškodené diely. Použite mydlovú vodu alebo jemný dezinfekčný prostriedok. Mechanické čistenie občas vymenite. Poznámka: Pri čistení / dezinfekcii musí byť použitý nitrilový alebo vinylový rukavice. Uistite sa, že sa čistenie používajú vhodné osobne ochranné prostriedky (OOP).

Skladovanie

Číre chránidlo je potrebné skladovať pri izbovej teplote a nízkej vzdušnej vlhkosti. Skladovaním kuku v pôvodnom obale alebo učorenom vaku či vrecku systému PAPR predlžíte jej životnosť.

Demontáž/montáž chránidla (s. 4-5)

Demontáž chránidla:

- Potiahnite za okraje chránidla v spodnej časti.

- Súčasne vytlačte spodnú vnitrom stranu chránidla smerom von.

Montáž chránidla:

- Spodnú časť chránidla upewnite v príslušnom otvore.

- Hornú časť chránidla zasuňte pod horný okraj chránidla.

- Bočné okraje chránidla zasuňte do spodných drážok.

Výmena tesnenia tvárovej časti (len verzia so systémom PAPR)

- Opätným odhrávaním suchého zipu snímite časť tesnenia tvárovej časti, ktorú možno prat.

- Snímateľná časť tesnenia tvárovej časti možno mať prat (ručné pranie bez žrýkania).

- Pevnú časť tesnenia tvárovej časti čistou ikonanou navlhčenou v saponátovej vode alebo slabom dezinfekčnom prostriedku.

- Nechajte vyschnúť na vzduchu a zmontujte v opačnom poradi.

Nikdy nepoužívajte poškodené lešenie tvárovej časti.

Tesenie tvárovej časti vymenite každých 6 mesiacov.

Specifikácie

(Vyhľadujeme si právo na technické zmeny)

Hmotnosť	bez systému PAPR: so systémom PAPR:	334g / 11.782 unce 500g / 17.637 unce
Materiál	Škriptu kukly: Chránidlo:	Polyamid Polykarbonát
Prevádzková teplota	- 10 °C až + 55 °C / 14 °F až 131 °F	
Skladovacia teplota	- 20 °C až + 80 °C / - 4 °F až 176 °F	
Tvarová stabilita	Škriptu kukly: Chránidlo:	do 220 °C / 428 °F do 137 °C / 279 °F
Označenia:	OS EN 175 BT (Škriptu kukly) OS EN 166 BT (Chránidlo) vyhovuje požiadavkám CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC	
Doplnkové označenia pre verziu so systémom PAPR (notifikovaný orgán CE 1024)	EN 12941 (TH3 v kombinácii s e3000/X, TH1 v kombinácii s hardhat a e3000/X) EN 14594 (2B v kombinácii s supplieria, 1B v kombinácii s hardhat a supplieria)	

Vyhľadanie o zhode

Pozrite si internetový adresu na poslednej strane.

Právne informácie

Tento dokument splňa požiadavky nariadenia Európskej únie 2016/425, odbor 1.4 prílohy II.

Notifikovaný orgán

Podrobnejšie informácie nájdete na poslednej strane.

Slovenski

Uvod

Brusilna čelada je pokrivala, ki se uporablja za zaščito oči, obraza in vrata pred prahom in delci med brušenjem. Čelada je sestavljena iz več delov (glej seznam rezervnih delov). Odvisno od modela se čelada lahko kombinira z varnostno čelado in / ali sistemom PAPR (Powered Air Purifyn Respirator).

Varnostna navodila

Pred uporabo opreme natančno preberite ta navodila za uporabo. Nepravilna uporaba lahko ogrozi življenjsko dobo in okvare ter razveljavlji garancijske zahtevke do proizvajalca.

Uporaba / Tveganja

Neomejen jasen pogled vaše delovne površine z ali brez dotoka filtriranega čistega zraka (odvisno od modela) z nastavljivim dometom čistega zraka, naredi clearmaxx za unikatno zaščito obraza in dihalnega sistema z najvišjo stopnjo varnosti. Rezervni deli in dodatki, glej Quick Start Guide

Idealo za: busline aplikacije, železarsko industrijo, prehransko industrijo, peskanje, lesne aplikacije, slikanje, smetišča in agritkulturno.

Pri visokih vlažnosti zraka / spremembah v temperaturi se vizir lahko zarosi, kar vodi k slabii vidljivosti. Pri nistrokovnem monitoriranju ali pokvarjenem mehanskem tesnilu obstaja nevarnost, da onesnažen zrak prodre v čelado (verzija PAPR). Najočitnejša od vseh uporabljivih komponent je vedno odločilna za splošno identifikacijo varnostnega razreda čelade. Čelado lahko uporabljate samo pri sobni temperaturi proti hitrim delcem. Ko nosite očala, se lahko udari prenašajo neposredno s čelado na glavo. Za nadaljnja tveganja / omemljive glej spodaj.

Previdnostni ukrepi & varnostne omejitve

- Preden uporabite izdelek, vedno preverite, da je oprema popolna in da se ni poškodovala med transportom. Nikdar uporabljajte okvarjene ali pokvarjene opreme.
- Uporabnik mora biti seznanjen s pravilno uporabo svoje posebne zaščitne opreme.
- Pri požiti ohranljivih clony s urovnoj ochrany 3 je potrebno skontrolovati, če je aplikacija vhodná, preteže ohranljiv účinok je iba slabý.

Samo PAPR verzija (verzija z zaščito dihal):

- Uporabnik teлагne opreme mora prav tako slediti navodilom PAPR sistema in filterom.
- Uporabite le prozoren čštinik, ki je povezan s prisklopilnim sistemom PAPR.
- Čelado smete uporabljati le v povezavi s certificiranim puhalom, ki ustreza zahtevam nacionalnih standardov.
- Nadaljnja filtriranega zraka v zaščitni naglavni opremi je primarni zaščitni faktor, ki preprečuje prodiranje kontaminiranega zraka.
- Izključen sistem PAPR ne ščiti uporabnikovih dihalnih organov. Izključen ventilator lahko vodi do povišane koncentracije ogljikovega dioksida in do nevarnega zmanjšanja kisika v naglavni opremi.
- Zagotoviti, da je tesnilna črta na naglavni opremi tesno prisijena na obraz, šele takrat je lahko zagotovljena popolna stopnja zaščite.
- Faktor zaščite je lahko zmanjšan, če ima uporabnik lase ali brado, ki segajo do tesnila na obrazu.
- Močan veter od strani ali od zadaj, lahko vpliva na zaščito, ki jo nudi čelada. V primeru ekstremno velike onesnaženosti okolja z delci lahko pride do zelo nizkega pritiska v čelado zaradi vdihavanja. To lahko zmanjša zaščito. V tem primeru ne odstranjujte čelade in ne izklapljujte ventilatorja, dokler ne zapustite nevarnega področja.

Clearmaxx prozorni čštinik ne smete uporabljati:

- v vnetljivih ali eksplozivnih atmosferah,
- če je v dlanom zraku premalo kisika (Evropa: <17 %, Avstralija: <19 %), ali je koncentracija toksinov tako visoka, da je zaščitni razred višji od TH3P za Evropo in P3 za Avstralijo,
- v okoljih, kjer obstaja neposredna nevarnost z izvajanjem in telo.

Da zaščitite preostale telo, morate nositi tudi primočriščno obroko. V nekaterih okoliščinah lahko delci in snovi, ki so izpuščene med delovnim procesom, izzovijo alergično reakcijo na koži pri osebah, ki imajo za to predispozicijo.

Materiali čelade, ki pridejo v stik s kožo, lahko povzročijo alergijske reakcije za dovetzne osebe.

Zaščitni prozorni čštinik se sme uporabljati le za brušenje ter za aplikacijo, kjer se ustvarjajo delci, dim ali prah, ki lahko skušajo dihalnu trakt. Nikoli ne uporabljajte naglavne opreme za druge aplikacije. Čelada lahko vpliva na video polje zaradi konstrukтивnih lastnosti. Zato signalne lučke ali opozorilne lučke morda ne bodo vidne. Poleg tega obstaja nevarnost udarca zaradi večjega oboda (glava s čelado). Čelada tudi poškoduje sluhi in zmanjša občutek topote. Proizvajalec ne odgovarja, če se vizir za meglo uporablja za kakšen kolik namen, ki ni predviden ali krši navodila za uporabo.

Garancija & odgovornost

Prosim oglejte si navodila nacionalne organizacije za prodajo optrela za garancijsko dolžoto. Za nadaljnje informacije o teh vprašanjih, se prosim obrnite na svojega prodajalca optrel. Garancijo damo le na defekte materiala in v proizvodnji. V primeru škode, ki je povzročena zaradi nepravilne uporabe, neponoblaščene intervencije ali zaradi uporabe, ki ni bila predvidena s strani proizvajalca, garancija in odgovornost nista več veljavni. Prav tako odgovornost in garancija nista več veljavni, če uporabljate druge dodatne dele, kot pa jih prodaja Optrel.

Pričakovana življenska doba

Prozorni čštinik nima roka trajanja. Izdelek lahko uporabljate tako dolgo, dokler se ne pojavit vidna ali nevidna škoda ali funkcionalni problemi.

Kako uporabljati (Quick Start Guide): str. 2-3

Oba modela (Standardni in PAPR):

1. Naglavni trak. Nastavite zgornji nastavni trak (str. 2-3) na velikost svoje glave. Potisnite gumb za zatikalo (str. 2-3) in obrnite, dokler se naglavni trak varno ne prilega, a brez pritiska.
2. Oddaljenost od oči. S tem ko popustite zaklepne gume (str. 2-3), se oddaljenost med zaščitno lečo in očim lahko nastavlja. Obe strani enakomerno nastavite in ne negajibajte. Nato zopet zategnite zaklepne gume.
3. Kot čelade. Kot čelade lahko nastavite z uporabo vrtljivega guma (str. 2-3).

4. Nastavitev čštinika. Spodnji del čštinika namestite v odpertino, ki je temu namenjena. Nato zgornji del čštinika potisnite pod vrhni rob ščtinika. Obrobne robe čštinika potisnite v spodnje ute (str. 2-3).

Samo PAPR verzija (verzija z zaščito dihal):

- I-III Držalo zračne cevi. Kliknite držalo zračne cevi na naglavni traku, kot je prikazano na slikah (str. 2-3) korak I. povežite zračno cev s čelado (korak II. in III.), in kliknite zračno cev v držalo za zračno cev, da jo namestite.
- IV Razprodrežite zraka. Dotok zračnega toka se lahko nastavi od 100 % v dihalnem področju do 80 % v dihalnem področju in 20 % do področja pri čelu, da ustvarja občutek hlajenja (str. 2-3).

- V Zaščita obraza. Nastavljeni čelado nataknite na glavo in potegnite trak za zaščito obraza pod brado. Pazite, da se zaščita obraza tesno prilega vaši koži in da ni puščanja (str. 2-3).

Čiščenje, dezinfekcija in vzdrževanje

Različice, ki niso PAPR in PAPR. Redno preverjajte osebno zaščitno opremo (OZO) v skladu z navodili za uporabo. Praskane ali poškodovane leče je treba zamenjati. Čiščenje: Celotno čelado obrinite z mehko krpo, navlaženo z neutralno raztopino detergenta. Ponovno obrinite s čisto vodo. Čelada naj se posuši v čistem okolju. Iz higieničnega razlogov redno zamenjajte zrnoprice in udobne trakove. Dezinfekcija: Raztopina klorja: Obrinite s čisto, mehko krpo, navlaženo z raztopino klorja (npr. 0,5% raztopina klorja s 5000 ppm razpoloživega klorja). Lahko pa uporabite kombiniran detergent / razkužilo. Raztopina vodikovega peroksidu: Obrinite s čisto, mehko krpo, navlaženo z raztopino vodikovega peroksidu (kot je 3% raztopina vodikovega peroksidu). Lahko pa uporabite kombiniran detergent / razkužilo UVC ultravijolična svetloba: upoštevajte postopek prvočrpala UV naprave. Opomba: Med čiščenjem čelade ne namestite. Končno čiščenje (potrebno le po čiščenju z raztopino): Vse komponente obrinite s čisto, mehko krpo, navlaženo s čisto, toplo vodo. Opomba: Pomembno je odstraniti izdelke na osnovi klorja ali vodikovega peroksidu. Pred ponovno uporabo ali shranjevanjem pustite, da se vse komponente popolnoma posušijo na zraku. Poleg tega za različico PAPR: mehansko tesnilo (različica PAPR) je treba odstraniti in ročno oprati ali pa skrbno obrnati čelado. Preverite mehansko tesnilo in zračno šobo za luknje, razpoke ali druge poškodbe in se prepričajte, da sta pravilno nameščena na čeladi (glejte navodila za uporabo). Ne uporabljajte sistema, dokler niso zamenjali vsi obrnjenci ali poškodovani deli. Uporabite milinic ali blago razkužilo. Občasno zamenjajte mehansko tesnilo. Opomba: Pri čiščenju / razkuževanju morate nositi rokavice za hribov ali vinila. Poskrbite, da se za čiščenje uporablja ustrezna obredna zaščitna oprema (OZO).

Shranjevanje

Prozorni čštinik je treba shraniti pri sobni temperaturi in nizki vlažnosti. Shranjevanje čelade v originalnem pakiraju ali v za to namenjenem nahrbniku ali PAPR vreči, bo podajalo jeno življensko dobo.

Odstranjevanje / nameščanje čštinika (str. 4-5)

Odstranjevanje čštinika:

- Pogritev ob rob čštinika na spodnjem delu.
- Ob istem času potisnite spodnjo notranjo stran čštinika ven.

Nastavitev čštinika:

- Spodnji del čštinika namestite v odpertino, ki je temu namenjena.
- Zgornji del čštinika potisnite pod vrhni rob čštinika.
- Obrobne robe čštinika potisnite v spodnje ute.

Menjava obrazne zaščite (samo PAPR verzija)

- Odstranite pravni del obrazne zaščite tako, da predvino potegnete ježka narazen.
- Snemljivi del obrazne zaščite je pralen (ročno pranje, ne vrtle). Ne uporabljajte sistema, dokler niso zamenjali vsi obrnjenci ali poškodovani deli. Uporabite milinic ali blago razkužilo. Občasno zamenjajte mehansko tesnilo.
- Očistite pritreni del obraznega ščita s čisto krpo, ki je navlažena z vodo z milinico ali z nežnim dezinfekcijskim sredstvom.
- Naj se posuši na zraku in montaža poteka v obrnjenem vrstnem redu.

Nikoli ne porabljajte poškodovane obrazne zaščite. Obrazno zaščito menjajte vsakih 6 mesecov.

Specifikacije

(Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb)

Teža	ne-PAPR: PAPR:	334g / 11.782 oz 500g / 17.637 oz
Material	Lupina čelade: čštinik:	Polyamid Polikarbonat
Delovna temperatura		- 10°C do + 55°C / 14°F do 131°F
Temperatura za shranjevanje		- 20°C do + 80°C / -4°F do 176°F
Stabilnost oblike	Lupina čelade: čštinik:	do 220°C / 428°F do 137°C / 279°F
Oznake:	OS EN 175 BT (Lupina čelade) OS EN 166 BT (čštinik) ustreza CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC	
Dodatevne oznake za verzijo PAPR (pričlenjen organ CE 1024)	EN 12941 (TH3 v povezavi z e3000/X, TH1 v povezavi z hardhat in e3000/X) EN 14594 (2B v povezavi z suppliehdair, 1B v povezavi z hardhat in suppliehdair)	

Izjava o skladnosti

Oglejte si interneti naslov na zadnji strani.

Pravne informacije

Ta dokument je skladen z zahtevami Uredbe EU 2016/425, oddelek 1.4 Priloge II.

Pričlenjeni organ

Za podrobnejše informacije glejte zadnjo stran.

Română

Introducere

O căști deșeu este un căști care protejează ochii, fața și gâtul de praf și particule în timpul șlefuirii. Casca este alcătuită din mai multe părți (vezi lista de piese de schimb). În funcție de model, casca poate fi combinată cu o casă de siguranță și/ sau un sistem PAPR (Respirator cu aer purificat).

Instrucțiuni de siguranță

Cititi cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza echipamentul. Utilizarea necorespunzătoare ar putea pune în pericol viața și revendicările de garanție ale producătorului.

Domenii de utilizare / Riscuri

Potibilitatea de vizualizare clară și nelimitată a spațiului de lucru cu sau fără sistem de adjujune a aerului curat și filtrat (în funcție de model) și posibilitatea de ajustare individuală a fluxului de aer fac din clearmaxx sistemul unic de protecție a feței și a respirației cu cel mai înalt nivel de siguranță. Pentru piese de schimb și accesorii vezi Ghidul rapid.

Ideal pentru: aplicații de șlefuire, industria prelucrării metalelor, industria alimentară, săblare, industria prelucrării lemnului, vopsire, depozitarea deșeurilor (rampe de gunoi) și agricultură.

În caz de umiditate ridicată sau diferențe mari de temperatură, vizorul se poate abura, perturbând astfel cîmpul vizual.

Dacă elementul de etansare mecanică este incorrect fixat sau defect, apare riscul de infiltrare în casă a contaminanților de aer (în cazul sistemelor de protecție respiratorie pentru purificarea aerului PAPR). Cea mai mică dintr-o boala componentele utilizează este întotdeauna decisivă pentru identificarea generală a clasei de siguranță a căști. Casca poate fi utilizată numai la temperatura camerei împotriva particulelor de varfă viteză. Când purtați ochelari, osculații pot fi transmise direct de la casă la cap. Pentru riscuri / restricții suplimentare, a se vedea mai jos.

Măsurări de precauție și restricții de protecție

- Înainte de utilizarea produsului, verificați întotdeauna ca echipamentul să fie complet și să nu se producă vreun deteriorare la lui în timpul transportului. Nu utilizați niciodată echipamente defecte sau deteriorate.
- Utilizatorul trebuie să cunoască foarte bine modul corect de utilizare a echipamentului său individual de protecție.
- Atunci când utilizati ecranul de protecție cu nivelul de protecție 3, trebuie verificat dacă aplicația este adecvată, deoarece efectul de protecție este ușor.

Normă pentru varianta PAPR:

- Utilizații acelasi căști trebuie să respecte și instrucțiunile de utilizare ale sistemului PAPR și ale filtrelor.
- Utilizați viziera transparentă numai cu sistemul PAPR pornit.
- Casca trebuie utilizată numai împreună cu un ventilator certificat care corespunde cerințelor standardelor naționale.
- Suprapresiunea aerului filtrat în interiorul căști de protecție este factorul principal de protecție care împiedică pătrunderea elementelor contaminante din mediul ambient.
- Atunci când este oprit, sistemul PAPR nu protejează organele respiratorii ale utilizatorului. Ventilatorul opript poate duce la creșterea concentrației de dioxid de carbon și scăderea periculoasă a oxigenului în interiorul căști.
- Asigurați-vă că linia de etansare a căștii se fixeză strâns pe față. Numai astfel este garantat un nivel perfect de protecție.
- Factorul de protecție se poate diminua în cazul în care utilizatorul are barbă sau păr lung care ajunge la linia de etansare.
- Vântul puternic din lateral sau din spate poate afecta protecția oferită de casă. În caz de poluare extrem de inaltă cu particule a mediului înconjurător, la inspirație poate apărea o presiune foarte joasă în casă. Acest lucru poate reduce protecția. În acest caz, nu scoateți casca și nu opriți ventilatorul decât după ce veți părăsi casca periculoasă.

Nu este permisă utilizarea vizierii transparente clearmaxx:

- în atmosferă inflamabilă sau explozivă,
- în cazul în care aerul inhalat are conținut scăzut de oxigen (Europa: <17 %, Australia: <19%) sau în cazul în care concentrația toxicilor este atât de înaltă încât depășește clasa de protecție TH3P pentru Europa și P3 pentru Australia,
- în mediul cu pericol imediat de moarte sau afectare a integrității corporale.

Pentru a vă proteja și în restul corpului este de asemenea necesară și purtarea îmbrăcămintii de protecție adecvate. În unele situații, particulele și substanțele emanante în procesul muncii pot declanșa reacții alergice cutanate la persoanele predispuse.

Materialurile căști care vin în contact cu pielea pot cauza reacții alergice la persoanele sensibile.

Viziera transparentă de protecție trebuie utilizată numai la șlefuire și la aplicații din care rezultă particule, fum sau praf care ar putea afecta căile respiratorii. Nu utilizați niciodată casca pentru alte aplicații.

Casca poate afecta căpul de devenire datorită caracteristicilor constructive. Ca urmare, este posibil ca semnalele de avertizare sau luminiile de avertizare să nu fie vizibile. În plus, există riscul de lovire datorită circumferinței mari (capul cu casca). Casca de asemenea împiedică auzul și reduce senzajia de căldură. Producătorul nu va răspunde dacă vizorul anti-ceilăduș este utilizat în alte scopuri decât scopul pentru care a fost proiectat sau în încălcarea instrucțiunilor de utilizare.

Garanția și răspunderea

Pentru condițiile de garanție, vă rugăm să consultați instrucțiunile reprezentanței de vânzări opțională din tara dv. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați dealerul dv. opțional. Garanția se acordă numai în caz de defecte ale materialelor și/vicii de fabricație. În caz de deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare, intervenția neutroitarizată sau utilizarea în alte scopuri decât cele concepute de producător, garanția sau răspunderea își pierde valabilitatea. În mod similar, răspunderea și garanția își pierd valabilitatea în caz de utilizare de piese de schimb altfel decât cele vândute de Opținel.

Durata de viață estimată

Viziera transparentă nu are o date de expirări. Produsul poate fi utilizat atât timp cât nu există deteriorări vizibile sau invizibile și nu apar probleme de funcționare.

Mod de utilizare (Quick Start Guide) p.2-3

Ambale modele (standard și PAPR):

1. Banda pentru cap. Ajustați banda superioară (p.2-3) la mărimea capului dv. Apăsați butonul cu clichet (p. 2-3) și rotiți pără să bandă banda pentru cap este prinșă în siguranță, dar fără a exercita presiune.
2. Distanța de la ochi. Prin eliberarea butoanelor de blocare (p. 2-3), distanța dintre lentila de protecție și ochi poate fi ajustată. Ajustați amândouă părțile în mod egal și nu înclinați. Strângeți apoi din nou buoanele de blocare.

3. Unghiu căștii. Unghiu căștii poate fi ajustat folosind butonul rotativ (p. 2-3).

4. Montarea vizierii. Fixați partea inferioară a vizierii în deschidătură existentă. Găsiți apoi partea superioară a vizierii sub marginea de sus. Găsiți marginile laterale ale vizierii în canelurile inferioare (p. 2-3).

PAPR Version only:

I-II Suporțul pentru furtunul de aer. Atașați suportul pentru furtunul de aer pe banda de fixare pe cap ca în imagine (p. 2-3) corespunzătoare pasului I. Conectați furtunul de aer la casă (pași II. și III.) și atașați furtunul de aer la suportul pentru furtunul de aer în vedere fixarii.

IV Fluxul de aer. Fluxul de aer poate fi reglat de la 100% în zona de respirare la 80% în zona de respirare și 20% în zona frunții pentru a obține un efect de răcorire (p. 2-3).

V Componenta de etansare a feței. Puneiți casca ajustată pe cap și trageți banda de etansare sub bărbia dv. Aveți grija că atențarea feței să se facă strâns pe pielea dv. și să nu existe goluri (p. 2-3).

Curățare, dezinfecție și întreținere

Versiune non-PAPR și PAPR: Verificați regular echipamentul de protecție individuală (EIP) în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Lentilele zgăite sau deteriorate trebuie înlocuite. Curățare: Stergeți întreaga casă și o căpă moale umedă cu o soluție de detergent neutru. Stergeți din nou cu apă curată. Lăsați casca să se usuce într-un mediu curat. Înlocuiți în mod regulat benzile de transpirație și benzile de confort din motive de igienă. Dezinfecție: Soluție de clor. Stergeți cu o căpă moale curată, care a fost umedizată cu o soluție de clor (de exemplu, o soluție de 0,5% cu 5.000 ppm de clor disponibil). Alternativ, se poate utiliza un detergent /dezinfecțiant combinat. Soluție de clor hidrogen: Stergeți cu o căpă moale curată, umedă cu o soluție de peroxid de hidrogen (cum ar fi o soluție de peroxid de hidrogen 3%). Alternativ, poate fi utilizat un detergent combinat /dezinfecțiant. Lumina ultravioletă UVC: Vă rugăm să refiniți informații furnizate de producătorul dispozitivului UV. Notă: Nu înmuiați casca în timpul curățării. Curățarea finală (necesară numai după curățarea cu o soluție) Stergeți toate componentele cu o căpă curată și moale, umedă cu apă curată și cală. Notă: Este important să îndepărtați produsele pe bază de clor sau apă oxigenată. Lăsați toate componentele să se usuze complet la aer înainte de reutilizare sau depozitare. În plus pentru versiunea PAPR: Etansarea mecanică (versiunea PAPR) trebuie fie îndepărtată și spălată manual, fie stearnsă cu atenție de pe casă. Verificați etansarea mecanică și duza de aer pentru grăbi, fisuri sau alte deteriorări și asigurați-vă că acestea sunt poziionate corect pe casă (consultați instrucțiunile de utilizare). Nu utilizați sistemul până când nu au fost înlocuite toate piesele uzate sau deteriorate. Folosiți apă cu săpun sau un dezinfecțant usor. Înlocuiți etansarea mecanică din cînd în cînd. Notă: La purtarea /dezinfecția trebuie purtată mănuși din nitril sau vinil. Asigurați-vă că pentru curățare este utilizat un echipament de protecție individuală adevarat (EIP).

Depozitare

Viziera transparentă trebuie depozitată la temperatura camerei și la umiditate redusă. Păstrați casca în ambalajul ei original sau într-un rucsac al ei ori într-o geantă PAPR îl mărește durata de viață.

Scoaterea / instalarea vizierii (p. 4-5)

Scoaterea vizierii:

- Trageți de marginea vizierii în partea inferioară.
- Concomitent împingeți partea inferioară a vizieră în deschidătură existentă.

Montarea vizierii:

- Fixați partea inferioară a vizierii în deschidătură existentă.

• Găsiți partea superioară a vizierii sub marginea de sus.

• Găsiți marginile laterale ale vizierii în canelurile inferioare.

Înlocuirea componentei de etansare a feței (numai varianta PAPR)

- Scoateți partea lavabilă a componentei de etansare a feței desfăcând cu grija dispozitivul de fixare velcro.
- Partea deasupraabilă a componentei de etansare a feței este lavabilă (a se spăla manual, a nu se stoarce).

• Curățați partea fixă a componentei de etansare a feței cu o căpă moale umedizată cu apă și săpun sau un agent de dezinfecție mai slab.

• Lăsați-o la uscată la aer și montați-o repetând pașii în ordine inversă.

Nu utilizați niciodată o componentă de etansare a feței defectă sau deteriorată.

• Înlocuiți componenta de etansare a feței tot la 6 luni.

Specificații

(Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice)

Masa	fără PAPR: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Material	Învelișul căștii de protecție: Poliamidă Vizieră: Poliboronat
Temperatura de utilizare	-10°C până la +55°C / 14°F până la 131°F
Temperatura de depozitare	-20°C până la +80°C / -4°F până la 176°F
Stabilitatea formei	Învelișul căștii de protecție: până la 220°C / 428°F Vizieră: până la 137°C / 279°F
Marcaje:	OS EN 175 BT (Învelișul căștii de protecție) OS EN 166 BT (Vizieră) conform cu CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Marcaje suplimentare pentru varianta PAPR (organism notificat CE 1024)	EN 12941 (TH3 Impreună cu e3000/X, TH1 împreună cu hardhat și s3000/X) EN 14594 (2B împreună cu suppliedair, 1B împreună cu hardhat și suppliedair)

Declaratie de conformitate

Vedeți adresa de Internet de pe ultima pagină.

Informatii legale

Acest document respectă cerințele din Regulamentul UE 2016/425, secțiunea 1.4 din anexa II.

Organism notificat

Pentru informații detaliate, consultați ultima pagină.

Eesti

Sissejuhtus

Jahvatamise kiiver on peakkated, mida kasutatakse silmade, näo ja kaela kaitmiseks tolmust ja osakestest jahvatamise ajal. Kiiver koosneb mitmetest osast (vt varuosade loetelu). Söltuvat mudelit saab kiivrit kombiniderida kaitsekiivri ja/või PAPR-süsteemiga (Powered Air Purifyin Respirator).

Tööohutusühend

Enne seadme kasutamist tuleb hoiatust läbi käesolev kasutusühend. Vale kasutamine võib seada ohtu elu ja kehaosa nira tühistada garantinõudele tootja vastu.

Rakendusvaldkonnad / Riske

Piiranguteta selge ülevaade tööruumile, valikuline (mudelist sõltuv) filtreeritud puhta õhu jaotussüsteem ja reguleeritav õhujaotussüsteem muudavad clearmaxxi ainulaadseks hingamisteede ja näokaitse süsteemiks, millal on kõrgeim võimalik ohutusaste. Varuosad ja tarvikud leiate kiirjundest. Sobib suurepäraselt kasutamiseks lihvimistöödele, metallitoötustesse, töiduainetööstuses, liivjugapuhastamisel, puidutöödel, värvinisel, prügilates ja pöllumajanduses.

Väga nische õhu või suurte temperatuuri erinevuse korral võib visiil uduskes tömbuda ja nähtavust piirata. Kui mehaaniline tihedus on välist paigaldatud või defektre, riskite ohusaaste satumisega kivisse (PAPR-versioon). Kiiver ohutusklassi üldises tuvastamisel on alati määramat kõigi kasutatud komponentide madalam. Kiirv tohib töötemperatuuri kasutada ainult kiirete osakeste vastu. Prille kandes võivad šokid kanduda osse kiivrist pähe. Täiedavalt riskide / piirangute kohta vt allpool.

Ettevaatustabinõud ja kaitsepiirangud

- Enne tööle kasutamist veenduge alati, et seade on terviklik ja pole transpordi ajal kahjustada saanud. Ärge kasutage defektset ega kahjustatud seadet.
- Kasutaja peab teadmata oma isikukaitsevahendi rõõtutekohase kasutamise eeskirju.
- Kaitsefaseid 3 kaitstas eelkõra kasutamisel tuleb kontrollida, kas pealekandmine sobib, kuna kaitser toime on vald väike.

Ainult PAPR-versiooni korral:

- Selle kiivri kasutaja peab järgima ka PAPR-süsteemi ja filtrite kasutusühendit.
- Kasutage ainult läbipaistvaid visiire, mis on ühendatud aktiivse PAPR-süsteemiga.
- Kiirv võib kasutada vaid seitertseeritud ventilaatoriiga, mis vastab riiklike standardide nõetele.
- Filtreeritud õhu ülerõhk kaitsekiivri sees on peamine kaitsetegur, mis kaitseb välisõhu sattumise eest kiivrisse.
- Väljalülitatud PAPR-süsteem ei kaitse kasutaja hingamisorgane. Väljalülitatud ventilaator võib kiivris pööristada sūsihappagega kontraktensioonilise suurenemist ja allikku hapnikuvaeagust.
- Veenduge, et kivri ihendusrisba sobib tihedalt vastu nägu, kuna vaid see tagab parima kaitsetaseme.
- Kaitsetegur võib väheneda, kui kasutaja habe või juukseid ulatuvad kiivri ihendusrisba.
- Tugev taganti või kulgutub võib kiivri pakutavat kaitset samuti vähendada. Kasutamine vaga kõrge tahkete osakesete saatsetaseme korral võib kiivri sisihingamise korral tekida alarõhk. See võib vähendada tööle kaitseviõimet. Sejuhul ärge eemalda kiirv ega lülitage ventilaatori valja enne, kui olete ohutusoorist väljumiseni.

Clearmaxxi läbipaistvaid visiire ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

- ture, vole või plahvatustohilikuks keskkonnas,
- kui sisestevatutatavat õhku on hapnikuvane (Europas < 17%, Austraalias < 19%) või kui mürkide kontsentraatsioon on niisugune, et ületatakse kehitestatud kaitseklassi Europas TH3P, Austraalias P3, keskkonnas, kus esineb vahetult heavigastustesse ja surmaht.

Kande ülejäänud leha kaitseks mõeldud soolikkul kaitserihast. Teatud oludes võivad töö käigus eralduvad osakesed ja ained vallandada allergilisi nahareaktsioone inimestel, kellel on selleks eelsodumus.

Kiiver materjalid, mis võivad kokku puutuda kasutaja nahaga, võivad tundlikul inimestel pööristada allergilisi reaktsioone.

Läbipaistvat kaitsekiirv võib kasutada vaid lihvisegi ja sellistel töödel, kus tekib osakesi, auru või tolmu, mis võivad kahjustada hingamisteid. Ärge kogu kasutage kiirv muidus rakendusvaldkondades. Kiiver võib konstruktsiooniliste omadustesse töötlu vaatevälja või jõutada. Selle tulemusena ei pruugi märgutuled voi hoiatusleid naha. Liisaks on sisestevatutatavat õhku peagi töötav tekinud ongi. Kiivrikatistab ka kuulmisi ja vähendab soolustunnist. Tootja ei vastuta, kui uduvastast kaitset kasutatakse muul osttarbel kui ettenähtud osttarbel või rikkudes kasutusühendit.

Garantii ja vastutus

Garantitõmmis ei leiate optri rüükli müügiasutuse juhistest. Liseateabe saamiseks võtke palun ühendust optri edasimüüjuga. Kaitsekiibid vastab materjal ja tootmisdefekte korral. Kui kahjustuse põhjus on tööle väärkasutamine, volitamata modifitseerimine või kasutaja haekskiidu kasutusvaldkond, kaotavad meie garantii ja vastutus kehtivuse. Meie vastutus ja garantii kaotavad kehtivuse ka siis, kui te ei kasuta optri varuusi.

Eeldatav tööigus

Läbipaistva visiiri tööga pole piiratud. Toode on kasutuskõlblik, kuni see ei saa nähtavaid/nähtamatuid kahjustusi või sellel ei teki taliituspromebleemi.

Kasutamine (Quick Start Guide) lk 2-3

Mõlemad mudelid (standard- ja PAPR-versioon):

- Peavõru. Reguleerige ülemist reguleeruru (lk 2-3), et kiiver sobitufs mugavalt pähе. Vajutage põrkuppu (lk 2-3) ja keerake seda, kuni peavõru sobitub kindlast, kuid eiavalda peale liigset surve.
- Kaugus silmasdest. Kaitselätsi ja silmades vahelise kauguse reguleerimiseks lövdendage lukustusnuppe (lk 2-3). Reguleerge mõlemal kuljel võrtele. Seejärel pingutage taas lukustusnuppe.
- Kiirv murk. Kiirvi murka saab reguleerida pöördunupi abil (lk 2-3).
- Visiiri paigaldamine. Kinnitage visiiri läserves vastavasse avasse. Seejärel libistage visiiri läserves kiirvi vastavasse süvendisse. Libistage visiiri külgsevard kiirvi külgsvündidesse (lk 2-3).

Ainult PAPR-versiooni korral:

- Öhuvooliku hoidik. I samm: ühendage öhuvooliku hoidik peavõruga, nagu piltidel näidatud (lk 2-3, kuulete seejuures klõpsatust). II ja III samm: ühendage öhuvoolik kiirviga ning suruge öhuvoolik kindlast öhuvooliku hoidikusse (kuulete klõpsatust).

IV Öhujahvatamise ühendus

Öhujahvatamise ühendus. Öhuvoolu jaotusseemne saab reguleerida seadistuseks „100% hingamisalas“

seadistusele „80% hingamisalas ja 20% oltmikualas“, tekitades sel moel jahutuseefekti (lk 2-3).

V Näöthend. Pange reguleeritud kiiver pähе ja tömmake näöthendi riba lõuanä. Hoolitse selle eest, et näöthend sobitufs tihedalt ja hermetiliselt vastu nahka (lk 2-3).

Puhastamine, desinfiteerimine ja hooldus

PAPR ja PAPR-versioon: Kontrollige regulaarset isikukaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Kriimustatud või kahjustatud lätsed tuleks asendada. Puhastamine: pühkige kogu kiiver neutraalse pesuvahendi lahusega niisutatud pehme lapiga. Pühkige uesti puhta veega. Laske kiiver kuivas puhtas keskkomas. Higieniinistik pöhjustatud vahetage regulaarselt higipäeval ja mugavushirmad. Desinfiteerimine: klorialahus: pühkige puhta, pehme lapiga, mis on niisutatud klorialahusega (nt 0,5% klorialahus on 500 ppm vaba kloriga). Alternatiivselt võib kasutada kombineeritud pesuvahendit / desinfektsiooniühendit. Vesinikperoksidi lahus: pühkige puhta, pehme, vesinikperoksidi lahusega niisutatud lapiga (näiteks 3% vesinikperoksidi lahusega). Alternatiivselt võib kasutada kombineeritud pesuvahendit / desinfektsiooniühendit. UV ultravioletvalgus: Pange lähele UV-seadme töödja antud teavet. Märkus: Ärge loolete kiirvist puhamastuse ajal. Lööppuhastus (vajalik ainult pärast lahusega puhamastust) Pühkige kõik komponendid puhta, sooga veega niisutatud puhta, pehme lapiga. Märkus. Oluline on eemaldamine kloripriphisest või vesinikperoksidist produktil. Enne uesti kasutamist või äudastamist laske kõigil komponendid lättelkulli kuivada. Lisaka PAPR-versiooni puhul: mehaaniline tihedus (PAPR-versioon) tuleks kas eemaldata ja käsitsi pesti või kiiver hoiikalt maha pühkida. Kontrollige, kas mehaaniline tihedus ja öhduüsus pole auke, prausid ega mudil kahjustusti ning veenduge, et need oleksid kiirvil õigesti paigutatud (vt kasutusühendit). Ärge kasutage süsteemi enne, kui kõik kulumud või kahjustused osad on veatud. Kasutage seebeepid või pehmet desinfektsiooniühendit. Aeg-ajalt vahetage mehaaniline tihedus välja. Märkus: puhamastus / desinfektsioonisel tihedus kanda nitril- või viinüüldikindaid. Veenduge, et puhamastiks kasutatakse sobivaid isikukaitsevahendeid.

Hoiustamine

Läbipaistva visiiri tuleb hoiustada toatemperatuuril ja vähesse öhuniiskusega keskkomas. Kiivrit originaalkendis, spetsiaalses seljakotsis või PAPR-kotis hoiustades pikendate selle tööiga.

Visiiri eemaldamine/paigaldamine (lk 4-5)

Visiiri eemaldamine:

- Tömmake visiiri ettevaatlikku alaservast.
- Suruge visiiri alaserva samal ajal seestpoolt väljapoolle.

Visiiri paigaldamine:

- Kinnitage visiiri alaserv vastavasse avasse.
- Libistage visiiri üleserv kivni vastavasse süvendisse.
- Libistage visiiri külgsevard kiirvi külgsvündidesse.

Näöthendi vahetamine (ainult PAPR-versiooni korral)

- Näöthendi pestava osa eemaldamiseks tömmake takjakinnitus ettevaatlikult lahti.
- Näöthendi eemaldatava osa on pestav (käispeu, ärge trummelkuiutavate).
- Puhastage näöthendi mitte-eemaldatavat osa seebivees või öhniatmelises desinfektsioonis niisutatud puhta lapiga.
- Laske õhu kässe kuivada ja pange toode kokku vastupidises järjestuses.

Ärge kasutage kahjustatud näöthendit.

Vahetage näöthendit igal 6 kuu tagant.

Tehnilised andmed

(Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi)

Mass	Tavaversioon: 334g / 11.782 oz PAPR-versioon: 500g / 17.637 oz
Materjal	Kiirvi kest: Polyamide Visiir: Polycarbonate
Töötemperatuur	-10°C...+55°C / 14°F...131°F
Hoiustustemperatuur	-20°C...+80°C / -4°F...+176°F
Kuju stabilisatsioon	Kiirvi kest: kuni 220°C / 428°F Visiir: kuni 137°C / 279°F
Märgised:	OS EN 175 BT (Kiirvi kest) OS EN 166 BT (Visiir) vastab standarditele CSA Z94.3, ANSI OS 287 ja EAC
PAPR-versiooni lisämärgised (teavitatud asutus CE 1024)	EN 12941 (TH3 koos e3000/X, TH1 koos hardhat ja e3000/X) EN 14594 (2B koos suppliedair, 1B koos hardhat ja suppliedair)

Vastavusdeklaratsioon

Vaadake Interneti-adressi viimasel leheküljel.

Öiguslaane leave

See dokument vastab ELi määrule 2016/425 II lisa punkti 1.4 nõuetele.

Teavitatud asutus

Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake viimast lehekülje.

Latviešu

Levads

Slipēšanas kīverē ir galvassegas, ko izmanto, lai aizsargātu acis, seju un kaklu no putekļiem un daļām slipēšanas laikā. Kīverē sastāv no vairākām daļām (skafīt rezerves daļu saraksts). Atkarībā no modeļa, kīveri var kombinēt ar aizsargķiveri un / vai PAPR sistēmu (Powered Air Purifyn Respirator).

Drošības instrukcijas

Pirms iekārtas lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Nepareiza lietošana var apdraudēt dzīvības un ekstremitāšu prasības, kā arī pretenzijas pret rāzotājā.

Pielieotīt / Riskus

Neierobežoti skaidrs skats uz savu darba vietu vai bez filtrētā tīrā gaisa sadalījumu (atkarībā no modeļa) ar regulējamu gaisa sadalījumu padara clearmaxx par unikālu sejās aizsargmasku un respiratoru aizsarsistēmu ar augstāko drošības līmeni. Informacijas apie atsargines daliņi ir piedusi rasītei trumpajame vadovei.

Ideāli piemērots: slipēšanas darbību, metālapstrādes nozarei, pārtikas nozarei, smilšu strūklas tīrīšanai, darbam ar koku, krāsošanai, zīgātuvēs un laukumsniecībā.

Kai arī drēgumas arba smarķai pakaita aplinkas temperatūra, skydēlis gali aprasoti, suprastindamas matomumā. Jei mechanisms sandariks netikamai ierengtās arba defektīnās, kyla pavojus, kad ī Šalmā (PAPR versija) pateks ori teršās. Zenākā no viām izmantojām sastāvdāļām vienmēr ir izšķiroša, tai vispār identificētū kīveres drošības klāsi. Kīveri drīkst izmantot tikai istabas temperatūrā pēc atgātais daļām. Vai kājot brīnles, trīcienus var pārnest tieši no kīveres uz galvu. Papildu riskus / ierobežojumus skaitā zemāk.

Piesardzības pasākumi un aizsardzības ierobežojumi

- Pirms izmantojot produktu, vienārā pārbaudiet, vai komplektācija ir pilnīga un ka transportēšanas laikā nav radusies bojājumi. Nekādā gadījumā neizmantojiet defektīvu vai bojātu aprīkojumu.
- Lietotājam jāpārbauda pareiza savu individuālo aizsargķizlēku lietošana.
- Izmantotajā aizsargķizlēkā ekārnu ar 3. aizsardzības līmeni, jāpārbauda, vai uzķīšana ir piemērota, jo aizsargķizlēks efekts ir tikai neliels.

Tikai PAPR versija:

- Šīs aizsargmaskas lietojotām jāievēro arī PAPR sistēmas un tās filtri instrukcijas.
- Izmantotajet caurspīdīgo vizoru tikai, kad tas ir savienots ar ieelejotu PAPR sistēmu.
- Kīveres drīkst izmantot tikai kopā ar sevišķi pūtēju, kas atbilst visiem standartu prasībām.
- Filtrētājam gaisam aizsargmaska ir pārspiedējis, tas ir primāris aizsargfaktors, kas reļauj ārējā gaisa piesārņojumam iekļūti.
- Izslegtā PAPR sistēma neizsargā lietojotāja elpošanas orgānumus. Izslegtās ventilatori var izraisīt palīelinātu oglekļa dioksīda koncentrāciju un bīstamu skābekļa līmeni samazināšanos maskā.
- Pārliecīties, ka aizsargmaskas blīvīgājā posla cieši pieguj sejai; un tikai tad var garantēt ideālu aizsardzības līmeni.
- Aizsardzības koeficients var mainīties, ja lietojotā mati vai bārdi ienesdās zem sejas blīvēm.
- Specīgs vejs no sāniem vai aizmugurē var ieletētālā aizsargmaskas sniegtā aizsardzību. Ja vides piesārņojums ar daļām ir īpaši augsts, ieelejotās aizsargmaskas var izraisīt joti zemu spiedienu aizsargmaskā. Tas var mainīt aizsardzību. Sājā gadījumā nenοjēmet aizsargmasku un neizslēdziet pūtēju, līdz nesaistīt bīstamo zonu.

clearmaxx caurspīdīgo vizoru nedrīkst izmantot:

- uzlēmējotājā vai sprādzienībātām atmosfērā,
- ja ieelejotā gaisa trūkst skābekļa (Eiropā: <17 %, Austrālijā: <19%) vai toksīnu koncentrācija ir tik augsta, ka aizsardzības klase pārniešaud TH3P Eiropāi un P3 Austrālijai,
- vīde, kur pastāv tieši draudi dzīvībai un veselībai.

Lai aizsargātu pārējo kējēm, jāvilkāt atbilstoši aizsargājērs. Dažos apstākļos daļinās un vielas, kuras rodas darba procesā, izraisa alerģiskas dažas reakcijas cilvēkiem, kuri tam ir predisponēti. Kīveres materiāls, kas nonāk saskarā ar ādu, cilvēkiem, kuri ir tam predisponēti, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Aizsargājās caurspīdīgo vizoru drīkst izmantot tikai slipēšanai un citiem pielietojojumiem, kur rodas daļas, dūmi vai putekļi, kas var kārtēji elpojējiem. Neizmantojiet šī aizsargmasku citiem pielietojojumiem. Kīverē var ieteiktēm redzēt lauku konstruktīvo iepāšu dēļ. Tā rezultātā signālgaismas vai brīdinājuma gaismas var nebūt redzamas. Turkīlat pastāv risks sasīt, jo lielāks apkārtmērs (galva ar kīveri). Kīverē arī pastīkšana dzīrī un samazina siltuma sajūtu.

Rāzotājās nav atlīdzības, ja pretīs aizsargs tiek izmantots jebkādiem citiem mērķiem, kas nav paredzētais mērķis vai pārkāpi lietošanas instrukciju.

Garantija un atlīdzība

Lūdz, skatiet garantijas vietējā pārdošanas pārstāvja izsniegtais instrukcijas. Lai saņemtu plāšaku informāciju šājās ietājumā, lūdz, sazinieties ar savu optrel pārstāvi. Garantija attiecas tikai uz materiālu un rāzotājās defektiem. Nepareiza lietošanas, nepilnvarotu modifikāciju vai rāzotāja neparedzētu pielietojumu izraisītu bojājumu gadījumā rāzotāja garantija vai atlīdzība vairs nav spēkā. Tāpat atlīdzība un garantija vairs nav spēkā, ja tiek izmantotas citas daļas, kas nav Optrel tīrgoļās.

Paredzētais kalpošanas laiks

Caurspīdīgām vizoram nav ierīguma termina. Šo produktu var izmantot tik ilgi, kamēr netiek konstatēti redzami vai neredzami bojājumi vai funkcionālās problēmas.

Kā lietot (Quick Start Guide) 2.-3. lpp.

Abi modeļi (standarta un PAPR):

- Galvas uzlīka. Regulējiet augšējo regulējamu uzlīku (2.-3. lpp.) atlīdzību sūciņu galvas lielumam. Iespiediet spūdu pogu (2.-3. lpp.) un grieziet, līdz uzlīka kārtīgi pieguļ, bet nespīz.
- Attalums no acīm. Atbrīvojiet fiksācijas galvinās (2.-3. lpp.), attalumā starp aizsargstiklu un acīm var regulēt. Noregulējiet abas puses vienādā un nesašķībielā. Pēc tam atlīdzību pielieotā fiksācijas galvinā.
- Aizsargmaskas lenķis. Aizsargmaskas lenķi var regulēt, izmantojot grozamo galvinu (2.-3. lpp.).
- Virzīna montāža. Iespīrīt virzītu apakšālā pieejamā atverē. Pēc tam virzītu virzora augšādžu zem augšām bārstītā virzītu virzītu sānu malas apakšālās gropēs. (2.-3. lpp.).

Tikai PAPR versija:

I-III Gaisa caurules turētājs. Noklikšķiniet uz caurules turētāja uz galvas uzmafas atbilstoši attīliem (2.-3. lpp.) līsoj. Pievenojet gaisa cauruli aizsargmaskai (I līdz II solis) un ar klikšķi nofiksējiet gaisa cauruli tās turētājā.

IV Gaisa sadalījums. Gaisa plūsmas sadalījumu var iestatīt no 100% elpošanas zonā līdz 80% elpošanas zonā un 20% pieres zonā, lai dotu dzēsejšo efektu (2.-3. lpp.).

V Sejas blīve. Uzlieciet regulējamu aizsargmasku uz galvas un paveiciet sejas blīves siksnu zem zoda. Parāpējietēs, lai sejas blīve cieši pieguļtu jūsu ādai un nebūtu noplūdes (2.-3. lpp.).

Tīrīšana, dezinfekcija un apkope

Versija, kas nav PAPR un APAR: regulāri pārbaudiet individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Saskaņpētās vai bojātās līcas jānomaina. Tīrīšana: Noslaukiet visu kīveri ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar neutrālu maigāšanas līdzekļu (mazākās līdzekļu). Vēlreiz noslaukiet ar tīru īdenī. Laijiet kīverē nozūtīt virzītu virzību. Hīgijēnas apsverīmu līdz regulāri nomainiet sviedrūlētes un komforta lentes. Dezinfekcija: hīla šķidums: noslaukiet ar tīru, mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar hīla šķidumu (piemēram, 0,5% hīla šķidumu ar pieejamu 5000 ppm hīru). Kā alternatīvu var izmantot kombinētu maigāšanas / dezinfekcijas līdzekli. Udeņprāza peroksīda šķidums: noslaukiet ar tīru, mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar Udeņprāza peroksīda šķidumu (piemēram, 3% udeņprāza peroksīda šķidumu). Alternatīvi var izmantot kombinētu maigāšanas /dezinfekcijas līdzekli. UV ultravioleta gaisma: līdzī, nemiet vērā UV virējās rāzotājā sniegtā informāciju. Piezīme: tīrīšanas laikā jānemējiet kīveri. Galīgā tīrīšana (nepieciešama tikai pēc tīrīšanas ar šķidrumu) Noslaukiet visus komponentus ar tīru, mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar tīru, ietūdu ūdens. Piezīme: Ir svārigi noņemt produktu, kura pamatā ir hīls vai udeņprāza peroksīds. Pirms atlākotas izmantošanas vairāk uzglabāšanas (aujiet visiem komponentiem pilnībā nozūt.) Papildus PAPR versijai: Mehāniskais blīvējums (PAPR versija) ir īhronēm un īhronējāgārāk vai rokām vai uzmanīgājānoslaukā kīveri. Pārbaudiet, vai mehāniskais blīvējums un gaisa sprauslā nav atveri, plauši vai citu bojājumu, un pārliecīties, ka tie ir pārvejoti nozīmēti uz kīveres (skatīt lietošanas instrukciju). Nelietojiet sistēmu, kamēr nav nomanītas visas noletojumi vai bojājumi daļas. Izmantojiet piezījēdu vai vieglā dezinfekcijas līdzekli. Laiķu pa laikam nomainiet mehānisko blīvējumu. Piezīme: Tīrīt / dezinfekcijā, jāvilkāt nitrīna vai vīnīa cīmī. Pārliecīties, ka tīrīšanai tiek izmantojoti piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL).

Glabāšana

Caurspīdīgas vizors jāglabā istabas temperatūrā ar zemu mitruma līmeni. Aizsargmaskas glabāšana oriģinālājā iepakojumā, speciālā mugurošā vai PAPR somā pāldzinās kalpošanas laikā.

Vizora demontaža/montaža (4.-5. lpp.)

Vizora demontaža:

- Izvelciet vizora malu apakšādājā.
- Vienlaicīgi spiediet no vizora iekšpuses apakšādājā līdzī.

Vizora montāža:

- Iespīrīriet vizoru apakšādāju pieejamā atverē.
- Virzītu vizora augšādžu zem augšādājām bārkāsim.
- Virzītu vizora augšādāju arī un mākslīgām (ar rokām, nedrīkst centrifugēt).

Sejas blīves mainīšana (tikai PAPR versija)

- Izņemiet sejas blīves mazgājamo daļu, uzmanīgi izvelciet velcro stīpinājuma daļu.
- Sejas blīves izņemamā daļa ir mazgājama (ar rokām, nedrīkst centrifugēt).
- Noņemiet sejas blīves fiksāciju daļu ar tīru drānu, kas samitrināta pieejānā īdenī vai vieglā dezinfekcijas līdzekli.

Laijiet tā apdzīptīt gaisā un montējiet apgrīzētā secībā.

Neizmantojiet bojātā sejas blīvi.

Mainiet sejas blīvi ik pēc 6 mēnešiem.

Specifikācijas

(Mēs paturam tiesības izdarīt tehniskās izmaiņas)

Svars	ne PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Materiāls	Aizsargmaskas karkass: Poliamīds Vizors: Polikarbonāts
Darba temperatūra	-10°C līdz +55°C / 14°F līdz 131°F
Glabāšanas temperatūra	-20°C līdz +80°C / -4°F līdz 176°F
Formas stabilitāte	Aizsargmaskas karkass: līdz 220°C / 428°F Vizors: līdz 137°C / 279°F
Markējumi:	OS EN 175 BT (Aizsargmaskas karkass) OS EN 166 BT (Vizors) atlīdzībā CSA Z94.3 ANSI OS 287+ EAC
Papildu markējumi PAPR versijai (atlīdzīgā iestādē CE 1024)	EN 12941 (TH3 kopā ar e3000/X, TH1 kopā ar hardhat un e3000/X) EN 14594 (2B kopā ar suppliedair, 1B kopā ar hardhat un suppliedair)

Atlīdzības deklarācija

Skatiet interneta adresi pēdējā lapā.

Juridiskā informācija

Šis dokuments atbilst ES regulas 2016/425 II pielikuma 1.4.

Pazīstotā institūcija

Detalizētu informāciju skatiet pēdējā lapā.

Gaeilge

Réamhrá

Is ceannbhítear a clogad meilt a úsáidtear chun súile, eghaith agus muineál a chosaint ó dheannach agus caitlínne le linn meilt. Tá roinnt codanna sa chlogad (fíoch liosta páirteanna breise). Ag brath ar an tsamhlá, is féidir an clogad a chomhcheangal le clogad sábháilteachta agus / nócás PAPR (Powered Air Purifyin Respirator).

Treoracha sábháilteachta

Léigh na treoracha oibríochánach seo go cúramach sula n-úsáideann tú an trealamh. D'fhéadfá úsáid mhicheadar a chur i mbaoil éilimh bhráintheas bheatha agus gága agus neamhni i gcoinneáin an mhonaróra.

Feidhmíú an Trealamh Chosanta Phearsanta / Feidhmeanna / Rioscail

Is córas cosanta agáidhne agus ríospáide ar leith is clearmaxxa a thugann an leibhéal is airde sábháilteachta agus radharach solítear gan teoirín an ait bróid don úsáideoir, agus a chumhionn délaíeadh earr scagtha is féidir a choigearth (ag brath ar an miníla). Féach an Treoir Mhíreathoisithe le haghaidh compháirteanna spáirtha agus oiriúnú.

Fontach do mhaithí, tionscal an mhíotal, tionscal an bhia, greanroinseadh, feidhmeanna adhmaidí, péinteáil, liorainn talún agus talmaíocht.

I gcás ardaisne san aer nó difriúilíonn le teoche, feadfaidh sé go dtiocfaidh gal an scáthán, ruit a deichidh an tséalaí leis an lagdú radhairc. Mura mbeidh an seála meicníúil feistíthe i gceart nó má bhíonn lochtach, beidh an tsúil a chuir go dtiocfaidh truaillíteach eairc steacha chlogad (an leagan le PAPR). Tá an chuid isle de na compháirteanna go léir cintítheach a ghóralt chun aicme sábháilteachta an chlogad a shainhfeadh go fórlaen. Ní féidir a úsáid ach go teoche an tseomra i gcoinneáin caitlínínn ardúilas. Agus spéacail á gcaithfeamh agat, is féidir suaiti a tharchur go direach ón clogad go dtí an ceann. Le haghaidh tuilleadh noscail / sríonta feáthos.

Réamhráinneadh agus cosanta

- Sula n-úsáideann an táirge, déan cinnte i gcoinal go bhfuil an trealamh iomlán agus nach ndearmadh aon damáisté do agus é a lompar. Ná húsáid trealamh atá lochtach nó damáistíte in aon chás.
- Caitiadh an-t-úsáideoir a bheithe eolach ar úsáid cheart an trealamh cosanta phearsanta
- Agus an scailleáin cosanta á úsáid agat le libéalbhean cosanta 3, caithefir a sheiceáil an bhfuil le feidhmeadh oiriúnach, toisc nach bhfuil an eifeacht chosanta ag beag.

An leagan le PAPR amháin:

- Ní mór d'úsáideoir an cheamhníbhl leis na treoracha le haghaidh an chórás PAPR agus na scagairí.
- Ná húsáid an scáthán frithghealhach ag amháin nuair atá an córas PAPR ar siúl.
- Níor chóir an clogad a úsáid ag amháin le haerthóir deimhnithe atá ag teacht leis na caighdeáin náisiúnta.
- Is é an róbhru aer scagtha a bhíonn sa cheamhníbhl cosanta an príomhfhachtóir cosanta a chuireann cosc atá theacht isteach truallítear.
- Ní tharbhacháil córas PAPR atá muinchí aon chosaint ar bith d'orgáin ríospáide an úsáideora. D'fhéadfadh sé go mbheadh córas PAPR muinchí ina chúis le túchán méadaithe dé-oicseáid carbón agus titim chontrúteach ar an méid oscasaine leibhéal foireann cosanta a chintí.
- Déan cinnte go bhfuil líne shéanáth an cheamhníbhl brúite go daingean in aghaidh d'eadain; is é sin an t-aon bhealaí amháin leibhéal foireann cosanta a chintí.
- Féadfaidh sé go gourfear isteach ar an bhfachtóir cosanta mba ghobhan gruaig nó feaság an úsáideora amach as an seála meicníúil.
- Féadfaidh sé go gourfach go láidir ón taobh nón go déan isteach ar an cosaint a thugann an clogad. I gcás leibhéal n-árda éilltheann caitlíní an timpellaíach, feadfaidh sé go mbeidh ionanáil ina chúis le brú an-iseal sa chlogad. Féadfaidh sé go gurfuidh sé sín isteach ar an gcosaint.
- Sa chás sin, ná bain an clogad diot agus ná much an fean go dtí go bhíofagfaidh tú an limistéar contúirte. Ni ceadmach an scáthán frithghealhach clearmaxx a úsáid:
- i dtíampaileacht inlasta nó phléasach,
- má bhíonn easpa oscasaine san aer ionanáil (an Eoraip: <17%, an Ástráil <19%) nó má bhíonn an túchán tocsaine curthi hard sin go bhfuil an aicme chosanta os cionn TH3P i gcás na hEorpá agus os cionn P3 i gcás na hÁstráile,
- í dtíampaileacht a bhfuil beatha agus gáea i ngarchointúrt iontu.

Ní mór duí éadai cosantá cui a chaitheamh leis an gcuíd eile de go chorpa a chosaint chomh maith. I gcásanna aírthe, féadfaidh caitlíní nó substaint arna n-eisintí mar thoradh ar phróisí oibre a bheithe ina gcuíos le frithghníomhúthíle allíreagachá craciún i ndáinéate aití soghabhalach ina leith.

Feadfaidh abhair áitíneann the chlogad a thagann i dtéagmháil leis an gcaiceann a bheithe ina gcuíos le frithghníomhúthíle allíreagachá i ndáiné a bhfíil cráicinn agus bog acu. Ni ceadmach an scáthán cosanta frithghealhach a úsáid ach amháin i gcomhair meilte agus feidhmeanna ina gnítear caitlíní, deatach nó dusta a fhéadann dochar a dhéanamh don chonchar nospráide. Ná húsáid an clogad i gcomhair feidhmeanna éile choiche.

Feadfaidh an clogad difear a dhéanamh ar réimse an radhairc mar gheall ar ghéarlaí dearfacha. Mar thoradh air sin, ní fhéadfaidh solse comharrtha nó solse rabhacháil a fhéiceáil. Ina theannta sin, tá baol ann go gourfú bimpáil de bharr an imleis níos mó (ceann le clogad). Laghdaimon an clogad an eisíteach agus laghdaimon sé an teas. Ní bheidh an monarán faoi dhileantaí mís úsáideoir an fhioltóir frithcheala chun críche a bith seachas an cuspóir atá beartaithe nó i sárú ar na treoracha oibríochán.

Bárántas agus dileantais

Le teach ar choinnlóllacha an bhárántas, féach na treoracha a chuir an eagraiocht diolcháin náisiúnta de chuid oprel ar fáil. Le tuladh eolaíosa a fhail, déan teagmháil le dhonholtóirí de chuid oprel. Ní bheidh feidhm ag an bhárántas ag amháin i gcás lochtáin abhair agus déantúsalocra. Má tharlaonn domáiste de dheascais úsáid neamhphéartheáit, baint do nón aon úsáid eile nach raibh beartaithe ag an déantúisúir, beidh an bhárántas ar neamhfhí. Ar an gaoi chéanna, beidh dileantais agus an bhárántas ar neamhfhí mís úsáideoir compháirteanna spáirtha seachas na cinn a ndíolann oprel iad.

Saoirlí rheasta sheirbhísí

Níl data éagsa ag baint leis an scáthán frithghealhach. Féadfaidh an táirge a úsáid a fhad agus nach mbeidh aon damáisté, céib in éadair níofhcheict, déanta do agus nach dtarlaíodh aon mhifheoidhmeanna.

Úsáid (Quick Start Guide) ICH. 2-3

An dá mhuilín (An Gnáthmhúlna agus Múnlá le PAPR):

- Strapa cinn. Socráigh an strapa uachtarach coigeartaíthe (ICH. 2-3) le go mbéidh sé in oiriúnút a chomhluacháil le linn. Brúin. Féach isteach an cnape glásála (ICH. 2-3) agus cas é go dtí go mbéidh an strapa cinn daingeanach gan an iomarcá brú a chur ar do cheann.

- Fad ón súile. Is féidir an fad idir an ghoilíne chosanta agus na súile a choigearth a chur na cnapí glásála a scaoileadh (ICH. 2-3) Coigeartaígh an dá taobh go cothrom agus ná bioldh claoídh ann. Ansin teann an cnapi glásála in aithar.
- Uillinn an chlogair. Is féidir uillinn an chlogair a choigearth leis an gonaipe roilch (ICH. 2-3).
- An scáthán a cheangal. Ceangail an chuid lochtáraíoch den scáthán leis an oscailt chomhfreaghrach. Ansin sléamhánach an chuid uachtarach den scáthán suas faoi iméall uachtarach an scáthán. Brúigh míll taobh an scátháin isteach sna heirtí iochtaracha (ICH. 2-3).

An leagan le PAPR amháin:

- Conraí an t-sáol aer. Cíleáil coimeáil an osáin aer i steach sa cheamhníbhl de réir na láearáidí (ICH. 2-3) Céim. Ceangail an t-sáol aer leis an glogad (céméanna il gus 3) agus cíleáil an t-sáol aer i steach a gcoimeáil an osáin aer le hÍ a fheistiú an ait.
- Dáileadh aer. Is féidir dáileadh an aerschealgach a choigearth ó 100% sa chrios ánáilte go dtí 80% sa chrios ánáilte agus 20% sa chrios clár éadaíne le hÍ a fheachtas fuartháire a chruith (ICH. 2-3).
- Séala meicníúil. Cás an clogad achaigearth bunoscas agus tarraing stáll an téála meicníúil faobh faidh agus oiriúnú. Déan cintte de go bhfuil an séala meicníúil cothrom le do chraiceann agus nach bhfuil aon sceithéad ann (ICH. 2-3).

Glanadh, díghalair agus Colbhaíocháil

Leagan neamh-PAPR agus PAPR: Seiceáil trealamh cosanta pearsanta (TCP) go rialta de réir na dteoracha oibríochán. Ba chóir lionsaí scriobháil ná millte ar an albólathair. Glanadh: Snáith an clogad iomlán le éadach bog taisc le tuaslagán glantach neodhrach. Wipe aris le húisce glan. Lig an clogad tirim i dtíampaileachtghlan. Cúirbánadh alláil agus bandái compord in ionad go rialta ar chúiseanna sláinteachais. Díghalair: Tuaslagán clóirín. Snáithín le éadach glan, bog taisc le tuaslagán clóirín (e.g. tuaslagán óir 0.5kgo de phlóin de chlóirín atá ar fáil). Ní féidir glantach / díghalair comhcheangal a úsáid. Tuaslagán sárcosáid hidrigine. Snáithín le éadach bog, bog taisc le tuaslagán sárcosáid hidrigine (mar shampla tuaslagán sárcosáid hidrigine 3%). Ní féidir glantach / díghalair comhcheangal a úsáid. Solas ultravíolat UVC. Tabhair faidh deara an fheáisneach a sholáthraíonn monarán fa feiseáil UV. Níl sáthíog an clogad le líne glanachán. Glanadh deirdh ina theastáinach tar éis a ghlanadh le tuaslagán) Wipe na compháirteanna go léir le éadach glan, bog taisc le húisce glan, taisc le Nóta: Tá sé tábhabhachach na tárgi atá buntheir ar chlórín ná sárcosáid hidrigine a bhaint. Lig do na compháirteanna go léir a thriomú go hiomlán sárdáintar iad a tháinéas ná a stóráil. De bhries an air sin leagan PAPR: Ba chóir an séala meicníúil (leagan PAPR) a bhaint agus a níte a límháil ná ó a critsasadh as an clogad go curamach. Seiceáil an séala meicníúil agus an nozzle aerí le haghaidh poill, sciléann a nómáistíte elle agus óean cinnte go bhfuil siad suite i goart ar an clogad (fíoch an treoracha oibríocháin). Ná húsáid an córas go dtí go mbeidh gach cuide agus níllte curtha ina atá. Níl úsáid uisce gallúin ná difhabháití éadrom. Cúir an séala meicníúil in áit a ógamh go ham. Nóta: Caithfeáil lábhainín nítrile ní óille a chaitheamh agus iad ag glanadh / ag díghalair. Déan cintte go n-úsáidear trealamh cosanta pearsanta oiriúnach (TCP) le haghaidh glantachán. Stóráil

Caithfeáil an scáthán frithghealhach a stóráil ag teoche an tseomra in ndáilí ag bochtáis. Cuirfeáil le saolreibh seirbhís an chlogaid ná stóráiltear sa phácáisflicht bhunaídh, i mhládra droma ar leith ná i mhlá PAPR é. An Scáthán a Bhaintíte (Fhestiú) (ICH. 4-5)

An scáthán a bhaint:

- Tarraing an chuid lochtáraíoch d'imeall an scáthán.
- Tosaigh ag brú amach go cothrom taobh istigh den scáthán ag an mbun.

An scáthán a cheangal:

- Ceangail an chuid lochtáraíoch den scáthán leis an oscailt chomhfreaghrach.
- Sléamhánach an chuid uachtarach den scáthán suas faoi iméall uachtarach an scáthán.
- Brúigh míll taobh an scátháin isteach sna heirtí iochtaracha.

An séala meicníúil a bhaint (an Leagan le PAPR amháin)

- Bain an chuid in-nite den séala meicníúil aon crúca agus an lúbháiscín a tharraingt óna chéile go curamach.
- Is féidir an chuid inbhainte den séala meicníúil a ní (nochtán de límh, ná roilteach).
- Glan an chuid feistíthe den séala meicníúil a ghlanadh le héadach glan arna fhílchudh le húisce sobalach nó difhabháití seimhín.
- Lig do trúm an ear agus cuir le chéile aris is san ord cùlaitheach.

Ná húsáid a séala meicníúil damáistíte achoiche.

Athsholáthair an séala meicníúil gach sé mhl.

Sonair teicniúla

(Coiméadáimid an cearc agaínn fén athruithe teicniúla a dhéanamh am ar bith)

Méachan	Gan PAPR: 334g / 11,782 oz Le PAPR: 500g / 17,637 oz
Ábhar	Sliogán an chlogaid: Polaimid Scáthán: Polacarbonát
Teocht oibriúchán	-10°C go +55°C / 14°F go 131°F
Cobhsaiocht thoiseach	Sliogán an chlogaid: Suas le 220°C / 428°F Scáthán: Suas le 137°C / 279°F
Marcanna:	OS EN 175 BT (sliogán an chlogaid) OS EN 166 BT (scáthán) I gcomhréir le CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Marcanna breise atá ar an leagan le PAPR (Comhlaeth a d'Tugtar fógra DÓ CE 1024)	EN 12941 (TH3 i gcomhar le e3000/X, TH1 i gcomhar le hardhat agus e3000/X) EN 14594 (2B i gcomhar le suppliedair, 1B i gcomhar le hardhat agus suppliedair)

Durbheáil compháirteacha

Féach an seoladh Idirlín ar an leathanach deireanach.

Faisnéis dhíthí

Comhlinón an dociméad seo ceanglaí Lírialachán AE 2016/425 alt 1.4 d'larscríbhinn II.

Comhlaeth a d'Tugtar fógra

Le haghaidh mionsonraí féach an leathanach deireanach.

Hrvatski

Uvod

Kaciga za brušenje je pokrivala za glavu koja se koristi za zaštitu očiju, lica i vrata od prašine i čestica tijekom brušenja. Kaciga se sastoji od nekoliko dijelova (vidi popis rezervnih dijelova). Ovisno o modelu, kaciga se može kombinirati sa zaštitnom kacigom i / ili PAPR sustavom (Powered Air Purifyn Respirator).

Sigurnosne upute

Prije svakog upotrebe ove upute za uporabu prije uporabe opreme. Nepravilna uporaba može ugroziti život i udove te ponistiti jamstvene zahtjeve prema proizvođaču.

Djelovanje Osobne Zaštite Opreme / primjene / izdaci

Neograničeni jasan pogled na vaše radno mjesto sa ili bez zračno filtrirane distribucije zraka (ovisno o modelu) s podesivom distribucijom zraka čini clearmaxx jedinstvenim sustavom za zaštitu lica i dišnih putova najviše razine zaštite. Rezervni dijelovi i pribor, vid Quick Start Guide.

Idealoan za: Primjenu kod brušenja, metalne industrije, prehrambene industrije, obrade pješčanim mlažom, drvne aplikacije, premašivanja, deponija i poljoprivrede.

U slučaju velike vlage u zraku / razlike u temperaturi, vizir se može zamagliti, što dovodi do loše vidljivosti. Kod nepravilno montirane ili nepravilne brtve s kliznim prstenošću postoji opasnost da štetne tvari iz zraka mogu doći u sjem (PAPR verzija). Najniže od svih koritenih komponenta uvijek je odlikujuća za cijelokupnu identifikaciju sigurnosne klase kacige. Kaciga će smje se koristiti samo na sobnoj temperaturi protiv čestica velike brzine. Kada nositi nacăče, šokovi se mogu prenijeti izravno s kacige na glavu. Za daljnje rizike / ograničenja vidi dolje.

Mjere preduostrožnosti i preventivna ograničenja

- Prije upotrebe proizvoda uvijek provjerite da je oprema cijelovita i da tokom transporta nije došlo do oštećenja. Nekad nemjete koristiti oštećenu opremu ili opremu s greškom.
- Korisnik mora biti upoznat s pravilnim korištenjem svoje osobne zaštite opreme.
- Kada se koristi zaštitni zaslon s stupnjem zaštite 3, mora se provjeriti je li aplikacija prikladna, jer je zaštitni učinak neznatan.

Samo PAPR-verzija:

- Korisnik ovog proizvoda za glavu se mora pridržavati uputa za sustav PAPR i filtera.
- Nezamjenljivi vizir koristite samo zajedno s uključenim sustavom PAPR.
- Sjem se treba koristiti samo zajedno sa certificiranim ventilatorom, koji odgovara zahtjevima nacionalnih standarda.
- Filtrirani nadirat zraka u zaštitnom proizvodu za glavu predstavlja primarni zaštitni faktor, koji sprječava prodor štetnih tvari iz zraka.
- Isključeni sustav PAPR ne stiže dišne poteze korisnika. Isključeni ventilator može dovesti do povećanja koncentracije ugljičnog dioksida i do opasnosti snižavanja udjela kisika u proizvodu za glavu.
- Uvjerte se da je brvrena linija proizvoda za glavu dobro zasjela na lice, samo u tom slučaju se može jamčiti savršena razina zaštite.
- Faktor zaštite može biti smanjen, ako korisnik ima kosu ili bradu, koja se proteže preko brtvenog dijela kliznog prstena.
- Jaki vjetar sa strane ili odostroga može ugroziti zaštitu, koju sjem pruža. U slučaju ekstremno velikog onečišćenja česticama u okolišu kod udisanja može doći do vrlo malog pritiska u sjemu. To bi moglo smanjiti zaštitu.
- U ovom slučaju tek nakon napuštanja zone opasnosti skinite sjem ili isključite ventilator.

Nezamjenljivi vizir clearmaxx ne se smije koristiti:

- u atmosferi, gde postoji opasnost od vatre ili eksplozije,
- ako u udisanom zraku nedostaje kisik (Europa: <17%, Australija: <19%) ili ako je koncentracija toksina tako visoka da je klasa zaštite veća od TH3P za Europu i P3 za Australiju,
- u okolišu, gde postoji nepredoseđena opasnost po zdravlje i život.

Radi zaštite ostata tijela dodatno trebate nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. U određenim okolnostima čestice ili vjari, koje se oslobađaju radnim postupcima, kod odgovarajuće predisponiranih osoba mogu izazvati alergijske reakcije na koži.

Materijali sjema, koji dolaze u kontakt s kožom, mogu kod osjetljivih ljudi izazvati alergijske reakcije. Nezamjenljivi zaštitni vizir se smije koristiti samo za brušenje i za primjene, kod kojih nastaju čestice, dim ili prašina, koji mogu štetiti dišnim putovima. Sjem nikad nemjete koristiti za neke druge primjene.

Kaciga može utjecati na vidno polje zbog konstruktivnih osobina. Kao rezultat toga, signalna svjetla ili svjetla upozorenja možda se neće vidjeti. Nadalje, postoji opasnost od udaraca zbog većeg optegsa (glava s kacigom). Kaciga također oštećuje lice i smanjuje osjećaj topline. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost ako se vizir protiv magli koristi u bilo koju svrhu koja nije namijenjena namjeni ili je u suprotnosti s uputama za uporabu.

Jamstvo i odgovornost

Uvezivajmo se odredbi molimo da obratite pažnju na upute nacionalne oprel-organizacije za distribuciju. Za ostale informacije stihi u vezu molimo da se obratite svom oprel predajnom mjestu. Jamstvo vrijedi samo za greške u materijalu i proizvodnji. Sudjelujemo se stabe, nastalim građevinskim korištenjem, nedozvoljenim zahvatima ili zbog korištenja, koje proizvođač nije previdio, jamstvo ili odgovornost više ne vrijede. Isto tako odgovornost i jamstvo više ne vrijede, ako se koriste neki drugi rezervni dijelovi od onih, koje prodaje oprel. Predivi rok upotrebe

Nezamjenljivi vizir nema rok upotrebe. Proizvod se može koristiti sve dok ne dođe do vidljivih ili nevidljivih oštećenja ili do smetnji u funkcioniranju.

Upotreba (Quick Start Guide) str. 2-3

Oba modela (standard i PAPR):

- Traka za glavu. Gornji traku za podešavanje (str. 2-3) podesite na veličinu vaše glave. Utisnite dosjedni gumb (str. 2-3) i okrećite ga, sve dok traka za glavu dobro ne zasede bez pritiska.
- Udaljenost od očiju. Otpuštanjem gumba za uvršćivanje (str. 2-3) može se podešavati udaljenost zaštitnog stakla od očiju. Jednako podesite obje strane i nemjete nakriviti. Zatim ponovno pritegnite gumb za uvršćivanje.
- Kut sjema. Kut sjema se može podešavati okretnim gumbovima (str. 2-3).
- Uvršćivanje vizira. Donji dio vizira uvrštitie u odgovarajući otvor. Zatim uvrscite gornji dio vizira ispod gornjeg ruba vizira. Bočne rubove vizira uvrscite u donje žlijebove. (str. 2-3).

Samo PAPR-verzija:

- Prekidač crjeva za zrak. Prekidač crjeva za zrak učvrstite prema slikama (str. 2-3) na traku za glavu Korak I. Crjevo za zrak učvrstite na sjem (korak II. i III.) i usitkivanjem učvrstite crjeva za zrak u prekidač crjeva za zrak.
- Distribucija zraka. Distribucija struke zraka se može čistiti od 100 % u području disanja na 80 % u području disanja i 20 % u području čela, da se postigne efekt hlađenja (str. 2-3).

- Klizni brtveni prsten. Podješeni sjem stavite na glavu i povucite traku kliznog brtvenog prstena ispod brade. Pazite da se klizni brtveni prsten dobro prisloni na kožu i da nema procjepa (str. 2-3).

Čišćenje, dezinfekcija i održavanje

Vrijedje koji nisu PAPR: Redovito provjeravajte osobnu zaštitnu opremu (OZO) u skladu s uputama za uporabu. Izgrevanje ili oštećene leće treba zamjeniti. Čišćenje: Obrinite cijelu kacigu mekom kromp navlaženom neutralnom otopinom deterdenta. Obrisnite ponovo čistom vodom. Neka se kaciga osuši u čistom okruženju. Redovito zamjenjujte žljebnice i komforne trake iz hijenzinskih razloga. Dezinfekcija: Otopina klorja: Obrinite čistom, mekom kromp navlaženom otopinom klorja (npr. 0,5% otopine klorja s 5000 ppm dostupnog klorja). Alternativno se može koristiti kombinirani deterdent / dezinfekcijens. Otopina vodikovog perokida: Obrinite čistom, mekom kromp navlaženom otopinom vodikovog perokida (kao što je 3% otopina vodikovog perokida). Alternativno se može koristiti kombinirani deterdent / dezinfekcijens. UVC ultraljubičasto svjetlo: Imajte u umu putanje koja je dao proizvođač UV uređaja. Napomena: Nemojte namakati kacigu tijekom čišćenja. Završno čišćenje (potrebno samo nakon čišćenja otopinom): Obrinite sve dijelove čistom, mekom kromp navlaženom čistom toplim vodom. Napomena: Važno je ukloniti proizvode na bazi klorja ili vodikovog perokida. Ostavite da se sve komponente potpuno osušu na zraku prije ponovne upotrebe ili skladištenja. Dodatnoza verziju PAPR: Mechaniku brtva (verzija PAPR) treba ukloniti i oprati ručno ili pažljivo obrisati kacigu. Proverite mehaničku brtvu i zračnu mlaznicu na rumama, pukotinama ili drugim oštećenjima i osigurajte da su pravilno postavljeni na kacigu (pogledajte upute za uporabu). Nemjete koristiti sustav dok nisu zamjenjeni svi istrošeni ili oštećeni dijelovi. Koristite sapunici ili blago dezinfekcijens. Povremeno zamjenjite mehaničku brtvu. Napomena: Pri čišćenju / dezinfekciji moraju se nositi nitritne ili vinil rukavice. Obavezno koristite prikladnu osobnu zaštitnu opremu (OZO) za čišćenje. Skladištenje:

Nezamjenljivi vizir se treba skladištiti na sobnoj temperaturi i uz malo vlage. Pohranjivanje sjema u originalnom pakovanju ili u odgovarajućoj naprjedači ili u PAPR-torbi produžava vijek trajanja.

Odstranjivanje/Instalacija vizira (str. 4-5)

Odstranjivanje vizira:

- Na rubu vizira povucite u donjem dijelu.
- Istovremeno pritisnite s donje unutrašnje strane vizira prema van..

Učvršćivanje vizira:

- Donji dio vizira učvrstite u odgovarajući otvor.
- Uvrscite gornji dio vizira ispod gornjeg ruba vizira.
- Bočne rubove vizira uvrscite u donje žlijebove.

Zamjenja kliznog brtvenog prstena (samo PAPR-verzija)

- Odstranjivanje perivoja dijela kliznog brtvenog prstena pažljivim razdvajanjem zatvarača na čičak.
- Dio kliznog brtvenog prstena, koji se može skinuti, može se prati (ručno pranje, bez centrifugiranja).
- Fiksni dio kliznog brtvenog prstena očistite čistom kromp, navlaženom sa sapunicom ili blagim dezinfekcijskim sredstvom.

Pustite da se osuši na zraku i montirajte obrnutim redoslijedom.

Nikad nemjete koristiti oštećeni klizni brtveni prsten.

Zamjenjite klizni brtveni prsten svakih šest mjeseci.

Tehnički podaci

Pridržavamo pravo na tehničke promjene)

Težina	Bez PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Materijal	Zdjela sjema: poliamid Vizir: polikarbonat
Radna temperatura	-10°C do +55°C / 14°F do 131°F
Temperatura skladištenja	-20°C do +80°C / -4°F do 176°F
Postojanost oblika	Zdjela sjema: do 220°C / 428°F Vizir: do 137°C / 279°F
Označavanje:	OS EN 175 BT (zdjela sjema) OS EN 166 BT (vizir) sukladno s CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Dodatake oznake za PAPR-verziju (navedena služba CE 1024)	EN 12941 (TH3 u kombinaciji s e3000/X, TH1 u kombinaciji s hardhat i e3000/X) EN 14594 (2B u kombinaciji s suppliedair, 1B u kombinaciji s hardhat i suppliedair)

Izjava o sukladnosti

Pogledajte internetsku adresu na posljednjoj stranici.

Legalna informacija

Ovaj dokument je u skladu sa zahtjevima EU Uredbe 2016/425, odjeljak 1.4. Priloga II.

Prijavljeno tijelo

Za detaljnije informacije pogledajte zadnju stranicu.

Notes:

accessories

	5002.840	Bumpcap black to attach to the headband
	5003.530	Headgear "HALO" to clip on the headband
	5002.900 5002.910	Parking Buddy (green) Parking Buddy (black)

optrel tec ag

industriestrasse 2

ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 9874200

fax: +41 (0)71 9874299

info@optrel.com

www.optrel.com



PAPR Version only

ANSI

complies with CSA Z94.3

AS/NZS 1338.1

AS/NZS 1337 B



Notified body

ECS GmbH
European Certification Service

Hüttenfeldstrasse 50
DE 73430 Aalen
Germany

Occupational Safety
Research Institute

Jeruzalémská 9
CZ-11652 Praha 1
Czech Republic



TP TC 019/2011

Serial No.:
Numéro de série:
Seriennummer:
Serienummer:
Número di serie:
Número de serie:
Número de série:
Númer seriyiny:
Sériové číslo:
Серийный номер:
序列号:

Sorszám:
Seri No. :
シリアル番号:
Αύξων αριθμός:
Пореден номер:
Výrobné číslo:
Serijска ѕт. :
Număr de serie:
Seerianumber:
Serios Nr.:
Sērijas numurs:
Numru tas-Serje.:
Seriski broj:
Sraithuimhir:

Date of sale:
Date de vente:
Verkaufsdatum:
Försäljningsdatum:
Data di vendita:
Fecha de venta:
Data de venda:
Datum van verkoop:
Myyntipäivä:
Salgsdato:
Dato for salg:
data sprzedawy:
Datum prodeje:
Дата продажи:
销售日期:

Eladás dátuma:
Satış tarihi:
販売日:
Ημερομηνία πώλησης:
Дата на продажба:
Dátum predaja:
Datum prodaje:
Data vânzării:
Müügi kuupäev:
Pardavimo data:
Pārdošanas datums:
Data tal-bejjh:
Prodaja Datum:
Diol Dáta:

Händlerstempel:
Försäljarens stämpel:
francobollo del
rivenditore:
Sello del comerciante:
carimbo do
concessionário:
Dealerstempel:
Jälleenmyyjän leima:
Forhandlers frimærke:
Forhandlerens stempel:
pieczęć sprzedawcy:
Razitko prodejce:
печать дилера:
经销商的印章:

Kereskedő pecsétje:
Bayi damgası:
ディーラーのスタンプ:
Σφραγίδα αντιπροσώπου:
Печат на дилъра:
Pečiatka predajcu:
Žig trgovca:
Štampila distribuidorului:
Müüja tempel:
Pardavėjo antspaudas:
Izplatītāja zīmogs:
Timbru tal-bejjiegħ:
Pečat trgovca:
Stampa an déileálai:

swiss made

visit our homepage

<http://www.optrel.com/>

9610.173.06

declaration of conformity

<https://industrial.optrel.com/de/service/kundenservice/downloads>

