



SHOWA 477

Conçu pour garder les mains au chaud et au sec dans les environnements les plus extrêmes, le gant 477 combine isolation thermique et prise en main tactile. La prise en mousse et le double revêtement en nitrile assurent la précision dans les environnements humides et huileux, tandis que le revêtement en acrylique protège du froid.



BÉNÉFICES

- · Sans couture
- · Résistance au froid
- Résiste à l'eau
- Flexible
- Résiste à l'abrasion
- Excellente préhension
- Isolation thermique
- S'adapte à la forme de la main
- Imperméable

CARACTÉRISTIQUES

- Surface de préhension en mousse
- Poignet élastique
- Ergonomique
- Couche en mousse de nitrile à la paume
- Isolant
- Revêtement intégral en nitrile

INDUSTRIES



Construction



Hydrocarbures

RISQUE



Froid



Liquids

CONTACTEZ-NOUS



NORMES ET CERTIFICATS

Cat II

EN 388:2016+A1:2018









EN 511:2006

011

TACHES ET APPLICATIONS

- Coulage de béton
- Gouttières et tuyaux d'évacuation
- Isolation
- · Lavage et nettoyage
- Plantation et rempotage
- Embouteillage
- Traitement de l'eau et des eauxusées
- Plomberie
- · Drainage, tuyauterie
- · Expédition/réception

EMBALLAGE

- Paire par polybag: 5
- Polybags par caisse: 12
- Paire par caisse: 60

LONGUEUR

275 - 290mm

REVÊTEMENT

- Mousse de nitrile
- Nitrile

TAILLES

7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COULEUR

- Bleu
- Noir

MATÉRIAU

- Acrylique isolé fixe
- Nylon
- Polyester
- Sans couture

MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant des signes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du gant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.