

OPSIAL®

EPI à usage unique
Ne pas réutiliser
Single-use PPE
Do not reuse

x10


OPTILITE - P70P1KG

Combinaison/*Coverall*

Protège des aérosols ou projection de liquides

Protects from aerosols or liquid splashes


CAT 3 TYPE 5B & 6B




Coupe confortable
Comfortable cut




Antistatique
Antistatic




Rabat adhésif sur
fermeture glissière
Adhesive flap on zip



Zip à double curseur
Two way zip




Taille élastiquée
Elasticated waist



Capuche 3 pièces
3-piece hood

BLANC
WHITE



EN 13034
EN 13982-1



EN 1149-5



EN 14126



EN 1073-2



Type 5B



Type 6B



0624

NOTICE D'UTILISATION FR

Unidades: cm	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Altura	173-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	191-201	194-204
Tórax - cintura	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128	124-132



- Compruebe que sea la talla correcta. No haga modificaciones de cualquier tipo en el producto.
- Compruebe que el producto no presente defectos y que esté en buen estado (ausencia de erificos, partes no cosidas, etc.)
- Abra la cremallera, inserte la prenda con cuidado de no romper el material. Tire la cremallera y selle la solapa. Las tiras adhesivas deben fijarse al mismo nivel de la cremallera. En caso de prendas sólidas que circundan por el aire se recomienda cerrar y presionar la cremallera, así como las mulecas y tobillos con cinta adhesiva. Las prendas con tiras de protección contra el agua se llevan puestas y se cierran correctamente.
- Proteja las partes descubiertas del cuerpo (manos, áreas respiratorias, pies) con guantes, mascarilla, etc. fíjadas al mismo nivel (se puede añadir cinta adhesiva para ofrecer el mismo nivel de protección a todo el cuerpo).

- Elija productos compatibles con la zona de trabajo.
- El artículo desechable debe sustituirse después de cada uso.
- Si aparecen cortes, punciones, etc. abandone la zona de trabajo y póngase un nuevo mono.
- El uso prolongado de trajes de protección química puede causar estrés por calor. El estrés y malestar por calor puede reducirse o eliminarse usando ropa debajo del mono adecuada o equipos de ventilación apropiados.
- La persona que realice la tarea de protección con dispensación electrostática debe estar debidamente conectada a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser menor de 108 Ω (se puede usar un cable adecuado).
- La ropa de protección con dispensación electrostática no debe abrirse o quitarse en presencia de atmósferas explosivas o inflamables ni durante la manipulación de sustancias explosivas o inflamables.
- La protección con dispensación electrostática está previsto en las zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (v. EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energía de ignición mínima de cualquier atmósfera explosiva es no inferior a 0,016 mJ.
- La ropa de protección con dispensación electrostática no debe usarse en atmósferas enriquecidas en oxígeno ni en la zona 0 (v. EN 60079-10-1 [7]) sin una autorización previa del ingeniero de seguridad responsable.
- Abandono de la ropa de protección con dispensación electrostática puede verse afectado por el uso, los lavados y la posible contaminación.
- La ropa de protección con dispensación electrostática debe lavarse de modo que cubra permanentemente todos los materiales no conformes durante el uso normal (incluidas las flexiones y los movimientos).
- Este mono cumple con el requisito L100, 82/90 $\pm$ 30 % L80 $\pm$ 15 %.
- El método proporcióna una medición de la fuga hacia el interior de la zona de protección de partículas de aerosol secas (generadas a partir de una solución de cloruro de sodio) con un diámetro aerodinámico medio de la masa de 0,6 μ m.
- Las prendas son inflamables: manténgalas alejadas del fuego.
- Abandone inmediatamente el lugar de trabajo en caso de producto dañado.
- El usuario no debe quitarse la prenda si sigue en la zona de peligro.

El artículo debe transportarse y conservarse en un lugar seco alejado de las fuentes de luz y calor. Si no está contaminado, el producto puede tratarse como un residuo textil habitual. Si está contaminado, debe tratarse como un residuo peligroso y eliminarse de acuerdo con la normativa nacional.

Artikel: Coverall OPTILITE- P70P1KG Stof: Microporeus 100% polypropyleen + polyethyleen film, 63 ± 2 g/m², witte kleur	CHEMISCH BESCHERMENDE KLEDING PBM Categorie III
---	--

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Bescherming tegen vaste in de lucht zwevende deeltjes (Type 5)

EN 13034:2005+A1:2009 - Bescherming tegen chemische vloeistoffen, lichte spray (Type 6)



EN 14126:2003+AC:2004 – Bescherming tegen infectieuze stoffen (type 5-B, 6-B)



EN 1149-5:2018 – Elektrostatische eigenschappen

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

- Type 5 is bedoeld voor gebruik bij risico's van blootstelling aan chemische producten bestand tegen de penetratie van vaste deeltjes die in de lucht worden verspreid voor de volledige romp.

Type 6 is bedoeld voor gebruik bij blootstelling aan lichte spray, vloeibare spuitbussen of lage druk, laag volume spetters, waarvoor een volledig vloeistofdicht afsluitende beschermende kleding niet is vereist, d.w.z. in gevallen waarin dragers tijdig passende maatregelen treffen als de kleding besmet is. Type 6 beschermende kleding is het laagste niveau van chemische beschermende kleding en is bedoeld voor bescherming tegen een potentiële blootstelling aan kleine hoeveelheden spray of onopzettelijke laag volume spetters.

EN 1073-2:2002 • Bedoeld voor bescherming tegen de risico's van blootstelling aan radio-actief besmette deeltjes.

EN 14126:2003+AC:2004 • Bedoeld voor bescherming tegen blootstelling aan infectieuze stoffen.

Niet wassen	Niet bleken	Niet drogen	Niet strijken	Niet stomen	Ontvlambare stof

Eenheid: cm	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Langte	173-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	191-201	194-204
Borst-taille	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128	124-132



Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen of hogere concentraties kan hogere barrière-eigenschappen vereisen qua prestatie van het materiaal of samenstelling van het pak. Dergelijke zones kunnen beschermd worden met kleding van type 1 tot 4. De gebruiker kan als enige beoordelen welk type bescherming vereist is en wat de correcte combinatie van coveralls en aanvullende middelen is.

GEbruikswijze KLEDING:

- Zorg dat de correcte maat voor de gebruiker wordt gekozen. Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Controleer of het product geen defecten heeft en in goede staat verkeert (geen gaten, losse naden, etc.)
- Open de rits, trek de kleding aan en zorg dat er niets scheurt. Doe de rits dicht om de flap vast te houden. Breng de plakstrip aan zonder dat er vouwen ontstaan. In geval van vaste deeltjes in de lucht worden aangehouden de rits af te dekken en te tapen en de polsen en enkels met plakband af te tapen.
- De beschermende eigenschappen zijn alleen geldig als het artikel correct is aangeetrokken en gesloten is met de rijs en/of tape.
- Bescherming van onbedekte lichaamsdelen (handen, luchtwegen, voeten) met beschermende handschoenen, laarzen, eventuele maskers etc., die aan de coverroll zijn bevestigd (indien nodig met toevoeging van plakstrips) die hetzelfde beschermingsniveau bieden om te voorzien in volledige lichaamsbescherming.

Aangeraden wordt het product te gebruiken binnen vijf jaar na de productiedatum die vermeld wordt op de verpakking.

- Kies de werkmethode die compatibel zijn met de werkszone.
- Het wegveerparkiet moet na elk gebruik vervangen worden.
- In geval van schurend, punctie etc. is de werkmgeving verlaten en een nieuw overal aantrekken.
- Het langue dragen van beschermende kleding tegen chemische risico's kan hittestress veroorzaken. Hittestress en ongemak kunnen worden beperkt door het dragen van de juiste onderkleding of een passend ventilatie-uitrusting.
- Personen die elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding dragen voor correct aarding. De weerstand tussen de persoon en de aarding moet minder zijn dan 100Ω, bijvoorbeeld door het dragen van passend schoeisel.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding mag niet gepoend of uitgetrokken worden in ontvlambare of explosieve atmosferen of tijdens het manipuleren van ontvlambare of explosieve stoffen.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding is bedoeld voor gebruik in Zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60797-10-1 [7] en EN 60797-10-2 [8]) waar de minimale ontvlammingsenergie van een explosieve atmosfeer niet minder is dan 0,016 mJ.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding moet niet worden gebruikt in niet zuurstof verrijkte atmosferen of in Zone 0 (zie EN 60797-10-1 [7]) zonder aanvullende maatregelen of verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur.
- De elektrostatisch dissipatieve prestatie van de elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding kan beïnvloed worden door slijtage, reiniging en mogelijke besmetting.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding moet zodanig worden gedragen dat het permanent alle materiaal bedekt dat niet aan de eisen voldoet tijdens normaal gebruik (inclusief bij buigen en beweging).
- Deze coverall voldoet aan de vereiste Iijm, 82/90 ± 30%, 10/70 ± 15%.
- De methode moet lekkage aan de binnenkant van de beschermende kleding van droge spraydeeltjes (gegeneerd uit een natriumchloride oplossing) met een massamediaal aerodynamische diameter van 0,6 µm.
- Deze kleding is ontvlambaar, uit de buurt van vuur houden.
- Verlat de werkpdek onmiddellijk in geval van schade aan het product.
- De gebruiker moet de kleding niet uittrekken als hij zich nog in de risicozone bevindt.

Het product moet vervoerd en bewaard worden op een droge plaats uit de buurt van licht en hitte. Indien niet besmet, kan het product behandeld worden als gewoon textielafval. Indien besmet, moet het behandeld worden als schadelijk afval en afgevoerd worden conform nationale wetgeving.

ISTRUZIONI PER L'USO IT

Teste sobre o material	Resultado	Classe
Força de tensão (EN ISO 13934-1)	30-60 N	Classe 1
Resistência à perfuração (EN 863 - EN 1073-2)	10-50 N	Classe 2
Resistência à quebra por flexão (EN 7854)	> 100 000 ciclos	Classe 6
Resistência ao bloqueio (EN 25978 - EN 1073-2)		Aprovado
Ignição e inflamabilidade (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Aprovado
Resistência de superfície elétrica	$\leq 2,5 \times 10^9$	Aprovado
Força de explosão (13938-1)	160-320 kPa	Aprovado
Resistência à penetração de agentes patogénicos transmitidos pelo sangue (Método de teste que utiliza o bacteriófago Phi-X 174) ISO 16603/16604	20 kPa	Classe 6
Resistência à penetração de agentes infecciosos devido ao contacto mecânico com substâncias que contêm líquidos contaminados - ISO 22610 (microrganismo de teste: <i>Staphylococcus aureus</i>)	$t > 75$	Classe 6
Resistência à penetração de aerossóis líquidos contaminados - ISO DIS 22611 (microrganismo de teste: <i>Staphylococcus aureus</i>)	$\log > 5$	Classe 3
Resistência à penetração de partículas sólidas contaminadas - EN ISO 22612 (microrganismo de teste: esporos de <i>Bacillus subtilis</i> *)	$1 < \log \text{ufc} \leq 2$	Classe 3
pH (EN ISO 13688 - ISO 3071)	$3,5 > \text{pH} > 9,5$	Aprovado

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

ZPŮSOB NOŠENÍ:

- Přesvědčte se, že velikost odpovídá velikosti uživatele. Neprovádějte žádné úpravy produktu.
- Kontrolujte, že produkt nemá žádnou vadu a je v dobrém stavu (bez drh, nesešitých částí atd.)
- Rozpěňte pasku a odev obléknete tak, aby nedošlo k porušení materiálu. Zapněte zip a utěsněte lem. Použijte lepicí pásku pro připevnění kombiněty tak, aby nevytvala srážka. V případě pevných částic přenašených vzduchem se doporučuje zakrýt a lepicí páskou utěsnit zip a manžety kolem zápěstí a kotníků.
- Parametry ochrany jsou platné, pokud jste je odev správně nasazeny a uzavřeli.
- Chráněte nezářivé části těla (ruce, dýchací cesty, chodidla) ochrannými rukavicemi, ochrannou obuví, případně maskou atd. připravenými ke kombině (podle potřeby přikrýt další části těla), které umožňují dosáhnout stejné úrovně ochrany, pro zajištění ochrany celého těla.

ŽIVOTNOST:
Produkt by se měl použít do pěti let od data výroby uvedeného na obalu.

VAROVÁNÍ:

- Vyberte produkty kompatibilní s druhem práce.
- Oděvy na jedno použití musí být vyměněny na každém použití.
- Pokud dojde k porušení, prognózu a účinnost na pracovišti a oblečnění si novou kombinaci.
- Dlouhodobé nošení ochranných oděvů proti účinkům chemických látek může způsobit přehřátí. Přehřátí a nepohodlí lze zmírnit nebo eliminovat použitím vhodného spodního prádla nebo vhodným ventilačním zařízením.
- Osoba, která používá ochranný oděv s funkcí rozptylování elektrostatického náboje, musí být řádně uzemněna. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 100Ω, což lze zajistit například nošením vhodných bot.
- Ochranný oděv s funkcí rozptylování elektrostatického náboje se nesmí otvírat nebo odstraňovat v přítomnosti hořlavé nebo výbušné atmosféry ani při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami.
- Ochranný oděv s funkcí rozptylování elektrostatického náboje je určen k nošení v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60709-10-1 [7] a EN 60709-10-2 [8]), ve kterých energie pevně vázané na povrch nepřesáhne 40 J/m².
- Ochranný oděv s funkcí rozptylování elektrostatického náboje se nesmí používat v atmosférách atmosférických kyslíkem ani v zóně A (viz EN 60709-10-1 [7]) bez předchozího souhlasu odpovědného bezpečnostního technika.
- Účinnost rozptylování elektrostatického náboje ochranného oděvu s funkcí rozptylování elektrostatického náboje může být ovlivněna v důsledku opotřebování, například znečištěním oděvu.
- Ochranný oděv s funkcí rozptylování elektrostatického náboje musí být nošen způsobem, který tvrdě chrání před všemi neshodnými materiály během normálního používání (včetně obyčejného a pohybu).
- Toto kombinace splňuje požadavek EN 82/90 ± 30 %, Ls 8/10 ± 15 %.
- Metoda zajišťuje téměř proniknutí částic suchého aerosolu (vytvorených z roztoku chloridu sodného) se střední statistickou hodnotou aerodynamického průměru 0,6 µm dle ochranného oděvu.
- Toto oděvy jsou hořlavé; nepoužívejte je v blízkosti ohně.
- Doplňte-li k polokožené kombinaci, ihned opusťte pracoviště.
- Užívatel nemusí svlékat oděv v oblasti, kde je přítomno riziko.

VAROVÁNÍ:

- Vyberte produkty kompatibilní s druhem práce.
- Oděvy na jedno použití musí být vyměněny po každém použití.
- Pokud dojde k porušení, propichnutí atd., opusťte pracoviště a oblékněte si novou kombinézu.
- Dlouhodobé nošení ochranných oděvů proti účinkům chemických látek může způsobit přehřátí. Přehřátí a nepohodlí lze zmírnit nebo eliminovat použitím vhodného spodního prádla nebo vhodné ventilací zařízením.

Ochranný obal s funkcí rozptylování elektrostatického náboje se nesmí otvírat nebo odstraňovat v přítomnosti hořlavé nebo výbušné atmosféry ani při manipulaci s materiálem nebo výbušniny.

Ochranný obal s funkcí rozptylování elektrostatického náboje je určen k nošení v zónách I, 2, 20, 21 a 22 [viz EN 60970-10:1(7) a EN 60970-10:2(8)], ve kterých energie potřebná ke vznici nepříkrutě 0,016 mJ.

Ochranný obal s funkcí rozptylování elektrostatického náboje se nesmí používat v atmosférách obsahujících kyslíkem ani v zóně O [EN 60970-10:1(7)] bez předchozí souhlasy odborného bezpečnostního pracovníka.

Účinnost rozptylování elektrostatického náboje ochranného obleku s funkcí rozptylování elektrostatického náboje může být ovlivněna v důsledku opotřebení, prani a případné kontaminace oděvu.

Ochranný obal s funkcí rozptylování elektrostatického náboje musí být nosěn způsobem, který trvale chrání před všemi neshodnými materiály během normálního používání (včetně vyhnutí a pohybu).

Tato kombinovaná splňuje požadavek Linn: 82/90 + 30 % L8/10 + 15 %, což znamená mělkou koncentraci částic suspenze aerosolu (výfukových / roztoku chloridu sodného) se střední statistickou hodnotou aerodynamického průměru 0,6 µm do komína dle směrnice.

To tedy jsou jeho hlavní; nezapomeňte je v blízkosti ohně.
Děje-li-li pokládky produktu, ihned opuštěte pracoviště.

Užívatel nemůže svléknout oděv v oblasti, kde je přítomno riziko.

PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE:

Test na celých oděvech	Výsledek	Třída
odolnost proti proniknutí kapalin – test mírným potřísněním látkou ve formě aerosolu typ 6 (EN ISO 17491-4 met. B – EN 13034)*		Splněno
proniknutí pevných částic ve formě aerosolů typ 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	IL 82/90 ≤ 30% TL 58/10 ≤ 15%	Splněno
Jmenovitý ochranný faktor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TL _A % TL _A % F _{pn}	Třída 2
Test praktické účinnosti (EN 1073-2)		Splněno
Pevnost švů (EN ISO 13935-2)	75-125 N	Třída 3
Test na materiálu	Výsledek	Třída
Odolnost proti proniknutí kapalin (EN ISO 6530 – EN 13034)	H ₂ SO ₄ 30% < 1% NaOH 10% < 1% o-xilene < 1% Butan-1-ol < 1%	Třída 3 Třída 3 Třída 3 Třída 3
Nesmáčivost pro kapalinu (EN ISO 6530 – EN 13034)	H ₂ SO ₄ 30% > 95% NaOH 10% > 95% o-xilene 90-95% Butan-1-ol 90-95%	Třída 3 Třída 3 Třída 2 Třída 2
Odolnost proti otěru (EN 530 – méthode 2)	500-1000 cyklů	Třída 3
Odolnost proti lichoběžníkovému roztržení (EN ISO 9073-4)	20-40 N	Třída 2
Pevnost v tahu (N) (EN ISO 13934-1)	30-60 N	Třída 1
Odolnost proti propichnutí (EN 863 – EN 1073-2)	10-50 N	Třída 2
Odolnost proti praskání (EN 7854)	> 100 000 cyklů	Třída 6
Odolnost proti blokování (EN 25978 – EN 1073-2)		Splněno
Vznícení a hořlavost (EN 13274-4 – EN 1073-2)		Splněno
Elektrický povrchový odpor	≤ 2,5 × 10 ⁹	Splněno
Pevnost v roztržení (13938-1)	160-320 kPa	Splněno
Odolnost proti proniknutí patogenní přenášených krev (Zkušební metoda využívající bakteriofág Phi-X 174) ISO 16603/16604	20 kPa	Třída 6
Odolnost proti proniknutí infekčních agens mechanickým kontaktem s látkami obsahujícími kontaminované kapaliny - ISO 22610 (testovaný mikroorganismus: Staphylococcus aureus)	t > 75	Třída 6
Odolnost proti proniknutí kontaminovaných kapalných aerosolů - ISO DIS 22611 (testovaný mikroorganismus: Staphylococcus aureus)	log > 5	Třída 3
Odolnost proti proniknutí kontaminovaných pevných částic - EN ISO 22612 (testovací mikroorganismus: spory Bacillus subtilis)	1 < log ufc < 2	Třída 3
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3,5 > pH > 9,5	Splněno

PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE:
Odvěs musí být přepravován a skladován na suchém místě bez přístupu světla a tepla. Nedošlo-li ke kontaminaci, lze odvěs likvidovat jako běžný textilní odpad. Pokud ke kontaminaci došlo, je třeba s odvěsem nakládat jako s nebezpečným odpadem v souladu s legislativou příslušné země.

Test na celých oděvech	Výsledek	Třída
odolnost proti proniknutí kapalin – test mírným potřísněním látkou ve formě aerosolu typ 6		Splněno

(EN ISO 17457-4:2012-8 - EN ISO 17457-4:2012-8) proniknutí pevných částic ve formě aerosolů typ 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)	IL82/90 ≤ 30% TIL58/10 ≤ 15%	Splněno
---	---------------------------------	---------

Jmenovitý ochranný faktor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	Třída A % Fpn	Třída 2
Test praktické účinnosti (EN 1073-2)		Splněno

Pevnost švů (EN ISO 13935-2)	75-125 N	Třída 3
Test na materiálu	Výsledek	Třída

Odolnost proti pronikniti kapalin (EN ISO 6530 - EN 13034)	H ₂ SO ₄ 30% <1%	Trida 3
	NaOH 10% <1%	Trida 3
	o-xilene <1%	Trida 3
	Butanol <1%	Trida 3

--	--

Nesmáčivost pro kapaliny (EN ISO 6530 - EN 13034)	H ₂ SO ₄ 30% > 95%	Trída 3
	NaOH 10% > 95%	Trída 3
	o-xilene 90-95%	Trída 2
	Butan-1-ol 90-95%	Trída 2

Odolnost proti otěru (EN 530 - méthode 2)	500-1000 cyklů	Třída 3
Odolnost proti lichoběžníkovému roztržení (EN ISO 9073-4)	20-40 N	Třída 2

Pevnosť v tahu (N) (EN ISO 13934-1)	30-60 N	Trieda 1
Odolnosť proti propichnutiu (EN 863 - EN 1073-2)	10-50 N	Trieda 2

Odolnost proti praskání (EN 7894)	> 100 000 cyklu	Maďarsko
Odolnost proti blokování (EN 25978 - EN 1073-2)		Splněno

Elektrický povrchový odpor	$\leq 2,5 \times 10^9$	Splněno
Pevnost v roztržení (13028-1)	160-370 kPa	Splněno

Odolnost proti proniknutí patogenních přenašeňých krví (Zkušební metoda využívající bakteriofág Phi-X 174) ISO 16603/16604	20 kPa	Třída 6
Odolnost proti proniknutí infekčních agens mechanickým kontaktem s látkami obsahujícími kontamina-		

SPOSÓB UŻYCIA **PL**

PIKTOGRAMY			
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2009 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6)		EN 14126:2003+AC:2004 – Odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi (Typ 5-B, 6-B)	

EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi		EN 1149-5:2018 – Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne	
--	---	---	---

[illegible]

ZAGROŻENIA, PRZED KTÓRYMI ŚOI ZAPEWNIĄJĄ OCHRONĘ:
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
 • Typ 5 jest przeznaczony do ochrony całego tułowia w przypadku ryzyka narażenia na działanie produktów chemicznych i zapewnia odporność na przenikanie cząstek stałych rozproszonych w powietrzu.

EN 13034:2005+AT:2009
 • Typ 6 jest przeznaczony do stosowania w przypadku narażenia na rozpyloną ciecz, aerozole ciekłe lub mało objętościowe ochłapanie pod niskim ciśnieniem, przed którym nie jest wymagana całkowita bariera przed przenikaniem cieczy, na przykład gdy użytkownicy są w stanie podjąć odpowiednie działania w odpowiednim czasie, gdy ich odzież jest zanieczyszczona. Odzież ochronna typu 6 stanowi najniższy poziom ochrony chemicznej i jest przeznaczona do ochrony przed potencjalnym narażeniem na małe ilości rozpylonej cieczy lub przypadkowe ochłapanie o małym objętości.

EN 1073-2:2002 - Przeznaczona jest do stosowania w przypadku ochrony przed ryzykiem narażenia na skażenie cząstkami promieniotwórczymi.

EN 14126:2003+AC:2004 - Przeznaczona jest do ochrony przed narażeniem na czynniki infekcyjne.

EN 1149-5:2018 - Przeznaczona jest do stosowania w przypadku odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne w celu ochrony przed wyładowaniami zapalającymi.

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE:

					
Nie prać	Nie wybielać	Nie suszyć	Nie prasować	Nie czyścić chemicznie	Tkanina łatwo palna

ROZMIAR I WYMIARY CIAŁA WG EN ISO 13688:

Jednostka: cm	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Wzrost	173-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	191-201	194-204
Klatka piersiowa -Italia	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128	124-132

ZNACZENIE OZNACZEŃ:
Gwarantuje swobodny obrót produktami i towarami w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz Rozporządzenia 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

OGRAŹNIENIA:
Narazenie na niekłóre chemikalia lub wysokie stężenia może wymagać lepszych właściwości barierowych, zarówno pod względem właściwości materiału, jak i budowy kombinonu. Takie strefy mogą być chronione przez odzież typu D typu 4. Użytkownik jest jedną osobą oceniającą dostosowanie do rodzaju wymaganej ochrony i kombinacji kombinonów i dodatkowego wyposażenia.

SPOSÓB UBIERANIA SIE:

- Upewnić się, że rozmiar jest dostosowany do użytkownika. Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń i jest w dobrym stanie (brak dziur, nieszytych części itp.).
- Otworzyć zamek, ubrać się, zwracając uwagę, aby nie rozwarł okrycia. Zamknąć zamek i uszczelniać zakładkę. Zadbaj, aby pasek samoprzylepny przylegał do kombinonu bez zagięć. W przypadku unoszących się w powietrzu cząstek stałych zaleca się zakrycie i oklejenie zamka taśmą samoprzylepną oraz owinięcie nią mankietów i kostek.
- Właściwości ochronne są zapewnione tylko wtedy, gdy produkt jest prawidłowo ubrany i uszczelniony.
- Chronić odsłonięte części ciała (nogi, drogi oddechowe, stopy) za pomocą rękawic ochronnych, butów, ewentualnie maski itp., przynależnych do kombinonu (w razie potrzeby dodając pasek samoprzylepny) i oferującym ten sam poziom ochrony w celu zapewnienia pełnej ochrony ciała.

TRWAŁOŚĆ:

Sugeruje się wykorzystanie produktu w ciągu pięciu lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniach.

OSTRZEŻENIA:

- Wybierać produkty zgodne ze strefą pracy.
- Produkt jednorazowego użytku należy wymienić po każdym użyciu.
- W przypadku jakiegokolwiek rozwaru, przerw i zacięć opuścić miejsce pracy i złożyć nowy kombinon.
- Długotrwałe noszenie kombinonów chroniących przed substancjami chemicznymi może powodować stres cieplny. Stres cieplny i dyskomfort można zmniejszyć lub wyeliminować, stosując odpowiednią bieliznę lub odpowiednie wyposażenie wentylacyjne.
- Osoba nosząca odzież ochronną rozpraszającą ładunki elektrostatyczne powinna być odpowiednio uziemiona. Rezystancja między człowiekiem a uziemieniem powinna być mniejsza niż 1000 p, poprzez założenie odpowiedniego obuwia.
- Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne nie może być otwierana ani zdejmowana w obecności atmosfer łatwopalnych lub wybuchowych lub podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne jest przeznaczona do noszenia w strefach 1, 2, 20, 21 i 22 (patrz EN 60079-10-1 [7]) i EN 60079-10-2 [8]), w których minimalna energia zapłonu atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ.
- Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne nie może być używana w obecności atmosfery wzbogaczonej w tlen lub w strefie 0 (patrz EN 60079-10-1 [7]) bez uprzedniej zgody inżyniera ds. bhp.
- Na skuteczność rozpraszania ładunków elektrostatycznych przez odzież ochronną rozpraszającą ładunki elektrostatyczne może mieć wpływ zużycie, pranie i możliwe zanieczyszczenia.
- Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne powinna być noszona w taki sposób, aby trwale zakrywała wszystkie materiały niezgodne podczas normalnego użytkowania (w tym podczas zginania i ruchów).
- Ten kombinon spełnia wymagania Ljmm, 82/90 ≤ 30%, Ls 8/10 ≤ 15%.
- Metoda zapewnienia pomiaru przekątną do wnętrza odzieży ochronnej przez suche cząstki aerozolu (wytworzone z roztworu chloru sodu) o masowej średniej aerodynamicznej 0,6 µm.
- Ta odzież jest łatwopalna, należy ją przechowywać z dala od ognia.
- W przypadku uszkodzenia produktu należy natychmiast opuścić miejsce pracy.
- Użytkownik nie powinien zdejmować ubrania, gdy nadal znajduje się w strefie zagrożenia.

OPTILITE P70PIKG - OCHRANNÉ ODEVY – CHEMIKÁLIE A ČASTICE

POZORNE SI PREČÍTAJTE: Súčasna legislatíva zamestnávateľovi (používateľovi) udeľuje zodpovednosť za identifikáciu a výber adekvátnych osobných ochranných prostriedkov (OOPP) na základe typu rizika súvisiaceho s pracovným prostredím (vlastnosti OOPP a súvisiaca kategória). Preto je potrebné overiť vhodnosť vlastností odevu vozhľadom na potreby používateľa ešte pred použitím. Zamestnávateľ musí navyše predbežne informovať pracovníka o typoch rizika, pred ktorými sa má chrániť používaním OOPP a v prípade potreby začať vzdelávanie alebo zaškolenie v súvislosti so správnym a praktickým používaním daných OOPP. Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné poškodenia alebo následky zapríčinené nesprávnym používaním alebo v prípade zmien vykonaných na OOPP iných, ako je certifikované používanie OOPP. V prípade nedodržania pokynov a informácií OOPP strácajú technickí spôsobilosť aj právu platiť.


Centro Tessile Catoniero e Abbigliamento S.p.A. (Centratco), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA notifikovaný orgán č. 0624 (nariadenie (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch – modul C2).

Výbraný notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody o posídienie typu je: Centro Tessile Catoniero e Abbigliamento S.p.A. (Centratco)

Článok: Overall OPTILITE - P70PIKG Látka: Mikroprůvody 100 % polypropylen + polyetylénová vrstva, 63 x 2 g/m ² , biela farba	OSOBNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK CHEMICKÉ OCHRANNÉ OBLEČENIE kategórie III
--	---

POUŽITIE:

Odev, ktorý je predmetom týchto pokynov a informácií, je v súlade s európskymi normami a je vhodný na nižšie uvedené účely použitia. Nie je vhodný na účely použitia, ktoré sa neuvádzajú (konkrétne v súvislosti s akýmkkoľvek rizikom súvisiacim s treťou kategóriou v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425).



1. Identifikácia modelu odevu
2. Kategória
3. Európske normy a piktogramy
4. Nositeľ (EN ISO 13688)
5. Veľkosť
6. Usmernenie o starostlivosti
7. Výrobca
8. Označenie CE
9. Prečítajte si pokyny na použitie

PIKTOGRAMY:

EN ISO 13982-1:2004-A1:2010 - Ochrana pred vzduchom sa šíracimi tuhými časticami (typ 5)		EN 14126:2003-AC:2004 - Ochrana proti nositeľom nákazy (typ 5-B, 6-B)	
EN 13034:2005-A1:2009 - Ochrana proti kvapalným chemikáliám, ľahkým sprejom (typ 6)		EN 1149-5:2018 - Elektrostatické vlastnosti	
EN 1073-2:2002 - Ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami (bez lúčov)		EN ISO 13688:2013-A1:2021 - Ochranné oblečenie - všeobecné požiadavky	

TYPPY RIZIKA, PROTI KTORÝM CHRÁNIA OOPP:

EN ISO 13982-1:2004-A1:2010

• Typ 5 je určený na používanie v prípade rizika vystaveniu sa chemickým látkam, chráni celý trup pred penetráciou tuhých častíc rozptýlených vo vzduchu.

EN 13034:2005-A1:2009

• Typ 6 je určený na používanie pri vystavení sa ľahkým sprejom, tekutým aerosólom alebo nízkotlakým, nízkoobjemovým striekancom, proti ktorým sa nevyžaduje úplná bariéra voči prieniku kvapaliny, t. j. keď sú nositeľia schopní vykonať časovo primeraný zákrok, keď dôjde ku kontaminácii oblečenia. Typ 6 ochranných odevov predstavuje najnižšiu úroveň ochrany ochrany a sú určené na ochranu proti potenciálnemu vystaveniu sa malému množstvu spreju alebo náhodným nízkoobjemovým striekancom.

EN 1073-2:2002 • Je určený na ochranu proti riziku vystavenia sa rádioaktívnym kontamináciám.

EN 14126:2003-AC:2004 • Je určený na ochranu proti vystaveniu sa nositeľom nákazy.

EN 1149-5:2018 • Je určený na použitie pre elektrostatické disipatívne ochranné oblečenie na ochranu proti zápalným emisiám.

ÚDRŽBA A ČISTENIE:

Neperte	Nepoužívajte biéldo	Nesušte	Nežehľte	Nepoužívajte chemické čistenie	Horľavá látka

VEĽKOSŤ A MERANIE TELESNÝCH VEĽKOSŤÍ PODĽA NORMY EN ISO 13688:

Jednotka: cm	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Výška	173-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198	191-201	194-204
Hruď - Pás	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128	124-132

VÝZNAM OZNAČENÍ:
Zaručuje voľný obeh výrobkov a tovaru v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobky označené označením CE sú v súlade so základnými požiadavkami európskeho nariadenia (EÚ) 2016/425 a nariadenia 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch.

ODMEDIENIA:

Vystavenie sa niektorým chemikáliám alebo vysokým koncentraciám si môže vyžadovať lepšie vlastnosti bariéry, či už v zmysle výkonu materiálu, alebo štruktúry odevu. Také oblasti možno chrániť odvetnými doplnkami typu 1 až typu 4. Používateľ musí sám posúdiť vhodnosť typu požadovanej ochrany a výsledných kombinácií overalov a ďalšieho vybavenia.

OBLEKANIE:

- Skontrolujte, či máte správnu veľkosť odevu pre používateľa. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny.
- Skontrolujte, či výrobok nemá žiadne kazy a je v dobrom stave (nesmú na ňom byť žiadne diery, nezošité časti atď.).
- Otvorte zips, obliecť sa a dávajte pritom pozor, aby ste nerušili materiál. Zavorte zips a periodne zatvorte chlopňu. Zaisťte, aby sa lepiaci pás pripevnil na overal bez ohýbov. V prípade výskytu vzduchu sa šíracích tuhých častíc odporúčame prekrýtie a zapečenie zipsu páskou a obalenie manžiet a členkov lepiacou páskou.
- Ochranné vlastnosti sú funkčné len vtedy, ak je odev správne obliečený a utesnený.
- Chráňte nezakryté časti tela (ruky, dýchacie cesty, nohy) ochrannými rukavicami, obuvou, prípadne rúškom a pod. pripavenými k overalu (v prípade potreby pridajte lepiaci pás), ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany, aby ste dosiahli celistvosť ochrany.

TRANSPORT, KONSERVÁCIA I USUUVANIE:

Produkt náleža k transportu a i prachovému v suchom mieste z dala od zdrojov svetla i tepla. Ježeli produkt nie jest zaniečyszczony, może być traktowany jako zwykly odpad tekstylowy. W przypadku zanieczyszczzenia należy go traktować jako odpad szkodliwy i usunąć zgodnie z prawem krajowym.

Test na calych kombinaczach	Wynik	Klasa
Odporność na przenikanie cieczy – Test rozpylenia cieczy typ 6 (EN ISO 17491-4 met. B - EN 13034)		Zaliczony
Przeciek aerozoli cząstek stałych do wnętrza typ 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)	IL82/90 ≤ 30% TIL58/10 ≤ 15%	Zaliczony
Nominalny współczynnik ochrony (EN ISO 13982-2 - EN 1073-2)	TiLE % TiLA % Fpn	Klasa 2
Praktyczny test wydajności (EN 1073-2)		Zaliczony
Wytrzymałość szwów (EN ISO 13935-2)	75-125 N	Klasa 3
Test na materiale	Wynik	Klasa
Odporność na przenikanie cieczy (EN ISO 6530 - EN 13034)	H2SO4 30% <1% NaOH 10% <1% o-ksylen <1% Butan-1-ol <1%	Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3
Odporność na płyny (EN ISO 6530 - EN 13034)	H2SO4 30% > 95% NaOH 10% > 95% o-ksylen 90-95% Butan-1-ol 90-95%	Klasa 3 Klasa 3 Klasa 2 Klasa 2
Odporność na ścieranie (EN 530 - methode 2)	500-1000 cykli	Klasa 3
Trapezoidalna odporność na rozdarcie (EN ISO 9073-4)	20-40 N	Klasa 2
Wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 13934-1)	30-60 N	Klasa 1
Odporność na przebiecie (EN 863 - EN 1073-2)	10-50 N	Klasa 2
Odporność na pęknięcie przy zginaniu (EN 7854)	> 100 000 cykli	Klasa 6
Odporność na blokowanie (EN 25978 - EN 1073-2)		Zaliczony
Zapłon i palność (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Zaliczony
Rezystancja powierzchni elektrycznej	≤ 2.5 x 10 ⁹	Zaliczony
Pękająca siła (13938-1)	160-320 kPa	Zaliczony
Odporność na przenikanie patogenów krwiopochodnych (Metoda testu z użyciem bakteriofaga Phi-X 174) ISO 16603/16604	20 kPa	Klasa 6
Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi szkodliwe ciecze - ISO 22610 (mikroorganizm testowy: gronkowiec złocisty)	t > 75	Klasa 6
Odporność na przenikanie zanieczyszczonych aerozoli ciekłych - ISO DIS 22611 (mikroorganizm testowy: gronkowiec złocisty)	log > 5	Klasa 3
Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych - EN ISO 22612 (mikroorganizm testowy: zarodniki Bacillus subtilis)	1 < log ufc ≤ 2	Klasa 3
pH (EN ISO 13688 - ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Zaliczony

ŽIVOTNOST:

Odporúčame vám použiť výrobok do piatich rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

VAROVANIA:

- Vyberte si výrobok, ktorý je kompatibilný s pracovnou oblasťou.
- Jednorazový výrobok sa musí vymeniť po každom použití.
- Ak dôjde k pretrhnutiu alebo prepichnutiu odevu a pod., opusťte pracovnú oblasť a obliecť si nový overal.
- Príliš dlhé nosenie chemického ochranného oblečenia môže spôsobiť prehratie organizmu. Prehratie organizmu a pocit nepohodlia sa môžu znížiť alebo odstrániť nosením vhodnej spodnej bielizne alebo použitím vhodného vetracieho vybavenia.
- Osoba obliečená do elektrostatického disipatívneho ochranného oblečenia sa musí správne uzemiť. Odpor medzi osobou a zemou by mal byť menej ako 108 Ω, čo sa dosahuje napr. nosením primeranej obuvi.
- Elektrostatické disipatívne ochranné oblečenie sa nesmie otvoriť, ani vyzliecť v prítomnosti horľavej alebo výbušnej atmosféry alebo pri narábaní a horľavými alebo výbušnými látkami.
- Elektrostatické disipatívne ochranné oblečenie určené na nosenie v zónach 1, 2, 20, 21 a 22 (pozri normu EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-10-2 [8]), v ktorých minimálna energia vznietenia niektorej výbušnej atmosféry nie je menej ako 0,016 mJ.
- Elektrostatické disipatívne ochranné oblečenie sa nesmie používať v kyslíkom obohatených atmosférach alebo v zóne 0 (pozri normu EN 60079-10-1 [7]) bez predchádzajúceho schválenia bezpečnostným technikom.
- Elektrostatický disipatívny výkon elektrostatického disipatívneho ochranného oblečenia a môže byť ovplyvnený opotrebovaním alebo roztrhnutím, práním alebo možnou kontamináciou.
- Elektrostatické disipatívne ochranné oblečenie by sa malo nosiť takým spôsobom, aby trvalo zakrývalo všetky nevypukajúce materiály počas bežného používania (aj pri zohýbaní a pohybe).
- Tento overal spĺňa požiadavky Ljmm, 82/90 ≤ 30%, Ls 8/10 ≤ 15%.
- Táto metóda poskytuje meranie vizuálnych priemkov suchých aerosolových častíc (generovaných z roztoku chloridu sodného) so stredným hmotnostným priemerom 0,6 µm do ochranného odevu.
- Tieto odevy sú horľavé, držte sa v bezpečnej vzdialenosti od ohňa.
- V prípade poškodenia výrobku okamžite opusťte pracovisko.
- Používajte by si nemal vyzliekať odev, keď sa ešte stále nachádza v rizikovej oblasti.

PREPARVA, SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA:

Tovar by sa mal pripravovať a uskladňovať na suchom mieste v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov svetla a tepla. Ak výrobok nie je kontaminovaný, môže sa likvidovať ako bežný textilný odpad. Ak je kontaminovaný, musí sa likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade s vnútroštátnou legislatívou.

Test na celých kombináciách	Výsledky	Triada
Odolnosť proti prenikaniu kvapalín Skúška striekaním typu 6 (EN ISO 17491-4 splnená B - EN 13034)*		PASS
Odolnosť proti prenikaniu aerosólom Typ 5 únik smerom dovnútra (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)	IL82/90 ≤ 30% TIL58/10 ≤ 15%	PASS
Nominalný ochranný faktor (EN ISO 13982-2 - EN 1073-2)	TiLE % TiLA % Fpn	Trieda 2
Praktické výkonnostné testy (EN 1073-2)		PASS
Pevnosť švu (EN ISO 13935-2)	75-125 N	Trieda 3
Test zariadenia	Výsledky	Triada
Odpudivosť kvapalín (EN ISO 6530 - EN 13034)	H2SO4 30% <1% NaOH 10% <1% o-xilén <1% Bután-1-ol <1%	Trieda 3 Trieda 3 Trieda 3 Trieda 3
Odpudivosť kvapalín (EN ISO 6530 - EN 13034)	H2SO4 30% > 95% NaOH 10% > 95% o-xilén 90-95% Bután-1-ol 90-95%	Trieda 3 Trieda 3 Trieda 2 Trieda 2
Odolnosť proti prenikaniu kvapalín (EN ISO 6530 - EN 13034)	500-1000 cyklov	Trieda 3
Odolnosť proti odevu (EN 530 - metóda 2)	20-40 N	Trieda 2
Trapezová odolnosť proti roztrhnutiu (EN ISO 9073-4)	30-60 N	Trieda 1
Pevnosť v ťahu (EN ISO 13934-1)	10-50 N	Trieda 2
Odolnosť proti prepichnutiu (EN 863 - EN 1073-2)	> 100 000 cyklov	Trieda 6
Pevnosť v ohybe (EN 7854)		PASS
Odolnosť voči blokavaniu (EN 25978 - EN 1073-2)		PASS
Odolnosť voči vznieteniu (EN 13274-4 - EN 1073-2)		PASS
Povrchový elektrický odpor	≤ 2.5 x 10 ⁹	PASS
Odolnosť proti prasknutiu (13938-1)	160-320 kPa	PASS
Odolnosť voči prenikaniu krvou prenosných patogénov (Testovacia metóda s použitím bakteriofaga Phi-X 174) ISO 16603/16604*	20 kPa	Trieda 6
Odolnosť voči prenikaniu infekčných agensov v dôsledku mechanického kontaktu s látkami obsahujúcimi kontaminované kvapaliny ISO 22610 (testovací mikroorganizmus: Staphylococcus aureus)	t > 75	Trieda 6
Odolnosť proti prenikaniu kontaminovaných kvapalín aerosólom ISO DIS 22611 (testovací mikroorganizmus: žltý stafylokok)	log > 5	Trieda 3
Odolnosť proti prenikaniu kontaminovaných pevných častíc EN ISO 22612 (testovací mikroorganizmus: spóry Bacillus subtilis)	1 < log ufc ≤ 2	Trieda 3
pH (EN ISO 13688 - ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Prejsť

OPSIAL®

EPI à usage unique
Ne pas réutiliser
Single-use PPE
Do not reuse

OPTILITE - P70P1KG

x10

Combinaison/*Coverall*

Protège des aérosols ou projection de liquides
Protects from aerosols or liquid splashes

CAT 3 TYPE 5B & 6B

EN 13034
EN 13982-1



Protection contre
les risques chimiques
*Protection against
chemical risks*

EN 1149-5



Antistatique
Antistatic

EN 14126



Protection contre
les agents infectieux
*Protection against
infectious agent*

EN 1073-2



Protection contre les
particules radioactives
*Protection against
radioactive particles*




Étanche aux
particules Type 5B
*Protection against
airborne solid
particulates
Type 5B*



Étanchéité limitée
aux éclaboussures
Type 6B
*Protection against
liquid chemicals,
light spray Type 6B*

CE
0624



A \ B	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124	120-128	124-132
173-183	S							
176-186		M						
179-189			L					
182-192				XL				
185-195					2XL			
188-198						3XL		
191-201							4XL	
194-204								5XL



SOGEDESCA - 10 rue du Général Plessier - BP 2440 - 69219 LYON Cedex 02

Certificat CE de type établi par /
CE TYPE CERTIFICATE ESTABLISHED BY:
Centro Tessile Cottoniero e Abigliamento, S.p.A -
Piazza Sant'Anna, 21052 Busto Arsizio VA - Italia
(ORGANISME NOTIFIÉ N° 0624 / NOTIFIED BODY N° 0624)