

FIRST

VISITOR - 71 704 572

Die OPSIAL-Schutzbrille erfüllt die Anforderungen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) und der Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen in der in GB getesenen und geänderten Fassung. Sie wurde der EU-Typenprüfung unterzogen durch: **POURQUERY (2789) 2 Espace Henry Vallée - CS67251 - 69354 LYON Cedex 07 - Frankreich**

Die OPSIAL-Schutzbrille wurde entsprechend den Spezifikationen der europäischen Normen EN 166:2002 und EN 170:2002 hergestellt, den technischen Leistungsstandards sie erfüllt, und trägt das CE Konformitätszeichen der Europäischen Union.

VERWENDUNG
Diese PSA wurde entwickelt, um Schutz vor Stoß bzw. Einschlag und UV-Strahlung zu gewährleisten. Die voraussichtliche Lebensdauer dieses Produkts hängt von der Häufigkeit und Art der Verwendung ab. Bei täglichem Gebrauch wird empfohlen, die Schutzbrille alle 6 Monate zu ersetzen. Unter bestimmten extremen Bedingungen kann es schneller zu Verschleiß und Beschädigung kommen. Der vollständige Augenschutz sollte in keinem Fall länger als 2 Jahre verwendet werden. Das Herstelungsdatum ist auf dem Produkt im Format MM/YY oder mittels Piktogramm vermerkt:



WAHRHINWEISE
Um Gefährdungen der Augen, die, wenn sie nicht vermieden werden, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen können, zu verringern, ist Folgendes zu beachten: - Überprüfen Sie die Brille vor jedem Gebrauch. Wenn die Brille auch nur die geringste Beschädigung aufweist (Kratzer) auf den Schuttscheiben (insgesamt), muss sie augenblicklich ersetzt werden. Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller um Rat. Die Brille kann in bestimmten Umgebungen beschlagen. Sollte dies geschehen, unterbrechen Sie sofort Ihre momentane Arbeit oder Tätigkeit. Verlassen Sie, sobald dies sicher möglich ist, den Einsatzbereich und wenden Sie sich an den Aufstufenden. Das Produkt kann den Träger nur schützen, wenn die entsprechenden Hinweise bzgl. Auswahl, Schlung, Verwendung und Pflege befolgt werden. Setzen Sie die Brille immer mit beiden Händen auf und ab. Die Brille muss perfekt sitzen, so eng wie möglich am Kopf anliegen und sollte nicht herunterfallen können. Jegliche Veränderung am Produkt ist strengstens untersagt.

REINIGUNG UND LAGERUNG
Kontrollieren Sie Ihre Brille regelmäßig. Wenn die Schuttscheibe beschädigt ist, muss die gesamte Schutzvorrichtung ausgetauscht werden. Wenn das Brillengestell beschädigt ist, muss das Produkt komplett ausgetauscht werden. Die Schuttscheibe und das Gestell müssen regelmäßig mit Seifenwasser gereinigt und desinfiziert werden. Für diese Modelle sind keine Zubehör- oder Ersatzteile erforderlich. Sie sind sofort einsetzbar. Die Augenschutzgeräte sind, wenn sie nicht gebraucht oder transportiert werden, in ihrer Verpackung aufzubewahren. Das Augenschutzgerät sollte stets an einem sauberen und trockenen Ort in sicherem Abstand zu Lösungsmitteln, Abfallstoffen oder Lösungsdämpfen gelagert werden.

ACHTUNG
Materialien, die mit der Haut des Trägers in Berührung kommen können, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Augenschutzgeräte mit Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit, die über einer normalen Korrekturbreite verfügen, können Stöße übertragen und somit eine Gefahr für den Träger darstellen. Verfügen Schuttscheibe und Brillengestell nicht über die gleichen Symbole A, B, F und S, ist dem kompletten Augenschutz die niedrigste Stufe zuzuweisen (siehe Tabelle „Mechanische Festigkeit“). Wenn die Schuttscheibe beschädigt ist, muss das Produkt komplett ausgetauscht werden.

KENNZEICHNUNG DES BRILLENGESTELLS
Die Kennzeichnung des Brillengestells umfasst:

- Identifikation des Herstellers
- Bezugnahme auf die jeweilige europäische Norm
- Symbol für die mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
- CE-Kennzeichen

KENNZEICHNUNG DER SICHTSCHEIBEN
Die Kennzeichnung der Schuttscheiben umfasst:

- Schutzstufennummer (nur bei Filterscheiben)
- Identifikation des Herstellers
- Optische Klasse
- Symbol für die mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
- CE-Kennzeichen

BEDEUTUNG DER KENNZEICHNUNGEN
Optische Güte der Schuttscheibe (optische Klasse)

Optische Leistungstoleranz	Symbol
Optische Klasse 1 - Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sehschärfe für den Dauergebrauch	1
Optische Klasse 2 - Arbeiten mit durchschnittlichen Anforderungen an die Sehschärfe	2
Optische Klasse 3 - In Ausnahmefällen für grobe Arbeiten ohne größere Anforderungen an die Sehschärfe	3

GEBRAUCHSANLEITUNG DE

NF EN 166 : 2002

Mechanische Festigkeit (Sichtsscheiben und Brillengestell)

Abgedeckte Risiken	Maximale Geschwindigkeit (m/s)	Symbol
Stoß mit hoher Energie	190	A
Stoß mit mittlerer Energie	120	B
Stoß mit niedriger Energie	45	F
Erhöhte Festigkeit	5,1	S

WAHRHINWEISE Steht hinter dem Symbol für die Stoßfestigkeit der Buchstabe T (FT, BT oder AT) bietet das Augenschutzgerät Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C), ist dies NICHT der Fall, darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwendet werden. Stimmen die Symbole A, B, F und S auf Schuttscheibe und Brillengestell nicht überein, ist dem gesamten Augenschutz die niedrigste Stufe zuzuweisen.

Optionale Anforderungen

Abgedeckte Risiken	Symbol
Beständigkeit der Oberflächen gegen Beschädigung durch kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N

Verwendungsbereich(e)

Flüssigkeitstropfen (nur Vollschuttschirm)	3
Flüssigkeitsspritzer (nur Visiere)	3
Staub (nur Vollschuttschirm)	4
Gas und Feinstaub (nur Vollschuttschirm)	5
Elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss	8*
Schmelzmetall und heiße Festkörper (Sichtsscheibe und Brillengestell müssen die Ziffer 9 und eines der Symbole für die mechanische Festigkeit F, B oder A aufweisen)	9

* Ein Gesichtsschirm der dem Verwendungsbereich mit Symbol 8 entspricht, muss mit einem Filter mit Schutzstufennummer 2-1,2 oder 3-1,2 ausgestattet sein und eine Mindeststärke von 1,4 mm aufweisen.

Schutzstufennummer der Filterscheiben

Bezeichnung	Kurzzeichen	Schutzstufen-Nr. (Tüfung)	Norm
Schweißschutzfilter	-	1,2 bis 16	EN169
Schutzfilter gegen ultraviolette Strahlung (die Farberkennung kann beeinträchtigt sein)	2	2-1,2 bis 2-14	EN170
Schutzfilter gegen infrarote Strahlung	4	4-1,2 bis 4-10	EN171
Sonnenschutzfilter ohne Anforderung an den Infrarotschutz	5	5-1,1 bis 5-4,1	EN172
Sonnenschutzfilter mit Anforderung an den Infrarotschutz	6	6-1,1 bis 6-4,1	EN172

Farblose Schuttscheiben, die mit der Tönungsnummer 2-1,2 gekennzeichnet sind, filtern 99 % der UV-Strahlung bis 380 nm, bieten den Augen jedoch keinen Schutz vor dem direkten Sonnenlicht. Gefärbte Schuttscheiben, die mit der Tönungsnummer 5-2,5 gekennzeichnet sind, bieten den Augen einen geeigneten Schutz vor dem direkten Sonnenlicht. Schuttscheiben in Grün mit der Kennzeichnung 5 bieten Schutz vor Infrarotstrahlung (IR) beim Gasschweißen, Hartlöten und Brennschneiden bis zu einem maximalen Volumendurchsatz von 200 Litern pro Stunde.

Die Konformitätskennzeichnungen sind auf folgender Website verfügbar:

www.episafetyfinder.fr

SOGEDESCA: Société de Gestion de Services Communs du Groupe Descours & Cabaud
10 rue Général Plessier B.P.2440 - 69219 Lyon Cedex 02 - Frankreich
Tel.: +33 4 72 40 85 85

FIRST

VISITOR - 71 704 572

Gli occhiali di protezione OPSIAL soddisfano i requisiti del Regolamento europeo (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e del Regolamento 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale recante modifica per l'applicazione nel Regno Unito.

Il dispositivo è stato sottoposto all'esame UE di tipo da: **POURQUERY (2789) 2 Espace Henry Vallée - CS67251 - 69354 LYON Cedex 07 - Francia**

Gli occhiali di protezione OPSIAL sono stati fabbricati in conformità alle specifiche tecniche di prestazioni delle norme europee EN 166:2002 e EN170:2002 e recano il marchio CE di conformità dell'Unione europea.

UTILIZZO
Questo DPI è progettato per garantire una protezione dagli urti e dai raggi UV. La vita utile prevista del prodotto dipende dal tipo e dalla frequenza del suo utilizzo. In caso di utilizzo quotidiano, si consiglia di sostituirlo ogni 6 mesi. Il deterioramento può tuttavia essere accelerato da particolari condizioni di utilizzo estreme. In ogni caso, il dispositivo completo di protezione oculare non deve essere utilizzato per più di 2 anni. La data di produzione è riportata sul prodotto in formato MM/YY o attraverso il simbolo:



AVVERTENZE
Al fine di ridurre i rischi per gli occhi che, se non evitati, possono causare ferite gravi o persino la morte - l'ispezione gli occhiali prima di ogni utilizzo. Sostituirli immediatamente se mostrino il minimo segno di danneggiamento (inclusi graffi sulle lenti). Nel dubbio, interpellare il fabbricante.

Gli occhiali possono appannarsi in particolari ambienti. In tal caso, interrompere immediatamente l'attività o l'operazione in corso. Non appena sia possibile farlo in totale sicurezza, lasciare la zona e contattare il proprio superiore.

Il prodotto è in grado di proteggere il portatore solo se sono state rispettate le istruzioni di selezione, formazione, utilizzo e manutenzione appropriate.

Per indossare e togliere gli occhiali, utilizzare sempre entrambe le mani.

Gli occhiali devono essere perfettamente regolati, devono lasciare il minor spazio possibile rispetto al capo e non devono sfilarsi facilmente.

È rigorosamente vietato apportare modifiche di qualsiasi tipo al prodotto.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Controllare regolarmente i propri occhiali. Se la lente è danneggiata, sostituire l'intero dispositivo di protezione. Se la montatura è danneggiata, sostituire il prodotto completo. La lente e la montatura devono essere pulite e disinfettate regolarmente con acqua e sapone. Questi modelli non necessitano di accessori o di parti di ricambio. Modelli pronti all'uso.

I dispositivi di protezione oculare devono essere conservati nella loro confezione durante il trasporto o quando non vengono utilizzati.

Il dispositivo di protezione oculare deve sempre essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano da qualsiasi solvente, sostanza abrasiva o vapore di solvente.

ATTENZIONE
I materiali che potrebbero venire in contatto con la cute del portatore possono provocare reazioni allergiche nei soggetti sensibili. I dispositivi di protezione degli occhi da particelle di materiale ad alta velocità che vengono indossati sopra normali occhiali oftalmici possono trasmettere le onde d'urto comportando un rischio per il portatore. Se i simboli A, B, F e S non sono comuni sia alla lente sia alla montatura, al dispositivo di protezione oculare completo deve essere assegnato il livello più basso (v. tabella "Resistenza meccanica"). Se la lente è danneggiata, sostituire il prodotto o sostituirlo completamente.

MARCATURA DELLA MONTATURA
La marcatura della montatura indica:

- L'identificazione del fabbricante
- Il numero della norma europea di riferimento
- Il simbolo della resistenza meccanica (ove applicabile)
- Il marchio CE

MARCATURA DELLE LENTI
La marcatura della lente indica:

- Il numero di graduazione (solo per le lenti filtranti)
- L'identificazione del fabbricante
- La classe ottica
- Il simbolo della resistenza meccanica (ove applicabile)
- Il marchio CE

SIGNIFICATO DELLE MARCATURE
Prestazioni ottiche della lente (classe ottica)

Tolleranza della potenza ottica	Simbolo
Classe ottica 1	
Uso permanente o lavori con requisiti di visione particolarmente elevati	1
Classe ottica 2	
Uso intermittente	2
Classe ottica 3	
Uso occasionale, non idoneo a un utilizzo prolungato	3

ISTRUZIONI PER L'USO IT

NF EN 166 : 2002

Resistenza meccanica (lenti e montature)

Rischi coperti	Velocità massima (m/s)	Simbolo
Urti ad alta energia	190	A
Urti a media energia	120	B
Urti a bassa energia	45	F
Robustezza incrementata	5,1	S

AVVERTENZA Se il simbolo della resistenza agli urti è seguito dalla lettera T (FT, BT o AT), il dispositivo di protezione oculare è in grado di proteggere da particelle lanciate ad alta velocità anche a temperature estreme (-5 °C, +55 °C). Diversamente, il dispositivo di protezione oculare offre resistenza alle particelle lanciate ad alta velocità esclusivamente a temperatura ambiente.

Se i simboli A, B, F e S non figurano sia sulla lente sia sulla montatura, all'insieme del protettore viene assegnato il valore più basso.

Requisiti opzionali

Rischi coperti	Simbolo
Resistenza al deterioramento di superfici causato da particelle fini	K
Resistenza all'appannamento	N

Ambito(i) di utilizzo

Gocce di liquidi (solo maschere)	3
Schizzi di liquidi (solo visiere)	3
Polveri (solo maschere)	4
Gas e particelle (solo maschere)	5
Arco elettrico dovuto a cortocircuito	4
Metallo fuso e materiali solidi caldi	8*
(La lente e la montatura devono essere marcate con il simbolo 9 e uno dei simboli di resistenza agli urti F, B o A)	9

*Uno schermo facciale per essere conforme al simbolo 8 relativamente all'ambito di utilizzo deve essere dotato di un filtro con numero di scala 2-1,2 o 3-1,2 e avere uno spessore minimo di 1,4 mm.

N° di scala delle lenti filtranti

Designazione	Numero di codice	N° di scala (graduazione)	Norma
Filtro per saldatura	-	da 1,2 a 16	EN169
Filtro per ultravioletti (il riconoscimento dei colori può risultare alterato)	2	da 2-1,2 a 2-14	EN170
Filtro per infrarossi	4	da 4-1,2 a 4-10	EN171
Filtri solari senza specifica per infrarossi	5	da 5-1,1 a 5-4,1	EN172
Filtri solari con specifica per infrarossi	6	da 6-1,1 a 6-4,1	EN172

Le lenti incolate marcate con il numero di graduazione 2-1,2 filtrano il 99% dei raggi UV fino a 380 nm, ma non proteggono dalla luce diretta del sole. Le lenti fumé marcate con il numero di graduazione 5-2,5 offrono una protezione adeguata dalla luce diretta del sole. Le lenti verdi marcate con il numero di graduazione 5 offrono protezione dai raggi infrarossi (IR) durante i lavori di saldatura per fusione con flusso di gas massimo di 200 litri/ora.

Le dichiarazioni di conformità sono disponibili sul sito web:

www.episafetyfinder.fr

SOGEDESCA: Société de Gestion de Services Communs du Groupe Descours & Cabaud
10 rue Général Plessier B.P.2440 - 69219 Lyon Cedex 02 - Francia
Tel.: 04 72 40 85 85

FIRST

VISITOR - 71 704 572

Bezpečnostní okuliare OPSIAL sú vyrobené v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch (OOP) a nariadenia 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch novelizovanom v súlade s platnými zákonmi Spojeného kráľovstva.

Typový skúšku EÚ vykonal spoločnosť: **POURQUERY (2789) 2 Espace Henry Vallée - CS67251 - 69354 LYON Cedex 07 - Francúzsko**

Bezpečnostné okuliare OPSIAL sú vyrobené v súlade so špecifikáciami európskych noriem o technickej účinnosti EN 166:2002 a EN170:2002 a sú označené značkou súladu CE Európskej únie.

POUŽIVANIE
Tento typ OOP je zariadenie ochrany pred nárazmi a UV žiarením. Predpokladaná životnosť výrobu závisí od frekvencie a spôsobu používania. V prípade každodenného používania sa odporúča výmenu vymieňať každých 6 mesiacov. Avšak niektoré extrémne podmienky môžu zrychlíť jeho poškodenie. V každom prípade sa kompletná pomôcka na ochranu zraku nesmie používať dlhšie ako 2 roky. Dátum výroby je uvedený na výrobku vo formáte MM/RR alebo prostredníctvom piktogramu:



UPOZORNENIA
S cieľom znížiť riziká, ktoré ohrozujú zrak a môžu spôsobiť vážne zranenia alebo dokonca aj smrť, a ktoré nie je možné odstrániť: - Okuliare kontrolujte pred každým použitím. Vymieňte ich okamžite, ak vykazujú akékoľvek známky poškodenia (vrátane poškriabania skla). V prípade pochybností sa poraďte s výrobcou.

V niektorých podmienkach sa okuliare môžu rosiť. V danom prípade okamžite prerušte hneď najbližšiu prácu alebo proces. Ak je to možné z bezpečnostného hľadiska, použite daný skratový elektrický náboj.

Výrobok môže chrániť používateľa iba v prípade dodržiavania pokynov týkajúcich sa výberu, skúšky, vhodného používania a údržby.

Pri nadviazovaní a skladaní okuliarov používajte obe ruky.

Okuliare musia byť dokonale upravené, aby zostal najmenší možný priestor medzi okuliarmi a hlavou a aby sa nedali ľahko zlomiť.

Je prísne zakázané vykonávať akýmkoľvek spôsobom upravovať.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
Okuliare pravidelne kontroľujte. Ak sú skla poškodené, vymieňte celú ochrannú pomôcku. Ak je poškodený rám, vymieňte celý výrobok. Sklá a rám sa musia pravidelne čistiť a dezinfikovať mydlovou vodou.

Tieto modely nevyžadujú príslušenstvo ani náhradné diely. Pripravené na použitie.

Pomôcky na ochranu zraku sa počas nosenia alebo prepravy musia uchovávať v povodnom obale.

Pomôcka na ochranu zraku sa musí vždy uložiť na čisté a suché miesto, chránené pred akýmkoľvek nečistotami, abrazívnymi látkami alebo výparmi riedidiel.

UPOZORNENIE
Materiály, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s pokožkou používateľa, môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. Pomôcky, ktoré chránia oči pred vniknutím častíc (ak veľkej rýchlosti) a nosia sa na štandardných dioptrických okuliaroch, môžu prenášať nárazy a ohrozovať používateľa. Ak sa na sklá a ráme nenachádzajú spoločné symboly A, B, F a S, kompletnej pomôcky na ochranu zraku je potrebné priradiť najnižšiu úroveň ochrany (pozri tabuľku „Mechanická odolnosť“). Ak sú poškodené skla, vymieňte celý výrobok.

OSHAZENIE RAMU
Označenie na sklách uvádza:

- identifikáciu výrobcu,
- referenčnú európsku normu,
- symbol mechanickej odolnosti (ak je potrebný),
- skratku CE.

OSHAZENIE SKIEL
Označenie na sklách uvádza:

- číslo stupnice (iba pri filtračných sklách),
- identifikáciu výrobcu,
- optickú triedu,
- symbol mechanickej odolnosti (ak je potrebný),
- skratku CE.

VÝZNAM ZNAČEK
Optická účinnosť skiel (optická trieda)

Tolerance optická účinnosti	Symbol
Optická trieda 1	
Permanentné používanie alebo vykonávanie drobných prác	1
Optická trieda 2	
Preusťované používanie	2
Optická trieda 3	
Príležitostné používanie, nevhodné na dlhodobé používanie	3

NÁVOD NA POUŽITIE SK

NF EN 166 : 2002

Mechanická odolnosť (sklá a rámy)

Kryté riziká	Maximálna rýchlosť (m/s)	Symbol
Náraz s vysokou energiou	190	A
Náraz so strednou energiou	120	B
Náraz s nízkou energiou	45	F
Posilnená pevnosť	5,1	S

UPOZORNENIE Ak po symbole odolnosti voči nárazom nasleduje písmeno T (FT, BT alebo AT) pomôcka na ochranu zraku zaisťuje ochranu pred častícami s extrémnymi teplotami (-5 °C, +55 °C) pohyblivými sa veľkou rýchlosťou. V OPAČNOM prípade sa pomôcka na ochranu zraku smie používať iba ako ochrana pred častícami s teplotou prostredia pohyblivými sa veľkou rýchlosťou.

Ak symboly A, B, F a S nie sú rovnaké na sklách a na ráme, celej ochranné pomôcky je potrebné priradiť najnižšiu úroveň ochrany.

Voliteľné požiadavky

Kryté riziká	Symbol
Odolnosť voči poškodeniu povrchov jemnými časticami	K
Odolnosť voči pare	N

Oblasť použitia

Malé kvapôčky kvapalín (iba ochranné pracovné okuliare)	3
Vyskúšavanie kvapalín (iba štýty)	3
Prach (iba ochranné pracovné okuliare)	4
Pllyn a častice (iba ochranné pracovné okuliare)	5
Skratový elektrický náboj	4
Roztavený kov a teplej pevné materiály (Na sklách a ráme sa musí nachádzať symbol 9 a jeden zo symbolov odolnosti voči nárazom F, B alebo A.)	9

*Tvrdosť skla zodpovedá oblasti používania, symbol 8 musí byť vybavený filtrom s číslom stupnice 2-1,2 alebo 3-1,2 a mať minimálnu hrúbku 1,4 mm.

Č. stupnice filtračných skiel

Označenie	Č. kódu	Č. stupnice (odtieň)	Norma
Zväčsací filter	-	1,2 až 16	EN169
Filter proti ultrafialovému žiareniu (rozpoznanie farieb môže byť ovplyvnené)	2	2-1,2 až 2-14	EN170
Filter proti infračervenému žiareniu	4	4-1,2 až 4-10	EN171
Stredné filtre bez špecifické týkajúcej sa infračerveného žiarenia	5	5-1,1 až 5-4,1	EN172
Stredné filtre so špecifikáciou týkajúcou sa infračerveného žiarenia	6	6-1,1 až 6-4,1	EN172

Bezfarebné skla s označením odtieňa číslom 2-1,2 filtrujú 99,9 % UV účtov až do 380 nm, ale nechránia pred priamym slnečným žiarením. Sklá s farebným farbu s označením číslom 5-2,5 ponúkajú adekvátnu ochranu pred priamym slnečným žiarením. Zelené skla s označením 5 chránia pred infračerveným žiarením (IR) počas prác zameralých na zviazanie zliatiny až do maximálneho prietoku plynu 200 l/h.

Vyhľadania o zhode sú dostupné na webovej lokalite:

www.episafetyfinder.fr

SOGEDESCA: Société de Gestion de Services Communs du Groupe Descours & Cabaud
10 rue Général Plessier B.P.2440 - 69219 Lyon Cedex 02 - Francúzsko
Tel.: 04 72 40 85 85

NOTICE D'UTILISATION LUNETTES DE PROTECTION

VISITOR - 71 704 572

NF EN 166 : 2002

UK CA



SOGEDESCA : Société de Gestion de Services Communs du Groupe Descours & Cabaud - 10 rue Général Plessier B.P.2440 - 69219 Lyon Cedex 02 - France - Tél. : 04 72 40 85 85

Les déclarations de conformité sont disponibles sur le site internet : www.episafetyfinder.fr

The declarations of conformity are available on our website: www.episafetyfinder.fr

FIRST

