

THERMOMÈTRE MIXTE | DX.T100



Description

- Permet la mesure infrarouge de la température sans contact avec guide laser ou par contact avec un thermocouple K (non fournis).
- Infrarouge : mesure -60°C --> $+500^{\circ}\text{C}$.
- Rapport D/S (distance/surface) : 11/1.
- Emissivité : Réglable.
- Mode : Mini. Maxi. Différentiel, instantané.
- Les performances des mesures par thermocouple sont fonction de la sonde K.